

CATÁLOGO
LEILÃO PRESENCIAL
Jumasa

no **SHOW SAFRA**

📍 MATO GROSSO

REMATE
AGROSHOP

23 A 26 DE MARÇO



REALIZAÇÃO:



Versão 0.9



SELEÇÃO PREMIUM

**COLHEITADEIRAS,
PULVERIZADORES
E PLANTADEIRAS**

EM ATÉ 48 PARCELAS

SENDO

**5 DUPLAS
+ 38 MENSAIS**

OU PLANO SAFRA:

**5 DUPLAS
+ 7 SEMESTRAIS**



SELEÇÃO OURO

**TRATORES E
LINHA AMARELA**

EM ATÉ 36 PARCELAS

SENDO

**6 DUPLAS
+ 24 MENSAIS**

OU PLANO SAFRA:

**6 DUPLAS
+ 4 SEMESTRAIS**



SELEÇÃO PRATA

**IMPLEMENTOS
GRANDES**

EM ATÉ 24 PARCELAS

SENDO

**2 + 2
+ 20 MENSAIS**

OU PLANO SAFRA:

**2 + 2
+ 2 ANUAIS**



SELEÇÃO BRONZE

IMPLEMENTOS
PEQUENOS

EM ATÉ 12 PARCELAS

— SENDO —

1 + 11 MENSAIS

CAMINHÕES

EM ATÉ 36 PARCELAS

SENDO

**6 DUPLAS
+ 24 MENSAIS**

CONDIÇÕES PENSADAS PARA FACILITAR SUA COMPRA!

PARTICIPE DO PRÉ-LANCE
PARA GARANTIR

3% DE DESCONTO

NO VALOR FINAL DO SEU
LOTE ARREMATADO

 (43) 99997-3000

REALIZAÇÃO:



LEILÃO PRESENCIAL

Jumasa

no **SHOW SAFRA**

COMO ASSISTIR

- SINTONIZE -



SKY

170

vivo TV

589



189

nossaTV
brasileira

47



Claro-tv
189/689

vivo TV
587

SKY
569



569





ASSOCIAÇÃO NEO

- PELA INTERNET -

REMATEWEB.COM

BAIXE O APP



LOTE**008****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****TRATOR**

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TL 75 E
CHASSI	2BCB9098
ANO FAB.	2011
HORAS MOTOR	10000
TRAÇÃO	4X4
POTÊNCIA CV	75 CV
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	TABAPORÃ



TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
MECÂNICA	12X4 (12 FRENTE E 4 MARCHAS RÉ)	SIM	2

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL		
NÃO TEM	Dianteiros 2	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
	Traseiros 2	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM
	① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Lanternas	Funcionando	SIM
		Luz de freio	Funcionando	SIM

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
Trincas	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Ferrugem	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	OBSERVAÇÕES	
Amassados				
Pintura desbotada				
Pintura com bolhas				
Descascados				

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- HIDRÁULICO FUNCIONA
- MOTOR ORIGINAL REVISADO SEM VAZAMENTO
- ASSOALHO TEM PARTES COM CORROSÃO
- RODADO LADO DIREITO COM SOLDA
- CAPOTA DO LADO DIREITO AMASSADO
-



LOTE**015****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****TRATOR**

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	3307 XTRA
CHASSI	9AGT0012LSC010139
ANO FAB.	2025
HORAS MOTOR	6
TRAÇÃO	4X4
POTÊNCIA CV	78 CV
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	NOVO
LOCALIZAÇÃO	JUINA



TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
MECÂNICA	12X4	SIM	4

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL		
NÃO TEM	Dianteiros 4	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
	Traseiros 4	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM
	① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Lanternas	Funcionando	SIM
		Luz de freio	Funcionando	SIM

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
Trincas		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Ferrugem	ESTADO DOS ASSENTOS	OBSERVAÇÕES	
Amassados	BOM		
Pintura desbotada	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO		
Pintura com bolhas	SIM		
Descascados			

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- SÉRIE 33MF4PZB10B
- TRATOR COMPACTO DE 78CV , COM MOTOR AECO POWER 3,3L . TURBO INTERCOOLER
- CAPACIDADE DE LEVANTE 2.100 KGF
- TROCAR VIDRO DA LÂMPADA TRASEIRA



LOTE 026M**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****TRATOR**

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TL 95E
CHASSI	HCCZTL95JDC112469
ANO FAB.	2013
HORAS MOTOR	14091913000000
TRAÇÃO	4X4
POTÊNCIA CV	104
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	IRATI - PR



TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
MECÂNICA	12F X 12R	SIM	2

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL		
VENTILA	Dianteiros 2	Faróis Dianteiros	Funcionando	NÃO
	Traseiros 2	Faróis Traseiros	Funcionando	NÃO
	① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Lanternas	Funcionando	NÃO
		Luz de freio	Funcionando	NÃO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
Trincas	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Ferrugem	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	OBSERVAÇÕES	
Amassados				
Pintura desbotada				
Pintura com bolhas				
Descascados				

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

PINTURA DOS PARALAMAS TRASEIROS QUEIMADA.
 PISCA-ALERTA FUNCIONANDO APENAS DA FRENTE.
 COM 10 PESOS FRONTAIS DE 40KG CADA - 400KG.
 POSSUI MANUAL.
 PARTE HIDRÁULICA OK. CORREIA DO ALTERNADOR PRECISA SER SUBSTITUIDA.
 NECESSÁRIO FAZER REVISÃO ELÉTRICA.



LOTE 031M**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****TRATOR**

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TS 6.120
CHASSI	73337528
ANO FAB.	2013
HORAS MOTOR	SEM INFORMAÇÃO
TRAÇÃO	4X4
POTÊNCIA CV	120
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	IRATI - PR



TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
MECÂNICA	16F X 4R	SIM	2

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL		
VENTILA	Dianteiros 3	Faróis Dianteiros	Funcionando	NÃO
	Traseiros 3	Faróis Traseiros	Funcionando	NÃO
	① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Lanternas	Funcionando	NÃO
		Luz de freio	Funcionando	NÃO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
Trincas	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Ferrugem	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	OBSERVAÇÕES	
Amassados				
Pintura desbotada				
Pintura com bolhas				
Descascados				

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

RODADO DUPLO TRASEIRO
 ESCAPAMENTO ENFERRUJADO
 PARALAMAS DESCASCADO
 COM 12 PESOS FRONTAIS DE 31KG CADA - 372KG
 LANTERNA FRONTAL TRINCADA
 PARTE ELÉTRICA COM AVARIAS, MOSTRADORES NÃO MARCAM
 NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA.



LOTE 043**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****TRATOR**

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	7180 COM CONJ FRONTAL TATU
CHASSI	51022901
ANO FAB.	2012
HORAS MOTOR	8000
TRAÇÃO	4X4
POTÊNCIA CV	180
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	JUARA



TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
HIDROSTÁTICA	12X4	SIM	3

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL		
NÃO TEM	Dianteiros 4	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
	Traseiros 3	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM
	① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Lanternas	Funcionando	SIM
		Luz de freio	Funcionando	SIM

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
Trincas	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Ferrugem	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	OBSERVAÇÕES	
Amassados				
Pintura desbotada				
Pintura com bolhas				
Descascados				

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- TRATOR MUITO BONITO, BEM CONSERVADO, COM PNEUS TRASEIROS BALÃO E COM CONJUNTO FRONTAL EIXO DA MARCA TATU.
- FOI TROCADO O HORÍMETRO, ENTÃO ESTÁ MARCANDO POUCAS HORAS, MAS HORAS REAIS CERCA DE 8000.



LOTE 054M**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	5690
CHASSI	5690495366
ANO FAB.	2018
POTÊNCIA CV	225
HORAS MOTOR	1031
HORAS TRILHA	497
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	IRATI - PR

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
MASSEY FERGUSON	CARACOL	23	FOI TROCADO DESLIZANTES DA PLATAFORMA, PALHAÇOS E GUIAS INFERIORES E SUPERIORES DA PLATAFORMA, ALGUNS DEDOS DO CARACOL. CARACOL EM BOM ESTADO.

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	CONTÍNUA

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHA	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL																
FUNCIONANDO	<table border="1"> <tr><td>Dianteiros</td><td>3</td></tr> <tr><td>Traseiros</td><td>3</td></tr> </table> <p>① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente</p>	Dianteiros	3	Traseiros	3	<table border="1"> <tr><td>Faróis Dianteiros</td><td>Funcionando</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Faróis Traseiros</td><td>Funcionando</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Lanternas</td><td>Funcionando</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Luz de freio</td><td>Funcionando</td><td>SIM</td></tr> </table>	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM	Lanternas	Funcionando	SIM	Luz de freio	Funcionando	SIM
Dianteiros	3																	
Traseiros	3																	
Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM																
Faróis Traseiros	Funcionando	SIM																
Lanternas	Funcionando	SIM																
Luz de freio	Funcionando	SIM																

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO												
<table border="1"> <tr><td>Trincas</td><td></td></tr> <tr><td>Ferrugem</td><td></td></tr> <tr><td>Amassados</td><td></td></tr> <tr><td>Pintura desbotada</td><td></td></tr> <tr><td>Pintura com bolhas</td><td></td></tr> <tr><td>Descascados</td><td></td></tr> </table>	Trincas		Ferrugem		Amassados		Pintura desbotada		Pintura com bolhas		Descascados		ASSENTOS: BOM ESTADO	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Trincas																
Ferrugem																
Amassados																
Pintura desbotada																
Pintura com bolhas																
Descascados																
	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	OBSERVAÇÕES													

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

COM 806 HORAS DE COLHEITA.
 FEITA PINTURA DA PLATAFORMA E LATERAL DA COLHEITADEIRA.
 TROCADO ÓLEOS HIDRÁULICO, MOTOR E TRANSMISSÃO.
 MOLINETE FALTA PEÇA PARA GIRAR, VEM DA FÁBRICA, ENTREGAM FUNCIONANDO.- FOI TROCADA CORRENTES DOS ELEVADORES.
 TROCADO COMANDO COMPLETO, DE ATROL PARA HD.
 CORREIAS EM BOM ESTADO
 AUTOMÁTICO VAI SER AJUSTADO E FUNCIONAR NORMALMENTE.
 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO.



LOTE 055M**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	9695
CHASSI	9AGC1009CJS0003359695532722
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	360
HORAS MOTOR	1580
HORAS TRILHA	1068
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	IRATI-PR

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	
MASSEY FERGUSON	DRAPER	30	

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	CONTÍNUA

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHA	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL
VENTILANDO	Dianteiros 3 Traseiros 3 ① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Faróis Dianteiros Funcionando SIM Faróis Traseiros Funcionando SIM Lanternas Funcionando SIM Luz de freio Funcionando SIM

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES SIM	PILOTO AUTOMÁTICO SIM
Trincas	ASSENTOS: BOM ESTADO BOM	PRÉ-DISPOSTO NÃO
Ferrugem	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO SIM	OBSERVAÇÕES
Amassados		
Pintura desbotada		
Pintura com bolhas		
Descascados		

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

POSSUI RODADOS FIXADOS NA PLATAFORMA PARA TRANSPORTE.
ESPELHOS COM CONTROLES DE REGULAGEM ELÉTRICA



LOTE 056M**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	6690
CHASSI	AAAC1008TFS000112 669043774
ANO FAB.	2016
POTÊNCIA CV	265
HORAS MOTOR	5432
HORAS TRILHA	3769
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	IRATI - PR

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	
MASSEY FERGUSON	CARACOL	20	FREIOS REVISADOS. FACAS NOVAS. PINTURA DO CARACOL NOVA. BUCHAS BALANÇEADAS CAPAS LATERAIS DA PLATAFORMA COM REMENDOS.

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	CONTÍNUA

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHA	NÃO	ROTOR	SIM

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL		
FUNCIONANDO	Dianteiros	3	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
	Traseiros	3	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM
	① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente		Lanternas	Funcionando	SIM
			Luz de freio	Funcionando	SIM

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
Trincas				
Ferrugem				
Amassados				
Pintura desbotada				
Pintura com bolhas				
Descascados				
	ASSENTOS: BOM ESTADO	BOM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	OBSERVAÇÕES	

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

EUS FRONTAIS BALÃO.
MÁQUINA REVISADA, COM TODOS FILTROS TROCADOS, ÓLEO HIDRÁULICO NOVO, CORREIAS NOVAS.
FREIOS REVISADOS.



LOTE 057M**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	5690
CHASSI	9AGC1007VLS0005025690587636
ANO FAB.	2020
POTÊNCIA CV	225
HORAS MOTOR	1486
HORAS TRILHA	1083
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	IRATI-PR

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	
MASSEY FERGUSON	CARACOL	23	

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	CONTÍNUA

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHA	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL
VENTILANDO	Dianteiros 3 Traseiros 3 ① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Faróis Dianteiros Funcionando SIM Faróis Traseiros Funcionando SIM Lanternas Funcionando SIM Luz de freio Funcionando SIM

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
Trincas	ASSENTOS: BOM ESTADO	BOM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
Ferrugem	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	OBSERVAÇÕES	
Amassados				
Pintura desbotada				
Pintura com bolhas				
Descascados				

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

CORREIAS NOVAS



LOTE 058M

REMATE AGROSHOP

Jumasa

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TC 59 TODOTERRENO
CHASSI	15628
ANO FAB.	2004
POTÊNCIA CV	220
HORAS MOTOR	7438
HORAS TRILHA	-
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	IRATI - PR



PLATAFORMA

MARCA	TIPO	TAMANHO	PLATAFORMA PRECISA TROCAR OS DEDOS DO CARACOL, DEDOS DO MOLINETE E DESLIZANTES REVISAR
NEW HOLLAND	CARACOL	23	

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	CONTÍNUA

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHA	SIM	ROTOR	NÃO
--------	---------	-----	------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL						
VENTILANDO	<table><tr><td>Dianteiros</td><td>2</td></tr><tr><td>Traseiros</td><td>2</td></tr></table> ① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Dianteiros	2	Traseiros	2	Faróis Dianteiros	Funcionando	NÃO
Dianteiros	2							
Traseiros	2							
		Faróis Traseiros	Funcionando	NÃO				
		Lanternas	Funcionando	NÃO				
		Luz de freio	Funcionando	NÃO				

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO												
<table><tr><td>Trincas</td><td></td></tr><tr><td>Ferrugem</td><td>SIM</td></tr><tr><td>Amassados</td><td></td></tr><tr><td>Pintura desbotada</td><td>SIM</td></tr><tr><td>Pintura com bolhas</td><td></td></tr><tr><td>Descascados</td><td>SIM</td></tr></table>	Trincas		Ferrugem	SIM	Amassados		Pintura desbotada	SIM	Pintura com bolhas		Descascados	SIM	ASSENTOS: BOM ESTADO	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Trincas																
Ferrugem	SIM															
Amassados																
Pintura desbotada	SIM															
Pintura com bolhas																
Descascados	SIM															
	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	OBSERVAÇÕES													

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

COM REMENDO NO TUBO DE DESCARGA.
NECESSÁRIO REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA.
NÃO ABRE O TUBO DE DESCARGA.



LOTE 059M**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TC 57
CHASSI	COTC572000
ANO FAB.	2000
POTÊNCIA CV	170
HORAS MOTOR	3369
HORAS TRILHA	-
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	IRATI-PR

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	FAZER REVISÃO GERAL
NEW HOLLAND	CARACOL	19	

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
MECÂNICA	NÃO	MECÂNICA	4

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHA	NÃO	ROTOR	NÃO

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL																
VENTILANDO	<table border="1"> <tr><td>Dianteiros</td><td>2</td></tr> <tr><td>Traseiros</td><td>3</td></tr> </table>	Dianteiros	2	Traseiros	3	<table border="1"> <tr><td>Faróis Dianteiros</td><td>Funcionando</td><td>NÃO</td></tr> <tr><td>Faróis Traseiros</td><td>Funcionando</td><td>NÃO</td></tr> <tr><td>Lanternas</td><td>Funcionando</td><td>NÃO</td></tr> <tr><td>Luz de freio</td><td>Funcionando</td><td>NÃO</td></tr> </table>	Faróis Dianteiros	Funcionando	NÃO	Faróis Traseiros	Funcionando	NÃO	Lanternas	Funcionando	NÃO	Luz de freio	Funcionando	NÃO
Dianteiros	2																	
Traseiros	3																	
Faróis Dianteiros	Funcionando	NÃO																
Faróis Traseiros	Funcionando	NÃO																
Lanternas	Funcionando	NÃO																
Luz de freio	Funcionando	NÃO																

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	PILOTO AUTOMÁTICO																		
<table border="1"> <tr><td>Trincas</td><td></td></tr> <tr><td>Ferrugem</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Amassados</td><td></td></tr> <tr><td>Pintura desbotada</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Pintura com bolhas</td><td></td></tr> <tr><td>Descascados</td><td></td></tr> </table>	Trincas		Ferrugem	SIM	Amassados		Pintura desbotada	SIM	Pintura com bolhas		Descascados		<table border="1"> <tr><td>ASSENTOS: BOM ESTADO</td><td>RUIM</td></tr> <tr><td>ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO</td><td>NÃO</td></tr> </table>	ASSENTOS: BOM ESTADO	RUIM	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	NÃO	<table border="1"> <tr><td>PRÉ-DISPOSTO</td><td>NÃO</td></tr> </table>	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Trincas																				
Ferrugem	SIM																			
Amassados																				
Pintura desbotada	SIM																			
Pintura com bolhas																				
Descascados																				
ASSENTOS: BOM ESTADO	RUIM																			
ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	NÃO																			
PRÉ-DISPOSTO	NÃO																			
OBSERVAÇÕES																				

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

PNEUS BALÃO.
 NECESSÁRIO TROCA DE BOMBA INJETORA, PNEUMÁTICO, MOTOR DE ARRANQUE.
 REVISAR PARTE ELÉTRICA.
 SEM FREIO.
 CORREIAS MEIA-VIDA.
 NECESSÁRIO HIGIENIZAÇÃO DA CABINE.
 INTERCLIMA QUEBRADO.
 PARTE HIDRAULICA PRECISA DE REVISÃO



LOTE 060M**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TC 59
CHASSI	595H5500429
ANO FAB.	2000
POTÊNCIA CV	220
HORAS MOTOR	NÃO CONSTA
HORAS TRILHA	-
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	IRATI-PR

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	NECESSÁRIO REVISÃO COMPLETA
NEW HOLLAND	CARACOL	15	

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	CONTÍNUA

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHA	SIM	ROTOR	NÃO
--------	---------	-----	------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL
VENTILANDO	Dianteiros 2 Traseiros 3 ① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Faróis Dianteiros Funcionando NÃO Faróis Traseiros Funcionando NÃO Lanternas Funcionando NÃO Luz de freio Funcionando NÃO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
Trincas	ASSENTOS: BOM ESTADO	RUIM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Ferrugem	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	OBSERVAÇÕES	
Amassados				
Pintura desbotada				
Pintura com bolhas				
Descascados				

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

ESCADA LATERAL EM MAU-ESTADO.
NECESSÁRIO HIGIENIZAR A CABINE.
NÃO ABRE TUBO DE DESCARGA.
NÃO CARREGA AR.
NECESSÁRIO REVISÃO ELÉTRICA.
NÃO LEVANTA EMOCADOR (NÃO CARREGA AR DO PNEUMÁTICO).
BOMBA HIDRÁULICA COM PROBLEMA, MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PRECISA TROCAR (REVISÃO HIDRÁULICA)



LOTE 061M**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	VALTRA
MODELO	BC 4500
CHASSI	AAAP11003CB50002214500330197
ANO FAB.	2011
POTÊNCIA CV	190
HORAS MOTOR	2571
HORAS TRILHA	1992
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	IRATI - PR

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	PLATAFORMA PRECISA TROCAR DESLIZANTES.
VALTRA	CARACOL	20	

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	CONTÍNUA

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHA	SIM	ROTOR	NÃO
--------	---------	-----	------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL
VENTILANDO	Dianteiros 2 Traseiros 2 ① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Faróis Dianteiros Funcionando SIM Faróis Traseiros Funcionando NÃO Lanternas Funcionando NÃO Luz de freio Funcionando NÃO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
Trincas	ASSENTOS: BOM ESTADO	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Ferrugem	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	OBSERVAÇÕES	
Amassados				
Pintura desbotada				
Pintura com bolhas				
Descascados				

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

PROBLEMA NO MOTOR DE PARTIDA.
REVISÃO MECÂNICA, HIDRÁULICA E ELÉTRICA NECESSÁRIA.



LOTE 062M**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	JOHN DEERE
MODELO	SLC 7200 TURBO
CHASSI	7200BB28716
ANO FAB.	1998
POTÊNCIA CV	148
HORAS MOTOR	7200
HORAS TRILHA	-
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	IRATI-PR

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	NECESSÁRIO TROCAR TODAS AS CORREIAS. NECESSÁRIO HIGIENIZAÇÃO DA CABINE
JOHN DEERE	CARACOL	16	

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
MECÂNICA	NÃO	MECÂNICA	4

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHA	SIM	ROTOR	NÃO

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL																
VENTILANDO	<table border="1"> <tr><td>Dianteiros</td><td>2</td></tr> <tr><td>Traseiros</td><td>3</td></tr> </table> ① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Dianteiros	2	Traseiros	3	<table border="1"> <tr> <td>Faróis Dianteiros</td> <td>Funcionando</td> <td>NÃO</td> </tr> <tr> <td>Faróis Traseiros</td> <td>Funcionando</td> <td>NÃO</td> </tr> <tr> <td>Lanternas</td> <td>Funcionando</td> <td>NÃO</td> </tr> <tr> <td>Luz de freio</td> <td>Funcionando</td> <td>NÃO</td> </tr> </table>	Faróis Dianteiros	Funcionando	NÃO	Faróis Traseiros	Funcionando	NÃO	Lanternas	Funcionando	NÃO	Luz de freio	Funcionando	NÃO
Dianteiros	2																	
Traseiros	3																	
Faróis Dianteiros	Funcionando	NÃO																
Faróis Traseiros	Funcionando	NÃO																
Lanternas	Funcionando	NÃO																
Luz de freio	Funcionando	NÃO																

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	PILOTO AUTOMÁTICO																		
<table border="1"> <tr><td>Trincas</td><td></td></tr> <tr><td>Ferrugem</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Amassados</td><td></td></tr> <tr><td>Pintura desbotada</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Pintura com bolhas</td><td></td></tr> <tr><td>Descascados</td><td>SIM</td></tr> </table>	Trincas		Ferrugem	SIM	Amassados		Pintura desbotada	SIM	Pintura com bolhas		Descascados	SIM	<table border="1"> <tr><td>ASSENTOS: BOM ESTADO</td><td>REGULAR</td></tr> <tr><td>ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO</td><td>SIM</td></tr> </table>	ASSENTOS: BOM ESTADO	REGULAR	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	<table border="1"> <tr><td>PRÉ-DISPOSTO</td><td>NÃO</td></tr> </table>	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Trincas																				
Ferrugem	SIM																			
Amassados																				
Pintura desbotada	SIM																			
Pintura com bolhas																				
Descascados	SIM																			
ASSENTOS: BOM ESTADO	REGULAR																			
ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM																			
PRÉ-DISPOSTO	NÃO																			
OBSERVAÇÕES																				

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

NECESSÁRIO TROCAR TODAS AS CORREIAS.
NECESSÁRIO HIGIENIZAÇÃO DA CA



LOTE**062****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****TRATOR**

MARCA	VALTRA
MODELO	BT210
CHASSI	T210326923
ANO FAB.	2012
HORAS MOTOR	10000
TRAÇÃO	4X4
POTÊNCIA CV	210
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	JUARA



TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
AUTOMÁTICA	24X24	NÃO	4

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONA	Dianteiros	3	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
	Traseiros	3	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM
	① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente		Lanternas	Funcionando	SIM
			Luz de freio	Funcionando	SIM

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
Trincas	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Ferrugem	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	OBSERVAÇÕES	
Amassados				
Pintura desbotada				
Pintura com bolhas				
Descascados				

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- TRATOR BT 210, MUITO BONITO, COM TODO FUNCIONAMENTO EM DIA, 4X4, DUAL. FOI TROCADO O HORÍMETRO, POR ISSO ESTÁ MARCANDO POUCAS HORAS, PORÉM O TRATOR TEM CERCA DE 10000 HORAS DE USO

LOTE 063M**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	5690
CHASSI	9AGC1007JHS000239
ANO FAB.	2018
POTÊNCIA CV	225
HORAS MOTOR	1709
HORAS TRILHA	1106
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ARAUCÁRIA-PR

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	
MASSEY FERGUSON	CARACOL	23	DESILIZANTES EM BOM ESTADO PLATAFORMA COM ROSCA E CAIXA EM BOM ESTADO. DENTES DA ROSCA E DO MOLINETE DA PLATAFORMA EM BOM ESTADO

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	CONTÍNUA

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHA	NÃO	ROTOR	SIM

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL																
VENTILANDO	<table border="1"> <tr><td>Dianteiros</td><td>2</td></tr> <tr><td>Traseiros</td><td>2</td></tr> </table> ① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Dianteiros	2	Traseiros	2	<table border="1"> <tr> <td>Faróis Dianteiros</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Faróis Traseiros</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Lanternas</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Luz de freio</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> </table>	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM	Lanternas	Funcionando	SIM	Luz de freio	Funcionando	SIM
Dianteiros	2																	
Traseiros	2																	
Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM																
Faróis Traseiros	Funcionando	SIM																
Lanternas	Funcionando	SIM																
Luz de freio	Funcionando	SIM																

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	PILOTO AUTOMÁTICO																
<table border="1"> <tr><td>Trincas</td><td></td></tr> <tr><td>Ferrugem</td><td></td></tr> <tr><td>Amassados</td><td></td></tr> <tr><td>Pintura desbotada</td><td></td></tr> <tr><td>Pintura com bolhas</td><td></td></tr> <tr><td>Descascados</td><td></td></tr> </table>	Trincas		Ferrugem		Amassados		Pintura desbotada		Pintura com bolhas		Descascados		<table border="1"> <tr><td>ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO</td><td>SIM</td></tr> </table>	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	<table border="1"> <tr><td>PRÉ-DISPOSTO</td><td>SIM</td></tr> </table>	PRÉ-DISPOSTO	SIM
Trincas																		
Ferrugem																		
Amassados																		
Pintura desbotada																		
Pintura com bolhas																		
Descascados																		
ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM																	
PRÉ-DISPOSTO	SIM																	
OBSERVAÇÕES																		

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

HORÍMETRO DE COLHEITA 731 HORAS.
 PROBLEMA NO SENSOR DE NÍVEL D'ÁGUA.
 ÓLEOS E FILTROS TROCADOS.
 REVISÃO RECENTE PARA USO EM DEMONSTRAÇÃO.
 HIDRÁULICA E PISTÕES OK



LOTE**081****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****TRATOR**

MARCA	VALTRA
MODELO	353S
CHASSI	D116023
ANO FAB.	2013
HORAS MOTOR	10000
TRAÇÃO	4X4
POTÊNCIA CV	353
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	JUARA



TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
CVT (CONTÍNUA)	-	SIM	6

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL		
FUNCIONA	Dianteiros 4	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
	Traseiros 4	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM
	① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Lanternas	Funcionando	SIM
		Luz de freio	Funcionando	SIM

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
Trincas		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Ferrugem	ESTADO DOS ASSENTOS	OBSERVAÇÕES	
Amassados	BOM	AGCO	
Pintura desbotada	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO		
Pintura com bolhas	SIM		
Descascados			

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

TRATOR BEM CONSERVADO, COM 353 CV DE POTÊNCIA, ÓTIMO PARA TRABALHOS QUE EXIGEM FORÇA E ROBUSTEZ, TAMBÉM MUITO BOM PARA EQUIPAMENTOS GRANDES E PESADOS. 06 PNEUS, SENDO DUAL NA TRASEIRA. TRATOR COM 10.000 HORAS TRABALHADAS APÓS REVISÃO 910 HORAS



LOTE

102

REMATE AGROSHOP

Jumasa

COLHEITADEIRA

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	6690
CHASSI	
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	265
HORAS MOTOR	1100
HORAS TRILHA	717
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	



PLATAFORMA

MARCA	TIPO	TAMANHO	SÉRIE: 760F431897
MASSEY FERGUSON	DRAPER	25	

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHA		ROTOR	SIM
--------	---------	-----	------------	--	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL																
FUNCIONANDO	<table border="1"> <tr> <td>Dianteiros</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Traseiros</td> <td>3</td> </tr> </table> ① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Dianteiros	3	Traseiros	3	<table border="1"> <tr> <td>Faróis Dianteiros</td> <td>Funcionando</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Faróis Traseiros</td> <td>Funcionando</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lanternas</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Luz de freio</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> </table>	Faróis Dianteiros	Funcionando	-	Faróis Traseiros	Funcionando		Lanternas	Funcionando	SIM	Luz de freio	Funcionando	SIM
Dianteiros	3																	
Traseiros	3																	
Faróis Dianteiros	Funcionando	-																
Faróis Traseiros	Funcionando																	
Lanternas	Funcionando	SIM																
Luz de freio	Funcionando	SIM																

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	PILOTO AUTOMÁTICO																		
<table border="1"> <tr><td>Trincas</td><td></td></tr> <tr><td>Ferrugem</td><td></td></tr> <tr><td>Amassados</td><td></td></tr> <tr><td>Pintura desbotada</td><td></td></tr> <tr><td>Pintura com bolhas</td><td></td></tr> <tr><td>Descascados</td><td></td></tr> </table>	Trincas		Ferrugem		Amassados		Pintura desbotada		Pintura com bolhas		Descascados		<table border="1"> <tr><td>ASSENTOS: BOM ESTADO</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO</td><td>SIM</td></tr> </table>	ASSENTOS: BOM ESTADO	SIM	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	<table border="1"> <tr><td>PRÉ-DISPOSTO</td><td>SIM</td></tr> </table>	PRÉ-DISPOSTO	SIM
Trincas																				
Ferrugem																				
Amassados																				
Pintura desbotada																				
Pintura com bolhas																				
Descascados																				
ASSENTOS: BOM ESTADO	SIM																			
ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM																			
PRÉ-DISPOSTO	SIM																			
OBSERVAÇÕES																				

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

CAPACIDADE DE TANQUE GRANELEIRO 7000
CHASSI: 9AGC1008HKS000379



LOTE

169

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

COLHEITADEIRA

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	M.F 32 ADVANCD
CHASSI	32LX208411
ANO FAB.	2026
POTÊNCIA CV	200CV
HORAS MOTOR	NÃO TEM
HORAS TRILHA	NÃO TEM
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	CEREJEIRAS-RO



PLATAFORMA

MARCA	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
MASSEY FERGUNSON	CARACOL	25	MODELO FLEX 760/ SÉRIE 7600170959/ REVISAR DENTES DA GAIOLA, REVISAR DENTES DE CORTE/ MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO/ EQUIPAMENTO COM PONTOS DE FERRUGEM

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	03-07-2026 00:00:00

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHA	SIM	ROTOR	NÃO
--------	---------	-----	------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL																
VENTILANDO	<table border="1"> <tr> <td>Dianteiros</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Traseiros</td> <td>2</td> </tr> </table> ①Substituir ②Atenção ③Bom estado ④Excelente	Dianteiros	2	Traseiros	2	<table border="1"> <tr> <td>Faróis Dianteiros</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Faróis Traseiros</td> <td>Funcionando</td> <td>NÃO</td> </tr> <tr> <td>Lanternas</td> <td>Funcionando</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luz de freio</td> <td>Funcionando</td> <td></td> </tr> </table> SIM, LANTERNA LADO ESQUERDO QUEBRADA SIM, LANTERNA LADO ESQUERDO QUEBRADA	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM	Faróis Traseiros	Funcionando	NÃO	Lanternas	Funcionando		Luz de freio	Funcionando	
Dianteiros	2																	
Traseiros	2																	
Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM																
Faróis Traseiros	Funcionando	NÃO																
Lanternas	Funcionando																	
Luz de freio	Funcionando																	

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO												
<table border="1"> <tr><td>Trincas</td><td></td></tr> <tr><td>Ferrugem</td><td></td></tr> <tr><td>Amassados</td><td></td></tr> <tr><td>Pintura desbotada</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Pintura com bolhas</td><td></td></tr> <tr><td>Descascados</td><td></td></tr> </table>	Trincas		Ferrugem		Amassados		Pintura desbotada	SIM	Pintura com bolhas		Descascados		ASSENTOS: BOM ESTADO	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
Trincas																
Ferrugem																
Amassados																
Pintura desbotada	SIM															
Pintura com bolhas																
Descascados																
	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	OBSERVAÇÕES													

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

VAZAMENTO NO REPARO DA DIREÇÃO VAZAMENTO NA BOMBA DO HIDRO
 FARÓIS DO LADO DIREITO QUEIMADO
 CORREIA DO SECA PALHA PRECISA TROCAR
 CORREIA DO ESPALHADOR PRECISA TROCAR -MONITOR ESTÁ QUEIMADO
 PARTE INDUSTRIAL DA COLHEITADEIRA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, PROBLEMA
 NO BLOCO DO COMANDO
 MÁQUINA COM PONTOS DE FERRUGEM A PLATAFORMA DESSA COLHEITADEIRA
 ESTÁ EM VILHENA-RO



LOTE**170****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	9690 FILDSTA II
CHASSI	9690379092
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	300CV
HORAS MOTOR	4632
HORAS TRILHA	3318
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	TABAPORÃ

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	PLATAFORMA ZERO. PRIMEIRA COLHEITA
MASSEY FERGUNSON	DRAPER	30	

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	4

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHA	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL
FUNCIONANDO	Dianteiros 3 Traseiros 3 ① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Faróis Dianteiros Funcionando SIM Faróis Traseiros Funcionando SIM Lanternas Funcionando SIM Luz de freio Funcionando SIM

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES SIM	PILOTO AUTOMÁTICO NÃO
Trincas SIM Ferrugem SIM Amassados SIM Pintura desbotada SIM Pintura com bolhas SIM Descascados SIM	ASSENTOS: BOM ESTADO BOM	PRÉ-DISPOSTO SIM
	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO SIM	OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- ROTOR BALANCEADO REVISADO
- MÁQUINA REVISADA NO INÍCIO DA SAFRA
- FOI TROCADO PAINEL DE CONTROLE
- HELICOIDE REVISADO DO TUBO DE DESCARGA
- FILTRO INTERNO E EXTERNO NOVO



LOTE**171****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	32 F ADVNCE
CHASSI	AAAC100ZUBS000270
ANO FAB.	2012
POTÊNCIA CV	200CV
HORAS MOTOR	1439
HORAS TRILHA	700
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	TABAPORÃ

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	
MASSEY FERGUSON	CARACOL	20	FLEXBLE 610/ BARRA DE CORTE MEIA VIDA/ DENTES DA GAIOLA EM BOM ESTADO/ PLACAS DESLIZANTES TODAS BOAS/HELICOIDE COM DESGATE MÉDIO/ OBS A COLHEITADEIRA NA PARTE DIANTEIRA RODADOS DE ESTEIRA , EM BOM ESTADO

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHA	SIM	ROTOR	NÃO

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL
VENTILANDO	Dianteiros 3 Traseiros 3 ① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Faróis Dianteiros Funcionando SIM Faróis Traseiros Funcionando SIM Lanternas Funcionando SIM Luz de freio Funcionando SIM

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	PILOTO AUTOMÁTICO
Trincas SIM Ferrugem SIM Amassados SIM Pintura desbotada SIM Pintura com bolhas SIM Descascados SIM	SIM	NÃO
	ASSENTOS: BOM ESTADO BOM	PRÉ-DISPOSTO SIM
	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO SIM	OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- MÁQUINA RESERVA DA FAZENDA
- FOI REVISADA ANTES DA COLHEITA
- PAINEL FOI RESETADO
- POSSUI CARENAGEM LATERAIS



LOTE**173****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	9795
CHASSI	9795590144
ANO FAB.	2020
POTÊNCIA CV	450 CV
HORAS MOTOR	2688.7
HORAS TRILHA	1861.59
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	TABAPORÃ

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	
MASSEY FERGUNSON	DRAPER	40	BARRA DE CORTE MEIA VIDA/ DENTES DA GAIOLA OK/COM SISTEMA DE TRANSPORTE DA PLATAFORMA

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	4

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHA	NÃO	ROTOR	SIM

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL																
VENTILANDO	<table border="1"> <tr><td>Dianteiros</td><td>3</td></tr> <tr><td>Traseiros</td><td>3</td></tr> </table> ① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Dianteiros	3	Traseiros	3	<table border="1"> <tr> <td>Faróis Dianteiros</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Faróis Traseiros</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Lanternas</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Luz de freio</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> </table>	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM	Lanternas	Funcionando	SIM	Luz de freio	Funcionando	SIM
Dianteiros	3																	
Traseiros	3																	
Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM																
Faróis Traseiros	Funcionando	SIM																
Lanternas	Funcionando	SIM																
Luz de freio	Funcionando	SIM																

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	PILOTO AUTOMÁTICO														
<table border="1"> <tr><td>Trincas</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Ferrugem</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Amassados</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Pintura desbotada</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Pintura com bolhas</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Descascados</td><td>SIM</td></tr> </table>	Trincas	SIM	Ferrugem	SIM	Amassados	SIM	Pintura desbotada	SIM	Pintura com bolhas	SIM	Descascados	SIM	<table border="1"> <tr><td>SIM</td></tr> </table>	SIM	<table border="1"> <tr><td>NÃO</td></tr> </table>	NÃO
Trincas	SIM															
Ferrugem	SIM															
Amassados	SIM															
Pintura desbotada	SIM															
Pintura com bolhas	SIM															
Descascados	SIM															
SIM																
NÃO																
	<table border="1"> <tr><td>ASSENTOS: BOM ESTADO</td><td>BOM</td></tr> </table>	ASSENTOS: BOM ESTADO	BOM	<table border="1"> <tr><td>PRÉ-DISPOSTO</td><td>SIM</td></tr> </table>	PRÉ-DISPOSTO	SIM										
ASSENTOS: BOM ESTADO	BOM															
PRÉ-DISPOSTO	SIM															
	<table border="1"> <tr><td>ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO</td><td>SIM</td></tr> </table>	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	<table border="1"> <tr><td>OBSERVAÇÕES</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	OBSERVAÇÕES											
ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM															
OBSERVAÇÕES																

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- MÁQUINA REVISADA ANTES DA COLHEITA
- RETROVISOR ELÉTRICO
- TURBO DE DESCARGA OK



LOTE**174****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	9795 TRIDENT
CHASSI	9795608166
ANO FAB.	2021
POTÊNCIA CV	450
HORAS MOTOR	2387.88
HORAS TRILHA	1638.68
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	TABAPORÃ

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	REVISAR CORREIA DRAPER/ BARRA DE CORTE MEIA VIDA/ DENTES DA GAIOLA FAZER REVISÃO/ COM SISTEMA DE TRANSPORTE DA PLATAFORMA
MASSEY FERGUNSON	DRAPER	35	

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	8

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHA	NÃO	ROTOR	SIM

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL																
FUNCIONANDO	<table border="1"> <tr><td>Dianteiros</td><td>3</td></tr> <tr><td>Traseiros</td><td>3</td></tr> </table> ① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente	Dianteiros	3	Traseiros	3	<table border="1"> <tr> <td>Faróis Dianteiros</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Faróis Traseiros</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Lanternas</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Luz de freio</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> </table>	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM	Lanternas	Funcionando	SIM	Luz de freio	Funcionando	SIM
Dianteiros	3																	
Traseiros	3																	
Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM																
Faróis Traseiros	Funcionando	SIM																
Lanternas	Funcionando	SIM																
Luz de freio	Funcionando	SIM																

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	PILOTO AUTOMÁTICO														
<table border="1"> <tr><td>Trincas</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Ferrugem</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Amassados</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Pintura desbotada</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Pintura com bolhas</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Descascados</td><td>SIM</td></tr> </table>	Trincas	SIM	Ferrugem	SIM	Amassados	SIM	Pintura desbotada	SIM	Pintura com bolhas	SIM	Descascados	SIM	<table border="1"> <tr><td>SIM</td></tr> </table>	SIM	<table border="1"> <tr><td>NÃO</td></tr> </table>	NÃO
Trincas	SIM															
Ferrugem	SIM															
Amassados	SIM															
Pintura desbotada	SIM															
Pintura com bolhas	SIM															
Descascados	SIM															
SIM																
NÃO																
<table border="1"> <tr><td>ASSENTOS: BOM ESTADO</td><td>BOM</td></tr> </table>	ASSENTOS: BOM ESTADO	BOM	<table border="1"> <tr><td>SIM</td></tr> </table>	SIM	<table border="1"> <tr><td>SIM</td></tr> </table>	SIM										
ASSENTOS: BOM ESTADO	BOM															
SIM																
SIM																
<table border="1"> <tr><td>ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO</td><td>SIM</td></tr> </table>	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		<table border="1"> <tr><td>OBSERVAÇÕES</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	OBSERVAÇÕES											
ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM															
OBSERVAÇÕES																

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

-MÁQUINA REVISADA ANTES DA COLHEITA
 -TUBO DA DESCARGA OK
 -RETROVISOR ELETRICO



LOTE**176****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****COLHEITADEIRA**

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	9795 AXIAL
CHASSI	9795608163
ANO FAB.	2021
POTÊNCIA CV	415/450 CV
HORAS MOTOR	2139.26
HORAS TRILHA	1514.62
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	TABAPORÃ

**PLATAFORMA**

MARCA	TIPO	TAMANHO	
MASSEY FERGUSON	DRAPER	40	- BARRA DE CORTE EM BOM ESTADO / DENTES DA GAIOLA OK/ PLACAS DESLIZANTES OK/ COM SISTEMA DE TRANSPORTE DA PLATAFORMA

EMBREGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	4

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHA	NÃO	ROTOR	SIM

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS	ELÉTRICA GERAL																
FUNCIONANDO	<table border="1"> <tr><td>Dianteiros</td><td>3</td></tr> <tr><td>Traseiros</td><td>3</td></tr> </table> <p>① Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente</p>	Dianteiros	3	Traseiros	3	<table border="1"> <tr> <td>Faróis Dianteiros</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Faróis Traseiros</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Lanternas</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Luz de freio</td> <td>Funcionando</td> <td>SIM</td> </tr> </table>	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM	Lanternas	Funcionando	SIM	Luz de freio	Funcionando	SIM
Dianteiros	3																	
Traseiros	3																	
Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM																
Faróis Traseiros	Funcionando	SIM																
Lanternas	Funcionando	SIM																
Luz de freio	Funcionando	SIM																

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	PILOTO AUTOMÁTICO														
<table border="1"> <tr><td>Trincas</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Ferrugem</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Amassados</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Pintura desbotada</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Pintura com bolhas</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Descascados</td><td>SIM</td></tr> </table>	Trincas	SIM	Ferrugem	SIM	Amassados	SIM	Pintura desbotada	SIM	Pintura com bolhas	SIM	Descascados	SIM	<table border="1"> <tr><td>SIM</td></tr> </table>	SIM	<table border="1"> <tr><td>NÃO</td></tr> </table>	NÃO
Trincas	SIM															
Ferrugem	SIM															
Amassados	SIM															
Pintura desbotada	SIM															
Pintura com bolhas	SIM															
Descascados	SIM															
SIM																
NÃO																
	<table border="1"> <tr><td>ASSENTOS: BOM ESTADO</td><td>BOM</td></tr> </table>	ASSENTOS: BOM ESTADO	BOM	<table border="1"> <tr><td>PRÉ-DISPOSTO</td><td>SIM</td></tr> </table>	PRÉ-DISPOSTO	SIM										
ASSENTOS: BOM ESTADO	BOM															
PRÉ-DISPOSTO	SIM															
	<table border="1"> <tr><td>ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO</td><td>SIM</td></tr> </table>	ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	<table border="1"> <tr><td>OBSERVAÇÕES</td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	OBSERVAÇÕES											
ALAVANCA/PEDAIS FUNCIONANDO	SIM															
OBSERVAÇÕES																

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- MÁQUINA REVISADA ANTES DA COLHEITA
- RETROVISOR ELÉTRICO



LOTE

210

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

LINHA AMARELA

MARCA

LIU GONG

MODELO

CLG 6210E

CHASSI

LGJ6210ECSR06916

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SORRISO



ROLO COMPACTADOR

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

HORAS 8,4
MÁQUINA ZERO DE PÁTIO



LOTE**221****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****LINHA AMARELA****MARCA**

FIATALLIS

MODELO

FD 170

CHASSI

-

ANO

2005

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

TABAPORÃ

**TRATOR****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- ACOMPANHA O GARFO FRONTAL - MOTOR CUMMIS - COMPRIMENTO DA LÂMINA 3.700MM E ALTURA 1.100MM
- VAZAMENTO NOS CANOS DO BICO DA BOMBA INJETORA - FACÃO MEIA VIDA - PINTURA ORIGINAL COM DESGASTE DO TEMPO - TRANSMISSÃO SEM VAZAMENTO - MOTOR SEM VAZAMENTO



LOTE**230****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****LINHA AMARELA****MARCA**

LIU GONG

MODELO

CPCD 25

CHASSI

CLG2000ZAST90253

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

TABAPORÃ

**EMPILHADEIRA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

POTÊNCIA DO MOTOR 57 CV
HORAS DE MOTOR 15,7
CILINDROS 4
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA -CAPACIDADE DE PESO 2500
- ELEVAÇÃO DA TORRE 4,70 ALTURA



LOTE**238****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****LINHA AMARELA**

MARCA

LIU GONG

MODELO

ROLO

CHASSI

LGJ6612TRR065857

ANO

2024

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO NOVO DOS PARECIS

**ROLO COMPACTADOR****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- MOTOR CUMINS 124 VC
- PESO OPERACIONAL 4,5 LITROS
- 2 TURBINAS - 2 PNEUS 23.1-26
- HORAS 9,7 - MÁQUINA ZERO DE PÁTIO



LOTE

252

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

LINHA AMARELA

MARCA

HUBER WARCO

MODELO

205

CHASSI

ANO

1980

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO



MOTONIVELADORA

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

HORAS 122,8



LOTE**260****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

OPTIMAS

MODELO

T22

CHASSI**ANO**

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO**PAVIMENTADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

HORAS 439

TRAÇÃO 4X2

POTÊNCIA: 20,1 CV

MOTOR DIESEL, 3 CILINDROS, REFRIGERADO A ÁGUA.

A OPTIMAS T22 É UMA MÁQUINA PAVIMENTADORA DE INTERTRAVADOS ALEMÃ, COMPACTA E ÁGIL, PROJETADA PARA ALTA PRODUTIVIDADE EM OBRAS DE PEQUENO A GRANDE PORTE, CAPAZ DE ASSENTAR MAIS DE 70

POR HORA. COM OPERAÇÃO POR JOYSTICK, REDUZ A MÃO DE OBRA, FACILITANDO O TRABALHO, MELHORANDO A ERGONOMIA E GARANTINDO PRECISÃO NO ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO.



LOTE**301****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA**

MARCA

BALDAN

MODELO

SPDEEXP 5000

CHASSI

61060395015001

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARAMT



PLANTADEIRA

SEMEADEIRA

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- COM SISTEMA FOTOSYSTEM.
- SPEED BOX.
- ALGUNS TELESCÓPIOS ESTÃO QUEBRADOS.
- ALGUMAS ÁREAS COM FERRUGEM DEVIDO AO TEMPO PARADO, EXIGE UMA REVISÃO.
- ESTADO DE CONSERVAÇÃO REGULAR.



LOTE**302****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA****MARCA**

MASSEY FERGUSON

MODELO

MF 713 HF

CHASSI

MF71451034

ANO

NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA/MT

**PLANTADEIRA****PLANTADEIRA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- LINHAS 11X50
- PLANTADEIRA COM 11 LINHAS.
- FALTAM 03 DISCOS DE CORTE.
- DOSADOR DE ADUBO FERTI SYSTEM.
- CAIXA DE SEMENTES CENTRAL.
- SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES A VÁCUO.
- 04 DOSADORES DE SEMENTES QUEBRADOS.
- PLANTADEIRA PRECISA DE REVISÃO COMPLETA, FALTAM COMPONENTES.



LOTE**304****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA****MARCA**

MASSEY FERGUSON

MODELO

MF 514 HF 45

CHASSI

CX05458874

ANO

2014

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA/MT

**PLANTADEIRA****PLANTADEIRA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- NÚMERO DE LINHAS: 13 LINHAS X 45 CM
- PLANTADEIRA COM DISCOS DE CORTE DE 20 POLEGADAS EM BOM ESTADO.
- MARGAS DE FERRUGEM PELO CHASSI.
- DOSADOR A VÁCUO.
- ADUBO FERTISYSTEM SEM ROSCA SEM FIM.
- 6 PNEUS EM BOM ESTADO.
- DISCO DUPLO DE ADUBO.
- SUPORTE RODA LIMITADORA DE PROFUNDIDADE QUEBRADO DA LINHA 08.



LOTE 306A

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

PLANTADEIRA

MARCA

JOHN DEERE

MODELO

2130 CCS

CHASSI

ICQ2130AHA0000038

ANO

NÃO TEM

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SINOP



PLANTADEIRA

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- DISCO DE CORTE ONDULADO DE 18" MEU VIDA
- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES À VÁCUO
- QUANTIDADES DE LINHAS 15/45
- SISTEMA MECÂNICO -CORRENTE E CATRACA PRECISA DE REVISÃO -ESPAÇAMENTO DE ROSCA DE FERTILIZANTES 2"
- DOSADOS ESTÃO EM BOM ESTADO
- MARCADOR DE PRESSÃO À VÁCUO -MANGUEIRAS HIDRÁULICAS FAZER REVISÃO
- CABEÇALHO DE ENGATE COM REGULAGEM DE ALTURA



LOTE**311****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

MASSEY FERGUSON

MODELO

MF 511 11 X 45

CHASSI**ANO**

2016

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARAM/MT

**PLANTADEIRA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- CAIXA DE FERTILIZANTES, DOSADOR FERTISYSTEM
- CAIXA DE SEMENTES SUSPensa.
- DOSADOR DE SEMENTES MECÂNICO.
- PLANTADEIRA EM BOM ESTADO.
- OBS.: TROCAR DISCOS DE ADUBO, REVISAR SISTEMA MECÂNICO.



LOTE**314****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA****MARCA**

MASSEY FERGUSON

MODELO

MF517 M45

CHASSI

CX05400845

ANO

2014

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARAMT

**PLANTADEIRA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- CAIXAS DE ADUBO, FERTYSISTEM.
 - CAIXA DE SEMENTES SUSPensa, DOSADOR DE SEMENTE MECÂNICO
 - MAQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
- REVISÃO GERAL



LOTE**315****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA**

MARCA

KUHN

MODELO

PG1100

CHASSI

KBRA1045H81C00117

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARAMT

**PLANTADEIRA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- LINHAS: 10 LINHAS 50CM
 - CAIXAS DE ADUBO, FERTYSISTEM.
 - CAIXA DE SEMENTES SUSPensa, DOSADOR DE SEMENTE MECÂNICO
 - MAQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
- REVISÃO NOS DISCOS DE CORTE, ADUBO E SEMENTE.



LOTE**316****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA**

MARCA

KUNN

MODELO

PG1100

CHASSI

KBRA1045180C00116

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA/MT

**PLANTADEIRA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- CAIXAS DE ADUBO, FERTYSISTEM.
 - CAIXA DE SEMENTES SUSPensa, DOSADOR DE SEMENTE MECÂNICO
 - MAQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
- REVISÃO NOS DISCOS DE CORTE, ADUBO E SEMENTE.



LOTE**317****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA**

MARCA

TATU

MODELO

USAP SUPREMA

CHASSI

USAPSUP011144007601

ANO

NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA

**PLANTADEIRA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

30 LINHAS - CAIXA DE SEMENTES SUSPENSA
- DOSADOR DE SEMENTES TATU
- AUTO TRANSPORTAVEL
REVISAR EM TODOS OS COMPONENTES HIDRÁULICOS E MECÂNICOS.



LOTE**324****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA****MARCA**

SEMEATO

MODELO

SOL TOWER 13

CHASSI

1010A883A

ANO

NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO**PLANTADEIRA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

A PLANTADEIRA DE ARRASTO SEMEATO SOL TOWER 13 É EQUIPADA COM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E FERTILIZANTES, CHASSI REFORÇADO E ESTRUTURA ROBUSTA, GARANTINDO EFICIÊNCIA, PRECISÃO E CONFIABILIDADE NO ANTO.



LOTE**327****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA****MARCA**

MASSEY FERGUSON

MODELO

517 HF45

CHASSI

MF51008463

ANO

2011

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARAM/T

**PLANTADEIRA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

LINHAS: 15X50CM DISCO DUPLO DE ADUBO TEM, MAS NÃO ESTÃO MONTADOS
TAMPAS DAS PIPOQUEIRAS DESMONTADAS DENTRO DA CAIXA DE ADUBO
PINTURA DESBOTADA
DISCOS DE SEMENTE EM BOM ESTADO
DOSADOR A VÁCUO
SENSOR DE SEMENTE ESTÁ SEM MONITOR



LOTE**334****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA**

MARCA STARA

MODELO ABSOLUTA

CHASSI 00/0135

QUANTIDADE DE LINHAS

COM 26 LINHAS

CONDIÇÃO

USADO

ANO LOCALIZAÇÃO

2013 TABAPORÃ



DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

DISCO DE CORTE

DISCO 22"

MONITOR DE PLANTIO

COM MONITOR

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

ACIONAMENTO DO SISTEMA

CORRENTE/CARDAN

OPCIONAIS

MARCADOR DE LINHAS
MECÂNICO

NÃO

MARCADOR DE LINHAS
HIDRÁULICO

NÃO

TANQUE DE
INOCULAÇÃO

NÃO

CAIXA DE
PASSAGEM

NÃO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- PLANTADEIRA STARA ABSOLUTA COM 26 DISCOS DE CORTE DE 22", COM ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DE 0,50 CM
- COM DISCO DUPLO NO SENSOR
- COM SENSOR DE SEMENTES
- DISTRIBUIÇÃO MECÂNICA VIA CARDAN E CORRENTE
- MODO TRANSPORTE NO HIDRÁULICO -COM 6 PNEUS EM BOM ESTADO
- COM DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES NA PIPOQUEIRA -CABEÇALHO HIDRÁULICO -COM RESFRIADOR DE ÓLEO HIDRÁULICO -EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO, FUNCIONANDO -MANGUEIRAS DA PIPOQUEIRAS TUDO NOVO
- CAIXA DE SEMENTES EM BOM ESTADO
- FAZER REVISÃO PERIÓDICA



LOTE**335****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA**

MARCA PLANTI CENTER

MODELO URUTU G-1/21/19

CHASSI FR 001

QUANTIDADE DE LINHAS

21 LINHAS

CONDIÇÃO

USADO

ANO

LOCALIZAÇÃO

NOVA FRONTEIRA



DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

DISCO DE CORTE

DISCOS COM 22"

MONITOR DE PLANTIO

NAO

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

ACIONAMENTO DO SISTEMA

CORRENTE/CARDAN

OPCIONAIS

MARCADOR DE LINHAS
MECÂNICO

NÃO

MARCADOR DE LINHAS
HIDRÁULICO

SIM

TANQUE DE
INOCULAÇÃO

NÃO

CAIXA DE
PASSAGEM

NÃO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- PLANTADEIRA COM 21 LINHAS, ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS DE 0,50 CM
- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES POR GRAVIDADE
- PLANTADEIRA MECÂNICA VIA CORRENTE
- CAIXA DE SEMENTES TIPO PIPOQUEIRA
- DUSCI DE CORTE COM 22"
- COM MARCADOR DE LINHAS NO HIDRÁULICO -COM 4 PNEUS GIRATÓRIOS PARA TRANSPORTES, COM LEVANTAMENTO HIDRÁULICO. EM BOM ESTADO
- COM 8 PNEUS BONS NO MÓDULO PLANTIO
- PRECISA FAZER UMA REVISÃO COMPLETA NO EQUIPAMENTO
- TEM TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES



LOTE**336****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA**

MARCA MASSEY FERGUSON

MODELO MF322

CHASSI MF 030011996

QUANTIDADE DE LINHAS

17 DISCOS

CONDIÇÃO

USADO

ANO

LOCALIZAÇÃO

NOVA FRONTEIRA

**DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES**

DISCO DE CORTE

DISCO DE 20"

MONITOR DE PLANTIO

NAO

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

ACIONAMENTO DO SISTEMA

CORRENTE/CARDAN

OPCIONAISMARCADOR DE LINHAS
MECÂNICO

NÃO

MARCADOR DE LINHAS
HIDRÁULICO

NÃO

TANQUE DE
INOCULAÇÃO

NÃO

CAIXA DE
PASSAGEM

NÃO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- EQUIPAMENTO COM 17 LINHAS, COM 0,40 DE ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS -CAIXA CENTRAL SÓ SEMENTES
- EQUIPAMENTO TOTALMENTE MECÂNICO
- CABEÇALHO COM SISTEMA HIDRÁULICO - MANGUEIRAS DO HIDRÁULICO ESTÃO RESSECADAS
- COM VÁRIOS PONTOS DE CORROSÃO -EQUIPAMENTO PRECISA FAZER REVISÃO COMPLETA



LOTE**337****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA**

MARCA MASSEY FERGUSON

MODELO MF515

CHASSI 500CX05451035

QUANTIDADE DE LINHAS

15 LINHAS

CONDIÇÃO

USADO

ANO

LOCALIZAÇÃO

2014

NOVA FRONTEIRA



DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

DISCO DE CORTE

DISCO DE 22"

MONITOR DE PLANTIO

COM MUNITOR MF

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

ACIONAMENTO DO SISTEMA

CORRENTE/CARDAN

OPCIONAIS

MARCADOR DE LINHAS
MECÂNICO

NÃO

MARCADOR DE LINHAS
HIDRÁULICO

NÃO

TANQUE DE
INOCULAÇÃO

NÃO

CAIXA DE
PASSAGEM

NÃO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

-CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PIPOQUEIRA, COM SENSOR DE SEMENTES
 -COM 15 LINHAS , ESPAÇAMENTO 0,45 CM ENTRE LINHAS - DISTRIBUIÇÃO DAS SEMENTES POR GRAVIDADE -TOTALMENTE MECÂNICA TOCADA VIA CORRENTES
 - CABEÇALHO HIDRÁULICO -PNEUS EM BOM ESTADO -SUBSTITUIR MANGUEIRAS DAS SEMENTES - EQUIPAMENTO 100% REVISADO



LOTE**338****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA**

MARCA MASSEY FERGUSON

MODELO MF SÉRIE 700

CHASSI MF2623773

QUANTIDADE DE LINHAS

17 LINHAS

CONDIÇÃO

USADO

ANO

LOCALIZAÇÃO

NOVA FRONTEIRA



DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

DISCO DE CORTE

17 COM 22"

MONITOR DE PLANTIO

COM MONITOR DE PLANTIO 20/20 MASSEY FERGUSON

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

VACUO

ACIONAMENTO DO SISTEMA

ELETRICO

OPCIONAIS

MARCADOR DE LINHAS
MECÂNICO

NÃO

MARCADOR DE LINHAS
HIDRÁULICO

NÃO

TANQUE DE
INOCULAÇÃO

NÃO

CAIXA DE
PASSAGEM

NÃO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- COM 17 LINHAS, 0,45 DE ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS
- SISTEMA PRECISION PLANTING
- MESMO SISTEMA DA PLANTADEIRA MOMENTUM
- MONITOR DE PLANTIO 20/20 MF
- TEM O V 7 V DRAYVE/ DESLIGAMENTO LINHA A LINHA
- RESERVATÓRIO DE ADUBO COM ROSCA DE 2"
- CABEÇALHO HIDRÁULICO - PNEUS EM ÓTIMO ESTADO
- EQUIPAMENTO 100% REVISADO



LOTE**350****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA**

MARCA

VENCE TUDO

MODELO

FLEXXA 20300 20 L X 45CM

CHASSI

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

**PLANTADEIRA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

PLANTADEIRA VENCE TUDO 20300 PNEUMÁTICA É UMA SEMEADORA DE GRÃOS GROSSOS, PARTE DA LINHA FLEXXA SEED, QUE SE DESTACA POR SUA CAPACIDADE DE TRANSPORTE RÁPIDO E COMPACTO, ALTA PRECISÃO GRAÇAS AOS DOSADORES PNEUMÁTICOS E CONTROLE ELETRÔNICO NA CABINE DO TRATOR, COM DESLIGAMENTO LINHA A LINHA. É PROJETADA PARA OTIMIZAR A OPERAÇÃO EM DIVERSAS LAVOURAS E FACILITAR O TRANSPORTE EM ESTRADAS RURAIS.



LOTE**361****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

SA5

CHASSI

1014407002001

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SINOP

**SEMEADORA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- FAZER REVISÃO COMPLETA
- ACIONAMENTO POR CORRENTE E CATRACA
- DISCOS DE CORTE DE 14" GASTOS
- SA-5000 SPEED BOX 24/17 SISTEMA DE DOSAGEM
- PRECISA DE TODOS OS MANGOTES DA CAIXA DE ADUBO
- RODANTES MEIA VIDA
- TROCAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS -VAZAMENTO NOS DOIS PISTÕES -VAZAMENTO NO VISOR DO REDUTOR NO LADO DIREITO
- TROCAR ÓLEO DO LADO ESQUERDO
- CAIXA DE ADUBO E SEMENTES EM BOM ESTADO
- CABEÇALHO ADAPTADO NA PARTE TRASEIRA -TEM TABELAS DE ADUBO E SEMENTES



LOTE**374****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA**

MARCA	CASE
MODELO	1215 C
CHASSI	PRCY1215EGPD00665

QUANTIDADE DE LINHAS

15

CONDIÇÃO

USADO

ANO LOCALIZAÇÃO

2015 VILHENA

**DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES**

DISCO DE CORTE

ONDULADO DE 22"

MONITOR DE PLANTIO

CASE. TUDO CERTO

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

VACUO

ACIONAMENTO DO SISTEMA

CORRENTE/CARDAN

OPCIONAISMARCADOR DE LINHAS
MECÂNICO

NÃO

MARCADOR DE LINHAS
HIDRÁULICO

NÃO

TANQUE DE
INOCULAÇÃO

NÃO

CAIXA DE
PASSAGEM

NÃO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- PLANTADEIRA VI 15 LINHAS, COM DISCOS DE 22" COM ESPAÇAMENTO DE 0,45 CM ENTRE DISCOS
- CABEÇALHO MANUAL
- FETISYSTEM NO ADUBO
- COM PNEUMÁTICA NA SEMENTE
- COM 4 RODADAS EM BOM ESTADO - COM TABELA DE SEMENTES - EQUIPAMENTO PRONTO PARA TRABALHAR



LOTE**375****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****PLANTADEIRA**

MARCA STARA

MODELO PRINCESA TOP 18-20

CHASSI SEM INFORMAÇÕES

QUANTIDADE DE LINHAS

20

CONDIÇÃO

USADO

ANO LOCALIZAÇÃO

2021 VILHENA



DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

DISCO DE CORTE

ONDULADO 20" 20 UNIDADES

MONITOR DE PLANTIO

MONITOR STARA DE 20 LINHAS

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

VACUO

ACIONAMENTO DO SISTEMA

CORRENTE/CARDAN

OPCIONAIS

MARCADOR DE LINHAS
MECÂNICO

NÃO

MARCADOR DE LINHAS
HIDRÁULICO

NÃO

TANQUE DE
INOCULAÇÃO

SIM

CAIXA DE
PASSAGEM

NÃO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- PLANTADEIRA STARA COM 20 LINHAS DISCO DE 20" COMESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS DE 0,45 CM
- DESLIGAMENTOS LINHA A LINHA ORIGINAL STARA
- FALTA MANGUEIRAS DE ADUBO
- LIMITADOR PIVOTADO PLANO EM BOM ESTADO
- COMPACTADOR EM V EM BOM ESTADO
- COM 8 RODADOS DE TRANSPORTE EM BOM ESTADO
- SAFRA MAX 1000 LTS , COM TAXA VARIÁVEL - CABEÇALHO HIDRÁULICO - AUTO TRANSPORTÁVEL
- EQUIPAMENTO COM ALGUNS PONTOS DE FERRUGEM



LOTE**421****REMATE
AGROSHOP****Jumasa****VEÍCULO**

TIPO	CARRETA ENGATADA
MARCA	MERCEDES BENZ
MODELO	ACTROS 2651
VERSÃO	6X4
PLACA	BBT 5F38
ANO FAB.	2017/2018
KM	620649
COR	BRANCO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SORRISO

**ESTADO MECÂNICO**

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
---------------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

DESCRIÇÃO	FIRME, SEM FOLGA
------------------	------------------

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	SIM	CORREIA DENTADA	SIM
EMBREAGEM	SIM	SUSPENSÃO	SIM		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	SIM
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	TUDO CERTO	MULTIMIDIA	FUNCIONANDO
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
Lanternas	Funcionando	SIM
Luz de freio	Funcionando	SIM
Setas	Funcionando	SIM

OBSERVAÇÕES

-CARRETA GRANELEIRA 9 EIXOS RONDON- COM LONAS VINILONA PLACA RHI 4A29/ RHI 4A30
 -BARULHO NA BARRA DE DIREÇÃO FAZER REVISÃO -COMANDOS NO VOLANTE
 -POSSUI GELADEIRA NO VOLANTE
 -FAROL DIANTEIRO DIREITO QUEIMADO
 -LATARIA PEQUENO DESGASTE



LOTE

422

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

VEÍCULO

TIPO	CARRETA ENGATADA
MARCA	MERCEDES BENZ
MODELO	ACTROS 2651
VERSÃO	6X4
PLACA	BCO 5G85
ANO FAB.	2018/2019
KM	514528
COR	VERMELHO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SORRISO



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

DESCRIÇÃO	FIRME, SEM FOLGA
-----------	------------------

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	SIM	CORREIA DENTADA	SIM
EMBREAGEM	SIM	SUSPENSÃO	SIM		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	SIM
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	TUDO OK	MULTIMIDIA	FUNCIONANDO
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
Lanternas	Funcionando	SIM
Luz de freio	Funcionando	SIM
Setas	Funcionando	SIM

OBSERVAÇÕES

- CARRETA 9 EIXOS DOLI -ÓTIMO ESTADO
- CAÇAMBA RONDON-LONA FACIAL
- CAÇAMBA PLACA RHZ 9152/ RHZ 9155/RHZ9154
- PISCA TRASEIRA QUEIMADO
- PNEUS MEIA VIDA
- POSSUI TV NA CABINE
- REVISAR AR CONDICIONADO -REVISAR ABS REBOQUE



LOTE**425****REMATE
AGROSHOP****Jumasa****VEÍCULO**

TIPO	CARRETA ENGATADA
MARCA	VOLVO
MODELO	VOLVO 540 6X4
VERSÃO	6X4
PLACA	RRO 5G07
ANO FAB.	2022
KM	366612
COR	PRETA
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SORRISO

**ESTADO MECÂNICO**

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
---------------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

DESCRIÇÃO	FIRME, SEM FOLGA
------------------	------------------

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	SIM	CORREIA DENTADA	SIM
EMBREAGEM	SIM	SUSPENSÃO	SIM		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	SIM
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	TUDO CERTO	MULTIMÍDIA	FUNCIONANDO
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
Lanternas	Funcionando	SIM
Luz de freio	Funcionando	SIM
Setas	Funcionando	SIM

OBSERVAÇÕES

-RODO CAÇAMBA 9 EIXOS- DOLI ÓTIMO ESTADO
 -CAÇAMBA RONDON - LONA FACIAL
 -PNEUS BOM ESTADO
 -CAÇAMBA ANO 21/22- PLACA RHQ 9B76/ RHQ 9B77/ RHQ 9B79



LOTE

426

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

VEÍCULO

TIPO	CARRETA ENGATADA
MARCA	VOLVO
MODELO	VOLVO 540
VERSÃO	ENGATADA COM RODO CAÇAMBA
PLACA	SEE 8E17
ANO FAB.	2022
KM	338194
COR	BRANCO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SORRISO



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

DESCRIÇÃO	FIRME, SEM FOLGA
-----------	------------------

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	SIM	CORREIA DENTADA	SIM
EMBREAGEM	SIM	SUSPENSÃO	SIM		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	SIM
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	TUDO OK	MULTIMIDIA	FUNCIONANDO
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
Lanternas	Funcionando	SIM
Luz de freio	Funcionando	SIM
Setas	Funcionando	SIM

OBSERVAÇÕES

-RODO CAÇAMBA 9 EIXOS DOLI- ÓTIMO ESTADO
 -CAÇAMBA RONDON- LONA FACIAL
 -PNEUS MEIA VIDA
 -ANO DA CAÇAMBA 2020- PLACA BDZ0J64/ BDJ 0J65/ BDJ0J66
 -GELADEIRA OK



LOTE

427

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

VEÍCULO

TIPO	CARRETA ENGATADA
MARCA	VOLVO
MODELO	VOLVO 540 6X4
VERSÃO	CARRETA 6X4
PLACA	SEA 0H13
ANO FAB.	2022
KM	3311128
COR	BRANCO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SORRISO



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

DESCRIÇÃO	FIRME, SEM FOLGA
-----------	------------------

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	SIM	CORREIA DENTADA	SIM
EMBREAGEM	SIM	SUSPENSÃO	SIM		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	SIM
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	TUDO OK	MULTIMÍDIA	FUNCIONANDO
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
Lanternas	Funcionando	SIM
Luz de freio	Funcionando	SIM
Setas	Funcionando	SIM

OBSERVAÇÕES

-RODO CAÇAMBA 9 EIXOS DOLI- ÓTIMO ESTADO
 -PNEUS MEIA VIDA
 -CAÇAMBA ANO 22/23 PLACA SEB 5H30/ SEB 5H31/
 SEB 5H32
 -CAÇAMBA RONDON- LONA FÁCIL



LOTE

428

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

VEÍCULO

TIPO	CARRETA ENGATADA
MARCA	VOLVO
MODELO	FH 540
VERSÃO	6X4
PLACA	RQO OJ10
ANO FAB.	2021/2022
KM	364366
COR	AMARELA
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SORRISO



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

DESCRIÇÃO	FIRME, SEM FOLGA
-----------	------------------

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	SIM	CORREIA DENTADA	SIM
EMBREAGEM	SIM	SUSPENSÃO	SIM		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	SIM
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	TUDO OK	MULTIMIDIA	FUNCIONANDO
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
Lanternas	Funcionando	SIM
Luz de freio	Funcionando	SIM
Setas	Funcionando	SIM

OBSERVAÇÕES

- CAÇAMBA 9 EIXOS DOLI- ÓTIMO ESTADO
- CAÇAMBA RONDON LONA FACIAL
- CAÇAMBA ANO 21/22 PLACA RHR 5C42/ RHR 5C43/ RHR 5C46
- PNEUS MEIA VIDA
- CABINE ESTENDIDA ALTA
- POSSUI RÁDIO AMADOR
- FAROL ALTO QUEIMADO
- LUZ DE POSIÇÃO TRASEIRA QUEIMADA
- REVISAR AR CONDICIONADO



LOTE

429

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

VEÍCULO

TIPO	CARRETA ENGATADA
MARCA	VOLVO
MODELO	FH 540 6X4
VERSÃO	6X4
PLACA	SEE 8E17
ANO FAB.	2021/2022
KM	338194
COR	BRANCO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SORRISO



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

DESCRIÇÃO	FIRME, SEM FOLGA
-----------	------------------

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	SIM	CORREIA DENTADA	SIM
EMBREAGEM	SIM	SUSPENSÃO	SIM		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	SIM
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIIONANDO
PAINEL	TUDO CERTO	MULTIMIDIA	FUNCIIONANDO
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIIONANDO

ELÉTRICA GERAL

Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM
Lanternas	Funcionando	SIM
Luz de freio	Funcionando	SIM
Setas	Funcionando	SIM

OBSERVAÇÕES

- CARRETA 9 EIXOS DOLI ÓTIMO ESTADO
- CAÇAMBA RONDON LONA FACIAL
- CAÇAMBA PLACA BDZ 0J64/BDZ 0J65
- PNEUS MEIA VIDA
- PILOTO AUTOMÁTICO DE CRUZEIRO
- LUZ DE NEBLINA TRASEIRA COM DEFEITO
- TROCAR LÂMPADA DE RÉ DIREITA
- LUZ DE POSIÇÃO TRASEIRA ESQUERDA COM DEFEITO
- LUZ DE POSIÇÃO TRASEIRA DIRETA COM DEFEITO
- POSSUI COZINHA -POSSUI RÁDIO AMADOR



LOTE 506**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****AUTOPROPELIDO**

TIPO	PULVERIZADOR		
MARCA	JACTO		
MODELO	UNIPORT 2000 PLUS		
CHASSI	596390		
ANO	2012	POTÊNCIA CV	126
HORAS MOTOR	8220		
BARRAS (M)	27		
CAP. CALDA	2000		
ESP. BITOLA	BOM ESTADO		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO			



MATERIAL DO TANQUE	POLIETILENO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
--------------------	-------------	-----------------------	--

BARRAS

MATERIAL	ALUMÍNIO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO	SIM		
SESSÃO	NÃO	ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	-	PORTA-BICOS	QUADRIJET

TRANSMISSÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	MECÂNICA	SISTEMA DE TRANSMISSÃO	4X2	AJUSTE BITOLA	FIXA
PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO	MODELO			

MANGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO		ESTADO DAS MANGUEIRAS	BOM ESTADO
---------------	--	-----------------------	------------

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO		AR CONDICIONADO	VENTILANDO	SUSPENSÃO	SUSPENSÃO MOLA
------	--	-----------------	------------	-----------	----------------

ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			ALAVANCA / PEDAIS	
Dianteiros	3	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM	Funcionando	SIM
Traseiros	3	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM		
④ Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente		Lanternas	Funcionando	SIM	Luz de freio	Funcionando

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

LOTE AP204

REMATE AGROSHOP

Jumasa

AUTOPROPELIDO

TIPO	PULVERIZADOR		
MARCA	MONTANA		
MODELO	PARRUDA 2627		
CHASSI			
ANO	2009	POTÊNCIA CV	135
HORAS MOTOR	13936		
BARRAS (M)	24		
CAP. CALDA	2500		
ESP. BITOLA	-		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO			



MATERIAL DO TANQUE	FIBRA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
--------------------	-------	-----------------------	--

BARRAS

MATERIAL	-	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO	-		
SESSÃO	4	ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	-	PORTA-BICOS	NÃO POSSUI

TRANSMISSÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	MECÂNICA	SISTEMA DE TRANSMISSÃO	4X4	AJUSTE BITOLA	FIXA
PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO	MODELO			

MANGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO		ESTADO DAS MANGUEIRAS	-
---------------	--	-----------------------	---

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO		AR CONDICIONADO	-	SUSPENSÃO	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA
------	--	-----------------	---	-----------	----------------------------

ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			ALAVANCA / PEDAIS	
Dianteiros	3	Faróis Dianteiros	Funcionando	NÃO	Funcionando	SIM
Traseiros	3	Faróis Traseiros	Funcionando	NÃO		
④ Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente		Lanternas	Funcionando	NÃO	Luz de freio	Funcionando

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- QUADROS, BARRAS E CHASSI COM ALGUMAS PARTES ENFERRUJADAS.
- BATERIA NOVA.
- MOTOR COM PEQUENO VAZAMENTO.
- CAPACIDADE DE LEVANTE (KG): 4 X 2 SIMPLES
- VÃO LIVRE (M) 1,40 METROS.



LOTE**513****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****AUTOPROPELIDO**

TIPO	PULVERIZADOR		
MARCA	JACTO		
MODELO	UNI PORT 2000 PLUS		
CHASSI	669951		
ANO	2013	POTÊNCIA CV	126 CV
HORAS MOTOR	588.1		
BARRAS (M)	24.5		
CAP. CALDA	2000		
ESP. BITOLA	BOM ESTADO		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	NOVA FRONTEIRA		



MATERIAL DO TANQUE	POLIETILENO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	0.35
--------------------	-------------	-----------------------	------

BARRAS

MATERIAL	ALUMÍNIO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO	PISTÃO		
SESSÃO	7	ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0.35	PORTA-BICOS	4

TRANSMISSÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	MECÂNICA	SISTEMA DE TRANSMISSÃO	4X2	AJUSTE BITOLA	HIDRÁULICO
PILOTO AUTOMÁTICO	SIM	MODELO			

MANGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	ESTADO DAS MANGUEIRAS	BOM ESTADO
---------------	------------	-----------------------	------------

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	CABINADO	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	SUSPENSÃO	SUSPENSÃO MOLA
------	----------	-----------------	-------------	-----------	----------------

ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			ALAVANCA / PEDAIS		
Dianteiros	3	Faróis Dianteiros	Funcionando	NÃO	Funcionando	SIM	
Traseiros	3	Faróis Traseiros	Funcionando	NÃO			
④ Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente		Lanternas	Funcionando	SIM	Luz de freio	Funcionando	SIM

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- FAROL LADO ESQUERDO QUEBRADO - PAINEL DE CONTROLE MASTER CONTROL - JMC 1000/4
- OBS PAINEL DE CONTROLE COM LISTAS PRETAS. REVISAR
- CONTÉM FARÓIS DE LED ESTÃO OK
- EQUIPAMENTO COM PONTO DE CORROSÃO NAS BARRAS
- PONTEIRAS DAS BARRAS EM ALUMÍNIO. -BRAÇO DE FERRO POSSUI PONTOS DE FERRUGENS



LOTE**514****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

JACTO

MODELO

ADVANCE/VORTEX

CHASSI

385264

ANO

2002

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

NOVA FRONTEIRA

**PULVERIZADOR DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PULVERIZADOR DE ARRASTO JACTO MODELO ADVANCE PARA 3000 LTS
- COMPRIMENTOS DAS BARRAS 18,5 MTS, COM ESPAÇAMENTO DE BICOS DE 0,50 CM
- COM RODADOS DE 12.4/11-36. EM BOM ESTADO
- COM PRÉ MISTURADOR DE CALDA
- COM TANQUE DE ÁGUA LIMPA
- COMANDO DE OPERAÇÕES DE TRABALHO ELÉTRICO -TEM O CHICOTE PARA O MONITOR DE CABINE
- TRAÇÃO VIA CARDAN
- ABERTURA DE BARRAS MANUAL
- PRECISA FAZER REVISÃO DE BICOS E BARRAS
- TEM ALGUNS PONTOS DE CORROSÃO -TANQUE DE CALDA EM BOM ESTADO
- EQUIPAMENTO USADO COM DESGASTE DE PÁTIO



LOTE**515****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

JACTO

MODELO

ADVANCE 3000

CHASSI

03760F4

ANO

2002

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

NOVA FRONTEIRA

**PULVERIZADOR DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PULVERIZADOR DE ARRASTO JACTO, MODELO 3000, PARA 3000 LITROS - COMPRIMENTO DAS BARRAS 18,5 METROS
- ESPAÇAMENTO DE BICOS 0,50 CM
- COM RODADOS DE 12.4/11-38 EM BOM ESTADO
- COM PRÉ MISTURADOR DE CALDA
- COM RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO
- COMANDO DE OPERAÇÃO DE TRABALHO ELÉTRICO - TRAÇÃO VIA CARDAN
- ABERTURA DE BARRAS HIDRÁULICO -PRECISA FAZER REVISÃO DE BICOS E BARRAS
- ALGUNS PONTOS DE CORROSÃO -TANQUE DE CAUDA EM BOM ESTADO -SEM TANQUE DE ÁGUA LIMPA
- SEM CARDAN
- EQUIPAMENTO USADO COM DESGASTE DE PÁTIO



LOTE**516****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

IMEP

MODELO

IP 600

CHASSI

201102480

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

TABAPORÃ

**PULVERIZADOR PECUÁRIO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PULVERIZADOR PECUÁRIO DE 600 LTS
- COM 6 BICOS DE ASPERSÃO, SENDO 2 BICOS DE ALTA VAZÃO E 4 BICO LEQUE
- TOCADO VIA CARDAN
- BOMBA JACTO
- MANGUEIRA PARA APLICAÇÃO MANUAL PRECISA FAZER AJUSTES
- POSSUI TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL -COM MARCADOR DE PRESSÃO E REGISTRO DE REGULAGEM
- MARCADOR LATERAL PARA MEDIDAS
- EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO PRONTO PARA USO



LOTE**523****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

JACTO

MODELO

PJ-402

CHASSI

110594

ANO

2008

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARAM/T

**PULVERIZADOR MONTADO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PRODUTO NÃO ACOMPANHA BOMBA DE ASPERSÃO
- NÃO ACOMPANHA BARRAS.
- SEM COMANDOS.
- TANQUE EM BOM ESTADO.
- QUADRO COM PEQUENOS PONTOS DE FERRUGEM.



LOTE**524****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

VOLPATO

MODELO

17

CHASSI

395

ANO

2017

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA



2017

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- MANGUEIRAS ROMPIDAS.
- BOMBA SEM SINAIS DE VAZAMENTO.
- SEM SUPORTES
- COM CONTROLE DE LIBERAÇÃO DOS PRODUTOS.
- TANQUE EM BOM ESTADO.
- QUADRO COM SINAIS DE FERRUGEM / CORROSÃO.
- NÃO ACOMPANHAM BRAÇOS E MANGUEIRAS.



LOTE**525****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

ITÁLIA

MODELO

ITAPEC 600

CHASSI

150032016

ANO


2016

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA/MT

**PULVERIZADOR ACOPLADO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- TANQUE COM CAPACIDADE PARA 600 LITROS.
- PRODUTO ACOMPANHA SOMENTE TANQUE E CHASSI.
- SEM BARRAS.
- SEM COMANDO DE PULVERIZAÇÃO.
- SEM BOMBA ASPERSORA.



LOTE**526****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

IMAP

MODELO

IP600

CHASSI

1810583

ANO

2018

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA

**PULVERIZADOR PARA ACOPLAMENTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- COM RELÓGIO MARCADOR DE PRESSÃO.
- BOMBA COM VAZAMENTOS NO RETENTOR.
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS.
- SUPORTE COM MANGUEIRAS LATERAIS.
- CHAVE COM REGULAGEM DE PRESSÃO.
- MARCADOR DE NÍVEL.
- TANQUE EM BOM ESTADO. - SEM BRAÇOS DE PULVERIZAÇÃO.



LOTE**528****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

MICRON

MODELO

1000 CBT

CHASSI

14222

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA



IMPLEMENTO

PULVERIZADOR SULCO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- TANQUE INOCULANTE COM CAPACIDADE DE 1050 LITROS.
- SEM TAMPA.
- SEM BICOS PARA APLICAÇÃO.
- SOMENTE TANQUE E MOTOR ELÉTRICO.



LOTE**529****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

MICRON

MODELO

1050L

CHASSI

14261

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA/MT



IMPLEMENTO

PULVERIZADOR SULCO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- TANQUE COM CAPACIDADE DE 1050 LITROS.
- SEM BICOS PARA APLICAÇÃO.
- SOMENTE TANQUE E MOTOR ELÉTRICO.



LOTE**533****REMATE
AGROSHOP****Jumasa****AUTOPROPELIDO**

TIPO	PULVERIZADOR		
MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	SP 2500		
CHASSI	FRCY5250PMPC05041		
ANO	2021	POTÊNCIA CV	175CV
HORAS MOTOR	3205		
BARRAS (M)	27 MTS		
CAP. CALDA	2500 LTS		
ESP. BITOLA	BOM ESTADO		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	VILHENA-RO		



MATERIAL DO TANQUE	POLIETILENO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	0.5
---------------------------	-------------	------------------------------	-----

BARRAS

MATERIAL	FIBRA DE CARBONO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO	CENTRIFUGA		
SESSÃO	7	ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0.5	PORTA-BICOS	TRIJET

TRANSMISSÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	HIDROSTÁTICA	SISTEMA DE TRANSMISSÃO	4X4	AJUSTE BITOLA	HIDRÁULICO
PILOTO AUTOMÁTICO	SIM	MODELO			

MANGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	ESTADO DAS MANGUEIRAS	BOM ESTADO
----------------------	------------	------------------------------	------------

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	CABINADO	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	SUSPENSÃO	SUSPENSÃO MOLA
-------------	----------	------------------------	-------------	------------------	----------------

ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			ALAVANCA / PEDAIS	
Dianteiros	3	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM	Funcionando	SIM
Traseiros	3	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM		
④ Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente		Lanternas	Funcionando	SIM	Luz de freio	Funcionando NÃO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- BARRAS COM PONTOS DE FERRUGEM E SOLDAS. PRECISA FAZER REVISÃO - EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO



LOTE**534****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****AUTOPROPELIDO**

TIPO	DISTRIBUIDOR		
MARCA	STARA		
MODELO	HERCULES 5.0		
CHASSI	1322/STHD		
ANO	2013	POTÊNCIA CV	180
HORAS MOTOR	898.2		
BARRAS (M)	LARGURA TRABALHO ATÉ 36M		
CAP. CALDA	5 M³		
ESP. BITOLA	BOM ESTADO		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	SORRISO		

**MATERIAL DO TANQUE**

AÇO INOX

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

-

BARRAS**MATERIAL**

NÃO TEM BARRA

BOMBA DE PULVERIZAÇÃO

NÃO PULVERIZA

SESSÃO

NÃO TEM BICO

ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS

0

PORTA-BICOS

-

TRANSMISSÃO**EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO**

HIDROSTÁTICA

SISTEMA DE TRANSMISSÃO

4X4

AJUSTE BITOLA

HIDRÁULICO

PILOTO AUTOMÁTICO

SIM

MODELO**MANGUEIRAS****CLASSIFICAÇÃO**

NÃO POSSUI

ESTADO DAS MANGUEIRAS

NÃO POSSUI

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO**TIPO**

CABINADO

AR CONDICIONADO

VENTILANDO

SUSPENSÃO

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA

ESTADO DOS PNEUS

Dianteiros

2

Traseiros

2

ELÉTRICA GERAL

Faróis Dianteiros

Funcionando

SIM

Faróis Traseiros

Funcionando

SIM

Lanternas

Funcionando

SIM

Luz de freio

Funcionando

SIM

ALAVANCA / PEDAIS

Funcionando

SIM

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- PROBLEMA NA VÁLVULA SOLENÓIDE
- PRECISA DE HIGIENIZAÇÃO NA CABINE - MOTOR MWM
- FALTA GRADE E LATERAL FRONTAL



LOTE**536****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

JACTO

MODELO

COLUMBIA 2000

CHASSI

3306J7

ANO


NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUÍNA

**PULVERIZADOR DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PULVERIZADOR JACTO COM 18 MTS DE BARRA
- CAPACIDADE PARA 2000 LTS, RESERVATÓRIO SEM RESSECAMENTO.
- TANQUE À PARTE PARA ÁGUA POTÁVEL - PNEUS NOVOS
- ACIONADO POR REDUTOR JACTO, COM VAZAMENTOS NA JUNTA.
- REFORÇO NO CABEÇALHO ENTRE O REDUTOR E O TANQUE.
- FAZER REVISÃO NOS CABOS DE ABERTURA DAS BARRAS - BARRAS COM PONTEIRAS DE ALUMÍNIO, COM PONTOS DE REFORÇO SOLDADOS.
- NÃO ACOMPANHA PAINEL DE REGULAGEM - FAZER REVISÃO NAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS
- FAZER REVISÃO NOS BICOS
- BRAÇO DO LADO DIREITO COM CABO DE AÇO QUEBRADO
- EQUIPAMENTO PRECISA DE UMA REVISÃO GERAL



LOTE**537****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****AUTOPROPELIDO**

TIPO	PULVERIZADOR		
MARCA	MASSEY FERGUSON		
MODELO	9330		
CHASSI	9AGSO300KKR0003919330546835		
ANO	2019	POTÊNCIA CV	200
HORAS MOTOR	6615		
BARRAS (M)	32M		
CAP. CALDA	3 M ³		
ESP. BITOLA	BOM ESTADO		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	TABAPORÃ		

**MATERIAL DO TANQUE**

POLIETILENO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

2,7 A 3,3M

BARRAS**MATERIAL**

ALUMÍNIO

BOMBA DE PULVERIZAÇÃO

CENTRÍFUGA

SESSÃO

9

ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS

0.5

PORTA-BICOS

TRIJET

TRANSMISSÃO**EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO**

HIDROSTÁTICA

SISTEMA DE TRANSMISSÃO

4X4

AJUSTE BITOLA

HIDRÁULICO

PILOTO AUTOMÁTICO

SIM

MODELO**MANGUEIRAS****CLASSIFICAÇÃO**

HIDRÁULICA

ESTADO DAS MANGUEIRAS

BOM ESTADO

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO**TIPO**

CABINADO

AR CONDICIONADO

FUNCIONANDO

SUSPENSÃO

SUSPENSÃO MOLLA/PNEUMÁTICA

ESTADO DOS PNEUS

Dianteiros

3

Traseiros

3

ELÉTRICA GERAL

Faróis Dianteiros

Funcionando

SIM

Faróis Traseiros

Funcionando

SIM

Lanternas

Funcionando

SIM

Luz de freio

Funcionando

SIM

ALAVANCA / PEDAIS

Funcionando

SIM

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- VAZAMENTO NA PARTE DA BOMBA DE ASPERSÃO DO TANQUE - TROCAR REPARO DOS PISTÕES - SUSPENÇÃO FEITA RECENTE - BOMBA HYDRO / MANGUEIRA DAS BOMBAS NOVAS



LOTE**538****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****AUTOPROPELIDO**

TIPO	PULVERIZADOR		
MARCA	MASSEY FERGUSSON		
MODELO	9030		
CHASSI	AAA503000HEE003965		
ANO	2013	POTÊNCIA CV	200
HORAS MOTOR	10599		
BARRAS (M)	32		
CAP. CALDA	3 M³		
ESP. BITOLA	BOM ESTADO		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	TABAPORÁ		



MATERIAL DO TANQUE	POLIETILENO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	2,7M A 3,3M
---------------------------	-------------	------------------------------	-------------

BARRAS

MATERIAL	ALUMÍNIO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO	CENTRÍFUGA		
SESSÃO	9	ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0,50M	PORTA-BICOS	TRIJET

TRANSMISSÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	MECÂNICA	SISTEMA DE TRANSMISSÃO	4X4	AJUSTE BITOLA	HIDRÁULICO
PILOTO AUTOMÁTICO	SIM	MODELO			

MANGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	ESTADO DAS MANGUEIRAS	BOM ESTADO
----------------------	------------	------------------------------	------------

CABINE, PLATAFORMA E ILUMINAÇÃO

TIPO	CABINADO	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	SUSPENSÃO	SUSPENSÃO MOLLA/PNEUMÁTICA
-------------	----------	------------------------	-------------	------------------	----------------------------

ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			ALAVANCA / PEDAIS		
Dianteiros	2	Faróis Dianteiros	Funcionando	SIM	Funcionando	SIM	
Traseiros	3	Faróis Traseiros	Funcionando	SIM			
④ Substituir ② Atenção ③ Bom estado ④ Excelente		Lanternas	Funcionando	SIM	Luz de freio	Funcionando	SIM

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- TROCAR REPAROS DOS PISTÕES HIDRÁULICOS DAS BARRAS - TROCAR REPAROS DAS DISTRIBUIÇÕES DAS MANGUEIRAS DAS BARRAS DE ASPERSÃO
- MANGUEIRAS DA BOMBA TROCADAS RECENTE / BOMBA HYDRO



LOTE**539****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

ROTOPLASTYC

MODELO

1000

CHASSI

0001.25

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO**MISTURADOR DE CAUDA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- COM MOTOBOMBA À DIESEL
- POSSUI SISTEMA DUPLO DE AGITAÇÃO INTERNA
- MARCADOR DE NÍVEL
- COM MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO LATERAL
- SISTEMA ANTI VORTEX
- SUPORTE PARA BATERIA COM A BATERIA
- VOLUME 1000 LTS
- ALTURA 1,08 M
- LARGURA 1,22 M
- COMPRIMENTO 2,27 - PESO 240 KG
- MOTOR 13 VC
- MOTOBOMBA- 3" COM VAZÃO DE 750 LITROS POR MINUTO.



LOTE**540****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

JUMASA

MODELO

2000 LTS

CHASSI

19425

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA

**PULVERIZADOR DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- TANQUE COM 2000 LTS DE CAPACIDADE.
- COM CALIBRADOR.
- COROTE / TANQUE PARA ÁGUA POTÁVEL.
- MANGUEIRA PARA ACIONAMENTO COM CANHÃO DIRECIONADOR.



LOTE**541****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

JUMASA

MODELO

3000L

CHASSI

19757

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA

**PULVERIZADOR DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

COM REDUTOR, MOVIDO A CARDAN RUBEMAQ COM 75 L/MIN, 6,5 CV, 35 KGF/CM³, 540 RPM, COM MANGUEIRAS DE BOMBA ASPERSORA E BICO DE ASPERSÃO. COM 04 RODADOS. COM TANQUE/ COROTE PARA ÁGUA POTÁVEL.



LOTE**542****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

JUMASA

MODELO

2000L

CHASSI

20523

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA

**PULVERIZADOR DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

COM REDUTOR, MOVIDO A CARDAN RUBEMAQ COM 75 L/MIN, 6,5 CV, 35 KGF/CM³, 540 RPM, COM MANGUEIRAS DE BOMBA ASPERSORA E BICO DE ASPERSÃO. COM 04 RODADOS. COM TANQUE/ COROTE PARA ÁGUA POTÁVEL.



LOTE**601****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

VENCE TUDO

MODELO

BOCUDA 6910, 15L X 45

CHASSI

PM083904

ANO


2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA

**PLATAFORMA DE MILHO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PLATAFORMA COM 15 LINHAS X 45 CM DE ESPAÇAMENTO.
- EQUIPAMENTO NOVO, DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**602****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

MASSEY FERGUSON

MODELO

MF 3013L

CHASSI

713L357370

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA-MT

**PLATAFORMA DE MILHO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

PLATAFORMA DE MILHO COM 13 LINHAS.- HELICÓIDE GASTO.
PUXADORES GASTOS.- SINAIS DE FERRUGEM.
NECESSÁRIO REVISÃO HIDRÁULICA E MECÂNICA.
FERRO ADAPTADO NO CHASSI DA PLANTADEIRA.
FALTA CAPA LATERAL ESQUERDA.
CAPA LATERAL DIREITA QUEBRADA E RESSECADA.
DENTES COM SINAIS DE RESSECAMENTO



LOTE**605****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

INDUTAR

MODELO

MAGNA HIGHER

CHASSI

PM7720630623

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA-MT

**PLATAFORMA DE MILHO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

PLATAFORMA COM 17 LINHAS E 45CM DE ESPAÇAMENTO.
EQUIPAMENTO NOVO, COM DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**614****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

VENCE TUDO

MODELO

BOCUDA 5540 SERIE 08 11L X 50

CHASSI

PM08X0126

ANO

2023

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA



PLATAFORMA DE MILHO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

PLATAFORMA DE MILHO NOVA, DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**615****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

VENCE TUDO

MODELO

BOCUDA 5930 13 L X 45

CHASSI

-

ANO

2023

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA

**PLATAFORMA DE MILHO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PLATAFORMA DE MILHO VENCE TUDO BOCUDA 5930 13 L X 45
- DENTES DO VÍDEO APENAS DESENCAIXADOS.
- EQUIPAMENTO NOVO, DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**617****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

VENCE TUDO

MODELO

BOCUDA SÉRIE 08 15L X 45

CHASSI

PM08-4990

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA-MT

**PLATAFORMA DE MILHO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

A "BOCUDA SÉRIE 08 15 X 45" REFERE-SE A UMA PLATAFORMA PARA COLHEITA DE MILHO FABRICADA PELA EMPRESA BRASILEIRA VENCE TUDO, COM 15 LINHAS DE CORTE E ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS DE 45 CM.



LOTE**618****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

VENCE TUDO

MODELO

BOCUDA 4120 09L X 45CM

CHASSI

67243

ANO

2014

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA

**PLATAFORMA DE MILHO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PLATAFORMA DE MILHO COM 09 LINHAS E 45CM DE ESPAÇAMENTO.
- HELICÓIDE DESGASTADO.
- CHASSI COM FERRUGEM.
- PINTURA DESCASCANDO.
- PUXADORES E DENTES OK.
- NECESSÁRIO REVISÃO MECÂNICA E HIDRÁULICA.



LOTE**619****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

VENCE TUDO

MODELO

BOCUDA 5540 12L X 45CM

CHASSI

PM08X0032

ANO

2023/2023

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**PLATAFORMA DE MILHO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PLATAFORMA COM 12 LINHAS E 45CM DE ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS.
- BOCUDA SÉRIE 08.
- EQUIPAMENTO NOVO, DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**621****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

VENCE TUDO

MODELO

BOCUDA EAGLE 15L X 45

CHASSI

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARAM/MT



PLATAFORMA DE MILHO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- EQUIPAMENTO NOVO, DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**626****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

VALTRA

MODELO

FLEXIBLE

CHASSI

AP1105CAS000110

ANO

2008

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

VILHENA

**PLATAFORMA HEADER****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- TROCAR TODOS OS DENTES DO CARACOL
- FACAS DE CORTE MEIA VIDA FAZER REVISÃO - MANGUEIRAS HIDRÁULICAS RESSECADA - EQUIPAMENTO COM PONTOS DE CORROSÃO E FERRUGEM
- FAZER REVISÃO NO TUBO DO CARACOL
- CARENAGEM LADO ESQUERDO QUEBRADO - PLATAFORMA DE 30 PÉS
- PLATAFORMA PRECISA FAZER REVISÃO GERAL



LOTE**627****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

VENCE TUDO

MODELO

PM 10L

CHASSI

PM08X0122

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

BRASNORTE

**BOCUDA 5050****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PLATAFORMA DE MILHO PM 08X-10X50
- COM PEGA TALHÃO 10X50
- IMPLEMENTO ZERO DE PÁTIO



LOTE**628****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

INDUTAR

MODELO

MAGNA 15X50

CHASSI

PM7519350523

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

VILHENA

**PLATAFORMA DE MILHO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PLATAFORMA DE 15 LINHAS COM ESPAÇAMENTO DE 0,50CM
- EQUIPAMENTO ZERO, FOI USADA PARA DEMONSTRAÇÃO EM 50 HECTARES



LOTE**700****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

SÃO JOSÉ

MODELO

12000 LTS

CHASSI

AO8543-24

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SORRISO

**TANQUE AGRÍCOLA DE COMBATE A INCÊNDIO/MATA FOGO.****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO CARRETEL MANGUEIRA
TAMPA DE INSPEÇÃO PINTURA DESBOTADA

LOTE**701****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

ROTOPLASTYC

MODELO

124.870.CJ

CHASSI

0001.25

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SORRISO

**CONJUNTO PLATAFORMA ROLL ON INTERCAMIÁVEL****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- MISTURADOR DE CALDA
- COM MOTOBOMBA BUFFALO 13.0 PRO
- RESERVATÓRIO PARA LAVAR MÃOS - COM MARCADOR DE NÍVEL EXTERNO
- TANQUE COM CAPACIDADE PARA 12.000 LITROS
- PODE SER ADAPTADO EM CARRETA OU CAMINHÃO TRUCK.



LOTE**703****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

IMEP

MODELO

10000 LTS

CHASSI

ANO

NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARAM/T

**TANQUE VERTICAL****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

ESTES TANQUES SÃO CONHECIDOS NO MERCADO AGRÍCOLA POR SUA ROBUSTEZ E VERSATILIDADE NA LINHA DE IMPLEMENTO.
EQUIPAMENTO SEM USO, APENAS DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**704****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

ROTOPLASTYC

MODELO

124.853.CJ

CHASSI

0001.25

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SORRISO

**MISTURADOR DE CALDA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- SPEED MIX 7.0
- COM FUNÇÃO ADICIONAL DE COMBATE À INCÊNDIO
- COM BOMBA BUFFALO 13.0 PRO
- EQUIPAMENTO ZERO DE PÁTIO



LOTE**710****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

ANDRADE

MODELO

COMBOIO REBOQUE

CHASSI

CAN 257055 AB

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA-MT

**TANQUE DE ABASTECIMENTO CAPAC. DE 9500 LTS PARA ACOPLAMENTO EM CAMINHÃO 3/4****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

FINALIDADE: POSTO MÓVEL PARA DIESEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA E ÁGUA.

CAPACIDADE DE DIESEL: 9500 LITROS

ESTRUTURA: CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO, COM QUEBRA-ONDAS PARA EVITAR IMPACTO DA CARGA LÍQUIDA E TAMPA HERMÉTICA DE 450MM.

PARA ACOPLAMENTO EM CAMINHÃO 3/4

PINTURA: ESMALTE AUTOMOTIVO PU VERMELHO.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO

BOMBA DE DIESEL: BOMBA TAO 38 (ANDRADE) COM VAZÃO MÉDIA DE 80 A 120 LITROS POR MINUTO, COM MEDIDOR/TOTALIZADOR DE 3 DÍGITOS (INVOLÁVEL).

KIT DE LUBRIFICAÇÃO: INCLUI RESERVATÓRIOS DE 200 LITROS (PRESSURIZADOS) PARA ÓLEO LUBRIFICANTE E RESERVATÓRIO DE GRAXA DE 30KG.

CARRETÉIS: EQUIPADO COM 4 A 5 CARRETÉIS RETRÁTEIS PARA ÓLEO, GRAXA E AR COMPRIMIDO.

AR COMPRIMIDO: COMPRESSOR DE 20 PÉS COM RESERVATÓRIO DE 200 LITROS.

PRESSURIZAÇÃO: SISTEMA QUE ATENDE À NORMA NR13, IDEAL PARA LUBRIFICAÇÃO PRESSURIZADA.

ACIONAMENTO: MOTOR ESTACIONÁRIO A DIESEL.

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS: CAIXA DE FERRAMENTAS, CHASSI REFORÇADO, ILUMINAÇÃO NOTURNA, SUPORTE PARA EXTINTOR E SISTEMA DE FILTRAGEM DE ATÉ 5 MICRAS.



LOTE**712****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

IMEP

MODELO

12000 LTS

CHASSI

ANO

NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA/MT



IMPLEMENTO

TANQUE VERTICAL

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

O TANQUE VERTICAL IMEP DE 12.000 LITROS (TVI) É UM RESERVATÓRIO DE POLIETILENO PROJETADO PARA ALTA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, IDEAL PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL.



LOTE**714****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

ANDRADE

MODELO

-

CHASSI

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA/MT



PLATAFORMA BASE PARA TANQUE

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

BASE PARA TANQUE DE ÁGUA ANDRADE.



LOTE**715****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

ANDRADE

MODELO

TASP-51

CHASSI

ANO


2024

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA/MT



IMPLEMENTO

KIT BASE PARA TANQUE COM BOMBA

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

O KIT BASE TASP 51 ANDRADE É UM CONJUNTO MULTITAREFA DE USO AGRÍCOLA PROJETADO PARA ACOPLAMENTO EM CARRETAS TANQUES (DE 4.000L A 10.000L). É UM EQUIPAMENTO VERSÁTIL UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE DEJETOS LÍQUIDOS/UREIA, COMBATE A INCÊNDIOS DE PEQUENO PORTE, IRRIGAÇÃO E LIMPEZA DE MAQUINÁRIOS.



LOTE**716****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

TADEU

MODELO

CTA 10000

CHASSI

25595

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

TABAPORÃ

**TANQUE AGRÍCOLA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- COM 2 EIXOS, 4 PNEUS ZERO. 295/80R22,5
- EQUIPADO COM BOMBA ANDRADE MODELO TASP 51 ANO DE FABRICAÇÃO 07/2021, TOCADA NO HIDRÁULICO - EQUIPADO COM KIT BOMBEIRO
- EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO



LOTE 720

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

IMPLEMENTO

MARCA

ANDRADE

MODELO

CTD 12500

CHASSI

245969

ANO

2024

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA-MT



TANQUE CARRETA DISTRIBUIDORA.

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

TANQUE COM CAPACIDADE DE 12500 LITROS.
ÁGUA LIMPA, ÁGUA SUJA, CHORUME.
BOMBA LOBULAR, ACIONAMENTO HIDRÁULICO 4 POLEGADAS.
VAZÃO: 60.000 A 80.000 LITROS / HORA.
PONTEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO.- 2 EIXOS RODADOS SIMPLES, DIANTEIRO DIRECIONAL.
EIXOS TRASEIROS TAMBÉM COM PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO.
SUSPENSÃO EM MOLAS.
EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO



LOTE**721****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

SÃO JOSÉ

MODELO

10000

CHASSI

TVI00069400B00

ANO

2024

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA/MT

**TANQUE AGRÍCOLA DE COMBATE A INCÊNDIO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- RODADO ALTO FLUTUAÇÃO.
- TAMPA DE INSPEÇÃO TRASEIRA.
- BOMBA MOVIDA POR CARDAN.



LOTE**725****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

ROTOPLASTYC

MODELO

AGRÍCOLA

CHASSI

0012/24

ANO

2024

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO NOVO DOS PARECIS

**TANQUE AGRÍCOLA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- TANQUE AGRÍCOLA HORIZONTAL CAPACIDADE 10000 LITROS
- ESCADA LATERAL COM 5 DEGRAUS
- MANGUEIRA DE NÍVEL -PODE SER USADO PARA AGRICULTURA OU VEM COMO PARA COMBUSTÍVEL
- COM 2 REGISTROS SENDO 1 COM SAÍDA DE 4 POLEGADAS E OUTRO 2 POLEGADAS COM REDUÇÃO DE 0,5 POLEGADAS
- COM MANUAL DE INSTRUÇÃO
- KIT DE BICO PARA MANGUEIRA DE 3 POLEGADAS E REDUÇÃO DE ROSCA DE 4 POLEGADAS



LOTE**726****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

NVCRDE 52

CHASSI

61049736001001

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SORRISO

**GRADE NIVELADORA MISTA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE MISTA COM 4 DISCOS DENTADOS QUEBRADOS E 2 DISCOS LISOS QUEBRADOS
- ROSADOS EM BOM ESTADO
- 200MM ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS -REGULAGEM DE ALTURA DO RODADO
- MANGUEIRAS E HIDRÁULICO SEM VAZAMENTO



LOTE**727****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

ROTOPLASTYC/RYPRO

MODELO

TANQUE

CHASSI

0022/25

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SINOP

**TANQUE HORIZONTAL UE****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- TANQUE AGRÍCOLA DE 12.000 LITROS
- COM MARCADOR DE NÍVEL
- EQUIPAMENTO ZERO DE PÁTIO



LOTE**728****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

ROTOPLASTIC/RYPRO

MODELO

15.000L

CHASSI

0023/25

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SINOP

**TANQUE AGRÍCOLA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

TANQUE AGRÍCOLA 15.000 LITROS
MARCADOR DE NÍVEL
EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO



LOTE**729****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

NVFDE 720X22X200

CHASSI

603203320011001


ANO

2014

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO



GRADE NIVELADORA

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- DISCOS MISTOS DENTADOS E LISOS DE 22"
- COM 200 MM DE ESPAÇAMENTO
- COM 36 DISCOS CADA LADO
- FALTA PISTÃO DO LEVANTE DO RODADO
- FALTA MANGUEIRA HIDRÁULICA - GRADE 720X22X200



LOTE**730****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

TATU

MODELO

GNGH 11 X 22 X 195

CHASSI

COO2541

ANO

NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT

**GRADE NIVELADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

DISCO USADOS, ARTICULAÇÃO FUNCIONANDO



LOTE**732****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

TATU

MODELO

GNCR - 40X22

CHASSI

7945701

ANO

2003

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT

**GRADE NIVELADORA COM CONTROLE REMOTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

DISCOS DIANTEIROS PRECISAM SER TODOS SUBSTITUÍDOS E ALGUNS PNEUS TRASEIROS ESTÃO EM MAU ESTADO.
PINTURA DESBOTADA, FERRUGENS E ALGUMAS SOLDAS PRESENTES NO CHASSI.



LOTE**735****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

GTCR

CHASSI

61105459003005

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT

**GRADE ARADORA PESADA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

20X32
PINTURA DESBOTADA FERRUGEM PELO CHASSI
PNEU ALTA FLUTUAÇÃO



LOTE**739****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GASI- 360-28/40

CHASSI

1000021126

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT

**GRADE ARADORA PESADA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

28X34

PINTURA DESBOTADA PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO



LOTE 739A**REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GASI 360

CHASSI

1000021489

ANO


2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

BRASNORTE

**GRADE ARADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE ARADORA SANTA IZABEL COM 28 DISCOS, SENDO 14 FRONTAL E 14 TRASEIRO DE 34"
- DISCOS 28X34X360MM
- ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS 360MM
- ESTÁ SEM RASPADOR DE DISCOS MAIS SERÁ COLOCADO NA ENTREGA
- CABEÇALHO FLUTUANTE COM PISTÃO -COM 2 RODADOS FLUTUANTES ZERO
- IMPLEMENTO NOVO DE PÁTIO



LOTE**743****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GASI 360

CHASSI

100021089

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

BRASNORTE

**GRADE ARADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE DE ARADO SANTA IZABEL COM 28 DISCOS SENDO 12 FRONTAL E 12 TRASEIRO DE 34"
- DISCOS 24X34X360MM
- ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS 360MM
- COM RASPADORES DE DISCOS - CABEÇALHO FLUTUANTE COM PISTÃO - COM 2 RODADAS FLUTUANTES ZERO
- IMPLEMENTO ZERO DE PÁTIO



LOTE**743A****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GASI 24X34/17816

CHASSI

100001/7816

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO NOVO DOS PARECIS

**GRADE ARADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- DESCRIÇÃO GRADE ARADORA 24X34X360
- COM 2 LINHAS DE 12 DISCOS DENTADOS DE 34"
- COM RASPADORES DE DISCOS
- COM ESPAÇAMENTO DE 0,350MM ENTRE DISCOS, E 0,2 " DE DIÂMETRO DE EIXO
- CABEÇALHO COM LEVANTE DE PISTÃO -EQUIPAMENTO ZERO DE PÁTIO



LOTE**743B****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GASI 360-24

CHASSI

1000017815

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO NOVO DOS PARECIS

**GRADE ARADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- DESCRIÇÃO GRADE ARADORA 24X34X360
- COM 2 LINHAS DE 12 DENTADOS COM 34"
- COM ESPAÇAMENTO DE 0,350MM ENTRE DISCOS E 0,2 " DE DIÂMETRO DE EIXO -COM 2 PNEUS FLUTUANTES RADIAIS 400/60-15.5
- CABEÇALHO COM LEVANTE DE PISTÃO -EQUIPAMENTO ZERO DE PÁTIO



LOTE**748****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GASI 34X34X360 HD

CHASSI

1000021134

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

PONTES E LACERDA

**GRADE ARADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

GRADE COM 34 DISCOS DE 34 POLEGADAS, COM ESPAÇAMENTO DE 360 MM, LARGURA DE CORTE 5.440 MM, PESO MÉDIO 6.640 KG.
POTÊNCIA NECESSÁRIA NO TRATOR: DE 340 A 360 CV. PNEUS 400/60-15.5.



LOTE 748A**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GASI 360

CHASSI

1000019572

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

BRASNORTE

**GRADE DE ARADO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE SANTA IZABEL EXTRA LAGE DE 34 DISCOS SENDO 17 DISCOS FRONTAL E 17 DISCOS TRASEIRO DE 34"
- DISCOS 34X34X360MM
- ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS 360MM
- COM RASPADORES DE DISCOS - CABEÇALHO FLUTUANTE COM DOIS PISTÕES - COM QUATRO RODADOS FLUTUANTES ZERO
- IMPLEMENTO ZERO DE PÁTIO



LOTE**750****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

SPDE 24

CHASSI

162112516042001

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO



GRADE ARADORA

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- MODELO SODE 24C/DISCOS MISTOS DE 22"
- ESPAÇAMENTO DE DISCOS 200"
- DISCOS MISTOS SENTI NA FRENTE 12 DISCOS DENTADO E 12 DISCOS LISOS NA TRASEIRA
- TEM LIMPADOR DE DISCOS -ACOPLAMENTO DE 3 PONTOS
- CABEÇALHO COMPLETO
- TRAVA DE REGULAGEM DE ABERTURA DOS DISCOS



LOTE**751****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GNFSI 68

CHASSI

1000017826

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO**GRADE ARADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

NOVA DE PÁTIO
GRADE ARMADORA GNFSI 68X22X200
SENDO 34 DISCOS LISOS E 34 DISCOS DENTADOS
ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS 200MM
SISTEMA HIDRÁULICO ZERO
CABEÇALHO DE ENGATE FRONTAL E LATERAL



LOTE**752****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GNFSI 360-16

CHASSI

-

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO**GRADE ARADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

NOVA DE PÁTIO
GRADE ARADORA 360-16
SENDO 12X32
ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS 16X32X360MM
SISTEMA HIDRÁULICO ZERO
COM CONTROLE REMOTO



LOTE**753****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GNFSI 48

CHASSI

100019537

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO**GRADE NIVELADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

GRADE GNFI 48X22
NOVA DE PÁTIO
24 DISCOS DENTADOS E 24 DISCOS LISOS
ESPAÇAMENTO DE 20MM ENTRE OS DISCOS
SISTEMA HIDRÁULICO ZERO



LOTE**755****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

TATU

MODELO

GAPM

CHASSI

01020540036-5040

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO



IMPLEMENTO

GRADE ARADORA PESADA MECÂNICA

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- GRADE COM ABERTURA HIDRÁULICA.
- SEM RODADO PARA TRANSPORTE. (DE FÁBRICA).
- GRADE ARADORA PESADA MECÂNICA 18 X 30.
- DISCOS EM BOM ESTADO.
- PINTURA DESBOTADA.



LOTE**756****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

TATU

MODELO

GN - 60D X 22

CHASSI

C035272

ANO

NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**GRADE NIVELADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- NÃO POSSUI PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO ANO.
- ACOMPANHA CABEÇALHO.
- FALTAM 20 RASPA-DISCOS.
- ALGUNS DISCOS TORTOS, BEM GASTOS.
- GRADE COM DISCOS MISTOS, POSSUI DISCOS LISOS E DISCOS RECORTADOS.
- FALTA 01 DISCO.
- DISCOS PRECISAM SER TROCADOS OU REVISADOS.



LOTE**757****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GASI 360-32

CHASSI

1000015352

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT

**GRADE ARADORA PESADA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

32X34

GRADE NOVA PINTURA DESBOTADA PNEUS ALTA FLUTUAÇÃO



LOTE**760****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

BALDAN

MODELO

SNVAP 64D X 22

CHASSI

61072665035003

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO**GRADE SUPER NIVELADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE NIVELADORA MODELO SNVAP 64, COM 64 DISCOS DE 22 POLEGADAS, ARTICULADA, AUTO-TRANSPORTÁVEL, COM 04 PNEUS NOVOS, 04 PISTÕES, COMPLETA.



LOTE**761****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

SNVAP 68 D X 22

CHASSI

61072665036002

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA

**GRADE NIVELADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE NIVELADORA MODELO SNVAP 68, COM 68 DISCOS DE 22 POLEGADAS, ARTICULADA, AUTO-TRANSPORTÁVEL, COM 04 PNEUS NOVOS, 04 PISTÕES HIDRÁULICOS, CONTROLE REMOTO, COMPLETA



LOTE**763****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GASI 360-20 D X 34

CHASSI

1000016707

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA

**GRADE ARADORA PESADA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

A GRADE ARADORA PESADA SANTA IZABEL GASI 360-20 (20 DISCOS DE 34"), COM MODELOS DISPONÍVEIS EM 2021, É UM IMPLEMENTO DE ARRASTO PROJETADO PARA PREPARO PRIMÁRIO DE SOLO, INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS CULTURAIS (SOQUEIRAS) E REFORMA DE PASTAGENS. AQUI ESTÁ UM RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS BASEADAS EM MODELOS DESTA CATEGORIA:

CONFIGURAÇÃO: 20 DISCOS RECORTADOS DE 34 POLEGADAS, COM ESPAÇAMENTO DE 350MM E COM ESPESSURA DE 9,00 MM.

MODELO (GASI 360): A NOMENCLATURA 360 REFERE-SE À ROBUSTEZ E ESPAÇAMENTO, GARANTINDO ALTO RENDIMENTO EM ARAÇÃO PROFUNDA E OPERAÇÃO HEAVY DUTY.

APLICAÇÃO: IDEAL PARA ÁREAS COM GRANDE VOLUME DE MASSA VERDE E SOLOS DIFÍCEIS.

ESTRUTURA: CHASSIS ROBUSTO COM TRANSPORTE HIDRÁULICO E PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO (COMUM EM MODELOS 2021/2022 PARA FACILITAR O TRANSPORTE E CONTROLE DE PROFUNDIDADE).

COMPONENTES: MANCAIS A ÓLEO COM RETENTORES DE ALTA VEDAÇÃO, PROJETADOS PARA SUPORTAR IMPACTOS.

TRATOR RECOMENDADO: EXIGE TRATORES DE ALTA POTÊNCIA, GERALMENTE ACIMA DE 160-180 CV, DEVIDO AO PESO E TAMANHO DOS DISCOS.

PNEUS FLUTUANTES 400/60 - 15.5

COM RASPADORES DE DISCO.



LOTE**764****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

GASI 360-30 D X 34

CHASSI

1000012218

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**GRADE ARADORA PESADA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE ARADORA GASI 360-30, COM 30 DISCOS DE 34 POLEGADAS, ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DE 360 MM, COM CONTROLE REMOTO, PNEUS NOVOS COM AGARRADEIRAS, 03 PISTÕES, COM TODOS OS DISCOS E LIMPADORES EM BOM ESTADO DE TRABALHO. PISTÕES E MANGUEIRAS NÃO POSSUEM VAZAMENTOS.



LOTE 768

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

IMPLEMENTO

MARCA

BALDAN

MODELO

TACR 22

CHASSI

60279519003001

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA-MT



TERRACEADOR

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

TERRACEADOR TACR, COM 22 DISCOS DE 26 POLEGADAS
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE COM TODOS OS DISCOS (PODENDO SER FEITO A
SUBSTITUIÇÃO DE 2) TODOS OS LIMPADORES EM BOM ESTADO, AS MANGUEIRAS E PISTÕES
NÃO POSSUEM VAZAMENTOS E ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES



LOTE**769****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

SNVAP 68 D MISTO

CHASSI

60286825003001

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**GRADE NIVELADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

HIDRÁULICA E PISTÕES SEM VAZAMENTOS, RODADOS EM BOM ESTADO, SEM FERRUGEM NO CHASSI.
EQUIPAMENTO COM POUCOS SINAIS DE USO.



LOTE 770**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

BALDAN

MODELO

NVCR 32 D X 22"

CHASSI

61064619015003

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA-MT

**GRADE NIVELADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

A GRADE NIVELADORA BALDAN NVCR 32X22 (ANO 2021) É UM IMPLEMENTO DE CONTROLE REMOTO ROBUSTO, PROJETADO PARA ACABAMENTO FINAL DO SOLO. POSSUI 32 DISCOS DE 22 POLEGADAS (DENTADOS NA FRENTE, LISOS ATRÁS), IDEAIS PARA NIVELAR, QUEBRAR TORRÕES E INCORPORAR RESÍDUOS. CONTA COM ESTRUTURA EM VIGA TUBULAR, PNEUS PARA TRANSPORTE HIDRÁULICO E SISTEMA DE MANCAL A ÓLEO. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS - MODELO NVCR 32X22 (2021):

FINALIDADE: NIVELAMENTO E DESTORROAMENTO (PREPARO DE PLANTIO).

DISCOS: 32 DISCOS DE 22" (CONFIGURAÇÃO MISTA: RECORTADOS/DENTADOS DIANTEIROS E LISOS TRASEIROS).

ESTRUTURA: ALTA RESISTÊNCIA, COM VIGA TUBULAR E SISTEMA DE TRANSPORTE COM PNEUS HIDRÁULICOS.

MANCAIS: SISTEMA A ÓLEO.

APLICAÇÃO: IDEAL PARA OPERAÇÃO APÓS GRADES ARADORAS, GARANTINDO UM TERRENO UNIFORME. HIDRÁULICA E PISTÕES SEM VAZAMENTOS, RODADOS EM BOM ESTADO, SEM FERRUGEM NO CHASSI.

EQUIPAMENTO COM POUCOS SINAIS DE USO



LOTE**774****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

TATU

MODELO

APL - 9 D X 28

CHASSI

127182

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**ARADO FIXO LEVE****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- 09 DISCOS MEIA VIDA, COM 28" DE ÁREA.
- DISCO DE CORTE NO LUGAR DO RODADO LATERAL DE 24" DE DIÂMETRO, MEIA VIDA.
- COM MOLAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA BASE DO RODADO. - SINAIS DE DESGASTE E FERRUGEM, PORÉM SEM PONTOS DE CORROSÃO.



LOTE**777****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

TATU

MODELO

GAICR 28D X 28 X 270 MM

CHASSI

10226009439152

ANO

2017

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA-MT

**GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE ARADORA COM 28 DISCOS DE 28 POLEGADAS DE DIÂMETRO, ESPAÇAMENTO DE 270 MM, COM CONTROLE REMOTO.
- O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE COM TODOS OS DISCOS, FALTANDO APENAS UM LIMPADOR, TODOS EM BOM ESTADO DE TRABALHO, MANGUEIRAS E PISTÃO NÃO POSSUEM VAZAMENTOS E ESTÃO EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. - PNEUS ESTÃO MENOS DE MEIA-VIDA



LOTE**780****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

MENTA

MODELO

VAGÃO MENTA 9M³

CHASSI

ANO

2023

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

**VAGÃO FORRAGEIRO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- VAGÃO FORRAGEIRO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 9M³.
- PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO.
- ASSOALHO REVESTIDO EM AÇO INOX.
- DESCARREGAMENTO LATERAL NO COCHO.
- DESCARGA TRASEIRA.



LOTE**781****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

NOGUEIRA

MODELO

VFN 8000

CHASSI**ANO**

NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**VAGÃO COM ESTEIRA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- VAGÃO COM ESTEIRA, ROSCA E MISTURADOR MUITO DANIFICADOS POR CONTA DE FERRUGEM.
- CAÇAMBA ENFERRUJADA INTERNAMENTE.
- EQUIPAMENTO DANIFICADO POR CONTA DO TEMPO.
- PNEUS EM BOM ESTADO.



LOTE 783**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

JF

MODELO

MIX 4000 PA

CHASSI

AGCF-017213

ANO

2025

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**MISTURADOR COM BALANÇA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

O VAGÃO MISTURADOR JF MIX 4000 PA (TRACIONADO) É UM EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PELA JF MÁQUINAS FOCADO NA EFICIÊNCIA DO TRATO ANIMAL, CAPAZ DE DESENSILAR, MISTURAR E DISTRIBUIR RAÇÃO DE FORMA HOMOGÊNEA, SENDO IDEAL PARA SEMICONFINAMENTO E CONFINAMENTO. A VERSÃO "PA" É PROJETADA COM SISTEMA DE PÁS MISTURADORAS PARA RAÇÃO TOTAL E SILAGEM, COM OPÇÃO DE BALANÇA DE ALTA PRECISÃO (DG500).
CAPACIDADE: 4M³ (SENDO O MODELO 4000 PA).
SISTEMA DE MISTURA: HORIZONTAL COM PÁS MISTURADORAS EQUIPADAS COM FACAS, PROJETADO PARA UMA MISTURA MAIS UNIFORME E AERADA.
BALANÇA ELETRÔNICA (DG500): SISTEMA DE PESAGEM COM 3 CÉLULAS DE CARGA, PERMITINDO GERENCIAMENTO DE RECEITAS E TRANSFERÊNCIA DE DADOS VIA PEN-DRIVE.
CONSTRUÇÃO DURÁVEL: GERALMENTE EQUIPADO COM RESERVATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA TRATADA PARA MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO (TÍPICO DE 5MM).
DESCARGA EFICIENTE: DESCARGA DIRETA NO COCHO ATRAVÉS DE ESTEIRA (OU CHUPIM/MANGUEIRA, DEPENDENDO DA VARIAÇÃO) COM CONTROLE HIDRÁULICO.
DESENSILADOR: BRAÇO DESENSILADOR COM TAMBOR DE FACAS CRUZADAS PARA DESENSILAGEM DIRETA NO SILO, FACILITANDO O CORTE.
POTÊNCIA REQUERIDA: A PARTIR DE 50 CV NA TDP.
PLANETÁRIO: TRANSMISSÃO REDUTORA PLANETÁRIA PROJETADA PARA TRABALHOS PESADOS E MISTURA DE MATERIAIS DE ALTA DENSIDADE.
VERSATILIDADE: INDICADO PARA TRATO DE ANIMAIS A PASTO, SEMICONFINAMENTO E RAÇÃO TOTAL.
FACILIDADE DE MANUSEIO: AJUSTE DE ALTURA NO ACOPLAMENTO AO TRATOR.
O MODELO 2025 MANTÉM A ALTA TECNOLOGIA DE GESTÃO DE DIETA (RECEITAS VIA BALANÇA) E A ROBUSTEZ DO AÇO INOX PARA ALTA DURABILIDADE NO AMBIENTE DE PECUÁRIA.



LOTE**785****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

JF

MODELO

MIX 6000 PA

CHASSI

AFCF-015794

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA-MT

**VAGÃO MISTURADOR****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- CAPACIDADE E ESTRUTURA: 6M³ DE VOLUME, COM OPÇÕES DE TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA MAIOR DURABILIDADE CONTRA CORROSÃO.
- MISTURA DE QUALIDADE: SISTEMA COM ROSCA SEM FIM CENTRAL, FACAS E CONTRAFACAS, CAPAZ DE PICAR FENO E PRODUZIR RAÇÃO HOMOGÊNEA.
- BALANÇA DE ALTA PRECISÃO: EQUIPADO COM SISTEMA DE PESAGEM, COM MODELOS (COMO DG500) QUE GERENCIAM DIETAS E PERMITEM BAIXAR DADOS POR PEN-DRIVE.
- EFICIÊNCIA NO TRATO: ACOMPANHA PALETAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA, GARANTINDO O APROVEITAMENTO INTEGRAL DA MISTURA.
- VERSATILIDADE: DESCARGA DIRETA NO COXO ATRAVÉS DE ESTEIRA, ADEQUADA PARA DIVERSOS TIPOS DE DIETA, INCLUINDO SILAGEM, FENO E RAÇÃO GRANULADA.
- OPERAÇÃO: COMPATÍVEL COM TRATORES, COM CONTROLE HIDRÁULICO DA COMPORTA E DO DESENSILADOR.



LOTE**786****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

MFW

MODELO

TRM-067

CHASSI

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**VAGÃO MISTURADOR DE RAÇÃO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

MANUTENÇÃO: GRAXEIRAS CENTRALIZADAS EM PONTOS DE FÁCIL ACESSO PARA AGILIZAR A LUBRIFICAÇÃO.



LOTE**787****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

KUHN

MODELO

AUGGIE

CHASSI

-

ANO

2010

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

BRASNORTE

**MISTURADOR DE RAÇÃO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- VOLUME DO VAGÃO 8 MTS CÚBICOS - COM BALANÇA
- RODADO MEIA VIDA
- INOX PARTE INTERNA
- ESTAVA TRABALHANDO - SERÁ ENTREGUE REVISADA
- PRECISA DE REPAROS NA LATARIA, POSSUI ALGUMAS CORROSÕES - ESTÁ BATIDA NA LATERAL DO LADO ESQUERDO
- PRECISA TROCAR LANTERNA DO LADO ESQUERDO



LOTE**788****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

BALDAN

MODELO

SNVAD

CHASSI

61016148001001

ANO

2018

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

VILHENA

**GRADE NIVELADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE NIVELADORA BALDAN, ARTICULADA DE CONTROLE REMOTO , COM 64 DISCOS MISTOS DE 20" COM ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DE 0,175 MM
- FALTA 7 DISCOS RECORTAVEL NA FRENTE E EIXO BARRA MANCAL
- COM CABEÇALHO MANUAL
- 4 PISTÕES SEM VAZAMENTO
- POSSUI FOLGAS NO EMBUCHAMENTO
- 4 PNEUS BOM ESTADO
- COM LIMPADOR DE DISCOS - ARTICULAÇÃO EM FUNCIONAMENTO



LOTE**789****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

MFW

MODELO

MRO 1000 PLUS

CHASSI

000/5252

ANO

2025

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**MISTURADOR DE RAÇÃO 1000KG COM SILO EM POLIETILENO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REFORÇADO – MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE;
SILO EM POLIETILENO – LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA;
EIXO BALANCEADO E ROLAMENTOS PROTEGIDOS – OPERAÇÃO SILENCIOSA E PRECISA;
BASE UNIVERSAL PARA MOTOR ELÉTRICO – MONTAGEM SIMPLES E SEGURA;
PRODUÇÃO DE MISTURA HOMOGÊNEA EM ATÉ 10 MINUTOS;
GRADE DE PROTEÇÃO E POLIA MOTORA INCLUSAS



LOTE**794****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

BALDAN

MODELO

CRI DE 32 C/DISCO REC 28"

CHASSI

61071802007001

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

VILHENA

**GRADE DE ARADO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE DE ARADO BALDAN, COM 32 DISCOS DENTADOS, SENDO 16 NA PARTE FRONTAL E 16 DISCOS NA PARTE TRASEIRA DE 28"
- DISCOS DE 32X28X280 CM ,ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DE 28CM
- CABEÇALHO HIDRÁULICO -COM 4 RODADOS NOVOS - PISTÕES NOVOS - COM LIMPADOR DE DISCOS - EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO



LOTE**798****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

MENTA

MODELO

-

CHASSI

ANO

NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

SUCATA

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT



COLHEDORA DE FORRAGEM

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

SEM MODELO, PLAQUETA, SUCATA



LOTE**799****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

MENTA

MODELO

VFM-9MEZCLADOR

CHASSI

20302903

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SORRISO

**VAGÃO FORRAGEIRO MISTURADOR****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- VAGÃO MISTURADOR COM 4 RODAS DE EIXO SUSPENSO COM MAIS ESTABILIDADE.
- CAPACIDADE PARA 9 METROS CÚBICOS.
- ACIONAMENTO COM CARDAN
- PASSE DA ROSCA DE 15"X14" DE DIÂMETRO.
- MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO .
- PORTA DE ABERTURA TRASEIRA
- 4 PNEUS DE 11L - 15 -SL
- EQUIPAMENTO ZERO DE PÁTIO



LOTE 800**REMATE
AGROSHOP****Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

HERDER FLV 800

CHASSI

1000029924

ANO

2025

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**TRINCHA FORRAGEIRA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

VERSATILIDADE: IDEAL PARA ALGODÃO, MILHO, SORGO, ARROZ, TRIGO E PASTAGEM.
RENDIMENTO: PROJETADO PARA ALTA PRODUTIVIDADE, CAPAZ DE COBRIR ÁREAS EXTENSAS RAPIDAMENTE, COM RELATOS DE RENDIMENTO OPERACIONAL DE ATÉ 60 HECTARES POR DIA EM CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE ALGODÃO.
VERSÃO BLACK (2025): NOVA ESTÉTICA COM LOGOMARCA REESTILIZADA.
ESTRUTURA: ROBUSTA, DESENVOLVIDA PARA TRITURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE RESÍDUOS, MINIMIZANDO PROBLEMAS DE EROSIÃO DO SOLO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTIMADAS (MODELO 8 METROS):
LARGURA DE CORTE: APROXIMADAMENTE 7,60 METROS A 8,30 METROS DE LARGURA TOTAL.
FACAS/MARTELOS: ALTA DENSIDADE DE CORTE (RELATOS DE 264 FACAS) PARA TRITURAÇÃO FINA.
POTÊNCIA REQUERIDA: TRATORES DE ALTO PORTE (ACIMA DE 140CV - 200CV).
SISTEMA: PODE POSSUIR AJUSTE HIDRÁULICO DE ALTURA E ANGULAÇÃO DO ROLO.
VANTAGENS OPERACIONAIS:
BAIXO CONSUMO: ALTA EFICIÊNCIA, COM RELATOS DE CONSUMO APROXIMADO DE 2,55 LITROS/HECTARE.
TECNOLOGIA: USO DE COMPONENTES QUE GARANTEM DURABILIDADE, COMO DENTES COM TRATAMENTO ENDURECIDO E ROLOS COM SISTEMA DE AUTOLIMPEZA.



LOTE 807

**REMATE
AGROSHOP**

Jumasa

IMPLEMENTO

MARCA

INDUTAR

MODELO

APPOIO 33000

CHASSI

CAG1081122

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

VILHENA



CARRETA GRANELEIRA BAZUCA

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- EQUIPAMENTO ZERO DE PÁTIO - CARRETA GRANELEIRA BAZUCA INDUTAR 33000
- CABEÇALHO MANUAL
- EQUIPAMENTO TOCADO VIA CARDAN - TUBO DE DESCARGA 400MM DE DIÂMETRO - ESTRUTURA PIRAMIDAL PARA DESCARREGAMENTO EFICIENTE, E PRESERVAÇÃO DAS SEMENTES
- RODADOS ZERO MEDIDA DO PNEU 23.1-26
- ACIONAMENTO DA GRANELEIRA DE DENTRO DA CABINE



LOTE 808

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

IMPLEMENTO

MARCA

JAN

MODELO

TANKER 1500

CHASSI

T0100015000A00

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

TABAPORÃ



BAZUCA

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- INOX
- HIDRÁULICA
- FAZER SUBSTITUIÇÃO NO CANO DA PARTE SUPERIOR DA BAZUCA
- PNEUS NOVOS



LOTE**809****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

AGR MEC

MODELO

ROBUST 489

CHASSI

39714

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

TABAPORÃ



PLAINA

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- HIDRÁULICO FUNCIONANDO PERFEITO
- PNEUS DIANTEIRO USADO
- PNEU LADO DIREITO RUIM
- LÂMINA DO LADO DIREITO COM AVARIA
- SOLDA NOS BRAÇOS NO CONECTOR DA LAMINA



LOTE**810****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

GICR 16/32

CHASSI

6026405300300

ANO

7/2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

TABAPORÃ

**GRADE DE ARADO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE COM CONTROLE REMOTO
- COM 8 DISCOS DENTADO FRONTAL USADO COM 30" COM ESPAÇAMENTO O ENTRE OS DISCOS DE 0,41 CM
- COM 8 DISCOS NA TRASEIRA GASTO DE 30" ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS DE 0,41 CM
- GRADE COM PESO AUXILIAR DE 560KG
- PNEUS USADOS EM BOM ESTADO



LOTE**811****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

RACD-3400

CHASSI

16218259090001

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA

**ROÇADEIRA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

A ROÇADEIRA DE ARRASTO COM CARDAN BALDAN RACD 3400 (MODELO 2025) É UM EQUIPAMENTO ROBUSTO PROJETADO PARA ALTA PERFORMANCE EM ROÇAGEM DE PASTOS E VEGETAÇÃO DENSA, É IDEAL PARA GRANDES ÁREAS, EXIGINDO CERCA DE 70 CV DE POTÊNCIA NO TRATOR E OPERANDO A 540 RPM NA TOMADA DE FORÇA (TDP). LARGURA DE CORTE DE 3400MM E 4 FACAS, IDEAL PARA GRANDES EXTENSÕES. DESIGN ROBUSTO PARA CONDIÇÕES SEVERAS, COM CAIXA DE TRANSMISSÃO MULTIPLICADORA EM BANHO DE ÓLEO E SISTEMA DE GIRO LIVRE. REGULAGEM: FÁCIL AJUSTE DE ALTURA DE CORTE, VARIANDO DE 100 A 100 A 320MM. RODAS LATERAIS COM FRISO PARA MELHOR ADERÊNCIA AO TERRENO E CONTROLE DE PROFUNDIDADE. ACOPLAMENTO: SISTEMA DE ARRASTO, OTIMIZADO PARA TRATORES DE 70 CV OU MAIS. POSSUI CARDAN, PROTETORES DE EIXO E ESTICADOR DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO.



LOTE**816****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

MENTA

MODELO

PREMIUM PROFILE

CHASSI

11274

ANO

CONDIÇÃO

NÃO INFORMADO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**COLHEDORA DE FORRAGENS****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

CAPACIDADE DE CORTE: CAPAZ DE COLHER 2 LINHAS DE MILHO/SORGO.
SISTEMA DE CORTE: BASE DE FACAS PROPORCIONANDO MELHOR REBROTA DA PASTAGEM E MENOR DESGASTE.
TRANSMISSÃO: SEM CORREIAS (CARDAN E CAIXAS DE TRANSMISSÃO), O QUE AUMENTA A EFICIÊNCIA E DURABILIDADE.
ROTOR PICADOR: GERALMENTE CONFIGURADO COM 6 FACAS PARA CAPINS/CANA OU 12 FACAS PARA MILHO/SORGO.
AFIADOR: AFIADOR ROTATIVO INTEGRADO DE ALTA PRECISÃO PARA O ROTOR PICADOR.
BICA DE SAÍDA: SISTEMA HIDRÁULICO PARA DIRECIONAMENTO, CONTROLADO DO TRATOR.
SEGURANÇA: POSSUI DUPLA PINO FUSÍVEL E CHAVE REVERSORA PARA SOBRECARGA.
PONTOS DE FERRUGEM E CORROSÃO NA BASE DO DIRECIONADOR DE DESCARGA.
HIDRÁULICA OK.
DIRECIONADOR DE DESCARGA COM ACIONAMENTO POR CABO.
PINTURA DESBOTADA.
ROTOR PICADOR COM LÂMINAS MEIA VIDA.
ROLOS COMPRESSORES OK.



LOTE**820****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

TATU

MODELO

ROAT 2 / 3400

CHASSI

1195-5638/198

ANO

2001

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**ROÇADEIRA DE ARRASTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

FALTA CABEÇALHO.
COM 01 CORREIA QUEBRADA.
COM REGULAGEM NA BASE DO REDUTOR.
PONTOS DE FERRUGEM, MAS SEM CORROSÃO.



LOTE**821****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

JF

MODELO

192ATS2

CHASSI

AFCB014479

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

**COLHEDORA DE FORRAGENS TRASEIRO LATERAL****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- COLETOR DE FORRAGEM, COM CABO DE ACIONAMENTO DO DISPENSER.
- DIRECIONADOR DA DISPENSA DA COLHEITA
- PODENDO SER ACIONADO DO TRATOR
- TRACIONADO POR EIXO CARDAN
- COM REGULAGEM DAS ENGRENAGENS PARA MUDAR O COMPRIMENTO DO CORTE.
- DESGASTE DE PÁTIO, SEM USO
- POTÊNCIA DE 85 A 125CV
- 1050 KG OBTIDO
- PRODUÇÃO ATÉ 38 TONELADAS POR HORA
- COM 16 FACAS, SENDO 12 OPÇÕES DE PICADOS DE 3 À 21.MM.
- 02 LIMPADORES POR ROTOR PARA LIMPEZA DE CARÇAÇA



LOTE**822****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

TATU

MODELO

TATU 14X32

CHASSI

NÃO TEM

ANO

2005

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

TABAPORÃ

**GRADE DE ARADO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE CONTROLE REMOTO
- FRENTE 7 DISCOS , ESPAÇAMENTO 0,41 CM RECORTADO COM 30". TRASEIRA COM 7 DISCOS ESPAÇAMENTO DE 0,41 CM COM 30"
- PNEU LADO DIREITO USADO BOM
- PNEU LADO ESQUERDO USADO RUIM



LOTE**824****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

TATU

MODELO

TATU 16X28

CHASSI

070330920

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

TABAPORÃ

**GRADE DE ARADO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE CONTROLE REMOTO
- FRENTE 8 DISCOS RECORTADO USADO BOM ESPAÇAMENTO 27 CM COM 28 “
- TRASEIRA 8 DISCOS RECORTADO USADO BOM ESPAÇAMENTO 27 CM COM 28”
- PNEUS NOVOS



LOTE**825****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

GRADE INTERMEDIARIA 20X28

CHASSI

1603

ANO


1999

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

TABAPORÃ

**GRADE DE ARADO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE COM CONTROLE REMOTO
- FRENTE 10 DISCOS RECORTADOS ESPAÇAMENTO DE 0,25 CM DISCOS GASTOS
- TRASEIRA 10 DISCOS RECORTADOS ESPAÇAMENTO DE 0,25 CM GASTOS
- PNEUS 1 NOVO E 1 USADO RUIM



LOTE**830****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

VENCE TUDO

MODELO

GRANOS 42000

CHASSI

CGG 04-1073

ANO

2025

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**CARRETA GRANELEIRA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

A CARRETA GRANELEIRA VENCE TUDO GRANOS 42000 É UM IMPLEMENTO AGRÍCOLA DE GRANDE CAPACIDADE, COM 42 M³ DE VOLUME, PROJETADO PARA ALTA PRODUTIVIDADE NA COLHEITA. EM 2025, A LINHA CONTINUA A SE DESTACAR PELA TECNOLOGIA DE PONTA, AGILIDADE NA DESCARGA E ADAPTABILIDADE ÀS DIFERENTES REALIDADES NO CAMPO.



LOTE**831****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

VENCE TUDO

MODELO

GRANOS 33000

CHASSI

DCGG-041048

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**CARRETA GRANELEIRA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

A CARRETA GRANELEIRA VENCE TUDO GRANOS 33000 (MODELO 2025) É UM IMPLEMENTO AGRÍCOLA DE ALTA CAPACIDADE PROJETADO PARA AGILIZAR A COLHEITA, OFERECENDO ROBUSTEZ, AGILIDADE NA DESCARGA E ESTABILIDADE NO TRANSPORTE DE GRÃOS.



LOTE**832****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

VENCE TUDO

MODELO

GRANOS 16500

CHASSI

C903-0084

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

PONTES E LACERDA - MT

**CARRETA GRANELEIRA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

EQUIPAMENTO USADO
ESTRUTURA REFORÇADA, TRANSMISSÃO COM CARDAN, COM CANO DOBRÁVEL
, ACOPLAMENTO DAS HELICÓIDES, VISORES
FRONTAL E LATERAL, COMPORTA HIDRÁULICA, CAPACIDADE 16.500L. PNEUS NOVOS MAS COM
USO, NA
MEDIDA 23.1-30, RODADO SIMPLES.



LOTE**833****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

VENCE TUDO

MODELO

FRANOS 25000

CHASSI

CGF02-007

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO NOVO DOS PARECIS

**CARRETA GRANELEIRA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- CAPACIDADE DE 25 METROS CÚBICOS -INCLUI LONA FÁCIL NOVA
- TANQUE DE LAVAGEM DE ÁGUA -TUBO DE DESCARGA DE 500 MM
- SISTEMA EXCLUSIVO DE MANCALIZAÇÃO DAS ROSCAS TRANSPORTADORAS
- COM ROLAMENTO AUTOCOMPENSADORES, PROPORCIONANDO LEVEZA E SEGURANÇA -COM VISOR DE CAPACIDADE E LOTAÇÃO DA GRANELEIRA
- AUTOMATIZADAS POR PISTÕES HIDRÁULICOS QUE PODE ACIONAR O TURBO DE DESCARGA EA COMPORTA DE SAÍDA , DE DENTRO DA CABINE DO TRATOR
- TRAÇÃO EIXO CARDAN
- POSSUI ESCADA TRASEIRA
- CONTÉM LUZES DE SINALIZAÇÃO
- EQUIPAMENTO ZERO DE PÁTIO
- OBS VERIFICAR PNEUS



LOTE**835****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

JAN

MODELO

TANKER 15.000

CHASSI

T0100015000A00

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

TABAPORÃ

**CARRETA GRANELEIRA/ BAZUCA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PNEUS EM BOM ESTADO/ 23.1-26
- PRECISA DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DA ROSCA
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS OK
- POUCOS PONTO DE CORROSÃO - TRACIONADO POR CARDAN
- GRANELEIRA EM AÇO INOX CAPACIDADE 15 MTS CÚBICOS - COM SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO
- EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO



LOTE**849****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

AGROS DO BRASIL

MODELO

VOLLVERINE PRO

CHASSI

0259/25

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

VILHENA

**DESCOMPACTADOR DE SOLO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- EQUIPAMENTO VOLLVERINI 3000 PRO, DESCOMPACTADOR DE SOLO ROTATIVO



LOTE

850

REMATE
AGROSHOP

Jumasa

IMPLEMENTO

MARCA

AGROSS

MODELO

VOLLVERINI 2000 PRO-3M

CHASSI

0159/25/SUB

ANO

2025

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT



DESCOMPACTADOR VOLLVERINI 2000 PRO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

IMPLEMENTO DE DEMONSTRAÇÃO



LOTE**851****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

AGROSS

MODELO

VOLLVERINI 4500

CHASSI

0226/2025

ANO

2025

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**DESCOMPACTADOR DE SOLO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

O DESCOMPACTADOR AGROSS VOLLVERINI 4500 (ANO 2025) É UMA MÁQUINA AGRÍCOLA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA A DESCOMPACTAÇÃO PROFUNDA DO SOLO, FOCADA EM MELHORAR A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA E O DESENVOLVIMENTO RADICULAR.

FINALIDADE: DESCOMPACTAÇÃO PROFUNDA DE SOLOS (SUBSOLAGEM), VISANDO A QUEBRA DE CAMADAS COMPACTADAS (PÉ DE GALINHA) SEM REVOLVER EXCESSIVAMENTE A SUPERFÍCIE.

EFICIÊNCIA: ALTA CAPACIDADE OPERACIONAL, IDEAL PARA GRANDES ÁREAS, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E MELHOR APROVEITAMENTO DOS NUTRIENTES.

DESIGN: ROBUSTO, PROJETADO PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE TRABALHO INTENSAS, COM ESTRUTURA REFORÇADA PARA ALTO TORQUE.

VERSATILIDADE: POSSUI REGULAGENS QUE PERMITEM AJUSTAR A PROFUNDIDADE DE TRABALHO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CULTURA E O TIPO DE SOLO.

APLICAÇÕES: INDICADO PARA O SISTEMA DE PLANTIO DIRETO E MANEJO CONSERVACIONISTA.

O MODELO 2025 TRAZ REFINAMENTOS ESTRUTURAIS PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE E MENOR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM CAMPO.

TECNOLOGIA ROTATIVA: DIFERENTE DOS SUBSOLADORES CONVENCIONAIS, O SISTEMA ROTATIVO COM ROLO FACA TRINCA O SOLO DE MANEIRA UNIFORME, PRESERVANDO A PALHADA (COBERTURA DE SOLO) NA SUPERFÍCIE.

EFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO: PROJETADO PARA ROMPER CAMADAS COMPACTADAS A UMA PROFUNDIDADE DE ATÉ 45 CM.

BAIXO CUSTO OPERACIONAL: EXIGE MENOR POTÊNCIA DE TRACÇÃO DO TRATOR EM COMPARAÇÃO COM MÉTODOS TRADICIONAIS, RESULTANDO EM MENOR CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.

CONSERVAÇÃO DO SOLO: ASSEGURA A RETENÇÃO E MELHORA A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA (EVITANDO EROSIÃO), ALÉM DE PROMOVER UM MELHOR ENRAIZAMENTO DAS PLANTAS.

BENEFÍCIOS NO CAMPO

AUMENTO DE PRODUTIVIDADE: A TECNOLOGIA É APONTADA COMO CAPAZ DE PROPORCIONAR AUMENTOS EXPRESSIVOS NA COLHEITA DEVIDO À MELHORIA DO PERFIL DO SOLO.

RESULTADOS EM ESTIAGEM: MELHORA A CAPILARIDADE, AJUDANDO A PLANTA A ABSORVER ÁGUA DURANTE PERÍODOS CRÍTICOS DE FALTA DE CHUVA.

VERSATILIDADE: INDICADO PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS EM PLANTIO DIRETO.

O EQUIPAMENTO É AMPLAMENTE RECONHECIDO PELA SUA CAPACIDADE DE, SEGUNDO DEPOIMENTOS, AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E GARANTIR UMA “DESCOMPACTAÇÃO EQUILIBRADA”.



LOTE**859****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SANTA IZABEL

MODELO

BSI 12

CHASSI

20202880

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUÍNA

**PERFURADOR DE SOLO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PERFURADOR DE SOLO INDIVIDUAL
- IMPLEMENTO REFORMADO
- BROCA PERFURADOR DE SOLO 12 MARCA TATU ZERO
- CARDAN MARCA AEMCO- ZERO



LOTE**861****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

SNVAP 68 D X 22

CHASSI

61072665036002

ANO


2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**GRADE NIVELADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GRADE NIVELADORA MODELO SNVAP 68, COM 68 DISCOS DE 22 POLEGADAS, ARTICULADA, AUTOTRANSPORTÁVEL, COM 04 PNEUS NOVOS, 04 PISTÕES HIDRÁULICOS, CONTROLE REMOTO, COMPLETA



LOTE**862****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

AGRIMEC

MODELO

RDC - 3900

CHASSI

48924TCDC39

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**ROLO DESTORROADOR COMPACTADOR****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

REGULAGEM DE PESO: POSSUI CAPACIDADE DE LASTREAMENTO COM ÁGUA PARA AJUSTE DA COMPACTAÇÃO IDEAL.

APLICAÇÃO: ANTES OU DEPOIS DO PLANTIO PARA MELHORAR CONTATO SEMENTE-SOLO E CONTROLAR EROSÃO



LOTE**864****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

EEM-09

CHASSI

61072665012005

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**ENLEIRADOR ESCARIFICADOR PARA ACOPLAMENTO EM KIT FRONTAL****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**865****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

ELG-13

CHASSI

61064619081001

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**ENLEIRADOR ESCARIFICADOR PARA ACOPLAMENTO EM KIT FRONTAL****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**866****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

ELG-08

CHASSI

61057577031001

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**ENLEIRADOR ESCARIFICADOR PARA ACOPLAMENTO EM KIT FRONTAL****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**867****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

EEM-11

CHASSI

61071802017003

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

LANCE
AQUI**ENLEIRADOR ESCARIFICADOR PARA ACOPLAMENTO EM KIT FRONTAL****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, DESGASTE DE PÁTIO



LOTE**868****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

ELG-09

CHASSI

61064619076003

ANO


2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**ENLEIRADOR ESCARIFICADOR PARA ACOPLAMENTO EM KIT FRONTAL****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, DESGASTE DE PÁTIO.
CHASSI: 61064619076003



LOTE**869****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

ELG-11

CHASSI

61064619077004

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT



IMPLEMENTO

ENLEIRADOR ESCARIFICADOR PARA ACOPLAMENTO EM KIT
FRONTAL

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, DESGASTE DE PÁTIO.
CHASSI: 61064619077004

LOTE**872****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

INRODA

MODELO

LINCE 15

CHASSI

403598

ANO

2017

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**ESCARIFICADOR****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- SEM PISTÃO LADO DIREITO DE LEVANTE.
- DISCO DE CORTE DE 20 POLEGADAS ESTÃO EM BOM ESTADO.
- CHASSI PARA 15 HASTES, PORÉM ESTÃO COM 11.
- ROLO DESTORROADOR DUPLO, PORÉM ESTÁ FALTANDO ROLOS DO LADO DIREITO E ESQUERDO.
- PNEUS EM BOM ESTADO.
- FERRUGEM PELO CHASSI E PINTURA DESBOTADA.



LOTE**880****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

SÃO JOSÉ

MODELO

RIPPER 9

CHASSI

00561PF/P22051-05

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**ESCARIFICADOR 9 HASTES****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

O ESCARIFICADOR RIPPER 9 DA SÃO JOSÉ É UM IMPLEMENTO AGRÍCOLA ROBUSTO DE 9 HASTES, IDEAL PARA DESCOMPACTAR SOLOS SEM REVOLVER A CAMADA SUPERFICIAL.



LOTE**882****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

PANTER

MODELO

E TREM ALTER. 8H

CHASSI

1108

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO NOVO DOS PARECIS

**DESCOMPACTADOR****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

-DESCOMPACTADOR TERRA MAX EXTREMO
-COM 9 DISCOS ABERTURA DE LINHA COM 22"
-COM ESPAÇAMENTO DE 0,450MM ENTRE DISCOS -POSSUI 9 DENTES COM ESPAÇAMENTO DE 0,450MM
-POSSUI SISTEMA DE DESARME AUTOMÁTICO POR MOLA
-SISTEMA DE PRESERVAÇÃO DA PALHADA
-POSSUI 2 ROSADOS NOVOS -USADO APENAS EM DEMONSTRAÇÃO -EQUIPAMENTO ZERO DE PÁTIO



LOTE**883****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

STARA

MODELO

FOX 15H

CHASSI

FOX-BJ 12387

ANO

2019

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

NOVA FRONTEIRA



IMPLEMENTO

ESCARIFICADOR DE SOLO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

COM 15 DISCOS DE CORTE COM 20"
COM 15 HASTES, UNHAS DAS HASTES TROCADA RECENTEMENTE RODADOS MEIA VIDA
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM ÓTIMO ESTADO
COM 3 QUEBRADOR DE TURRÃO PISTÕES SEM VAZAMENTO
EQUIPAMENTO USADO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO



LOTE**885****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

PSH COM BROCA

CHASSI

6106039500621

ANO

2020

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SINOP



PERFURADOR DE SOLO

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- COM BROCA PSH-12"
- EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO



LOTE**892****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

JAN

MODELO

5 LANCER 1000P

CHASSI

C0034362

ANO

-

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

BRASNORTE



DISTRIBUIDOR LANCER

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- RODADOS MEIA VIDA
- FALTA TRAVAS INTERNAS, COM PONTOS DE AMASSADOS E FERRUGEM - CORRENTES DO CAIXOTE EM BOM ESTADO
- DOSADOR DE SAÍDA COM PONTOS DE CORROSÃO - DISCOS ASPERSORES EM BOM ESTADO
- CORRENTES E CATRACAS PRECISA REVISÃO - MANGUEIRAS HIDRÁULICAS APARENTEMENTE EM BOM ESTADO - COM SUPORTE NO CABEÇALHO



LOTE**893****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

BALDAN

MODELO

DCF CO 800

CHASSI

6107180201301

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUÍNA

**DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, FERTILIZANTES E COMPOSTO ORGÂNICO
- COM 4 PNEUS NOVOS - ASPERSOR COM 25" DE DIÂMETROS - PÁS COM 10" DE COMPRIMENTO - ESTEIRA DE 80 CM , COM TALISCA EM V PARA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA
- COM 3,8 À 3,9 MTS CÚBICOS DE CAPACIDADE
- RAIOS DE ALCANCE DE 6 À 10 MTS DE ALCANCE
- EQUIPAMENTO USADO PORÉM SEMI NOVO



LOTE**894****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

ASUS

MODELO

DFH 6000

CHASSI

DFH 0273212024

ANO

2024

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUÍNA

**DISTRIBUIDOR DE DE CALCÁRIO E FERTILIZANTES****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, ADUBO ORGÂNICO E GRANULADO À LANÇO OU DIRECIONADO
 - DE ALTA CAPACIDADE, COM ESTEIRA VOLUME ÚTIL 3,4M3. CAPACIDADE DE CARGA 6000 KG.
 - ESTEIRA DE TALISCA DUPLA DA
 - COM 4.50 MTS DE COMPRIMENTO 1,90 DE LARGURA E 1,75 DE ALTURA - PESO TOTAL 1230 QUILOS.
 - COM REGISTRO MANUAL DA BOCA DE SAÍDA DA ESTEIRA DE TALISCA PARA OS DISCOS DE ASPERSÃO - PNEUS ZERO
 - TRACIONADO POR EIXO CARDAN
 - DISCO DE ASPERSÃO ACIONADO POR SISTEMA HIDRÁULICO
- IMPLEMENTO NOVO DE PÁTIO



LOTE**896****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

BALDAN

MODELO

DCFCO 8000

CHASSI

60294518001001

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUÍNA

**DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E FERTILIZANTES****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO ADUBO É COMPOSTO ORGÂNICO - COM KIT DE RODADO DUPLO , DANDO MAIS ESTABILIDADE NOS DIVERSOS TERRENOS - CAIXA EM BOM ESTADO COM CAPACIDADE DE 3,5 METROS CÚBICOS, DEPENDENDO DO MATERIAL
- POUCO PONTOS DE FERRUGEM
- DISCOS DE ASPERSÃO EM BOM ESTADO - CORRENTES DA TALISCA EM BOM ESTADO - PNEUS MEIA VIDA
- PINTURA REFORMADA - FALTA UMA CORRENTE DE TRAÇÃO
- EQUIPAMENTO DEPOIS DE REVISADO PRONTO PARA O TRABALHO



LOTE**898****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

FERTILIZA 6M3

CHASSI

61075700001001

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

NOVA FRONTEIRA

**DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES MARCA BALDAN MODELO 6M3
- CAIXA DE FERTILIZANTES EM INOX
- PREPARADO PARA TAX VARIÁVEL -COM 4 RODADOS ZERO TADEU
- COM RADIADOR DE TEMPERATURA - ACOMPANHA JOGO DE PRATOS DE DISTRIBUIÇÃO -
- ACIONAMENTO MODO TRABALHO COM MONITOR DENTRO DA CABINE -EQUIPAMENTO ZERO DE FÁBRICA SEM USO



LOTE**902****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

TATU / MARCHESAN

MODELO

DCCO 7500

CHASSI

0109090047 - - 6454

ANO

2017

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E COMPOSTO ORGÂNICO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

CORREIAS E PRATOS EM CONDIÇÕES DE USO.
CHASSI: 0109090047 - - 6454



LOTE**903****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

PICCIN

MODELO

MASTER 10000

CHASSI

19/0257

ANO

2019

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SINOP-MT

**DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

PINTURA DESBOTADA, ESTEIRA SIM SINAIS DE FERRUGEM



LOTE**907****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

VICON MÁQUINAS

MODELO

PSPP 603

CHASSI

19608

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**ADUBADORA E SEMEADEIRA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PRODUTO NOVO, SEM USO, APENAS DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**909****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

GRAZMEC

MODELO

MTS 60 - SPECIAL

CHASSI

ANO

NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT



IMPLEMENTO

TRATADOR DE SEMENTES

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

- IMPLEMENTO COM FERRUGENS NO QUADRO DE SUPORTE.
- PÉ QUEBRADO.
- RESERVATÓRIO QUEBRADO.
- TUBO DE DISCO QUEBRADO.



LOTE**911****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

JF

MODELO

JME 6-250

CHASSI

4500321

ANO

-

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SINOP-MT

**EMBOLSADORA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

EQUIPAMENTO NOVO



LOTE**930****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

PAM 8

CHASSI

61111073004001

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**CONJUNTO FRONTAL ARTICULADO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

ARTICULAÇÃO PANTOGRÁFICA (PAMP): PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE E NIVELAMENTO AUTOMÁTICO DA CONCHA DURANTE A ELEVAÇÃO, EVITANDO QUEDA DE MATERIAL.



LOTE**931****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

AGCO

MODELO

MF 1100M

CHASSI

MF11601369

ANO

2018

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**CONJUNTO FRONTAL PARA TRATOR MF 1100M****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

EQUIPAMENTO NOVO, APENAS DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**933****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

PAMP ER6

CHASSI

61064619061001

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**CONJUNTO FRONTAL PANTOGRÁFICO DE ENGATE RÁPIDO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

O CONJUNTO FRONTAL BALDAN PAMPER 6 (ANO 2021) É UMA PÁ AGRÍCOLA MODULADA PANTOGRÁFICA DE ENGATE RÁPIDO PROJETADA PARA ALTA PERFORMANCE EM MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1100 KG.



LOTE**937****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

SÃO JOSÉ

MODELO

GUINCHO 700 M

CHASSI

A00399-03

ANO

2020

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**GUINCHO MANUAL****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GUINCHO PARA LEVANTE HIDRÁULICO.
- NOVO, APENAS DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**938****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

PAM

CHASSI

101440602600107

ANO

2013

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**PÁ AGRÍCOLA MODULADA****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

PÁ AGRÍCOLA MODULADA, PARA ENCAIXE EM CONJUNTO FRONTAL BALDAN, COM ALAVANCA DE SUBIDA E DESCIDA DA CONCHA.



LOTE**939****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SÃO JOSÉ

MODELO

PA 2400 H

CHASSI

8131

ANO

2019

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**IMPLEMENTO****PLAINA TERCEIRO PONTO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

COM LÂMINA DE 2400MM DE COMPRIMENTO.
POSSUI SISTEMA HIDRÁULICO P/ ARTICULAÇÃO.
POSSUI CAÇAMBA DE TERCEIRO PONTO DE 2200 MM DE COMPRIMENTO.
EQUIPAMENTO SEM USO, APENAS COM DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**941****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

PAM 600

CHASSI

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**CONJUNTO FRONTAL PAM 600 COM LÂMINA, CONCHA E PEGA BAG****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

CAPACIDADE DE CARGA AJUSTADA PARA ALTA PRODUTIVIDADE, COM PÁ DE 1900 MM



LOTE**942****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

PAM-600 MF 4CC

CHASSI

61082757003001

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**CONJUNTO FRONTAL ARTICULADO COM CONCHA, LÂMINA E PEGA BAG PARA MF 4CC****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

CONJUNTO FRONTAL ARTICULADO MODELO PAM-600 (COM PISTÕES E MANGUEIRAS).
LÂMINA COM 2100 MM DE COMPRIMENTO.
CONCHA HIDRÁULICA COM 1900 MM DE COMPRIMENTO.
GUINCHO BIG BAG.
OBS.: PARA TRATORES MASSEY FERGUSON 4 CILINDROS.



LOTE**945****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

TATU

MODELO

PDCA

CHASSI

ANO

NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**CONJUNTO FRONTAL FIXO COM CONCHA, LÂMINA E MÁSCARA FRONTAL****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

COM CONCHA DE 1900 MM DE COMPRIMENTO.
COM LÂMINA DE 2150 MM DE COMPRIMENTO.
MÁSCARA FRONTAL.
SEM BRAÇO (U).
SEM TORRE.



LOTE**946****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

AGRO TORNO

MODELO

GA 835

CHASSI

GA 01

ANO


2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**GARFO PARA ALGODÃO COM 02 ESPETOS****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

CHASSI GA 01 GARFO DE ALGODÃO AGRO TORNO GA 835 (ANO 2021) É UM IMPLEMENTO AGRÍCOLA ROBUSTO, PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA A MOVIMENTAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE FARDOS DE ALGODÃO DE ALTA DENSIDADE (MÓDULOS).



LOTE**947****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

AGRO TORNO

MODELO

38Y1127Y0

CHASSI

HS2200657

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**CONCHA PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

CONCHA PARA PÁ CARREGADEIRA, COM 06 DENTES NA CONCHA.
COM 2440 MM COMPRIMENTO X 1100 MM DE ALTURA DA CONCHA.
ENGATE DE 03 PINOS, SENDO 02 INFERIORES E 01 SUPERIOR, NAS SEGUINTE MEDIDAS:
MEDIDA CENTRO A CENTRO 900 MM, TOTAL 1100 MM.
ÁREA DO SUPORTE DE 200MM.
EIXO DE 60 MM DE DIÂMETRO, COM 220 MM DE COMPRIMENTO.



LOTE**948****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

THORCO

MODELO

15091

CHASSI

480

ANO

NÃO INFORMADO

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**GARFO ESPETO COM 04 DENTES****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**951****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

BALDAN

MODELO

PALLET

CHASSI

61071802053004

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUARA - MT

**GARFO AGRÍCOLA PARA PALLET 02 PONTEIRAS****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

02 PONTEIRAS, ABERTURA DAS PONTEIRAS MANUAL, EQUIPAMENTO NOVO, PORÉM DESGASTE DE PÁTIO.



LOTE**953****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

SÃO JOSÉ

MODELO

2000 LM

CHASSI

00175VM

ANO

2019

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO



GUINCHO FRONTAL GIRAFÁ

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

PNEU MEIA VIDA. MANGUEIRAS HIDRÁULICAS OK. OBS GUINCHO EM BOM ESTADO.



LOTE**954****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

MARISPAN

MODELO

M145

CHASSI

60831

ANO

2026

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SINOP

**CONJUNTO FRONTAL****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- CONJUNTO DE BRAÇO PANTOGRÁFICO
- ARTICULAÇÃO TRIÂNGULO. INTERNA
- VAI COM UMA LÂMINA COM 2,40 DE COMPRIMENTO -VAI COM UMA CONCHA COM 2,40 DE COMPRIMENTO, ABERTURA DA BOCA 0,80
- SERVE PARA TRATOR NEW HOLLAND TD 245 CABINADO 2017 ENTRE OUTROS -PBT 2065
- EQUIPAMENTO ZERO DE PÁTIO



LOTE**955****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

VENCE TUDO

MODELO

PVT 2250

CHASSI

PL021780

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO NOVO DOS PARECIS

**KIT FRONTAL PANTOGRÁFICO****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

-KIT FRONTAL PANTOGRÁFICO -COM ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO DE ACESSÓRIOS DE ENGATE RÁPIDO -COMPOSTO DE PEGA BAG, LÂMINA FRONTAL MEDINDO 2,70 MM DE COMPRIMENTO E 0,60 DE ALTURA. 1 CONCHA DE 2,30 DE COMPRIMENTO E 0,70 MM DE ALTURA E 0,800MM DE ABERTURA DE BOCA
-EQUIPAMENTO ZERO DE PÁTIO



LOTE**956****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

VENCE TUDO

MODELO

GHR 2000

CHASSI

GR02 748

ANO

2024

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO NOVO DOS PARECIS

**GUINCHO PEGA BAG****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- GUINCHO COM PEGA BAH
- GUINCHO DE 3 PONTOS PARA ENGATE NO TRATOR
- 2 PISTÕES HIDRÁULICOS -2 ROSADOS NOVOS
- PODENDO LEVANTAR ATÉ 2 TONELADAS
- EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO



LOTE**968****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO**

MARCA

AGROMECC

MODELO

CHASSI

GB008

ANO

2025

CONDIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

**GUINCHO PEGA BAG****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- PEGADOR DO BAG COM 4 ALÇAS, SENDO 1X1
- COMPRIMENTO TOTAL DE 3600 MM
- COM 3 ENCAIXE PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA



LOTE**969****REMATE**
AGROSHOP**Jumasa****IMPLEMENTO****MARCA**

SÃO JOSÉ

MODELO

PB 1509M

CHASSI

A05515-13

ANO

2021

CONDIÇÃO**LOCALIZAÇÃO****PLATAFORMA BASCULANTE****OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO**

- 211.QUILOS DE PESO
- CAPACIDADE TOTAL DE PESO 840 KG
- MEDIDAS 1,50X1,00X0,40
- COM 02 BRAÇOS PARA ADAPTAR EM TRATOR, E ALAVANCA MANUAL PARA DISPENSA DE MATERIAL.
- PLATAFORMA BASCULANTE COM LÂMINA.



PROMOTOR:

Jumasa

REALIZAÇÃO:




ASSESSORIAS COMERCIAIS:



LEILOEIRO:

AGÊNCIA:



PATROCÍNIO:

