

CATÁLOGO

3^o REMATE SELECT

MÁQUINAS

14, 15, E 16/AGO

VERSÃO 03



GRANDE SELEÇÃO DE
MÁQUINAS

TRATORES ■ COLHEITADEIRAS
PULVERIZADORES ■ PLANTADEIRAS
CAMINHÕES E IMPLEMENTOS

REALIZAÇÃO:



LOTE

001 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	PUMA 230
ANO FAB.	2025
POTÊNCIA CV	230
HORAS MOTOR	261
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCC2C230HSCN91083
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	NOVO
LOCALIZAÇÃO	JUÍNA - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18+6	SIM	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	SIM
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS		AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	PRO 700 PRE	
PINTURA DESBOTADA					
PINTURA COM BOLHAS					
DESCASCADOS					

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

LOTE

001 LG

VENDEDOR: LUIZ GONZAGA MIRANDA PANIZA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TL75E
ANO FAB.	2009
POTÊNCIA CV	75 CV
HORAS MOTOR	5400
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	B1N447192
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	BRAGANÇA PAULISTA - SP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	MWM	MECÂNICA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM PERFEITO ESTADO COM MECÂNICA E ELÉTRICA EM ORDEM.

LOTE

003 S

VENDEDOR: SUPREMA



TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	230
ANO FAB.	2024
POTÊNCIA CV	230
HORAS MOTOR	131
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZC230LR0N78097
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	NOVO
LOCALIZAÇÃO	MATUPÁ - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18+6	SIM	4
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	DESCRIÇÃO
--------------------	-----------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	PRO 700	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

LOTE

004 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	PUMA 140
ANO FAB.	2024
POTÊNCIA CV	140
HORAS MOTOR	28
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZC140JRCN71346
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	NOVO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X16	SIM	3
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS		TRASEIROS	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPONTO		SIM
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS							
PINTURA DESBOTADA		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRANSMISSÃO SEMI-POWERSHIFT, PROPORCIONANDO TROCAS DO MARCHAS MAIS SUAVES E EFICIENTES DURANTE A OPERAÇÃO.
INVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO, PERMITINDO A MUDANÇA DO DIREÇÃO (FRENTE/RÉ) SEM A NECESSIDADE DO ACIONAR A EMBREAGEM, GARANTINDO MAIS PRATICIDADE E AGILIDADE NO TRABALHO.
MOTOR ROBUSTO DO 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA NOMINAL DO 144 CV, PODENDO ULTRAPASSAR OS 150 CV COM O SISTEMA BOOST (RESERVA DO TORQUE), IDEAL PARA OPERAÇÕES PESADAS.
ALTO TORQUE, DESENVOLVIDO PARA MANTER O DESEMPENHO DA MÁQUINA MESMO EM SUBIDAS OU EM SOLOS MAIS EXIGENTES, EVITANDO QUEDAS BRUSCAS DO ROTAÇÃO.

LOTE

005 S

VENDEDOR: SUPREMA



TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	FARMALL 140
ANO FAB.	2025
POTÊNCIA CV	140-150
HORAS MOTOR	23
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCC2FA1455CR81083
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	NOVO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	FPT	AUTOMÁTICA	16+6	SIM	4
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	PRO 700 PLUS	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

LOTE

008 U

VENDEDOR: USAGRO

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	T8.355
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	313
HORAS MOTOR	5974
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ8355KDCN11226
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X4	NÃO	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS		TRASEIROS	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS					INTELLIVIEW LLL - AG-372		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR MUITO CONSERVADO INTERNA E EXTERNAMENTE.
MOTOR SEM VAZAMENTOS, EQUIPADO COM TURBO INTERCOOLER.
MOTOR FPT CURSOR 9 DO 8,7 LITROS.
GERENCIAMENTO DO ROTAÇÃO DO MOTOR INTEGRADO DO FORMA INTELIGENTE COM A TRANSMISSÃO.
TRANSMISSÃO ULTRA COMMAND (FULL POWERSHIFT).
CAPACIDADE HIDRÁULICA COM BOMBA MEGAFLOW, PROPORCIONANDO VAZÃO DO ATÉ 225 L/MIN, PERMITINDO OPERAR IMPLEMENTOS PESADOS E EXIGENTES SEM PERDA DO DESEMPENHO NO LEVANTE.

LOTE

012 S

VENDEDOR:

TRATOR

MARCA	MAHINDRA
MODELO	2025 4WD
ANO FAB.	2025
POTÊNCIA CV	25 CV
HORAS MOTOR	0000
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	MBN1KGCBFSGC020660
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	NOVO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
		MECÂNICA	8X4	SIM	1

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS		TRASEIROS	
----------------	------------	--	-----------	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE
------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	SIM	LUZ DE FREIO	SIM
----------------	-----------	-----	--------------	-----

FARÓIS DIANTEIROS	SIM	FARÓIS TRASEIROS	SIM
-------------------	-----	------------------	-----

POSSUI KIT FRONTAL		DESCRIÇÃO	
--------------------	--	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	NÃO TEM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

-CAPACIDADE DE LEVANTE 750 KGf
- NÃO POSSUI VÁLVULA DE CONTROLE REMOTO
- TRATOR ZERO DE FÁBRICA

LOTE

013 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	FARMALL 110A
ANO FAB.	2022
POTÊNCIA CV	110
HORAS MOTOR	1179
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ3F11TNCG44511
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	FPT	MECÂNICA	8F X 8R	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

PNEU DIAGONAL

LOTE

014 S

VENDEDOR: SUPREMA



TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	PUMA 230
ANO FAB.	2022
POTÊNCIA CV	241
HORAS MOTOR	260
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ3C30HNCF42060
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	JUARA - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18F X 6R	NÃO	8
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	SIM	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	PNEUS EM BOM ESTADO
--	---------------------

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

PNEUS EM BOM ESTADO. TRASEIROS FLIPADOS

LOTE

015 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	FARMALL MAX 140
ANO FAB.	2022
POTÊNCIA CV	141
HORAS MOTOR	1255
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HACMX145HNDH21605
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	FPT	AUTOMÁTICA	16F X 16R	SIM	3

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	AFS PRO 700	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

PNEUS NOVOS
PNEU RADIAL

LOTE

015 U

VENDEDOR: USAGRO

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TL.75E
ANO FAB.	2015
POTÊNCIA CV	75
HORAS MOTOR	6396
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZTL75EFC137533
TIPO	CABINADO ADAPTADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	FPT	MECÂNICA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONAM
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPONTO		
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

TROCA DO ÓLEO E FILTROS ENTREGUES NOVOS PELA CONCESSIONÁRIA.

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR COM PARTE INTERNA E EXTERNA BEM CONSERVADAS.
LEVANTE HIDRÁULICO E TDP EM FUNCIONAMENTO.
AR-CONDICIONADO FUNCIONANDO.
PARALAMA SERÁ ENTREGUE CONSERTADO, COM PRAZO RESPEITANDO À DEMANDA DO SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA.
CABINE MARCA ARAL

LOTE

016 S

VENDEDOR: SUPREMA



TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	FARMALL 90
ANO FAB.	2020
POTÊNCIA CV	90
HORAS MOTOR	2856
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZFA90JLCJ17047
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	FPT	MECÂNICA	0	SIM	2
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	SIM	DESCRIÇÃO	LÂMINA
--------------------	-----	-----------	--------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

SEM RETROVISOR
PNEU DIAGONAL

LOTE

017 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BH 180
ANO FAB.	2016
POTÊNCIA CV	180
HORAS MOTOR	8815
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	AVTT2010KGM014917
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	GCO	MECÂNICA	12F X 4R	SIM	2

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	SUBSTITUIR	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	SIM			
AMASSADOS	SIM	BOM		
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO	FUNCIONANDO		
DESCASCADOS	SIM			
	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

MAQUINA SEM FREIO
FAROIS DO TETO DIANTEIROS FUNCIONANDO
TRES FAROIS DE LED TRASEIROS FUNCIONANDO
PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DESGASTADOS

LOTE

018S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	JOHN DEERE
MODELO	6110E
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	106
HORAS MOTOR	253
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	1BM6110ELEA007039
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	JOHN DEERE	MECÂNICA	9X3	SIM	2

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	SUBSTITUIR	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO			
AMASSADOS	SIM	REGULAR		
PINTURA DESBOTADA	NÃO	FUNCIONANDO		
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
	AR CONDICIONADO	VENTILANDO		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

HORÍMETRO SUBSTITUÍDO - AS HORAS NÃO CORRESPONDEM AO TOTAL REAL DA MÁQUINA
TOMADA DE POTENCIA FUNCIONANDO
PNEUS DIANTEIROS GASTOS, TRASEIROS EM BOM ESTADO
GRADE FRONTAL COM SISTEMA ELÉTRICO E GRADES LATERAIS DO CAPÔ FALTANDO
SEM PARALAMAS
CAMBIO SINCROPLUS

LOTE

019 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	JOHN DEERE
MODELO	6110J
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	110
HORAS MOTOR	16595
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	1BM6110JTED007009
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	JOHN DEERE	MECÂNICA	12F X 4R	SIM	2
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	SUBSTITUIR	TRASEIROS	SUBSTITUIR	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	VENTILANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

AR CONDICIONADO NÃO FUNCIONA
FAROIS DO TETO FUNCIONAM, FRENTE E TRAS
PNEUS ESTREITOS, DESGASTADOS
6 PESOS DIANTEIROS
CAMBIO POWERCAD
FALTA 1 ESPELHO
SEM 3º PONTO
SEM PORTA
FALTA GRADE FRONTAL COM FAROIS, LATERAIS DO CAPÔ

LOTE

020S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	8690
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	340
HORAS MOTOR	9503
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	Y43G23AR313A
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	CVT (CONTÍNUA)	0	SIM	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		VENTILANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

FAROIS DIANTEIROS: METADE FUNCIONANDO
FAROL TARSEIRO DO TETO, LADO DIREITO, NÃO FUNCIONA
AR CONDICIONADO APENAS VENTILANDO
MONITOR COM DESGASTE
SEM OS BRAÇOS HIDRAULICOS COM 3 PONTO
SEM RODADÃO DUPLO

LOTE

021 U

VENDEDOR: USAGRO

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALMET
MODELO	65
ANO FAB.	1980
POTÊNCIA CV	65
HORAS MOTOR	HORÍMETRO NÃO FUNCIONA
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	-
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
3	MWM	MECÂNICA	6X2	SIM	1

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
----------------	------------	-----	-----------	-----

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	SUBSTITUIR
------------------------------	------------	-----------	-----------	------------

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
----------------	-----------	---------------	--------------	--------------

FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM
-------------------	---------------	------------------	---------------

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		NÃO	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS	SIM	ESTADO DOS ASSENTOS		RUIM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM	SIM	ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS	SIM	AR CONDICIONADO		NÃO POSSUI			
PINTURA DESBOTADA	SIM						
PINTURA COM BOLHAS	NÃO						
DESCASCADOS	SIM						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR COM MECÂNICA EM BOM ESTADO.
PINTURA DESBOTADA.
FERRUGEM EM VÁRIAS PARTES.
DIREÇÃO HIDRÁULICA.

LOTE

022 U

VENDEDOR: USAGRO



TRATOR

MARCA	FORD
MODELO	6600
ANO FAB.	1982
POTÊNCIA CV	80
HORAS MOTOR	HORÍMETRO NÃO FUNCIONA
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	6H12B
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	FORD	MECÂNICA	8X2	SIM	1
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIÓNANDO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	NÃO FUNCIONAM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR COM MECÂNICA EM BOM ESTADO
PINTURA DESBOTADA
ALGUNS PONTOS DO FERRUGEM DIREÇÃO HIDRÁULICA

LOTE

024 U

VENDEDOR: USAGRO

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	T 7040
ANO FAB.	2008
POTÊNCIA CV	194
HORAS MOTOR	13707
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	Z8BG17339
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X6	SIM	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	SUBSTITUIR	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPONTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
MECÂNICA E TRANSMISSÃO EM BOM ESTADO.
MARCAS DE USO INTERNO E EXTERNO.

LOTE

026 COM

VENDEDOR: COMAK LS

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	LANDINI
MODELO	LANDPOWER 175
ANO FAB.	2023
POTÊNCIA CV	171
HORAS MOTOR	41
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	SA3LN07030
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	NOVO
LOCALIZAÇÃO	CAMPO GRANDE - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	MECÂNICA	36X36	SIM	3

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR NOVO, SEM USO

LOTE

030 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE SELECT

MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	MAGNUM 340
ANO FAB.	2020
POTÊNCIA CV	340
HORAS MOTOR	5260
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ23M34EITCM89719
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X4	NÃO	6

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS		TRASEIROS	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPONTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS					- ANTENA 372 - MONITOR RAVEN		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

LOTE

031 U

VENDEDOR: USAGRO

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	MAXXUM 180
ANO FAB.	2010
POTÊNCIA CV	180
HORAS MOTOR	7717
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	ZACD2576MXM180
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X6	SIM	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO INTERNA E EXTERNA.
VÁLVULAS DO CONTROLE REMOTO COM AJUSTE DE FLUXO.

LOTE

032 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	MAGNUM 340
ANO FAB.	2021
POTÊNCIA CV	340
HORAS MOTOR	2960
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCC2M340CMCM22527
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FTP	AUTOMÁTICA	18X4	NÃO	5
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS		TRASEIROS	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL		DESCRIÇÃO	
--------------------	--	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

LUZES DE FREIO TRASEIRO QUEBRADOS BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
--

LOTE

037 U

VENDEDOR: USAGRO

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	985 S
ANO FAB.	2000
POTÊNCIA CV	105
HORAS MOTOR	8539
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	09854Y61140
TIPO	CABINADO ADAPTADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	SISU POWER	MECÂNICA	8X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EQUIPADO COM CABINE TECNO JET ANO 2019. APRESENTA APENAS ALGUMAS MARCAS DE USO NA ESTRUTURA BATERIA NOVA

LOTE

038 U

VENDEDOR: USAGRO

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALMET
MODELO	60
ANO FAB.	1969
POTÊNCIA CV	60
HORAS MOTOR	SEM INFORMAÇÃO
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	SEM INFORMAÇÃO
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
3	MWM	MECÂNICA	6X2	SIM	NÃO SE APLICA
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS					
PINTURA DESBOTADA					
PINTURA COM BOLHAS		AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
DESCASCADOS					

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR REFORMADO
BOMBA INJETORA E BICOS NOVOS
BATERIA NOVA

LOTE

043 GRM

VENDEDOR: GR MÁQUINAS

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF 4297
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	120CV
HORAS MOTOR	2170
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AAATT008VDC002573
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ARAPONGAS PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	AGCO	SINCRONIZADA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR DE 120 CV EQUIPADO COM MOTOR DE 4 CILINDROS, TRANSMISSÃO 12X4 COM CÂMBIO LATERAL E EMBREAGEM DE TORQUE DIVIDIDA. CONTA COM LEVANTE HIDRÁULICO DE ALTO FLUXO COM VAZÃO DE 75 L/MIN

LOTE

045 CTR

VENDEDOR: CAMPO TRATORES

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	285
ANO FAB.	1978
POTÊNCIA CV	85
HORAS MOTOR	-
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2152005195
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SÃO CARLOS - SP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	MECÂNICA	8	SIM	NÃO SE APLICA
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS							
PINTURA DESBOTADA		AR CONDICIONADO		NÃO POSSUI			
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR COM MOTOR ZERO RECÉM-RETIFICADO, TOTALMENTE SECO E SEM VAZAMENTOS. EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA

LOTE 049 CTR

VENDEDOR: CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	A950
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	95
HORAS MOTOR	5237
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	XV950394100X
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SÃO CARLOS - SP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	AGCO POWER	MECÂNICA	16	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	SIM	DESCRIÇÃO	CONCHA
--------------------	-----	-----------	--------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPONTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS							
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS		AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR DE ÚNICO DONO, TOTALMENTE REVISADO E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EQUIPADO COM TRAÇÃO ZF, CONJUNTO DE CONCHA MARISPAN ANO 2023, SUPER REDUTOR (CREEPER), EMBREAGEM DÚPLA E TOMADA DE FORÇA COM VELOCIDADES 540 E 540E. CONTA AINDA COM OS CILINDROS DOS FREIOS TROCADOS RECENTEMENTE

LOTE

050 GRM

VENDEDOR: GR MÁQUINAS

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BM 125
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	125/132
HORAS MOTOR	4550
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AVTT2008JEM01495
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ARAPONGAS PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	AGCO	SINCRONIZADA	16X8	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR TODO ORIGINAL, EQUIPADO COM O CONSAGRADO SISTEMA MULTITORQUE. MÁQUINA RECONHECIDA PELA ELEVADA FORÇA DE TRAÇÃO E PELO BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO

LOTE

051 U

VENDEDOR: USAGRO

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	TC 5070		
CHASSI	HCCY5070LFC503917		
ANO FAB.	2015	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	170		
HORAS MOTOR	3639		
HORAS TRILHA	2060		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND				
TIPO	CARACOL	TAMANHO	20		

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6					
TRILHA		CÔNCAVO		NÃO		SACA PALHAS		SIM		ROTOR		NÃO	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS				
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
MOTOR SEM VAZAMENTOS
PENEIRA AUTONIVELANTE

LOTE

053 U

VENDEDOR: USAGRO

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	TC 5090		
CHASSI	Y8C523936		
ANO FAB.	2008	MOTOR	CUMMINS
POTÊNCIA CV	260		
HORAS MOTOR	5886		
HORAS TRILHA	4861		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND		Y8C724297
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		25	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3	6
TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM
			ROTOR	NÃO

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS				
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
PEQUENO AMASSADO NO TUBO DO DESCARGA
MOTOR SEM VAZAMENTOS APARENTES

LOTE 055 CTR

VENDEDOR: CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	290 - PAVT
ANO FAB.	1982
POTÊNCIA CV	90
HORAS MOTOR	7216
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2287014366
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SÃO CARLOS - SP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	MECÂNICA	8	SIM	NÃO SE APLICA
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		NÃO POSSUI			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MOTOR SECO E SEM VAZAMENTOS. EQUIPADO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE BITOLA NO EIXO TRASEIRO.

LOTE 059 CTR

VENDEDOR: CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALMET
MODELO	88
ANO FAB.	1983
POTÊNCIA CV	80
HORAS MOTOR	-
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2290453263
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SÃO CARLOS - SP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	MWM	MECÂNICA	8	SIM	NÃO SE APLICA
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	SIM	DESCRIÇÃO	CONCHA
--------------------	-----	-----------	--------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		NÃO POSSUI			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR REVISADO E EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. EQUIPADO COM O CONSAGRADO MOTOR MWM 229 SECO E SEM VAZAMENTOS, ALÉM DE CONJUNTO DE CONCHA SUPER TATU. APENAS O HORÍMETRO ENCONTRA-SE INOPERANTE.

LOTE

060 U

VENDEDOR: USAGRO

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	TC 59		
CHASSI	13762		
ANO FAB.	2002	MOTOR	GENESIS
POTÊNCIA CV	220		
HORAS MOTOR	6316		
HORAS TRILHA	-		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND		PLATAFORMA PRECISA DO REVISÃO PENEIRA FIXA
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		20	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3	6
TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM
			ROTOR	NÃO

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
VENTILANDO	DIANTEIROS	EXCELENTE	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	EXCELENTE	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS				
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
MOTOR SEM VAZAMENTOS APARENTE
PARA-BRISA TRINCADO

LOTE

061 U

VENDEDOR: USAGRO

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	9650 STS		
CHASSI	CQ9650A090036		
ANO FAB.	2010	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	325		
HORAS MOTOR	6446		
HORAS TRILHA	4381		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE		PLATAFORMA COM MARCAS DO USO
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		30 PÉS	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	EXCELENTE	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS			SEM INFORMAÇÃO	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COLHEITADEIRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO INTERNA E EXTERNA
PNEUS TRASEIROS NOVOS RECAPADOS

LOTE

061 COC

VENDEDOR: COCAMAR



PLANTADEIRA

MARCA	JOHN DEERE	
MODELO	JD 1109 VACUO	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2014	USADO	09
CHASSI		
1CQ1109AAF0091201		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45 CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	INDIVIDUAL POR LINHA	



CIDADE	MARINGA	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	---------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
FACÃO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		DOSADOR HELICOIDAL		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE	9	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
CONDIÇÃO	MÉDIO	FACÃO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS		NÃO POSSUI		CONDICÕES DA LINHA DE ADUBO	
		BOM		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	SIM
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		MÉDIO	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	SEM INFORMAÇÕES
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	SEM INFORMAÇÕES

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO, DESGASTE NATURAL PELO ANO DE USO, POUCOS PONTOS DE INICIO DE FERRUGEM, PNEUS COM 60% , POSSUI CAIXA DE BRAQUIÁRIA, SEM MONITOR DE PLANTIO

LOTE 065 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	2388 EXTREME		
CHASSI			
ANO FAB.	2002	MOTOR	CUMMINS
POTÊNCIA CV	284		
HORAS MOTOR	8321		
HORAS TRILHA	7553		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	IRATI - PR		



PLATAFORMA

MARCA	CASE IH			MODELO: 1020
				ANO: 2011
				CHASSI: 30FJ38
TIPO	CARACOL	TAMANHO	25	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	EXCELENTE	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO			
AMASSADOS	NÃO			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ROTOR AFX
PICADOR DO PALHA NOVO
2 PENEIRAS NOVAS 2 GAIOLAS DO ROTOR NOVAS TRANSMISSÃO NOVA FREIOS NOVOS FILTROS E ÓLEOS TROCADOS
CAIXA DO ROTOR REVISADA ACOPLAMENTO ROTOR NOVO
ROLAMENTOS, ESTEIRA E EIXO NOVOS TROCADO SUPORTE ROTOR TRASEIRO
BOMBA HYDRO E HIDRÁULICA REVISADAS BOMBA PFC REVISADA CHAPA SUSTENTAÇÃO NOVA

LOTE

066 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	VALTRA		
MODELO	BC 4500		
CHASSI	AAP11003CB50002214500330197		
ANO FAB.	2011	MOTOR	AGCO POWER
POTÊNCIA CV	190		
HORAS MOTOR	2571		
HORAS TRILHA	1992		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	IRATI - PR		



PLATAFORMA

MARCA	VALTRA		A PLATAFORMA NECESSITA DA SUBSTITUIÇÃO DOS DESLIZANTES.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		20	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3	6
TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM
			ROTOR	SIM

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
VENTILANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

APRESENTA PROBLEMA NO MOTOR DO PARTIDA. NECESSITA DA REVISÃO MECÂNICA, HIDRÁULICA E ELÉTRICA.

LOTE 067 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	MASSEY FERGUSON		
MODELO	5690		
CHASSI	5690506196		
ANO FAB.	2019	MOTOR	AGCO
POTÊNCIA CV	225		
HORAS MOTOR	1714		
HORAS TRILHA	1106		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	IRATI - PR		



PLATAFORMA

MARCA	MASSEY FERGUSON	ANO: 2019 CHASSI: 700F532979 PLATAFORMA COM POUCOS PONTOS DO FERRUGENS PLATAFORMA EM BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO	
TIPO	CARACOL	TAMANHO	23

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS				
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

APENAS 731 HORAS DE COLHEITA CAPACIDADE DO 5.500L DO GRÃOS

LOTE 068 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA		MASSEY FERGUSON	
MODELO		6690	
CHASSI		COLHEITADEIRA 6690422979 PLATAFORMA 760F422980	
ANO FAB.	2016	MOTOR	AGCO
POTÊNCIA CV		265	
HORAS MOTOR		1859	
HORAS TRILHA		1360	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		IRATI - PR	



PLATAFORMA

MARCA	MASSEY FERGUSON	ANO: 2016 CHASSI: 760F422980	
TIPO	CARACOL	TAMANHO	25

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO

ESTADO DOS PNEUS

ELÉTRICA GERAL

FUNCIONANDO			FARÓIS DIANTEIROS		FUNCIONAM			
	DIANTEIROS		BOM ESTADO		FARÓIS TRASEIROS		FUNCIONAM	
	TRASEIROS		BOM ESTADO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	SIM				
AMASSADOS	NÃO	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
PINTURA DESBOTADA	NÃO			-	
PINTURA COM BOLHAS	NÃO				
DESCASCADOS	NÃO				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CAPACIDADE 7.000L DE GRÃOS
NECESSITA REVISÃO DO SENSORES (GERAL)
PISCA DIANTEIRO LADO DIREITO QUEIMADO

LOTE

069 GRM

VENDEDOR: GR MÁQUINAS

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF 297
ANO FAB.	2004
POTÊNCIA CV	120
HORAS MOTOR	
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	2974143750
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ARAPONGAS PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	AGCO	SINCRONIZADA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM	NÃO	ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS	NÃO						
PINTURA DESBOTADA	NÃO						
PINTURA COM BOLHAS	NÃO						
DESCASCADOS	NÃO	AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

TRATOR REVISADO INTEIRO, MOTOR FEITO INTEIRO, REVISADO ELETRICA, CAMBIO, HIDRÁULICO,PINTURA. TRATOR EM ESTADO DE NOVO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR RECONHECIDO NO MERCADO PELA SUA EXTREMA ROBUSTEZ E BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. EQUIPADO COM SISTEMA REDUTOR DE VELOCIDADE (CREEPER)

LOTE 070 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA		MASSEY FERGUSON	
MODELO		6690	
CHASSI		COLHEITADEIRA 6690422979 PLATAFORMA 760F422980	
ANO FAB.	2016	MOTOR	AGCO
POTÊNCIA CV		265	
HORAS MOTOR		5438	
HORAS TRILHA		3769	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		IRATI - PR	



PLATAFORMA

MARCA	MASSEY FERGUSON			ANO: 2018 CHASSI: 700F503335
TIPO	CARACOL	TAMANHO	23	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS		FUNCIONAM	
			FARÓIS TRASEIROS		FUNCIONAM	
	TRASEIROS	BOM ESTADO	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	SIM			
AMASSADOS	NÃO			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	NÃO			
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

LANTERNA E FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO QUEIMADO
PLATAFORMA NECESSITA DE PEQUENA REVISÃO NAS CORREIAS
MÁQUINA NECESSITA DE PEQUENA REVISÃO HIDRÁULICA E MECÂNICA

LOTE

072 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	MASSEY FERGUSON		
MODELO	5690		
CHASSI	9ACP1112HHS000957		
ANO FAB.	2021	MOTOR	AGCO
POTÊNCIA CV	225		
HORAS MOTOR	1614		
HORAS TRILHA	1127		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	SÃO MATEUS DO SUL - PR		



PLATAFORMA

MARCA	MASSEY FERGUSON			ANO: 2020 CHASSI: 760F607110 PLATAFORMA COM POUCOS PONTOS DO FERRUGEM
TIPO	CARACOL	TAMANHO	20	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

TROCA DO FILTRO DO ÓLEOS, PLATAFORMA E CORREIAS REVISADA, PARTE ELÉTRICA REVISADA

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

APENAS 901 HORAS DE COLHEITA
INTERNA EM BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

LOTE 073 COC

VENDEDOR: COCAMAR

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BH 194
ANO FAB.	2017
POTÊNCIA CV	195
HORAS MOTOR	8200
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	9AGT2019JHM000084
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO	MECÂNICA	18X18	SIM	4
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR			
ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO			
AR CONDICIONADO	VENTILANDO			

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	SEM INFORMAÇÃO
--	----------------

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	SEM INFORMAÇÃO
---	----------------

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR PRECISA DE REVISÃO EM PARTE ELÉTRICA CHICOTE MESTRE ACW30, REVISÃO PREVENTIVA (TROCA DE ÓLEOS, FILTROS), REVISÃO EM AR CONDICIONADO.

LOTE

074 GRM

VENDEDOR: GR MÁQUINAS

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF 275
ANO FAB.	1994
POTÊNCIA CV	75
HORAS MOTOR	3792
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2160065410
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ARAPONGAS PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	SINCRONIZADA	8X2	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

POSSUI CABINE ADAPTADA MARCA ARAL EM ÓTIMO ESTADO .

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR DE 75 CV COM MOTOR RECÉM-FEITO, EQUIPADO COM CABINE ADAPTADA ANO 2023. EQUIPAMENTO MUITO ECONÔMICO E COM EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO

LOTE 074 COC

VENDEDOR: COCAMAR

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	S 680		
CHASSI	1H0S68051B0745503		
ANO FAB.	2012	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	540		
HORAS MOTOR	5123		
HORAS TRILHA	3151		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE			PLATAFORMA NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TROCA DE ESTEIRAS, DEDOS, ROLAMENTOS
TIPO	DRAPER	TAMANHO	40	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		SIM		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO

ESTADO DOS PNEUS

ELÉTRICA GERAL

FUNCIONANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS		FUNCIONAM	
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS		FUNCIONAM	
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	SIM	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	SIM
FERRUGEM	SIM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
			MARCA / MODELO	
			JOHNDEERE	

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

SEM INFORMAÇÕES

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

SEM INFORMAÇÕES

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA PRECISA DE REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.

LOTE

076

COC

VENDEDOR: COCAMAR

3º

REMATE

SELECT

MÁQUINAS

REMATE

AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	PLANTICENTER	
MODELO	PCA 13 BIG FARM	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2008	USADO	13 LINHAS
CHASSI		
PCA1300003FR002		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45 CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	INDIVIDUAL POR LINHA	



LANCE AQUI!
CONSULTE AS
CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

CIDADE	MARINGÁ SEDE	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	--------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
FACÃO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE	13	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO			
CONDIÇÃO	MÉDIO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	MÉDIO			
MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES	
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA					
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO					
ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA				CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN				TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO				MÉDIO	
DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)		SEM INFORMAÇÕES			
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS		SEM INFORMAÇÕES			

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA NOS EMBUCHAMENTOS, SISTEMA ELÉTRICO ,ROLAMENTOS DE DISCOS DE CORTE , APRESENTA DESGASTE NATURAL DE USO, MAS EM BOA CONDIÇÃO PELO ANO.

LOTE 077 COC

VENDEDOR: COCAMAR

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	STS 9570		
CHASSI	CQ9570A090097		
ANO FAB.	2009	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	270 A 295 CV		
HORAS MOTOR	7300		
HORAS TRILHA	4800		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGA		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE		PRECISA DE REVISÃO CORRETIVA.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		22	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM	NÃO			
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	NÃO			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	NÃO			
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
			JD	

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

SEM INFORMAÇÕES

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

SEM INFORMAÇÕES

OBSERVAÇÕES

MAQUINA FILIPADA, PRÉ DISPOSTA A PILOTO, PLATAFORMA 22 PES, FAZER REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. (TROCA DE POLIA/ CORREIRA/ROLAMENTO) .

LOTE 078 COC

VENDEDOR:

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO

MARCA

GTS

MODELO

PRODUTIVA PRIMER

CHASSI

0810057-52

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MARINGÁ - PR



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NECESSITA DE REVISÃO

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA NOS TORPEDOS.
CARENAGENS EM BOM ESTADO.
MÁQUINA COM 02 CARDANS.

LOTE**081 COC**

VENDEDOR:

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**PLATAFORMA DE MILHO**

MARCA

GTS

MODELO

PRODUTIVA IS1145

CHASSI

0800412

ANO

2011

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MARINGÁ - PR

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PLATAFORMA GTS , MOD. PRODUTIVA COM 12 LINHAS DE 45CM , COM CARENAGEM EM BOAS CONDIÇÕES, 02 CARDANS.

LOTE 098 COC

VENDEDOR: COCAMAR MÁQUINAS

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	S440		
CHASSI	1CQS440ACH0120190		
ANO FAB.	2017	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	238		
HORAS MOTOR	2400		
HORAS TRILHA	2100		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ SEDE		



PLATAFORMA

MARCA		NÃO ACOMPANHA A PLATAFORMA DE SOJA	
TIPO		TAMANHO	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS		
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6		
TRILHA	CÔNCAVO	SIM		SACA PALHAS	NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	POSSUI APENAS O MONITOR SEM A ANTENA	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

NECESSÁRIO FAZER MANUTENÇÃO CORRETIVA

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

SEM INFORMAÇÕES

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA SENDO VENDIDA SEM A PLATAFORMA DE CORTE, NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO CORRETIVA /TROCA ÓLEOS FILTROS

LOTE 099 COC

VENDEDOR: COCAMAR MAQUINAS

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	T7-205
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	182 A 209 CV
HORAS MOTOR	2013
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ7205ADCV17733
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FTP	AUTOMÁTICA	18X 6	SIM	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		SIM
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

EQUIPAMENTO SENDO FEITA REVISÃO CORRETIVA(TROCA OLEOS/FILTROS)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

SEM INFORMAÇÃO

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO, TENDO FEITO UMA AVALIAÇÃO CORRETIVA E TROCA DE COMPONENTES NESCESSÁRIOS

LOTE

100 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	7250 AXIAL FLOW		
CHASSI	JHFY7250ENJB22832		
ANO FAB.	2022	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	503 CV		
HORAS MOTOR	861.2		
HORAS TRILHA	544.15		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT		



PLATAFORMA

MARCA	CNH			-
TIPO	DRAPER	TAMANHO	35	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

NÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		02		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	PRO 700	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COLHEITADEIRA EM ÓTIMO ESTADO DO CONSERVAÇÃO

LOTE

103 S

VENDEDOR: SUPREMA



COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	AXIAL FLOW 4150		
CHASSI	JHFY4150TRJG26437		
ANO FAB.	2024	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	253		
HORAS MOTOR	14		
HORAS TRILHA	0		
CONDIÇÃO	NOVO		
LOCALIZAÇÃO	MATUPÁ - MT		



PLATAFORMA

MARCA	NÃO POSSUI PLATAFORMA	
TIPO		TAMANHO

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3	6

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	EXCELENTE	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	EXCELENTE	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS				
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

- CAPACIDADE DO ARMAZENAMENTO DE GRÃOS 7050 LTS
- VAZÃO DA DESCARGA 70 LITROS POR SEGUNDO
- COLHEITADEIRA NUNCA COLHEU

LOTE 104 ME

VENDEDOR: MARIA EUGÊNIA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	METALFOR		
MODELO	2500 AB		
CHASSI	SEM INFORMAÇÃO		
ANO	2013	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV			
HORAS MOTOR			
TAMANHO DE BARRAS (M)	25		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA	2.8		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	35		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET	AÇO
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico) 5 SESSÕES

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	PRESSÃO	EMBREAGEM	MECÂNICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONÍVEL	NÃO
CONDIÇÃO	COM VAZAMENTO	TRAÇÃO	4X2	MARCA E MODELO			

CABINE							
ALAVANCAS	NÃO FUNCIONA	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	NÃO	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	NÃO FUNCIONA	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONA	

AJUSTE DE BITOLA	HIDRÁULICO						
------------------	------------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	CENTRÍFUGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

PORTA QUEBRADA.
NÃO ENGATA MARCHAS.
BARRAS DO PULVERIZAÇÃO COM PONTOS DO FERRUGEM.
PINTURA DESBOTADA.
EQUIPADO COM CONTROLADOR DO VAZÃO ARAG E SENSOR DO BARRA KS.
MOTOR COM PEQUENO VAZAMENTO DO ÓLEO.

LOTE

111

COC

VENDEDOR: COCAMAR

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	JD 1550		
CHASSI	CQ1550A0463		
ANO FAB.	2004	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	225		
HORAS MOTOR	7760		
HORAS TRILHA	6600		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGA		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE			FAZER REVISÃO GERAL, TROCA DE DEDOS, FACAS, CORREIRA , REVISAR MANGUEIRAS.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	25	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6					
TRILHA		CÔNCAVO		NÃO		SACA PALHAS		SIM		ROTOR		NÃO	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
VENTILANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM		NAO TEM	
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

SEM INFORMAÇÕES

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

SEM INFORMAÇÕES

OBSERVAÇÕES

MAQUINA NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAR SISTEMA TODO ELETRICO DA C.A E PLATAFORMA, REVISÃO AR CONDICIONADO,TROCA DE OLEOS FILTROS. MÁQUINA COM ANO 2004 E PLATAFORMA 2011

LOTE

113 COC

VENDEDOR: COCAMAR

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	STARA		
MODELO	GLADIADOR 2300		
CHASSI	GLDBH10212		
ANO	2017	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	180		
HORAS MOTOR	3300		
TAMANHO DE BARRAS (M)	27		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2300		
ESP. BITOLA	1550		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0,50CM		
TIPO	CABINADO		



CONDIÇÃOUSADOLocalizaçãoMARINGÁ SEDE

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET		AÇO CARBONO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	07

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	PRESSÃO	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	TOOPER 500		

CABINE						
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES		SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM	

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO		LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO			FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA		HIDRÁULICO					
------------------	--	------------	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO		TRASEIROS	ATENÇÃO	
------------------------------	--	------------	---------	--	-----------	---------	--

SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO					
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA		CENTRÍFUGA					

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	SEM HISTÓRICO						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	SEM HISTÓRICO						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR COM ALGUNS PONTOS DE FERRUGEM DEVIDO AO ANO DE USO DELE.

LOTE

121 U

VENDEDOR: USAGRO

3º REMATE
SELECT

MÁQUINAS

REMATE

AGROSHOP

UTV			
CATEGORIA		VEÍCULO	
MARCA		POLARIS	
MODELO		RZR	
VERSÃO		PRO S	
PLACA		Z26S4092AA	
ANO	2025	KM	456
CHASSI			
COR		VERDE	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		MARINGÁ - PR	



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

FIRME

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	BOM ESTADO	CORREIA DENTADA	BOM ESTADO
EMBREAGEM	BOM ESTADO	SUSPENSÃO	BOM ESTADO		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	EXCELENTE	PNEUS TRASEIROS	EXCELENTE	ESTEPE	NÃO
------------------	-----------	-----------------	-----------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	NÃO POSSUI
PAINEL	SEM ALERTAS ACESOS	MULTIMIDIA	FUNCIONANDO
VIDROS ELÉTRICOS	NÃO POSSUI	AR-CONDICIONADO	NÃO POSSUI

ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO
LANTERNAS	FUNCIONANDO
LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
SETAS	FUNCIONANDO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

TIPO: UTV
MOTOR: 925 CC
CAPACIDADE: 4 LUGARES
UTILIZADO APENAS PARA TESTE DRIVE
AMORTECEDORES FOX
GPS OFF-ROAD RIDE COMMAND INTEGRADO EM DISPLAY DO 7" COM CÂMERA TRASEIRA
SISTEMA DO ÁUDIO ROCKFORD FOSGATE
TRANSMISSÃO PVT AUTOMÁTICA – P/R/N/L/H

LOTE

122 S

VENDEDOR: SUPREMA



COLHEITADEIRA

MARCA		CASE IH	
MODELO		5150	
CHASSI		JHFY5150ARJG26394G	
ANO FAB.	2024	MOTOR	FTP
POTÊNCIA CV		272-319	
HORAS MOTOR		21	
HORAS TRILHA		04	
CONDIÇÃO		NOVO	
LOCALIZAÇÃO		JUÍNA-MT	



PLATAFORMA

MARCA	CASE IH	CHASI	HCCB302MESC332363
TIPO	CARACOL	TAMANHO	30

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	04	6

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	EXCELENTE	FARÓIS DIANTEIROS		FUNCIONAM	
	TRASEIROS	EXCELENTE	FARÓIS TRASEIROS		FUNCIONAM	
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	PRO 700
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

LOTE

123 S

VENDEDOR: SUPREMA



COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	S660		
CHASSI	S660 1CQS660AJE0090342		
ANO FAB.	2014	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	242		
HORAS MOTOR	6530		
HORAS TRILHA	3993		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT		



PLATAFORMA				
MARCA	JOHN DEERE		CHASSI DA PLATAFORMA: 1C00630AKE0093732.	
TIPO	CARACOL	TAMANHO	30	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	AUTOMÁTICA	3	6

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

TANQUE GRANELEIRO: 14.100 L. VELOCIDADE DO DESCARGA: 135 L/S (~8.100 L/MIN).
SISTEMA DO LIMPEZA DYNAFLOW PLUS (~5,2 M2); SEPARAÇÃO POR ROTOR ÚNICO.
TANQUE DO COMBUSTÍVEL: 950 L (250 GAL).

LOTE**124 ME**

VENDEDOR:MARIA EUGÊNIA

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**GUINCHO BIG BAG****MARCA**

SOLLUS

MODELO

GUINCHO MUNK BAG 2.0

CHASSI

1056780

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

NOVA ANDRADINA

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)

SEM INFORMAÇÃO

**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS**

SEM INFORMAÇÃO

OBSERVAÇÕESGUINCHO COM POUCAS MARCAS DE USO
PNEUS EM EXCELENTE ESTADO

LOTE

126 ME

VENDEDOR: MARIA EUGÊNIA



PLANTADEIRA

MARCA	KF	
MODELO	HYPER PLUSS	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2021	USADO	11
CHASSI		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	CENTRAL	



CIDADE	NOVA ANDRADINA - MS	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	---------------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DO CORTE		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE	11	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
CONDIÇÃO	MÉDIO	DISCO DUPLO			
MARCADOR DE LINHAS		CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL NÃO	
HIDRÁULICO		MÉDIO		CORTE SEÇÃO/LINHA NÃO	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	SIM	MARCA / MODELO	TERRUS (SOMENTE OS SENSORES DO LINHA)		MONITORAMENTO DE SEMENTES		SIM
TAXA DE PLANTIO	NÃO	MAPA DE PLANTIO	NÃO	TAXA VARIÁVEL	NÃO	CORTE DE SEÇÃO/LINHA	NÃO
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO		NÃO					

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM		NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO		NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		DESGASTADO		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA EQUIPADA COM DOSADOR TITANIUM.
DISCOS DUPLOS DE SEMENTES EM BOM ESTADO.
RODAS LIMITADORAS DE PROFUNDIDADE E FECHAMENTO DO SULCO EM BOM ESTADO.
APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM EM ALGUMAS PARTES, PRINCIPALMENTE NA PASSARELA.
SEM ROSCAS SEM-FIM DE ADUBO.
DISCOS DUPLOS DE ADUBO COM DESGASTE AVANÇADO.
POSSUI 7 UNIDADES DE FACÃO PARA ADUBO.
PNEUS EM BOM ESTADO.
MARCADOR DO LADO DIREITO DESMONTADO.

LOTE

127 EN

VENDEDOR: FAZENDA NAVIRAÍ

3º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

STARA

MODELO

PRINCESA TOP 14-16

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2017

USADO

14

CHASSI

PRC-BH10271

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO

50

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CENTRAL

CIDADE

NAVIRAÍ - MS

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DO CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA VARIÁVEL

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

ONDULADO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

14

TIPO DE LINHA DE ADUBO

FACÃO

TAXA VARIÁVEL

SIM

CONDIÇÃO

DESGASTADO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

DESGASTADO

CORTE SEÇÃO/LINHA

SIM

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

TOPPER 5500

MONITORAMENTO DE SEMENTES

SIM

TAXA DE PLANTIO

SIM

MAPA DE PLANTIO

SIM

TAXA VARIÁVEL

SIM

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

SIM

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

SIM

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

MÉDIO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA COM DESGASTE MODERADO.
APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM AVANÇADOS NO CHASSI, PRINCIPALMENTE NA PASSARELA.
DISCOS DUPLOS DE SEMENTES COM DESGASTE AVANÇADO.
FALTAM ALGUMAS MANGUEIRAS DA CONDUÇÃO DO ADUBO E UM DOSADOR DO ADUBO.
RODAS LIMITADORAS E COBRADORAS COM DESGASTE MÉDIO.
PNEUS EM BOM ESTADO.
PINTURA DESBOTADA.

LOTE

128 FN

VENDEDOR: FAZENDA NAVIRAÍ



PLANTADEIRA		
MARCA	STARA	
MODELO	PRINCESA TOP 18-20	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2017	USADO	18
CHASSI		
PRC-BG10133		
MARCADOR DE LINHAS		NÃO POSSUI
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	50	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	CENTRAL	



CIDADE	NAVIRAÍ - MS	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	--------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO			TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DO CORTE			TAXA VARIÁVEL		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE			SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO			ROSCA SEM FIM		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE	18		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
			FACÃO			
CONDIÇÃO			CONDICÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	
MARCADOR DE LINHAS		NÃO POSSUI	MÉDIO		CORTE SEÇÃO/LINHA	
					SIM	

MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	SIM	MARCA / MODELO	TOPPER 5500		MONITORAMENTO DE SEMENTES
TAXA DE PLANTIO		SIM	MAPA DE PLANTIO	SIM	TAXA VARIÁVEL
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO		NÃO			

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA			CAIXA DE PASTAGEM	
CORRENTE/CARDAN			TANQUE INOCULAÇÃO	
CONDICÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO			DESGASTADO	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA COM PONTOS DO FERRUGEM NO CHASSI.
DISCOS DUPLOS DE SEMENTES COM DESGASTE MODERADO.
MANGUEIRAS DO CONDUÇÃO DO SEMENTES RESSECADAS E SEM MANGOTES DO CONDUÇÃO DO ADUBO.
FUNDO DA CAIXA DE SEMENTES NECESSITA DE AJUSTES.
RODAS LIMITADORAS E COBRADORAS DO SULCO COM DESGASTE MODERADO.
PINTURA DESBOTADA.
PNEUS EM BOM ESTADO.

LOTE

128 S

VENDEDOR: SUPREMA MAQUINAS

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MAHINDRA
MODELO	6075
ANO FAB.	2023
POTÊNCIA CV	75
HORAS MOTOR	90
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	MBN1KGCBFSGC02068
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	MECÂNICA	20X20	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		SIM
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR MAHINDRA 6075 CABINADO, ANO 2023, COM APENAS 90 HORAS DE MOTOR. MOTOR MAHINDRA MSI 475, 4 CILINDROS, TURBO, 75 CV. TODOS OS ITENS DE FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO AVALIADOS COMO OK / BOM ESTADO. CONFIRMAR SE POSSUI PILOTO AUTOMÁTICO (GPS).

LOTE
130 COM

VENDEDOR:COMAK LS



ENSILADEIRA	
MARCA	
NOGUEIRA	
MODELO	
EN-12 B	
CHASSI	
AICD-018489	
ANO	CONDIÇÃO
SEM INFORMAÇÃO	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
CAMPO GRANDE - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA

LOTE
131 COM

VENDEDOR:COMAK LS



TRATADOR DO SEMENTES	
MARCA	
GRAZMEC	
MODELO	
MTS-120 ESPECIAL	
CHASSI	
169/21	
ANO	CONDIÇÃO
2021	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
CAMPO GRANDE - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO EQUIPADO COM MOTOR EBERLE 220V.
RESERVATÓRIO DESTINADO SOMENTE PARA LÍQUIDO.

LOTE 132 COM

VENDEDOR:COMAK LS

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATADOR DO SEMENTES

MARCA

GRAZMEC

MODELO

SPRAY SYSTEM 120

CHASSI

097/21

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

CONJUNTO COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS EM TENSÃO 220V, SENDO UMA UNIDADE DA MARCA EBERLE E UMA UNIDADE DA MARCA WEG

LOTE
133 COM

VENDEDOR:COMAK LS



TRATADOR DO SEMENTES	
MARCA	
GRAZMEC	
MODELO	
MTS-120 ESPECIAL	
CHASSI	
170/21	
ANO	CONDIÇÃO
2021	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
CAMPO GRANDE - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MOTOR ELÉTRICO EBERLE EM TENSÃO 220V. IMPLEMENTO TOTALMENTE NOVO, SEM USO E EM PERFEITO ESTADO, PRONTO PARA SER INSTALADO E COLOCADO EM OPERAÇÃO

LOTE 135 COM

VENDEDOR:COMAK LS

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

EMBOLSADORA

MARCA

MARCHER

MODELO

INGRAIN 100

CHASSI

CM656100JP1630507

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

IMPLEMENTO NOVO, SEM USO FREIO A DISCO

--

LOTE
136 COM

VENDEDOR:COMAK LS



EXTRATORA DO GRÃOS	
MARCA	
MARCHER	
MODELO	
OUTGRAIN 220	
CHASSI	
9MBEX220CP1490239	
ANO	CONDIÇÃO
2023	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
CAMPO GRANDE - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

IMPLEMENTO NOVO, SEM USO

LOTE 139 COM

VENDEDOR:COMAK LS

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR ARRASTO

MARCA

METALFOR

MODELO

FUTUR 3000

CHASSI

0408

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR COM BARRAS DE 25 METROS, DIVIDIDO EM 5 SEÇÕES.
EQUIPADO COM CONTROLE DO VAZÃO, ABERTURA HIDRÁULICA DAS BARRAS, BOMBA DO MEMBRANA UDOR E INCORPORADOR DO CALDA.
POSSUI MOTOR BRANCO A GASOLINA PARA ABASTECIMENTO.
PNEUS NOVOS.

LOTE

140 U

VENDEDOR:USAGRO



DRONE DO PULVERIZAÇÃO	
MARCA	
DJI	
MODELO	
T50	
CHASSI	
Q0010054	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
LONDRINA - PR	



DRONE

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DRONE T50 COM CONTROLE E RESFRIADOR DE BATERIA.
NÃO ACOMPANHA BATERIA.
GARANTIA DO FABRICANTE.
ÁREA COBERTA: 0 HA.
HORAS DE VOO: 0.
VOOS: 0.

LOTE

147A U

VENDEDOR:USAGRO



ESCARIFICADOR	
MARCA	
TATU	
MODELO	
AST/MATIC 450	
CHASSI	
0101170054-42	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
MARINGÁ - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DISCO DO CORTE 18"
9 HASTES
IMPLEMENTO NOVO

LOTE**149 U**

VENDEDOR:USAGRO

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

SOLLUS

MODELO

BAZUKA 15.0 FLEX

CHASSI

5025938

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MARINGÁ - PR

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

CARRETA EM ÓTIMO ESTADO DO CONSERVAÇÃO
POUCO TEMPO DE USO
CONTROLE REMOTO
SEM FERRUGEM
EMBREAGEM EM BOM ESTADO
MULTIUSO: GRÃOS E SOJA TUBO DO VAZÃO 350MM

LOTE**150 U**

VENDEDOR:USAGRO

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

BECKER

MODELO

GB 15000

CHASSI

77731

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MARINGÁ - PR

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

CAPACIDADE DO 15.000 LITROS
CARRETA MULTIUSO
EMBREAGEM EM BOM ESTADO
POSSUI FERRUGEM NA PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO
PNEUS EM BOM ESTADO
LONA FÁCIL DO OPERAR

LOTE

150 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

NEW HOLLAND

MODELO

PL6015

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2021

USADO

13

CHASSI

PRCY6015CMPD02749

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO

60 CM

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CIDADE

ALTA FLORESTA

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TAXA VARIÁVEL

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

SISTEMA DE DOSAGEM

SISTEMA DOSADOR

LISO

ROSCA SEM FIM

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

SIM

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

MÉDIO

CORTE SEÇÃO/LINHA

SIM

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

ELETRICO

TANQUE INOCULAÇÃO

SIM

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VSET PRECISION PLANTING
ACIONAMENTO POR MOTOR ELETRICO LINHA A LINHA
TANQUE DE INOCULANTE COMBAT 600L
DISCO DE CORTE EM BOM ESTADO

LOTE	151 S
VENDEDOR: SUPREMA	



PLANTADEIRA

MARCA	CASE IH	
MODELO	EASY RISER 3213	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	USADO	13
CHASSI		
PRCY3213ENPD03788		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	JUARA	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	-------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	MÉDIO		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES	
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO					

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CABO		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
---------------------------------------	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VSET PRECISION PLANTING

LOTE

152 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	CASE IH	
MODELO	EASY RISER 3324	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2019	USADO	18
CHASSI		
PRCY1222TKPD01661		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	60CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	ALTA FLORESTA	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	---------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO		DOSADOR HELICOIDAL		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	DESGASTADO		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CABO		TANQUE INOCULAÇÃO	SIM
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

ESTÃO FALTANDO CABOS NA MAQUINA
DOSADOR DE SEMENTES VSET PRECISION PLANTING
DOIS TANQUES DE INOCULANTE SAFRA JET 650L
LARGURA DE TRABALHO 10,8M
DISCOS DE CORTE E DISCOS DO ADUBO GASTOS

LOTE

153 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

CASE IH

MODELO

EASY RISER 3217

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2018

USADO

17'

CHASSI

PRCY1217KJPD01177

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO

50CM

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CIDADE

ALTA FLORESTA

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TAXA FIXA

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

SISTEMA DE DOSAGEM

SISTEMA DOSADOR

LISO

DOSADOR HELICOIDAL

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CABO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CONFIGURACAO COM DEPOSITO DE ADUBO (PLANTIO DE GRAOS COM ADUBACAO NA LINHA)
ACIONAMENTO GERAL DO SISTEMA POR CABO
DISCOS DE CORTE EM BOM ESTADO
LINHA EASY RISER 3200: RESERVATORIO CENTRAL DE SEMENTES E DOSADORES PRECISION PLANTING
DESENCONTRO ENTRE LINHAS DE 400MM E DISCOS CORTA-PALHA DE 20 POL. (PADRAO DA LINHA)
RESERVATORIO DE ADUBO DE 250KG POR LINHA - CERCA DE 4250KG NO CONJUNTO DE 17 LINHAS
SISTEMA LIMITADOR DE PROFUNDIDADE PUXADO E SISTEMA COBRIDOR DE SEMENTES.

LOTE

154 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	CASE IH	
MODELO	EASY RISER 3219	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2018	USADO	17
CHASSI		
PRCY1217KJPD01194		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	50CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	ALTA FLORESTA	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	---------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		DOSADOR HELICOIDAL		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	MÉDIO		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES	
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
				CORTE DE SEÇÃO/LINHA	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO					

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CABO		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VSET PRECISION PLANTING
SEM CAIXA CENTRAL DE SEMENTES; DEMAIS CAIXAS PRESENTES

LOTE

155 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	CASE IH	
MODELO	EASY RISER 3215	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2020	USADO	14
CHASSI		
PRCY3215PLPD02302		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	50 CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	ALTA FLORESTA	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	---------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		DOSADOR HELICOIDAL		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	BOM		TAXA VARIÁVEL	NÃO
				CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CABO		TANQUE INOCULAÇÃO	SIM
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VSET PRECISION PLANTING
TANQUE DE INOCULANTE SAFRA JET 650L
NÃO POSSUI MANGUEIRA DO TANQUE DE INOCULANTE NEM CHICOTE

LOTE

156 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	CASE IH	
MODELO	EASY RISER 3215	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2017	USADO	15
CHASSI		
PRCY1215JHPD01071		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	50 CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	ALTA FLORESTA	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	---------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		DOSADOR HELICOIDAL		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	MÉDIO		CORTE SEÇÃO/LINHA	SIM

MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES	
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
				CORTE DE SEÇÃO/LINHA	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO					

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
ELETRICO		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VSET PRECISION PLANTING
ACIONAMENTO POR MOTOR ELÉTRICO LINHA A LINHA
DISCO DE CORTE DESGASTADO; DISCOS DO ADUBO EM BOM ESTADO

LOTE

157 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	JOHN DEERE	
MODELO	CCS 2117	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2019	USADO	15
CHASSI		
1CQ2117AAK0125131		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	50CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	ALTA FLORESTA	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	---------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA VARIÁVEL		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO		DOSADOR HELICOIDAL		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	SIM
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	BOM		CORTE SEÇÃO/LINHA	SIM

MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES	
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO					

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CABO		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VACUMETER JOHN DEERE
SISTEMA CCS - RESERVATÓRIO CENTRAL PRESSURIZADO
DISCO DE CORTE ONDULADO, DESGASTADO; DISCOS DO ADUBO EM BOM ESTADO

LOTE

158 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	JOHN DEERE	
MODELO	9213	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2009	USADO	11
CHASSI		
CQ9213A010007		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	50CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	JUINA	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	-------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	MÉDIO		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CABO		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		DESGASTADO	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

MAQUINA COM DESGASTE GERAL PELO TEMPO DE USO
DISCOS DE CORTE ONDULADOS DESGASTADOS

LOTE 169 MAG

VENDEDOR:MAGPARANÁ

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR DO ARRASTO

MARCA

JACTO

MODELO

ADVANCE 3000

CHASSI

1577417

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

IRATI - PR



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

MUITO POUCO USADO
BARRAS E MANGUEIRAS EM ÓTIMO ESTADO
PNEUS EM EXCELENTE ESTADO

LOTE
170 MAG

VENDEDOR:MAGPARANÁ



PULVERIZADOR DO ARRASTO	
MARCA	
JACTO	
MODELO	
ADVANCE 3000	
CHASSI	
1620673	
ANO	CONDIÇÃO
2022	USADO
LOCALIZAÇÃO	
IRATI - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO
POUCO USO

LOTE
171 MAG

VENDEDOR:MAGPARANÁ



PULVERIZADOR	
MARCA	
JACTO	
MODELO	
CONDOR 800	
CHASSI	
1454565	
ANO	CONDIÇÃO
2021	USADO
LOCALIZAÇÃO	
IRATI - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

BARRA DO 14M
MANGUEIRAS E BICOS EM BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
BARRAS COM PONTOS DE FERRUGEM

LOTE

173 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA

MARCA

TATU

MODELO

GAICR

CHASSI

0102260120-38953

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA DE CONTROLE REMOTO, MODELO COM 24 DISCOS DE 28 POLEGADAS E ESPAÇAMENTO DE 270 MM. IMPLEMENTO INDICADO PARA TRATORES COM POTÊNCIA ACIMA DE 150 CV. EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO, SEM USO E PRONTO PARA O TRABALHO NO CAMPO.

LOTE

174 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ROÇADEIRA

MARCA

PANTER

MODELO

1500

CHASSI

SÉRIE: ACCG-004008

ANO

2026

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ROÇADEIRA A CARDAN COM ÁREA DE CORTE DE 1,50 M E SISTEMA DE DUAS FACAS. EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, APENAS COM MARCAS DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM PÁTIO, PRONTO PARA O TRABALHO NO CAMPO.

LOTE **175 CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

**DISTRIBUIDOR DE ADUBO
ORGÂNICO LÍQUIDO**

MARCA

INCOMAGRI

MODELO

DELM 2000A

CHASSI

-

ANO

2002

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

TANQUE DE CHORUME COM CAPACIDADE DE 2000 LITROS

1 EIXO SIMPLES

BOMBA A VACUO

LOTE
175 MAG

VENDEDOR:MAGPARANÁ



PULVERIZADOR	
MARCA	BALDAN
MODELO	LIRI 800
CHASSI	61137373062001
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
IRATI - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

BARRA DO 18M 800 LITROS DO CAPACIDADE SEM PONTOS DE FERRUGEM OU AMASSADOS

LOTE 176 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEDORA DE FORRAGEM

MARCA

SILTOMAC

MODELO

A-6

CHASSI

AWL76

ANO

2008

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

FORRAGEIRA CATA CAPIM
2 METROS DE CORTE
COM REPLICADOR
BICA HIDRAULICA
AJUSTE DE CORTE HIDRAULICO

LOTE

177 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

GRADE INTERMEDIÁRIA

MARCA

TATU

MODELO

GAIM

CHASSI

-

ANO

2009

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

GRADE ARADORA INTERMEDIARIA MECANICA

16 DISCOS DE 22 POLEGADAS

ESPAÇAMENTO 270MM

LOTE 178 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TERRACEADOR

MARCA

TATU

MODELO

TSTA

CHASSI

6920624

ANO

1993

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

TERRACEADOR 22 DISCOS
ESPAÇAMENTO DE 400MM
DISCOS 26 POLEGADAS
POTENCIA RECOMENDADA: ACIMA DE 160CV

LOTE 180 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ENSILADEIRA

MARCA

JF

MODELO

C-120

CHASSI

07418

ANO

2019

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COLHEDORA DE FORRAGEM JF C-120 DE 1 LINHA COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA E BICA HIDRÁULICA. EQUIPAMENTO DE EXCELENTE DESEMPENHO, PRONTO PARA OTIMIZAR O TRABALHO DE COLHEITA NO CAMPO.

LOTE

181 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



TRITURADOR DE GALHO	
MARCA	
TRAPP	
MODELO	
600T	
CHASSI	
-	
ANO	CONDIÇÃO
2022	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
SÃO CARLOS - SP	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
TRITURADOR DE GALHOS COM CAPACIDADE PARA MATERIAL DE ATÉ 10 CM DE DIÂMETRO, ACIONADO VIA CARDAN	

LOTE 182 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ENSILADEIRA

MARCA

MENTA

MODELO

PREMIUM ATM 1.3

CHASSI

SÉRIE 18245

ANO

2018

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ENSILADEIRA DE 2 LINHAS COM ÁREA DE CORTE DE 1,30 M, EQUIPADA COM BICA E QUEBRA-JATO HIDRÁULICOS. ACOMPANHA RODA DE APOIO DE FÁBRICA E É RECOMENDADA PARA USO EM TRATORES COM POTÊNCIA ACIMA DE 85 CV

LOTE

182 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	PLANTI CENTER	
MODELO	PENTA 7/4	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2026	NOVO	7
CHASSI		
PC74PENTA00423FR010		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	CENTRAL	



LANCE AQUI!
CONSULTE AS
CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

CIDADE	ARAUCÁRIA - PR	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	----------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE	7	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	BOM			

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM		NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO		NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA SEM USO.

LOTE

183 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ENSILADEIRA

MARCA

JF

MODELO

C-120 AT

CHASSI

1599

ANO

2015

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COLHEDORA DE FORRAGEM JF C-120 AT (ÁREA TOTAL), EQUIPADA COM ACIONAMENTO POR CARDAN E BICA HIDRÁULICA. RECOMENDADA PARA USO EM TRATORES COM POTÊNCIA ACIMA DE 70 CV

LOTE

184 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

VAGÃO FORRAGEIRO

MARCA

CASALE

MODELO

ROTORMIX 1.6 MINI

CHASSI

09911

ANO

2016

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

VAGÃO FORRAGEIRO AUTOCARREGÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,6 M³, EQUIPADO COM MISTURADOR DE ROSCA HORIZONTAL, ESTEIRA DE VAZÃO REGULÁVEL, BALANÇA, DESINSILADOR E COMANDO POR CABO. CONTA AINDA COM REGULAGEM HIDRÁULICA DOS PNEUS

LOTE 186 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

CARRETA TANQUE

MARCA

FIDO

MODELO

SUPER JATO 6500

CHASSI

92933

ANO

2026

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CARRETA TANQUE NOVA, SEM USO, COM CAPACIDADE PARA 6.500 LITROS E ESTRUTURA REFORÇADA DE DOIS EIXOS. EQUIPAMENTO DE ALTA DURABILIDADE PARA TRANSPORTE DE LÍQUIDOS, COMERCIALIZADO SEM OS PNEUS.

LOTE 188 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

**PULVERIZADOR DE
ARRASTO**

MARCA

JACTO

MODELO

COLUMBIA AD 18

CHASSI

711238

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR DE 2.000 LITROS EQUIPADO COM BARRAS DE 18 METROS E ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS DE 50 CM. CONTA COM BOMBA JP100, COMANDO ELETRO-HIDRÁULICO E RODADO 11.2-28. MÁQUINA 100% REVISADA.

LOTE**191CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**CARRETA BASCULANTE**

MARCA

FIDO

MODELO

-

CHASSI

784820

ANO

2010

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

CARRETA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 30 METROS CÚBICOS, CONSTRUÍDA SOBRE 2 EIXOS FILIPADOS PARA 8 PNEUS. POSSUI SISTEMA DE BASCULAMENTO ACIONADO POR 2 PISTÕES HIDRÁULICOS DE LEVANTE E CONTA COM GUARDAS REMOVÍVEIS

LOTE 192 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ARADO

MARCA

IKEDA

MODELO

MF3P

CHASSI

113003

ANO

2018

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ARADO DE AIVECA

TRÊS BACIAS

RODA DE APOIO

DESARME AUTOMATICO

POTENCIA RECOMENDADA: ACIMA 135CV

LOTE **193 CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ARADO

MARCA

TATU

MODELO

AAP

CHASSI

3880262

ANO

1992

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ARADO DE AIVECA

DUAS BACIAS

RODA DE APOIO

POTENCIA RECOMENDADA: ACIMA 80CV

LOTE 194 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRINCHA

MARCA

JAN

MODELO

TRITTON 2300

CHASSI

076694

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

TRINCHA COM ÁREA DE TRABALHO DE 2,30 M

LOTE
195 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



SUBSOLADOR	
MARCA	
TATU	
MODELO	
AST/MATIC 450	
CHASSI	
0101170006-5130	
ANO	CONDIÇÃO
2019	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SÃO CARLOS - SP	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

SUBSOLADOR DE 7 HASTES COM DISCOS DE CORTE
ROLO DESTORRADOR
POSSUI SISTEMA DE DESARME AUTOMÁTICO
COM PNEUS
RECOMENDAÇÃO: ACIMA DE 105CV

LOTE 196 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ESCARIFICADOR

MARCA

PICCIN

MODELO

EPCR 300

CHASSI

22/02970

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ESCARIFICADOR DE 9 HASTES
DISCOS DE CORTE
ROLO DESTORRADOR
SISTEMA DE DESARME AUTOMÁTICO
COM PNEUS
RECOMENDAÇÃO: ACIMA DE 110CV

LOTE 197 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

VAGÃO FORRAGEIRO

MARCA

IPACOL

MODELO

TRATORMIX 4.0

CHASSI

1480-13

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

VAGÃO FORRAGEIRO MISTURADOR AUTOCARREGAVEL

4 METROS CÚBICOS

COMANDO A CABO

LOTE 198 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO

MARCA

INOVA

MODELO

-

CHASSI

-

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

TANQUE DE CHORUME
CAPACIDADE DE 6000 LITROS
1 EIXO FILIPADO
BOMBA A VACUO
NOVO DE PATIO

LOTE 199 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ENXADA ROTATIVA

MARCA

MEC-RUL

MODELO

ERBMV 350

CHASSI

0706 14985

ANO

2010

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ENXADA ROTATIVA DE 3,5 METROS DE LARGURA

--

LOTE 200 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ENXADA ROTATIVA

MARCA

MEC-RUL

MODELO

ER 400

CHASSI

0307 11740

ANO

2010

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



LANCE AQUI!
CONSULTE AS
CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ENXADA ROTATIVA DE 4 METROS DE LARGURA

--

LOTE

220 S

VENDEDOR: SUPREMA



UTV			
CATEGORIA		VEÍCULO	
MARCA		POLARIS	
MODELO		RANGER DIESEL HD ESP	
VERSÃO		DIESEL 4 X4	
PLACA			
ANO	2026	KM	305.01
CHASSI		VINTAPRRD4XRK02128	
COR		VERDE MUSGO	
CONDIÇÃO		NOVO	
LOCALIZAÇÃO		SORRISO - MT	



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

FIRME

ÍTENS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	BOM ESTADO	CORREIA DENTADA	BOM ESTADO
EMBREAGEM	BOM ESTADO	SUSPENSÃO	BOM ESTADO		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	NÃO
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	NÃO POSSUI
PAINEL	SEM ALERTAS ACESOS	MULTIMIDIA	NÃO POSSUI
VIDROS ELÉTRICOS	NÃO POSSUI	AR-CONDICIONADO	NÃO POSSUI

ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO
LANTERNAS	FUNCIONANDO
LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
SETAS	FUNCIONANDO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

- VEÍCULO USADO PARA DEMONSTRAÇÃO
- CAÇAMBA BASCULANTE

LOTE

221 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	PLANTI CENTER	
MODELO	TERRAÇUS -13X45	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2012	USADO	13
CHASSI		
PC13000108FR010		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	CENTRAL	



LANCE AQUI!
CONSULTE AS
CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

CIDADE

IRATI - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DO CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO VERTICAL	
QUANTIDADE	13	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	MÉDIO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
		MÉDIO			
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI			TAXA VARIÁVEL	NÃO
				CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		DESGASTADO	

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
PIVOTADA, ARTICULADA

LOTE

222 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ



PLANTADEIRA

MARCA	MASSEY FERGUSON	
MODELO	MF 513	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2023	USADO	13
CHASSI		
MF51703369		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	CENTRAL	



CIDADE	IRATI - PR	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DO CORTE, FACÃO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO VERTICAL	
QUANTIDADE	13	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
		BOM			
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI			TAXA VARIÁVEL	NÃO
				CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA SEM USO
CAIXA EXTRA
13X45

LOTE

223 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ



PLANTADEIRA

MARCA	MASSEY FERGUSON	
MODELO	513 H45	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2023	USADO	13
CHASSI		
MF51704614		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	CENTRAL	



CIDADE	PONTA GROSSA - PR	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	-------------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DO CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE	13	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	BOM		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES	
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO					

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA USADA APENAS PARA DEMONSTRAÇÃO
13X45
DOSADOR PRECISION PLANTING
CAIXA EXTRA

LOTE

224 S

VENDEDOR:SUPREMA



UTV	
MARCA	
POLARIS	
MODELO	
RANGER REW SP 570 PREMIUM	
CHASSI	
3NSM4E579SE5085924	
ANO	CONDIÇÃO
2026	NOVO
LOCALIZAÇÃO	



VEÍCULO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DADOS TÉCNICOS
REFERÊNCIA: FABRICANTE POLARIS - RANGER CREW SP 570 PREMIUM (ANO 2026).

- FABRICANTE: POLARIS
- MODELO: RANGER CREW SP 570 PREMIUM
- ANO: 2026
- CHASSI (VIN): 3NSM4E579SE5085924
- TIPO: UTV / VEICULO UTILITARIO SIDE-BY-SIDE
- LUGARES: 4 (2 FILEIRAS, BANCOS REBATÍVEIS, CINTO DO 3 PONTOS)
- MOTOR: PROSTAR 4T, 1 CILINDRO DOHC, 567 CC, ARREF. LÍQUIDO
- POTÊNCIA: 44 HP (~44 CV)
- ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA (EFI)
- TRANSMISSÃO: AUTOMÁTICA PVT (H/L/N/R/P), TRACÇÃO POR EIXO
- TRACÇÃO: AWD SOB DEMANDA / 2WD / TURF MODE
- DIREÇÃO: ELÉTRICA (EPS)
- SUSPENSÃO DIANTEIRA: MACPHERSON, CURSO 9" (22,9 CM)
- SUSPENSÃO TRASEIRA: DUPLO BRACO INDEPENDENTE (IRS), CURSO 10" (25,4 CM)
- FREIOS: DISCO HIDRÁULICO NAS 4 RODAS
- RODAS / PNEUS: ARO 12" ALUMÍNIO / PNEUS 25 X 8-12
- VAO LIVRE DO SOLO: 11" (~28 CM)
- LARGURA: 56" (~1,42 M)
- CAPACIDADE DO REBOQUE: 1.500 LB (~680 KG)
- CACAMBA BASCULANTE: 500 LB (~227 KG), ASSISTIDA A GAS
- SISTEMA ELÉTRICO: BATERIA 575 CCA, POLARIS PULSE; PAINEL LCD 4"

LOTE

225 MAG

VENDEDOR:MAGPARANÁ



SEGADORA	
MARCA	
MASSEY FERGUSON	
MODELO	
DM 306 TR-KC	
CHASSI	
WAMAKZMBLNG025026	
ANO	CONDIÇÃO
2022	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ARAPOTI - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
NUNCA USADA, EM ÓTIMO ESTADO	

LOTE
226 MAG

VENDEDOR:MAGPARANÁ



SEMEADEIRA	
MARCA	
KUHN	
MODELO	
SDM 2223/25	
CHASSI	
MC028	
ANO	CONDIÇÃO
2011	USADO
LOCALIZAÇÃO	
ARAPOTI - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ALGUMAS FERRUGENS, MAS EM BOM ESTADO GERAL. NECESSITA REVISÃO BÁSICA

LOTE

227 MAG

VENDEDOR:MAGPARANÁ



PLATAFORMA DO MILHO	
MARCA	
NEW HOLLAND	
MODELO	
8F	
CHASSI	
8F80N900023	
ANO	CONDIÇÃO
2008	USADO
LOCALIZAÇÃO	
ARAPOTI - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA FUNCIONAL
NECESSITA DO PEQUENAS REVISÕES
ESPAÇAMENTO DO 80CM

LOTE

303 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA		
MARCA	CASE IH	
MODELO	FAST RISER 6136	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2024	USADO	34
CHASSI		
PCRY6134TRPD05380		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
5.440L		
ESPAÇAMENTO	50	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	ALTA FLORESTA - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	--------------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO			TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES			TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES				
DISCO DO CORTE			DISCO DO CORTE			VÁCUO				
TIPO DE DISCO DE CORTE			SISTEMA DE DOSAGEM			SISTEMA DOSADOR				
ONDULADO 20"						PRECISION PLANTING VSET				
QUANTIDADE	34		TIPO DE LINHA DE ADUBO			TAXA VARIÁVEL			SIM	
CONDIÇÃO	BOM								SIM	
MARCADOR DE LINHAS		NÃO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			CORTE SEÇÃO/LINHA		SIM		
MONITOR DE PLANTIO										
POSSUI	SIM	MARCA / MODELO	STANDARD				MONITORAMENTO DE SEMENTES		SIM	
TAXA DE PLANTIO		SIM	MAPA DE PLANTIO	SIM	TAXA VARIÁVEL	SIM	CORTE DE SEÇÃO/LINHA		SIM	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO										
ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA							CAIXA DE PASTAGEM		NÃO	
ELÉTRICO							TANQUE INOCULAÇÃO		NÃO	
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO										
DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)										
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS										

OBSERVAÇÕES

- SISTEMA PRECISION PLANTING V SET
- COM 17 METROS DO COMPRIMENTO
- SO SEMENTES
- AUTO TRANSPORTÁVEL
- CABEÇALHO HIDRÁULICO
- COM 8 PNEUS EM EXCELENTES CONDIÇÕES
- EQUIPAMENTO JÁ PLANTOU
- COM 34 LINHAS DO 0,50 DO ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS.
- DISCO DO CORTE DO 26"

LOTE

312 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	KUHN	
MODELO	GRAN PRIME 35 35X45	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	USADO	35
CHASSI		
KBRA1045V90B00030		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	TANGARÁ DA SERRA - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	-----------------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DO CORTE				PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
QUANTIDADE	22"	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
CONDIÇÃO		CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	
MARCADOR DE LINHAS	NÃO			CORTE SEÇÃO/LINHA	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	SIM	MARCA / MODELO	ISOBUS		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL		CORTE DE SEÇÃO/LINHA	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO							

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO	
-----------------------------------	--

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
---------------------------------------	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA APENAS PARA SEMENTES
SISTEMA PRECISION PLANTING
TAXA VARIÁVEL
LINHAS DO PLANTIO PANTOGRÁFICAS, COM 45 CM DE AMPLITUDE DE FLUTUAÇÃO
DISCOS DO CORTE DO 22"
35 LINHAS, COM ESPAÇAMENTO DO 0,45 M ENTRE LINHAS
6 PNEUS SEMINOVOIS
2 CAIXAS CENTRAIS DE SEMENTES (CAPACIDADE DO 2.600 L OU 2.100 KG)
COM LONA PARA A CAIXA CENTRAL
CARRINHOS EM BOM ESTADO
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO
MANGUEIRAS DE SEMENTES EM BOM ESTADO
NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DO CORTE
RECOMENDADA REVISÃO BÁSICA PARA O PLANTIO
EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE

319 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	JOHN DEERE	
MODELO	DB50	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2011	USADO	30
CHASSI		
1AODB50BHBD40106		
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	50	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	CENTRAL	



CIDADE	SANTA CARMEM - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	-------------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO			TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES			TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		
DISCO DE CORTE			TAXA VARIÁVEL			MECÂNICA		
TIPO DE DISCO DE CORTE			SISTEMA DE DOSAGEM			SISTEMA DOSADOR		
ONDULADO			ROSCA SEM FIM			SISTEMA A VÁCUO		
QUANTIDADE	30		TIPO DE LINHA DE ADUBO					
			DISCO DUPLO					
CONDIÇÃO	BOM		CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			TAXA VARIÁVEL		SIM
MARCADOR DE LINHAS		MECÂNICO	MÉDIO			CORTE SEÇÃO/LINHA		SIM

MONITOR DE PLANTIO									
POSSUI	SIM	MARCA / MODELO	JOHN DEERE 2020				MONITORAMENTO DE SEMENTES		SIM
TAXA DE PLANTIO		NÃO	MAPA DE PLANTIO	SIM	TAXA VARIÁVEL	SIM	CORTE DE SEÇÃO/LINHA		SIM
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO		GERENCIAMENTO COMPLETO DO PLANTIO, INTEGRAÇÃO COM PILOTO AUTOMÁTICO E AGRICULTURA DE PRECISÃO							

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
ELETRICO		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	-
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	-

OBSERVAÇÕES

SISTEMA HIDRÁULICO EM BOM ESTADO
PLANTOU MILHO ESTE ANO
TANQUES DE SEMENTES BEM CONSERVADOS
SISTEMA PRECISION PLANTING
50 SEMENTES
NÃO TRANSPORTÁVEL
8 PNEUS EM BOM ESTADO
FAZER REVISÃO PERIÓDICA

LOTE

320 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	CASE IH	
MODELO	EASY RYSE 3228	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2017/2018	USADO	28
CHASSI		
PRCY1228LHP000889		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	CENTRAL	



CIDADE	IPIRANGA DO NORTE - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	------------------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DO CORTE, FACÃO NA LINHA DO ADUBO, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA, TAXA VARIÁVEL		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO		ROSCA SEM FIM		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE	32	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	SIM
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	BOM		CORTE SEÇÃO/LINHA	SIM

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	SIM	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		SIM	
TAXA DE PLANTIO	SIM	MAPA DE PLANTIO	SIM	TAXA VARIÁVEL	SIM	CORTE DE SEÇÃO/LINHA	SIM
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO		NÃO					

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	SIM
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

MANGUEIRAS DO DISTRIBUIÇÃO EM BOM ESTADO.
SISTEMA PRECISION PLANTING.
PLANTADEIRA TANDEM.
POSSUI 2 TANQUES INOCULANTES PRO SOLUS COM CAPACIDADE DO 650 LITROS CADA.
RESERVATÓRIO DO ÁGUA POTÁVEL COM CAPACIDADE DO 1.000 LITROS.
TANQUES DO SEMENTES E ADUBO EM BOM ESTADO.
RODAS COMPACTADORAS E LIMITADORAS EM BOM ESTADO.
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO.
PNEUS EM BOM ESTADO, COM REFRIGERADOR PARA O SISTEMA HIDRÁULICO.
POSSUI 2 CABEÇALHOS MANUAIS.
TANDEM COMPLETO.
MICRON COM TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA.
DESLIGAMENTO LINHA A LINHA.

LOTE

351 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	JACTO		
MODELO	UNIPORT 2500 STAR		
CHASSI	SC0003		
ANO	2008 A 2011	CILINDROS	4
POTÊNCIA CV	142		
HORAS MOTOR	6041		
TAMANHO DE BARRAS (M)	24M		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA	0		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO



LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET		ALUMÍNIO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	7

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	NÃO POSSUI	EMBREAGEM	MECÂNICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X2	MARCA E MODELO			

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONA		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONA	

AJUSTE DE BITOLA	MANUAL						
------------------	--------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO
------------------------------	------------	---------	-----------	---------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	JP - 150 (PISTÕES)						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

SISTEMA DE FREIO A AR
1 FAROL QUEIMADO
3 PNEUS MEIA-VIDA E 1 BOM

LOTE

352 S

VENDEDOR: SUPREMA

PULVERIZADOR

MARCA	CASE IH		
MODELO	PATRIOT 250		
CHASSI	PRCYP250KEPC01384		
ANO	2014	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	177		
HORAS MOTOR	6246		
TAMANHO DE BARRAS (M)	27CM		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA	0		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO
		LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET		ALUMÍNIO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	0

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	AFS PRO 700		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONA		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	FIXA		
------------------	------	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO		
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	CENTRÍFUGA		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	.
--	---

OBSERVAÇÕES

1 FAROL QUEBRADO, DEMAIS OK
ESCADA LEVEMENTE TORTA

LOTE

354 S

VENDEDOR: SUPREMA

PULVERIZADOR

MARCA	CASE IH		
MODELO	PATRIOT 250 EXTREME		
CHASSI	PRCYP250CJPC03120		
ANO	2018	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	177		
HORAS MOTOR	5334		
TAMANHO DE BARRAS (M)	27M		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA	0		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO
		LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA



3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET	ALUMÍNIO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)	7

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO			

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO			ESTADO DO ASSENTO	BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	FIXA						
------------------	------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO
------------------------------	------------	---------	-----------	---------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	CENTRÍFUGA						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

TANQUE DE ÁGUA LIMPA 280L
1 PNEU DESGASTADO, OS OUTROS 3 EM BOM ESTADO

LOTE

355 S

VENDEDOR: SUPREMA



PULVERIZADOR

MARCA	CASE IH		
MODELO	PATRIOT 250 EXTREME		
CHASSI	PRCYP250PJPC02975		
ANO	2018	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	177		
HORAS MOTOR	8938		
TAMANHO DE BARRAS (M)	27M		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	319		
ESP. BITOLA	2.7		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO
		LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET		FIBRA DE CARBONO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	7

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	PRESSÃO	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPOSTO	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	AFS PRO 700 (PRÉ-DISPOSTO)		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	VENTILANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO		LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO	
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO			FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO		

AJUSTE DE BITOLA		HIDRÁULICO					
------------------	--	------------	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO		TRASEIROS	BOM ESTADO		
------------------------------	------------	------------	--	-----------	------------	--	--

SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO					
SUSPENSÃO MOLA/PNEUMÁTICA		CENTRÍFUGA					

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

PNEUS MICHELIN MEIA-VIDA, AR CONDICIONADO COM PROBLEMA, ASPIRAÇÃO: TURBOINTERCULADO

LOTE
400 MAG

VENDEDOR:MAGPARANÁ



TRITURADOR DO CAMA AVIÁRIO	
MARCA	
BENPAR	
MODELO	
-	
CHASSI	
BENPAR01	
ANO	CONDIÇÃO
2010	USADO
LOCALIZAÇÃO	
IRATI - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NECESSITA DE TROCA DE ÓLEOS E REVISÃO GERAL.

LOTE

400B S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PA CARREGADEIRA

MARCA	SINO MACH
MODELO	938
CHASSI	
ANO FAB.	TRAÇÃO
2026	4X4
HORAS MOTOR	
POTÊNCIA CV	125
MODELO MOTOR	DEVIZ
CONDIÇÃO	NOVO
LOCALIZAÇÃO	JUARA - MT
TIPO ESTRUTURA	CABINADO

LINHA AMARELA



TRANSMISSÃO	POWERSHIFT	CILINDROS / CILINDRADAS	6
-------------	------------	-------------------------	---

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

ESTRUTURA GERAL		ILUMINAÇÃO			
TRINCAS		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FERRUGEM		FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO
AMASSADOS		TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONÍVEL
PINTURA DESBOTADA					NÃO
PINTURA COM BOLHAS					
DESCASCADOS		MODELO GPS			

CABINE					
ALAVANCAS	SIM	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	ESTADO DO ASSENTO			BOM

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE
------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

COMPONENTES	POSSUI IMPLEMENTOS	NÃO	
-------------	--------------------	-----	--

GIRO DA TORRE	ARTICULAÇÃO	PINOS E BUCHAS
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	SEM FOLGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

POSSUI CÂMERA DE RÉ.
CARREGADEIRA DE CONCHA DE 11 TONELADAS.
ENGATE RÁPIDO.

LOTE 405 ING

VENDEDOR: MAGPARANÁ

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

CAMINHÃO

CATEGORIA	VEÍCULO		
MARCA	MERCEDES BENZ		
MODELO	ATEGO		
VERSÃO	2426 CE		
PLACA	RHP5I93		
ANO	2021/2022	KM	350662
CHASSI	9BM958166NB245705		
COR	CINZA		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR		



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	MANUAL	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	--------	----------------------	-----

DIREÇÃO

FIRME

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	BOM ESTADO	CORREIA DENTADA	BOM ESTADO
EMBREAGEM	BOM ESTADO	SUSPENSÃO	BOM ESTADO		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	ATENÇÃO	PNEUS TRASEIROS	ATENÇÃO	ESTEPE	SIM
------------------	---------	-----------------	---------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	SEM ALERTAS ACESOS	MULTIMIDIA	NÃO POSSUI
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO
LANTERNAS	FUNCIONANDO
LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
SETAS	FUNCIONANDO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CAMINHÃO EM BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

LOTE
501 S

VENDEDOR: SUPREMA



PULVERIZADOR ARRASTO	
MARCA	
JACTO	
MODELO	
ADVANCE 3000 AM18	
CHASSI	
824704	
ANO	CONDIÇÃO
2014	USADO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO COM DEFEITO
BARRA DE 16M
TANQUE DE CALDA 3000L EM POLIETILENO
BOMBA DE PISTÃO
PNEUS EM BOM ESTADO
BICO DUPLO
COMANDO ELÉTRICO

LOTE

502 S

VENDEDOR: SUPREMA

PULVERIZADOR

MARCA	CASE IH		
MODELO	PATRIOT 250		
CHASSI	PRCYP250ARPC07231		
ANO	2026	CILINDROS	4
POTÊNCIA CV	177		
HORAS MOTOR	22		
TAMANHO DE BARRAS (M)	27		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA	50		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50CM		
TIPO	CABINADO		



CONDIÇÃO	USADO	LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT
----------	-------	-------------	--------------------

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	FIBRA	BIJET		ALUMÍNIO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	09

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	PRO 700		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	HIDRÁULICO		
------------------	------------	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	EXCELENTE
------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO	
SUSPENSÃO MOLA		CENTRÍFUGA	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
---------------------------------------	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO

LOTE

503 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	JACTO		
MODELO	UNIPORT 2030		
CHASSI	1301511		
ANO	2015	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	198		
HORAS MOTOR	6100		
TAMANHO DE BARRAS (M)	24MTS		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2000L		
ESP. BITOLA	2,60-3,15 M		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	35CM		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO
		LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	BIJET		AÇO CARBONO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	03

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	OMNI		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA		HIDRÁULICO			
------------------	--	------------	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO			
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA		JP 150 - 190			

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

LOTE

504 S

VENDEDOR: SUPREMA

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

**DISTRIBUIDOR DO
FERTILIZANTES**

MARCA

KUHN

MODELO

ACCURA 10000

CHASSI

KBR1045H60B00285

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

NOVA MONTE VERDE - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DISTRIBUIDOR DO ADUBOS E FERTILIZANTES
SISTEMA DE DUPLO DISCO
CAPACIDADE: 10.000 L
LARGURA DO ESPALHAMENTO: 24 A 36 M (PODENDO CHEGAR A 40 M, CONFORME O DISCO)
APLICAÇÃO DO CALCÁRIO: ATÉ 14 M, SISTEMA DO TAXA FIXA
4 PNEUS NOVOS
EQUIPAMENTO NOVO, NUNCA UTILIZADO

LOTE

510 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR

MARCA	KUHN		
MODELO	ACCURA 4.0 BX		
CHASSI	KMBA1076H30A00014		
ANO	2023	POTÊNCIA CV	190CV
HORAS MOTOR	571		
LARGURA DE APLICAÇÃO (M)	30-36M		
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (KG)	4000L		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	RONDONÓPOLIS - MT		



TRAÇÃO	4X4	MARCA MOTOR		CILINDROS	
--------	-----	-------------	--	-----------	--

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		SISTEMA DE ACIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO		EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
TIPO	TAXA FIXA, TAXA VARIÁVEL	HIDRÁULICO		HIDROSTÁTICA	

SISTEMA DE APLICAÇÃO		RESERVATÓRIO / MATERIAL		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
DISCO DUPLO (CENTRÍFUGO)		INOX		BOM ESTADO	

CONTROLE DE TAXA	ILUMINAÇÃO				
AUTOMÁTICO	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO	
	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

CONTROLE DE SEÇÃO	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
SIM	MODELO GPS		AGREES		

SISTEMA DE ESTEIRAS/ DISCOS	ESTEIRA	BOA	DISCOS	BONS	PALHETAS	BAS
-----------------------------	---------	-----	--------	------	----------	-----

CABINE					
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
---------------------------------------	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

LOTE

512 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR

MARCA	CASE IH		
MODELO	PATRIOT 350 C/ ZEUS 6.0		
CHASSI	PRCYP350CDPC00557		
ANO	2013	POTÊNCIA CV	250
HORAS MOTOR	6150		
LARGURA DE APLICAÇÃO (M)	40		
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (KG)	6000		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA		



TRAÇÃO	4X4	MARCA MOTOR	CASE IH FPT NEF	CILINDROS	6
--------	-----	-------------	-----------------	-----------	---

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		SISTEMA DE ACIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO		EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
TIPO	TAXA VARIÁVEL	HIDRÁULICO		HIDROSTÁTICA	

SISTEMA DE APLICAÇÃO		RESERVATÓRIO / MATERIAL		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
DISCO DUPLO (CENTRÍFUGO)		INOX		BOM ESTADO	

CONTROLE DE TAXA	ILUMINAÇÃO				
AUTOMÁTICO	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO	
	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

CONTROLE DE SEÇÃO	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
SIM	MODELO GPS		HEXAGON + CASE FM-750		

SISTEMA DE ESTEIRAS/ DISCOS	ESTEIRA	BOM ESTADO	DISCOS	BONS	PALHETAS	BOM ESTADO

CABINE						
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME	
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM	

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
---------------------------------------	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR CASE IH PATRIOT 350 TRANSFORMADO EM DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES SOLIDOS A LANCO
KIT MP AGRO LINHA Z - MODELO Z6.0 PATRIOT: CAIXA DE 6M³, 100% MANUFATURADA EM ACO INOX
ESTEIRA EM INOX TIPO GAVETA (REMOVIVEL PARA MANUTENCAO), ROLETES MACIÇOS DE INOX REVESTIDOS EM TECNIL
DISCOS DE DISTRIBUICAO A LANCO COM LARGURA DE APLICAÇÃO DE ATE 40M
FAIXA DE DOSAGEM: MINIMA DE 10KG/HA E MAXIMA DE 700KG/HA
RENDIMENTO OPERACIONAL DE ATE 400HA/DIA, A APROXIMADAMENTE 25KM/H
MODULO INTELIG (DICKEY-JOHN) COM TECNOLOGIA ISOBUS; COMPATÍVEL COM A PLATAFORMA FIELDVIEW
ACIONAMENTO DO DISTRIBUIDOR PELO PROPRIO SISTEMA HIDRÁULICO DO AUTOPROPELIDO
MOTOR CASE IH FTP NEF, 6 CILINDROS, 250 CV. TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 319 L
PNEUS: 3 EM BOM ESTADO E 1 EM MEIA-VIDA.
SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO (TANQUE E BARRAS) REMOVIDO

LOTE

511 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOPDISTRIBUIDOR DO
FERTILIZANTES (REBOCADO)

MARCA

KUHN

MODELO

ACCURA 15000

CHASSI

KBRA1075H70A00121

ANO

2026

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DADOS TÉCNICOS

REFERÊNCIA: FABRICANTE KUHN - DISTRIBUIDOR DO FERTILIZANTES ACCURA 15000.

- FABRICANTE: KUHN (KUHN DO BRASIL)
- MODELO: ACCURA 15000
- CHASSI / N. SÉRIE: KBRA1075H70A00121
- ANO: 2026
- TIPO: DISTRIBUIDOR REBOCADO DO FERTILIZANTES, SEMENTES E CORRETIVOS
- CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 7,5 M3 (AÇO INOXIDÁVEL)
- LARGURA DO TRABALHO (FERTILIZANTE): 24 A 40 M
- LARGURA DO TRABALHO (CORRETIVOS/CALCÁRIO): 14 M
- DISCOS DO FERTILIZANTE: S6 (24-36 M), S8 (30-36 M), S10 (36-40 M)
- SISTEMA DO DISTRIBUIÇÃO: DISCOS DUPLOS COM PALHETAS + DEFLETORES AIRFIN
- ALIMENTAÇÃO: ESTEIRA (CORREIA) COM COMPORTA REGULÁVEL
- COMPATIBILIDADE: ISOBUS (PRONTO PARA TAXA VARIÁVEL)
- RODADO: TANDEM, DIRIGÍVEL NA SEGUNDA RODA
- PNEUS: 14.9 X 24 (OPCIONAL 16.9 X 24)
- BITOLA REGULÁVEL: 2,00 A 2,80M (EIXO 3,20 M) OU 2,00 A 3,20 M (EIXO 3,60 M)
- ÂNGULO DO ARTICULAÇÃO DO RODADO: 14 GRAUS
- ÂNGULO DO ARTICULAÇÃO LATERAL: 20 GRAUS
- PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO: LONA LATERAL + GRADES MODULARES (4 TELAS)
- ILUMINACAO: KIT LED (2 FARÓIS SUP., 1 INTERNO, 2 SINALEIRAS)

LOTE

513 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	4040		
CHASSI	JNW4040MJ150190019		
ANO	2019	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	275		
HORAS MOTOR	5521		
TAMANHO DE BARRAS (M)	30		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	4000		
ESP. BITOLA	0.5		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0.5		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO
		LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS
MATERIAL	AÇO INOX	TRIJET	FIBRA DO CARBONO
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)
			4

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO			

CABINE							
ALAVANCAS	SIM	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES		VOLANTE			
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO			ESTADO DO ASSENTO			

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	SIM	LUZ DE FREIO	SIM
FARÓIS DIANTEIROS	SIM	FARÓIS TRASEIROS	SIM		

AJUSTE DE BITOLA	HIDRÁULICO						
------------------	------------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO MOLA/PNEUMÁTICA	CENTRÍFUGA						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

PILOTO STAR FIRE 6000

LOTE

514 S

VENDEDOR:SUPREMA



CARRETA GRANELEIRA	
MARCA	
AGRICULTE	
MODELO	
AGRI-2600	
CHASSI	
7206704	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CARRETA GRANELEIRA MULTIÚSO NOVA DE PÁTIO, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE PARA 26.000 LITROS (APROXIMADAMENTE 345 SACAS). EQUIPAMENTO ACIONADO VIA CARDAN, MONTADO SOBRE 2 EIXOS COM SISTEMA BALANCIM E 4 RODADOS EM ÓTIMO ESTADO. CONTA COM LONA FÁCIL, CABEÇALHO COM DESCANSO E EXIGE POTÊNCIA REQUERIDA DE 150 CV A 160 CV PARA OPERAÇÃO.

LOTE

515 S

VENDEDOR: SUPREMA

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

CARRETA GRANELEIRA

MARCA

KUHN

MODELO

GRAIN MÁX 1900

CHASSI

0150072CC70A571

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS**

OBSERVAÇÕES

CARRETA GRANELEIRA NOVA DE PÁTIO COM CAPACIDADE PARA 19.000 LITROS (APROXIMADAMENTE 250 SACAS) E TUBO DE DESCARGA DE 475 MM, CAPAZ DE DESCARREGAR CERCA DE 150 SACAS POR MINUTO. EQUIPAMENTO ACIONADO A CARDAN, EQUIPADO COM LONA FÁCIL, MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM PERFEITO ESTADO, CABEÇALHO COM PÉ DE DESCANSO E RODADO SIMPLES COM 2 PNEUS EM ÓTIMO ESTADO.

LOTE
516 S

VENDEDOR: SUPREMA



CARRETA GRANELEIRA	
MARCA	
IBL	
MODELO	
SUPER GRANEL 170 PLUS	
CHASSI	
181031	
ANO	CONDIÇÃO
2019	USADO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 13.125 L
SISTEMA DE LONA DE ABERTURA FÁCIL
PNEUS EM BOM ESTADO
TUBO FFRONTAL
PNEUS 18.4.30
SINEBTE GRÃO

LOTE

522 S

VENDEDOR:SUPREMA



VAGÃO MISTURADOR KUHN	
MARCA	
KUHN	
MODELO	
REEL AUGGIE 3130	
CHASSI	
KBRA1048J90A00338	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MISTURADOR COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 8,5 M³, EQUIPADO COM SISTEMA DE MISTURA POR ROTOR VERTICAL. EQUIPAMENTO EFICIENTE E FÁCIL DE OPERAR, EXIGINDO POTÊNCIA MÍNIMA RECOMENDADA DE APENAS 50 CV NA TDP DO TRATOR.

LOTE

523 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

VAGÃO MISTURADOR DO RAÇÃO

MARCA

KUHN

MODELO

REEL AUGGIE RA 12

CHASSI

KBRA1081A60B00002

ANO

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

RONDONÓPOLIS - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

DADOS TÉCNICOS

REFERÊNCIA: FABRICANTE KUHN - VAGÃO MISTURADOR REEL AUGGIE RA 12 (RA SÉRIE 100).

- FABRICANTE: KUHN (KUHN DO BRASIL)
- MODELO: REEL AUGGIE RA 12 (RA SÉRIE 100)
- CHASSI / N. SÉRIE: KBRA1081A60B00002
- TIPO: VAGÃO MISTURADOR DO RAÇÃO (TMR) POR TOMBAMENTO
- CAPACIDADE DO MISTURA: 12M3
- SISTEMA DO MISTURA: ROTOR TOMBADOR (REEL) + ROSCAS (SEM FINS) LATERAIS
- ACIONAMENTO (TDP/CARDAN): 540 RPM
- POTÊNCIA MÍNIMA NO CARDAN: 90 HP
- NECESSIDADE HIDRÁULICA: 2 VÁLVULAS DO DUPLA AÇÃO (CONTROLE DIRETO)
- COMPRIMENTO TOTAL: 6,00 M
- ALTURA TOTAL: 2,80M
- LARGURA DO RODADO: 2,40 M
- LARGURA DO TRANSPORTE: 2,60 M
- PESO: ENTRE 5.100 E 5.800 KG
- DIÂMETRO DO ROTOR TOMBADOR: 1,72 M
- NÚMERO DO BRACOS DO ROTOR: 5
- VELOCIDADE DO ROTAÇÃO DO ROTOR: 6,30 RPM
- DIÂMETRO DOS SEM FINS (SUP./INF.): 50 CM
- RODADO: TANDEM
- BICA DO DESCARGA (ALCANCE MÁX.): 98 CM

LOTE

552 V

VENDEDOR: GUILHERME AUGUSTO ÂMBAR AMARAL

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	VALTRA		
MODELO	BS3330H		
CHASSI	3330542452		
ANO	2018/2019	CILINDROS	4
POTÊNCIA CV	200		
HORAS MOTOR	5200		
TAMANHO DE BARRAS (M)	30		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	3000		
ESP. BITOLA	0,50		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0.5		
TIPO	CABINADO		



CONDIÇÃOUSADOLocalizaçãoPONTES E LACERDA - MT

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS
MATERIAL	POLIETILENO	SEM BICO	AÇO
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	PRESSÃO	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	NÃO
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	TOP.COM.AGRICULTURE		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	HIDRÁULICO						
------------------	------------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE
------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO MOLA							

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO FOI REVISADO

LOTE

600 S

VENDEDOR:SUPREMA



PLATAFORMA DO MILHO	
MARCA	
CASE IH BY GTS	
MODELO	
IH1050-62	
CHASSI	
FPM0892580201	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPADA COM TRANSMISSÃO BANHADA A ÓLEO E SISTEMA DE EMBREAGEM INDIVIDUAL POR LINHA.

LOTE

601 S

VENDEDOR:SUPREMA



PLATAFORMA DO MILHO	
MARCA	
GTS	
MODELO	
CHASSI	
FPM097574203	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

15X50 EQUIPADA COM TRANSMISSÃO BANHADA A ÓLEO E SISTEMA DE EMBREAGEM INDIVIDUAL POR LINHA

LOTE
602 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLATAFORMA DRAPER	
MARCA	
GTS	
MODELO	
FLEX XPS 35 PÉS	
CHASSI	
FPC 1009740116	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA GTS DRAPER 35 PÉS
 BARRA DO CORTE FLEXÍVEL
 PLATAFORMA NOVA DO PÁTIO

LOTE
603 S

VENDEDOR:SUPREMA



PLATAFORMA DE MILHO	
MARCA	
VENCE TUDO	
MODELO	
BOCUDA 691/SÉRIE 8	
CHASSI	
PM08 - 4682	
ANO	CONDIÇÃO
2023	USADO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

15 LINHAS COM ESPAÇAMENTO DE 45 CM
PLATAFORMA BEM CONSERVADA, SEM MARCAS DE USO, COM ACIONAMENTO 2 CARDAN

LOTE
604 S

VENDEDOR:SUPREMA



PLATAFORMA DO MILHO	
MARCA	
INDUTAR	
MODELO	
MAGNA 24750 (24X50)	
CHASSI	
PM1205320622	
ANO	CONDIÇÃO
2022	USADO
LOCALIZAÇÃO	
NOVO PROGRESSO - PA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA 29750

LOTE
605 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLATAFORMA DO MILHO	
MARCA	
JAN	
MODELO	
SUPRA 6000	
CHASSI	
OMS120021600800	
ANO	CONDIÇÃO
2016	USADO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA DO MILHO COM 12 LINHAS (12X50)
 SISTEMA CARACOL
 EQUIPAMENTO REFORMADO, EM BOM ESTADO
 PRONTO PARA A COLHEITA

LOTE**606 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**PLATAFORMA DO MILHO****MARCA**

CASE IH BY GTS

MODELO

151550

CHASSI

FPM0730070101

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

MATUPÁ - MT

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**PLATAFORMA DO MILHO 15X50
SISTEMA CARACOL CASE BY GTS
EQUIPAMENTO NOVO DO PÁTIO

LOTE
607 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLATAFORMA DE MILHO	
MARCA	
GTS	
MODELO	
PRODUTIVA S 1145	
CHASSI	
0811718	
ANO	CONDIÇÃO
2014	USADO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

11 LINHAS DE ESPAÇAMENTO
CORRENTE BANHADA A OLEO
1 BICO CAPÔ TRINCADO
02 CARDAN

LOTE

612 S

VENDEDOR:SUPREMA



PLATAFORMA	
MARCA	
GREENSYSTEM	
MODELO	
IS1550-G2	
CHASSI	
FPM007301101001	
ANO	CONDIÇÃO
2023	USADO
LOCALIZAÇÃO	
NOVO PROGRESSO - PA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
EQUIPAMENTO REVISADO 12 X50 EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO	

LOTE

707 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ESCARIFICADOR

MARCA

KUHN

MODELO

STINGER 7

CHASSI

KBRA1073H30A00113

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

RONDONÓPOLIS - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ESCARIFICADOR STINGER COM 7 HASTES, ALTURA DO 0,60 M E ESPAÇAMENTO DO 0,60 CM ENTRE HASTES
7 DISCOS DO CORTE LISOS DO 22", COM ESPAÇAMENTO DO 0,66 CM ENTRE DISCOS
AJUSTE DO LARGURA DO TRABALHO E PROFUNDIDADE
3 ROLOS DESTROÇADORES COM 1,59M DO COMPRIMENTO CADA
4 PNEUS BALÃO NOVOS
2 CAIXAS DO FERRAMENTAS
PODE OPERAR DO ARRASTO OU ACOPLADO AO 3 PONTOS DO HIDRÁULICO DO TRATOR
POSSUI SISTEMA DO DESARME AUTOMÁTICO
EQUIPAMENTO NOVO DO PÁTIO

LOTE**708 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**PULVERIZADOR**

MARCA

JACTO

MODELO

BC 610 PEC

CHASSI

124-7187

ANO

2018

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

RONDONÓPOLIS - MT

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

- COM RESERVATÓRIO DO 600 LITROS, EM POLIETILENO COM AGITAÇÃO HIDRÁULICA - POSSUI BOMBA JP-402 (38 L/ MIN) COMANDO CJ-42
- BARRAS 2,2 MTS DO COMPRIMENTO FIXO, COM FAIXA DE APLICAÇÃO DO 10 MTS
- PORTA BICOS MONOJET, BICOS MVI NO RAMAL CENTRAL E XT NA BARRA LATERAL
- TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL DO 15 LITROS
- EQUIPAMENTO NOVO DO PÁTIO

LOTE**709 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**ESCARIFICADOR**

MARCA

KUHN

MODELO

SKRAFIC 15

CHASSI

KBRAA1064P70A00120

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

RONDONÓPOLIS - MT

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

- ESCARIFICADOR SKRAFIC DO 15 HASTES DO 0,83 CM DO ALTURA COM ESPAÇAMENTO DO 0,56 CM ENTRE HASTES
- COM 14 DISCOS LISOS DO 18" COM 0,27 CM DO ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS
- COM CABEÇALHO MANUAL
- COM 1 CAIXA DO FERRAMENTAS
- COM 3 ROLOS DESTROÇADOR, COM 1,41 MTS DO COMPRIMENTO CADA
- COM 4 PNEUS SEMI NOVOS
- SISTEMA DO DESARME AUTOMÁTICO
- COM SISTEMA PARA PLANTIO DO SEMENTES
- COM 2 CAIXAS DO SEMENTES, COMPRIMENTO 2,38 LARGURA 0,44 CM E ALTURA DO 0,45
- COM 15 SAÍDAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO SEMENTES
- FAZER REVISÃO NAS CATRACAS DO ACIONAMENTO DOS ROLOS
- SISTEMA HIDRÁULICO OK
- AUTO TRANSPORTÁVEL
- EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

LOTE

729 S

VENDEDOR: SUPREMA

**3º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**TERRACEADOR**

MARCA

BALDAN

MODELO

TACR 24 X 28 X 450

CHASSI

61096839001001

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUÍNA - MT

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

TERRACEADOR BALDAN FIXO, COM 24 DISCOS DO 28"
ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DO 45 CM
COM LIMPADORES DO DISCOS (RASPadeiras PARA EVITAR ENTUPIMENTO)
2 PNEUS BALÃO NOVOS (MAIOR FLUTUAÇÃO E ESTABILIDADE EM SOLOS MACIOS)
CABEÇALHO MANUAL
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO
3 PISTÕES SEM VAZAMENTOS

LOTE
752 S

VENDEDOR: SUPREMA



ROLO FACA	
MARCA	
HORSCH	
MODELO	
CULTRO 12 TC	
CHASSI	
28241544	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
SORRISO - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO DO PÁTIO

LOTE

753 S

VENDEDOR:SUPREMA



ADUBADORA	
MARCA	HORSCH
MODELO	EVO CS
CHASSI	22171257
ANO	CONDIÇÃO
2024	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SORRISO - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
POSSIBILITA APLICAÇÃO DO TRÊS OPERAÇÕES: APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, DESCOMPACTAÇÃO DO SOLO E SEMEADURA RESERVATÓRIO DE 9000L ATÉ 35CM DE PROFUNDIDADE TAXA VARIÁVEL HORSCH CONNECT - MONITOR EOST-10 17 HASTES E 17 DISCOS, ESPAÇAMENTO DO 45CM	

LOTE

755 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ROÇADEIRA DO ARRASTO (REBOCADA)

MARCA

MODELO

CHASSI

ANO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

NOVA MONTE VERDE - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DADOS / OBSERVAÇÕES

- TIPO: ROÇADEIRA DO ARRASTO (REBOCADA)
- FABRICANTE: NÃO INFORMADO
- MODELO: NÃO INFORMADO
- ANO: NÃO INFORMADO
- CHASSI / N. SÉRIE: NÃO INFORMADO
- ESTADO DA MÁQUINA: USADA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TIPO DO EQUIPAMENTO

- ENGATE: POR ARRASTO, ACOPLADA A BARRA DO TRAÇÃO DO TRATOR
 - ACIONAMENTO: PELA TDP DO TRATOR, VIA EIXO CARDAN (PADRÃO 540 RPM)
 - SISTEMA DO CORTE: FACAS/LÂMINAS ROTATIVAS HORIZONTAIS SOB CARCACA METALICA
 - REGULAGEM DO ALTURA DO CORTE: POR RODA(S) DO APOIO
 - APLICAÇÃO: ROÇADA DO PASTAGENS, CAPINEIRAS, RESTOS DO CULTURA E MANUTENCAO DO AREAS
- MODELO, ANO, NÚMERO DO SÉRIE E FABRICANTE NÃO DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO.
DADOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS (LARGURA DO CORTE, POTÊNCIA REQUERIDA, PESO) A CONFIRMAR APÓS A IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

LOTE

757 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

**SUBSOLADOR/
DESCOMPACTADOR DO SOLO**

MARCA

GTS DO BRASIL

MODELO

TERRUS DXS-SF - 7 HASTES

CHASSI

FDC1058730105

ANO

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DADOS TÉCNICOS

REFERÊNCIA: MANUAL DO FABRICANTE GTS DO BRASIL - LINHA TERRUS (CONFIGURAÇÃO DO 7 HASTES).

- FABRICANTE: GTS DO BRASIL LTDA. (LAGES - SC)
- MODELO: TERRUS DXS-SF
- CHASSI / N. SÉRIE: FDC1058730105
- NÚMERO DO HASTES: 7
- TIPO DO ENGATE: 30 PONTO (VERSÃO DO ARRASTO OPCIONAL)
- LARGURA ESTRUTURAL DO CHASSI: 2.980 MM + COMPLEMENTO LATERAL DO 730 MM
- ESPAÇAMENTO ENTRE HASTES: REGULÁVEL - 60, 65 E 70 CM (DO FÁBRICA: 65 CM)
- PROFUNDIDADE MÁXIMA DO TRABALHO: ATÉ 450 MM (45 CM)
- DISCOS DO CORTE: LISOS DO 24", COM REGULAGEM INDIVIDUAL DO PRESSÃO
- PRESSÃO DO SISTEMA DO CORTE NO SOLO: APROX. 700 KGF
- REARME DAS HASTES (MOLAS): APROX. 3.175 KGF POR HASTE
- PONTA DA HASTE / FACA DORSAL: AÇO FUNDIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO (AMPULHETA REVERSÍVEL)
- ROLO DESTORROADOR: INDIVIDUAL POR HASTE, COM AJUSTE DO PRESSÃO
- PNEUS DA RODA LIMITADORA: 11L-15, 10 LONAS
- PRESSÃO DOS PNEUS: 40 PSI
- PESO APROXIMADO: ~2.750 KG (COM ROLOS DESTORROADORES)
- POTÊNCIA REQUERIDA DO TRATOR: 210 A 280 CV
- VELOCIDADE DO TRABALHO RECOMENDADA: 4 A 6 KM/H
- GRAXA RECOMENDADA: NLGI II
- GARANTIA DO FÁBRICA: 12 MESES (CONFORME MANUAL GTS)

LOTE

817 S

VENDEDOR: SUPREMA

3º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOP

CARRETA GRANELEIRA

MARCA

KUHN

MODELO

GRAIN MÁX 25000

CHASSI

KBRA1079K20A00011

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

BAZUCA KUHN 25.000
COM PORTA HIGIÊNICA
COM LONA DE FÁCIL MANUSEIO
COM CAIXA DE FERRAMENTAS
COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA BICA DE DESCARGA HIDRÁULICA
ACIONAMENTO POR CARDAN
4 PÉS DE APOIO
CABEÇALHO MANUAL DE ENGATE
VAZÃO MÉDIA SUPERIOR A 150 SACAS POR MINUTO
ROSCA SEM-FIM PARA MELHOR DESEMPENHO NO DESCARREGAMENTO

LOTE
902 S

VENDEDOR: SUPREMA



CARRETA GRANELEIRA	
MARCA	
KUHN	
MODELO	
GRAIN MAX 11.000	
CHASSI	
OIH0053C0301185	
ANO	CONDIÇÃO
2026	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
SANTARÉM - PA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CARRETA GRANELEIRA KUHN COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS, EQUIPADA COM DOIS PNEUS NOVOS E SISTEMA DE LONA FÁCIL.

LOTE
903 S

VENDEDOR: SUPREMA



CARRETA GRANELEIRA	
MARCA	
KUHN	
MODELO	
GRAIN MÁX 19.000	
CHASSI	
KBRA1077C50A00010	
ANO	CONDIÇÃO
2025	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SANTARÉM - PA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CARRETA GRANELEIRA COM CAPACIDADE DE 19.000 LITROS, EQUIPADA COM PNEUS NOVOS E SISTEMA DE LONA FÁCIL.

3^o REMATE SELECT

MÁQUINAS

REALIZAÇÃO:



ASSESSORIAS COMERCIAIS:



LEILOEIRO:



AGÊNCIA:



PATROCÍNIO:

