

CATÁLOGO

4^o REMATE SELECT

MÁQUINAS

20, 22 e 23 de AGOSTO

VERSÃO 02



GRANDE SELEÇÃO!

TRATORES ■ COLHEITADEIRAS ■ PULVERIZADORES
PLANTADEIRAS ■ CAMINHÕES E IMPLEMENTOS

REALIZAÇÃO:



LOTE

001 LG

VENDEDOR: LUIZ GONZAGA MIRANDA PANIZA



TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TL75E
ANO FAB.	2009
POTÊNCIA CV	75 CV
HORAS MOTOR	5400
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	B1N447192
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	BRAGANÇA PAULISTA - SP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	MWM	MECÂNICA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS							
PINTURA DESBOTADA		AR CONDICIONADO		NÃO POSSUI			
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM PERFEITO ESTADO COM MECÂNICA E ELÉTRICA EM ORDEM.

LOTE**E0009**

VENDEDOR: SUPREMA

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**PULVERIZADOR ARRASTO**

MARCA

JACTO

MODELO

ADVANCE 3000 AM18

CHASSI

824704

ANO

2014

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO COM DEFEITO.
BARRA DE 16 M.
TANQUE DE CALDA DE 3.000 L EM POLIETILENO.
PNEUS EM BOM ESTADO.
BICO DUPLO.
COMANDO ELÉTRICO.
BOMBA DE PISTÃO.

LOTE

E0011

VENDEDOR: SUPREMA

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

CARRETA GRANELEIRA

MARCA

IBL

MODELO

SUPER GRANEL 170 PLUS

CHASSI

181031

ANO

2019

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 13.125 L.
SISTEMA DE LONA DE ABERTURA FÁCIL.
PNEUS EM BOM ESTADO.
TUBO FRONTAL.
PNEUS 18.4-30.
POSSUE PÉ DE APOIO REGULÁVEL

LOTE

014 S

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	PUMA 230
ANO FAB.	2022
POTÊNCIA CV	241
HORAS MOTOR	2607
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ3C30HNCF42060
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	JUARA - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18F X 6R	NÃO	8
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	SIM
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	PNEUS EM BOM ESTADO
--	---------------------

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

PNEUS EM BOM ESTADO. TRASEIROS FLIPADOS

LOTE

E0019

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	CASE IH	
MODELO	EASY RISER 3213	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	USADO	13
CHASSI		
PRCY3213ENPD03788		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	JUARA - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	MÉDIO		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CABO		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VSET PRECISION PLANTING

LOTE
E0021

VENDEDOR: SUPREMA



PLATAFORMA DE MILHO	
MARCA	
VENCE TUDO	
MODELO	
BOCUDA 691/SÉRIE 8	
CHASSI	
PM08 - 4682	
ANO	CONDIÇÃO
2023	USADO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



LANCE AQUI!

CONSULTE AS
CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
15 LINHAS COM ESPAÇAMENTO DE 45 CM. PLATAFORMA BEM CONSERVADA, SEM MARCAS DE USO, COM ACIONAMENTO POR 2 CARDANS.	

LOTE

022 S

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	T8. 430
ANO FAB.	2022
POTÊNCIA CV	380
HORAS MOTOR	559
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ840SENCN2657
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SORRISO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	CVT (CONTÍNUA)	21X5	NÃO	5
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS		AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	PLM	
PINTURA DESBOTADA					
PINTURA COM BOLHAS					
DESCASCADOS					

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

-SEM LEVANTE HIDRÁULICO
- ESTÁ SEM A ATENA DO GPS
- TRANSMISSÃO FULL POWERSHIFT

LOTE

E0023

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

CASE IH

MODELO

EASY RISER 3324

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2019

USADO

18

CHASSI

PRCY1222TKPD01661

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO

60CM

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CIDADE

ALTA FLORESTA - MT

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TAXA FIXA

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

SISTEMA DE DOSAGEM

SISTEMA DOSADOR

ONDULADO

DOSADOR HELICOIDAL

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

DESGASTADO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

DESGASTADO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CABO

TANQUE INOCULAÇÃO

SIM

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VSET PRECISION PLANTING.
DOIS TANQUES DE INOCULANTE SAFRA JET 650L.
LARGURA DE TRABALHO 10,8M.
DISCOS DE CORTE E DISCOS DO ADUBO GASTOS.
ESTÃO FALTANDO CABOS NA MAQUINA.

LOTE

E0025

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	JOHN DEERE	
MODELO	CCS 2117	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2019	USADO	15
CHASSI		
1CQ2117AAK0125131		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	50CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA VARIÁVEL		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO		DOSADOR HELICOIDAL		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	SIM
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	BOM		CORTE SEÇÃO/LINHA	SIM
MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES	
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO					
ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA				CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CABO				TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO				BOM	
DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)					
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS					

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VACUMETER JOHN DEERE.
SISTEMA CCS COM RESERVATÓRIO CENTRAL PRESSURIZADO.
DISCOS DE CORTE ONDULADOS E DESGASTADOS; DISCOS DE ADUBO EM BOM ESTADO.

LOTE

E0026

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

NEW HOLLAND

MODELO

PL6015

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2021

USADO

13

CHASSI

PRCY6015CMPD02749

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO

60 CM

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CIDADE

ALTA FLORESTA - MT

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TAXA VARIÁVEL

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

SISTEMA DE DOSAGEM

SISTEMA DOSADOR

LISO

ROSCA SEM FIM

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

SIM

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

MÉDIO

CORTE SEÇÃO/LINHA

SIM

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

ELETRICO

TANQUE INOCULAÇÃO

SIM

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VSET PRECISION PLANTING
ACIONAMENTO POR MOTOR ELÉTRICO LINHA A LINHA
TANQUE DE INOCULANTE COMBAT 600 L
DISCOS DE CORTE EM BOM ESTADO.

LOTE 026 COM

VENDEDOR: COMAK LS

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	LANDINI
MODELO	LANDPOWER 175
ANO FAB.	2023
POTÊNCIA CV	171
HORAS MOTOR	41
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	SA3LN07030
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	NOVO
LOCALIZAÇÃO	CAMPO GRANDE - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	MECÂNICA	36X36	SIM	3
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR NOVO, SEM USO

LOTE

E0027

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

CASE IH

MODELO

EASY RISER 3215

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2017

USADO

15

CHASSI

PRCY1215JHPD01071

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO

50 CM

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CIDADE

ALTA FLORESTA - MT

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

DOSADOR HELICOIDAL

SISTEMA DOSADOR

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

DESGASTADO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

MÉDIO

CORTE SEÇÃO/LINHA

SIM

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

ELETRICO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VSET PRECISION PLANTING.
ACIONAMENTO POR MOTOR ELÉTRICO LINHA A LINHA.
DISCOS DE CORTE DESGASTADOS; DISCOS DE ADUBO EM BOM ESTADO.

LOTE

E0031

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	CASE IH		
MODELO	PATRIOT 250 EXTREME		
CHASSI	PRCYP250CJPC03120		
ANO	2018	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	177		
HORAS MOTOR	5334		
TAMANHO DE BARRAS (M)	27M		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA	0		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO
		LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET	ALUMÍNIO
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)
			7

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPOSTO	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO			

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	FIXA						
------------------	------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO
------------------------------	------------	---------	-----------	---------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	CENTRÍFUGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

TANQUE DE ÁGUA LIMPA 280L
1 PNEU DESGASTADO, OS OUTROS 3 EM BOM ESTADO

LOTE

E0032

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	8690
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	340
HORAS MOTOR	9503
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	Y43G23AR313A
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	CVT (CONTÍNUA)	0	SIM	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		VENTILANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

FARÓIS DIANTEIROS: METADE FUNCIONANDO.
FAROL TRASEIRO DO TETO, LADO DIREITO, NÃO FUNCIONA.
AR-CONDICIONADO APENAS VENTILANDO.
MONITOR COM DESGASTE.
SEM OS BRAÇOS HIDRÁULICOS DO SISTEMA DE TRÊS PONTOS.
SEM RODADÃO DUPLO.

LOTE

E0033

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BH 180
ANO FAB.	2010
POTÊNCIA CV	180
HORAS MOTOR	8815
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	AVTT2010KGM014917
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	GCO	MECÂNICA	12F X 4R	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	SUBSTITUIR	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM	SIM	ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS	SIM	AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA	SIM						
PINTURA COM BOLHAS	NÃO						
DESCASCADOS	SIM						

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

FARÓIS DIANTEIROS DO TETO FUNCIONANDO.
TRÊS FARÓIS DE LED TRASEIROS FUNCIONANDO.
PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DESGASTADOS.
MÁQUINA SEM FREIO.

LOTE

034 S

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	FARMALL 80
ANO FAB.	2016
POTÊNCIA CV	80
HORAS MOTOR	5315
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZFA80JGCV50938
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM
---------------------------------	-----

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	FTP	MECÂNICA	12X 12	SIM	2

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS		TRASEIROS	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	NÃO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONAM
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL		DESCRIÇÃO	
--------------------	--	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM	NÃO	REGULAR		
AMASSADOS	NÃO		MARCA / MODELO	
PINTURA DESBOTADA	SIM	ALAVANCA/PEDAIS	SIM	
PINTURA COM BOLHAS	NÃO	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	
DESCASCADOS	NÃO			

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

FARÓIS: FUNCIONA APENAS O DO CAPÔ.

LOTE

E0035

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

CASE IH

MODELO

EASY RISER 3219

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2018

USADO

17

CHASSI

PRCY1217KJPD01194

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO

50CM

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CIDADE

ALTA FLORESTA - MT

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

DOSADOR HELICOIDAL

SISTEMA DOSADOR

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

MÉDIO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CABO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VSET PRECISION PLANTING.
SEM CAIXA CENTRAL DE SEMENTES; DEMAIS CAIXAS PRESENTES.

LOTE

E0036

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

CASE IH

MODELO

EASY RISER 3215

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2020

USADO

14

CHASSI

PRCY3215PLPD02302

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO

50 CM

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CIDADE

ALTA FLORESTA - MT

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

DOSADOR HELICOIDAL

SISTEMA DOSADOR

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CABO

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

SIM

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DOSADOR DE SEMENTES VSET PRECISION PLANTING.
TANQUE DE INOCULANTE SAFRA JET 650 L.
NÃO POSSUI MANGUEIRA DO TANQUE DE INOCULANTE NEM CHICOTE.

LOTE

E0039

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

CASE IH

MODELO

EASY RISER 3217

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2018

USADO

17'

CHASSI

PRCY1217KJPD01177

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO

50CM

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CIDADE

ALTA FLORESTA - MT

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TAXA FIXA

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

SISTEMA DE DOSAGEM

SISTEMA DOSADOR

LISO

DOSADOR HELICOIDAL

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CABO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CONFIGURAÇÃO COM DEPÓSITO DE ADUBO PARA PLANTIO DE GRÃOS COM ADUBAÇÃO NA LINHA.
ACIONAMENTO GERAL DO SISTEMA POR CABO.
DISCOS DE CORTE EM BOM ESTADO.
LINHA EASY RISER 3200 COM RESERVATÓRIO CENTRAL DE SEMENTES E DOSADORES PRECISION PLANTING.
DESENCONTRO ENTRE LINHAS DE 400 MM E DISCOS CORTA-PALHA DE 20 POL. (PADRÃO DA LINHA).
RESERVATÓRIO DE ADUBO DE 250 KG POR LINHA, TOTALIZANDO CERCA DE 4.250 KG NO CONJUNTO DE 17 LINHAS.
SISTEMA LIMITADOR DE PROFUNDIDADE PUXADO E SISTEMA COBRIDOR DE SEMENTES.

LOTE 043 GRM

VENDEDOR: GR MÁQUINAS

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF 4297
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	120CV
HORAS MOTOR	2170
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AAATT008VDC002573
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ARAPONGAS PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	AGCO	SINCRONIZADA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR DE 120 CV EQUIPADO COM MOTOR DE 4 CILINDROS, TRANSMISSÃO 12X4 COM CÂMBIO LATERAL E EMBREAGEM DE TORQUE DIVIDIDA. CONTA COM LEVANTE HIDRÁULICO DE ALTO FLUXO COM VAZÃO DE 75 L/MIN

LOTE 045 CTR

VENDEDOR: CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	285
ANO FAB.	1978
POTÊNCIA CV	85
HORAS MOTOR	-
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2152005195
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SÃO CARLOS - SP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	MECÂNICA	8	SIM	NÃO SE APLICA
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		NÃO POSSUI			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR COM MOTOR ZERO RECÉM-RETIFICADO, TOTALMENTE SECO E SEM VAZAMENTOS. EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA

LOTE 050 GRM

VENDEDOR: GR MÁQUINAS

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BM 125
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	125/132
HORAS MOTOR	4550
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AVTT2008JEM01495
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ARAPONGAS PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	AGCO	SINCRONIZADA	16X8	SIM	2

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR TODO ORIGINAL, EQUIPADO COM O CONSAGRADO SISTEMA MULTITORQUE. MÁQUINA RECONHECIDA PELA ELEVADA FORÇA DE TRAÇÃO E PELO BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO

LOTE 055 CTR

VENDEDOR: CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	290 - PAVT
ANO FAB.	1982
POTÊNCIA CV	90
HORAS MOTOR	7216
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2287014366
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SÃO CARLOS - SP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	MECÂNICA	8	SIM	NÃO SE APLICA
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		NÃO POSSUI			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MOTOR SECO E SEM VAZAMENTOS. EQUIPADO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE BITOLA NO EIXO TRASEIRO.

LOTE**E0057**

VENDEDOR: SUPREMA

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**PLATAFORMA DE MILHO**

MARCA

GTS

MODELO

PRODUTIVA S 1145

CHASSI

0811718

ANO

2014

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

11 LINHAS COM ESPAÇAMENTO DE 45 CM.
CORRENTE BANHADA A ÓLEO.
ACIONAMENTO POR 2 CARDANS.
1 BICO DO CAPÔ TRINCADO.

LOTE

059 CTR

VENDEDOR: CAMPO TRATORES

TRATOR

MARCA	VALMET
MODELO	88
ANO FAB.	1983
POTÊNCIA CV	80
HORAS MOTOR	-
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2290453263
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SÃO CARLOS - SP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	MWM	MECÂNICA	8	SIM	NÃO SE APLICA

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL

SIM

DESCRIÇÃO

CONCHA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR REVISADO E EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. EQUIPADO COM O CONSAGRADO MOTOR MWM 229 SECO E SEM VAZAMENTOS, ALÉM DE CONJUNTO DE CONCHA SUPER TATU. APENAS O HORÍMETRO ENCONTRA-SE INOPERANTE.

LOTE

E0063

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	JOHN DEERE	
MODELO	9213	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2009	USADO	11
CHASSI		
CQ9213A010007		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	50CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	MÉDIO		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO
MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES	
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO					
ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA				CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CABO				TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO				DESGASTADO	
DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)					
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS					
OBSERVAÇÕES					

MÁQUINA COM DESGASTE GERAL DEVIDO AO TEMPO DE USO.
DISCOS DE CORTE ONDULADOS DESGASTADOS.

LOTE 065 BAV

VENDEDOR: BAVÁRIA

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BH 210I
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	210
HORAS MOTOR	12820
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AVTT2016CEM000417
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ROLANDIA



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO	MECÂNICA	12X4	NÃO	3
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS		REGULAR	PRÉ-DISPONTO		NÃO
FERRUGEM	NÃO						
AMASSADOS	SIM	ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
PINTURA DESBOTADA	SIM						
PINTURA COM BOLHAS	NÃO	AR CONDICIONADO		VENTILANDO			
DESCASCADOS	SIM						

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS**

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM ESTADO GERAL REGULAR, NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA, MOTOR ,CAMBIO SEM VAZAMENTOS, POSSUI O SISTEMA HIDRÁULICO PORÉM NÃO TEM OS BRAÇOS DO HIDRÁULICO, FAZER REVISÃO EM AR CONDICIONADO E ESTÉTICA INTERNA

LOTE

069 GRM

VENDEDOR: GR MÁQUINAS

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF 297
ANO FAB.	2004
POTÊNCIA CV	120
HORAS MOTOR	
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	2974143750
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ARAPONGAS PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	AGCO	SINCRONIZADA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	TRATOR REVISADO INTEIRO, MOTOR FEITO INTEIRO, REVISADO ELETRICA, CAMBIO, HIDRÁULICO,PINTURA. TRATOR EM ESTADO DE NOVO.
--	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR RECONHECIDO NO MERCADO PELA SUA EXTREMA ROBUSTEZ E BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. EQUIPADO COM SISTEMA REDUTOR DE VELOCIDADE (CREEPER)

LOTE

073 COC

VENDEDOR:

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BH 194
ANO FAB.	2017
POTÊNCIA CV	195
HORAS MOTOR	8200
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	9AGT2019JHM000084
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO	MECÂNICA	18X18	SIM	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO

POSSUI KIT FRONTAL

NÃO

DESCRIÇÃO

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO	
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS		REGULAR		PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM	NÃO	ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO		MARCA / MODELO		
AMASSADOS	SIM	AR CONDICIONADO		VENTILANDO				
PINTURA DESBOTADA	SIM							
PINTURA COM BOLHAS	NÃO							
DESCASCADOS	SIM							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR PRECISA DE REVISÃO EM PARTE ELÉTRICA CHICOTE MESTRE ACW30, REVISÃO PREVENTIVA (TROCA DE ÓLEOS, FILTROS), REVISÃO EM AR CONDICIONADO.

LOTE

074 GRM

VENDEDOR: GR MÁQUINAS

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF 275
ANO FAB.	1994
POTÊNCIA CV	75
HORAS MOTOR	3792
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2160065410
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ARAPONGAS PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	SINCRONIZADA	8X2	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

POSSUI CABINA ADAPTADA MARCA ARAL EM ÓTIMO ESTADO .

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR DE 75 CV COM MOTOR RECÉM-FEITO, EQUIPADO COM CABINE ADAPTADA ANO 2023. EQUIPAMENTO MUITO ECONÔMICO E COM EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO

LOTE 074 COC

VENDEDOR:

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	S 680		
CHASSI	1H0S68051B0745503		
ANO FAB.	2012	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	540		
HORAS MOTOR	5123		
HORAS TRILHA	3151		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE			PLATAFORMA NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TROCA DE ESTEIRAS, DEDOS, ROLAMENTOS
TIPO	DRAPER	TAMANHO	40	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		SIM		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO

ESTADO DOS PNEUS

ELÉTRICA GERAL

FUNCIONANDO			FARÓIS DIANTEIROS		FUNCIONAM	
	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS		FUNCIONAM	
	TRASEIROS	ATENÇÃO	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	SIM	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	SIM
FERRUGEM	SIM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
			MARCA / MODELO	
			JOHNDEERE	

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA PRECISA DE REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.

LOTE

076 COC

VENDEDOR:



PLANTADEIRA

MARCA	PLANTICENTER	
MODELO	PCA 13 BIG FARM	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2008	USADO	13 LINHAS
CHASSI		
PCA1300003FR002		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45 CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	INDIVIDUAL POR LINHA	



SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES				
FACÃO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA				
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR				
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL				
QUANTIDADE	13	TIPO DE LINHA DE ADUBO						
CONDIÇÃO	MÉDIO	FACÃO						
MARCADOR DE LINHAS		HIDRÁULICO		CONDICÕES DA LINHA DE ADUBO				
		MÉDIO						
MONITOR DE PLANTIO								
POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES				
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL		CORTE DE SEÇÃO/LINHA	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO								
ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA				CAIXA DE PASTAGEM		NÃO		
CORRENTE/CARDAN				TANQUE INOCULAÇÃO		NÃO		
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO				MÉDIO				
DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)								
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS								
OBSERVAÇÕES								

EQUIPAMENTO NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA NOS EMBUCHAMENTOS, SISTEMA ELÉTRICO ,ROLAMENTOS DE DISCOS DE CORTE , APRESENTA DESGASTE NATURAL DE USO, MAS EM BOA CONDIÇÃO PELO ANO.

LOTE 077 COC

VENDEDOR:

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	STS 9570		
CHASSI	CQ9570A090097		
ANO FAB.	2009	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	270 A 295 CV		
HORAS MOTOR	7300		
HORAS TRILHA	4800		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE		PRECISA DE REVISÃO CORRETIVA.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		22	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO

ESTADO DOS PNEUS

ELÉTRICA GERAL

FUNCIONANDO						
	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS		FUNCIONAM	
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS		FUNCIONAM	
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM	NÃO			
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	NÃO			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	NÃO			
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
			MARCA / MODELO	
				JD

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MAQUINA FILIPADA, PRÉ DISPOSTA A PILOTO, PLATAFORMA 22 PES, FAZER REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. (TROCA DE POLIA/ CORREIRA/ROLAMENTO) .

LOTE **078 COC**

VENDEDOR:

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO

MARCA

GTS

MODELO

PRODUTIVA PRIMER

CHASSI

0810057-52

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MARINGÁ - PR



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA NOS TORPEDOS.
CARENAGENS EM BOM ESTADO.
MÁQUINA COM 02 CARDANS.
14 X 50

LOTE

E0078

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	CASE	
MODELO	EASY RISER 3213	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2023	USADO	13
CHASSI		
PRCY3213CPPD04475		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45CM	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



LANCE AQUI!
CONSULTE AS
CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

CIDADE	JUARA - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
CONDIÇÃO	BOM	FACÃO, DISCO DUPLO			
MARCADOR DE LINHAS		CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
NÃO POSSUI		MÉDIO		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CABO		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DISCOS DE CORTE LISOS E DISCOS DO ADUBO EM MEIA-VIDA
DOSADOR DE SEMENTES VSET2 PRECISION PLANTING - DOSADOR DE ADUBO FERTISYSTEM
CHASSI UNICO - DISCOS DE CORTE DE 20 POLEGADAS
MONITOR DE PLANTIO NAO ACOMPANHA A MAQUINA

LOTE**081 COC**

VENDEDOR:

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**PLATAFORMA DE MILHO**

MARCA

GTS

MODELO

PRODUTIVA IS1145

CHASSI

0800412

ANO

2011

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MARINGÁ - PR

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PLATAFORMA GTS , MOD. PRODUTIVA COM 12 LINHAS DE 45CM , COM CARENAGEM EM BOAS CONDIÇÕES, 02 CARDANS.

LOTE 098 COC

VENDEDOR:

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	S440		
CHASSI	1CQS440ACH0120190		
ANO FAB.	2017	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	238		
HORAS MOTOR	2400		
HORAS TRILHA	2100		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR		



PLATAFORMA

MARCA		NÃO ACOMPANHA A PLATAFORMA DE SOJA	
TIPO		TAMANHO	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	POSSUI APENAS O MONITOR SEM A ANTENA	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA SENDO VENDIDA SEM A PLATAFORMA DE CORTE, NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO CORRETIVA /TROCA ÓLEOS
FILTROS

LOTE

100 S

VENDEDOR: SUPREMA



COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	5130		
CHASSI	JHFY5130AHJG08370		
ANO FAB.	2018	MOTOR	FTP
POTÊNCIA CV	272-319		
HORAS MOTOR	3458		
HORAS TRILHA	2495		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA - MT		



PLATAFORMA				
MARCA	CASE IH		CHASSIS HCCB302MCHC313048	
TIPO	CARACOL	TAMANHO	30	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	03	6

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	PRO 700	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

NAO POSSUI

LOTE

103 S

VENDEDOR: SUPREMA



COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	AXIAL FLOW 4150		
CHASSI	JHFY4150TRJG26437		
ANO FAB.	2024	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	253		
HORAS MOTOR	14		
HORAS TRILHA	0		
CONDIÇÃO	NOVO		
LOCALIZAÇÃO	MATUPÁ - MT		



PLATAFORMA

MARCA	NÃO POSSUI PLATAFORMA	
TIPO		TAMANHO

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	EXCELENTE	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	EXCELENTE	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

- CAPACIDADE DO ARMAZENAMENTO DE GRÃOS 7050 LTS
- VAZÃO DA DESCARGA 70 LITROS POR SEGUNDO
- COLHEITADEIRA NUNCA COLHEU

LOTE

104 ME

VENDEDOR: MARIA EUGÊNIA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	METALFOR		
MODELO	2500 AB		
CHASSI	SEM INFORMAÇÃO		
ANO	2013	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV			
HORAS MOTOR			
TAMANHO DE BARRAS (M)	25		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA	2.8		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	35		
TIPO	CABINADO		



CONDIÇÃOUSADOLocalizaçãoNOVA ANDRADINA - MT

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET		AÇO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	5 SESSÕES

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	PRESSÃO	EMBREAGEM	MECÂNICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONÍVEL	NÃO
CONDIÇÃO	COM VAZAMENTO	TRAÇÃO	4X2	MARCA E MODELO			

CABINE							
ALAVANCAS	NÃO FUNCIONA	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	NÃO	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	NÃO FUNCIONA	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONA	

AJUSTE DE BITOLA		HIDRÁULICO					
------------------	--	------------	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO					
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA		CENTRÍFUGA					

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

PORTA QUEBRADA.
NÃO ENGATA MARCHAS.
BARRAS DO PULVERIZAÇÃO COM PONTOS DO FERRUGEM.
PINTURA DESBOTADA.
EQUIPADO COM CONTROLADOR DO VAZÃO ARAG E SENSOR DO BARRA KS.
MOTOR COM PEQUENO VAZAMENTO DO ÓLEO.

LOTE 105 BAV

VENDEDOR: BAVÁRIA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	JACTO		
MODELO	STAR 2500		
CHASSI	322837		
ANO	2009	CILINDROS	4
POTÊNCIA CV	139		
HORAS MOTOR	6250		
TAMANHO DE BARRAS (M)	24		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA	2.7		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO



LANCE AQUI!
CONSULTE AS
CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET		AÇO CARBONO, COM PONTEIRAS EM ALUMINIO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	8

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	PRESSÃO	EMBREAGEM	MECÂNICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X2	MARCA E MODELO	TRIMBLE 750		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	VENTILANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO		LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO			FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONA	

AJUSTE DE BITOLA		HIDRÁULICO					
------------------	--	------------	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO			
------------------------------	------------	------------	-----------	------------	--	--	--

SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO					
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA		CENTRÍFUGA					

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR EM FUNCIONAMENTO, NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA, AR CONDICIONADO, LIMPEZAS NO SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO CORRENTES ASA 120, BATERIA FRACA

LOTE

108 BAV

VENDEDOR: BAVÁRIA



PLANTADEIRA

MARCA	KHUN METASA	
MODELO	KHUN PDM/ PG 1200	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2007	USADO	11
CHASSI		
6407011307		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	ROLÂNDIA	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	----------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		MARCA FERTISYSTEM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	BOM		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES			
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL		CORTE DE SEÇÃO/LINHA	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO							

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	PLANTADEIRA TOTALMENTE REVISADA ,TROCA DE DISCOS DE CORTE DE 20'',DISCO DE ADUBO DUPLO, RODAS COBRIDORA DAS SEMENTES, CORRENTES DA MOVIDA ,E PLANTIO REVISADAS, POSSUE OS DOIS MARCADORES HIDRÁULICOS (UM ESTÁ GUARDADO).
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	25 A 30 MIL

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM EXCELENTE ESTADO , SÓ PLANTAR AGORA!

LOTE

109 BAV

VENDEDOR: BAVÁRIA



PLANTADEIRA

MARCA	METASA	
MODELO	PM9810	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
ANO 2004	USADO	9
CHASSI		
6001185506		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	ROLÂNDIA	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	----------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO			
CONDIÇÃO	MÉDIO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	BOM		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		NÃO SEAPLICA	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA COM DESGASTE NATURAL PELO ANO, NÃO POSSUE SOLDAS, CAIXAS SEMENTE EM BOM ESTADO DE ADUBO OK, FAZER UMA REVISÃO CORRETIVA EM ROLAMENTOS E EMBUCHAMENTOS.

LOTE

110 BAV

VENDEDOR:BAVÁRIA



PULVERIZADOR	
MARCA	
MONTANA	
MODELO	
RANGER 2000	
CHASSI	
14J3601697	
ANO	CONDIÇÃO
2014	USADO
LOCALIZAÇÃO	
ROLÂNDIA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
PULVERIZADOR COM 2000LTS DE CALDA, COM 21 MTS DE BARRA EM AÇO CARBONO, LIMPADOR DE FRASCO, RESERVATORIO DE AGUA LIMPA,GPS ,CORTE DE SEÇÃO, BICO TRIJETELETROELETRÔNICO EM EXELENTE ESTADO.	

LOTE

111

COC

VENDEDOR:

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	JD 1550		
CHASSI	CQ1550A0463		
ANO FAB.	2004	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	225		
HORAS MOTOR	7760		
HORAS TRILHA	6600		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE			FAZER REVISÃO GERAL, TROCA DE DEDOS, FACAS, CORREIRA , REVISAR MANGUEIRAS.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	25	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6					
TRILHA		CÔNCAVO		NÃO		SACA PALHAS		SIM		ROTOR		NÃO	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
VENTILANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM		NAO TEM	
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MAQUINA NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAR SISTEMA TODO ELETRICO DA C.A E PLATAFORMA, REVISÃO AR CONDICIONADO,TROCA DE OLEOS FILTROS. MÁQUINA COM ANO 2004 E PLATAFORMA 2011

LOTE

113 COC

VENDEDOR:

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	STARA		
MODELO	GLADIADOR 2300		
CHASSI	GLDBH10212		
ANO	2017	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	180		
HORAS MOTOR	3300		
TAMANHO DE BARRAS (M)	27		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2300		
ESP. BITOLA	1550		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0,50CM		
TIPO	CABINADO		



CONDIÇÃOUSADOLocalizaçãoMARINGÁ - PR

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET		AÇO CARBONO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	07

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	PRESSÃO	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	TOOPER 500		

CABINE					
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA		HIDRÁULICO			
------------------	--	------------	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO
------------------------------	------------	---------	-----------	---------

SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO			
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA		CENTRÍFUGA			

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR COM ALGUNS PONTOS DE FERRUGEM DEVIDO AO ANO DE USO DELE.

LOTE

121 S

VENDEDOR:

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	8250 AXIAL FLOW		
CHASSI	S0004		
ANO FAB.	2022	MOTOR	FTP
POTÊNCIA CV	571		
HORAS MOTOR	1281		
HORAS TRILHA	962		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA		



PLATAFORMA

MARCA	GTS		GTS FLEXER X5 CHASSI FPC0839220113
TIPO	DRAPER	TAMANHO	
		45	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		2		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	EXCELENTE	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	PRO 700	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	ESTEIRA CANSO 2022
--	--------------------

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

BARRA DE CORTE OK
DESLIZANTES OK
MOLINETE OK
EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO

LOTE

122 S

VENDEDOR: SUPREMA



COLHEITADEIRA

MARCA		CASE IH	
MODELO		5150	
CHASSI		JHFY5150ARJG26394G	
ANO FAB.	2024	MOTOR	FTP
POTÊNCIA CV		272-319	
HORAS MOTOR		21	
HORAS TRILHA		04	
CONDIÇÃO		NOVO	
LOCALIZAÇÃO		JUÍNA-MT	



PLATAFORMA

MARCA	CASE IH	CHASI	HCCB302MESC332363
TIPO	CARACOL	TAMANHO	30

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	04	6

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	EXCELENTE	FARÓIS DIANTEIROS		FUNCIONAM	
			FARÓIS TRASEIROS		FUNCIONAM	
	TRASEIROS	EXCELENTE	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	PRO 700
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

LOTE
124 ME

VENDEDOR:MARIA EUGÊNIA



GUINCHO BIG BAG	
MARCA	
SOLLUS	
MODELO	
GUINCHO MUNK BAG 2.0	
CHASSI	
1056780	
ANO	CONDIÇÃO
2021	USADO
LOCALIZAÇÃO	
NOVA ANDRADINA - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

GUINCHO COM POUCAS MARCAS DE USO
 PNEUS EM EXCELENTE ESTADO

LOTE

126 ME

VENDEDOR: MARIA EUGÊNIA



PLANTADEIRA

MARCA	KF	
MODELO	HYPER PLUS	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2021	USADO	11
CHASSI		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	CENTRAL	



CIDADE	NOVA ANDRADINA - MS	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	---------------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DO CORTE		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE	11	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
CONDIÇÃO	MÉDIO	DISCO DUPLO			
MARCADOR DE LINHAS		HIDRÁULICO		TAXA VARIÁVEL	
				NÃO	
		CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		CORTE SEÇÃO/LINHA	
		MÉDIO		NÃO	
MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	SIM	MARCA / MODELO	TERRUS (SOMENTE OS SENSORES DO LINHA)	MONITORAMENTO DE SEMENTES	SIM
TAXA DE PLANTIO	NÃO	MAPA DE PLANTIO	NÃO	TAXA VARIÁVEL	NÃO
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO		NÃO			
ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA				CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN				TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO				DESGASTADO	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA EQUIPADA COM DOSADOR TITANIUM.
DISCOS DUPLOS DE SEMENTES EM BOM ESTADO.
RODAS LIMITADORAS DE PROFUNDIDADE E FECHAMENTO DO SULCO EM BOM ESTADO.
APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM EM ALGUMAS PARTES, PRINCIPALMENTE NA PASSARELA.
SEM ROSCAS SEM-FIM DE ADUBO.
DISCOS DUPLOS DE ADUBO COM DESGASTE AVANÇADO.
POSSUI 7 UNIDADES DE FACÃO PARA ADUBO.
PNEUS EM BOM ESTADO.
MARCADOR DO LADO DIREITO DESMONTADO.

LOTE

127 EN

VENDEDOR: FAZENDA NAVIRAÍ

4º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

STARA

MODELO

PRINCESA TOP 14-16

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2017

USADO

14

CHASSI

PRC-BH10271

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO

50

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CENTRAL

CIDADE

NAVIRAÍ - MS

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DO CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA VARIÁVEL

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

ONDULADO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

14

TIPO DE LINHA DE ADUBO

FACÃO

TAXA VARIÁVEL

SIM

CONDIÇÃO

DESGASTADO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

DESGASTADO

CORTE SEÇÃO/LINHA

SIM

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

TOPPER 5500

MONITORAMENTO DE SEMENTES

SIM

TAXA DE PLANTIO

SIM

MAPA DE PLANTIO

SIM

TAXA VARIÁVEL

SIM

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

SIM

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

SIM

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

MÉDIO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA COM DESGASTE MODERADO.
APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM AVANÇADOS NO CHASSI, PRINCIPALMENTE NA PASSARELA.
DISCOS DUPLOS DE SEMENTES COM DESGASTE AVANÇADO.
FALTAM ALGUMAS MANGUEIRAS DA CONDUÇÃO DO ADUBO E UM DOSADOR DO ADUBO.
RODAS LIMITADORAS E COBRADORAS COM DESGASTE MÉDIO.
PNEUS EM BOM ESTADO.
PINTURA DESBOTADA.

LOTE

128 FN

VENDEDOR: FAZENDA NAVIRAÍ



PLANTADEIRA

MARCA	STARA	
MODELO	PRINCESA TOP 18-20	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2017	USADO	18
CHASSI		
PRC-BG10133		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	50	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	CENTRAL	



CIDADE	NAVIRAÍ - MS	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	--------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DO CORTE		TAXA VARIÁVEL		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO		ROSCA SEM FIM		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE	18	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO		TAXA VARIÁVEL	SIM
CONDIÇÃO	MÉDIO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS		MÉDIO		CORTE SEÇÃO/LINHA	SIM

MONITOR DE PLANTIO									
POSSUI	SIM	MARCA / MODELO	TOPPER 5500				MONITORAMENTO DE SEMENTES		SIM
TAXA DE PLANTIO		SIM	MAPA DE PLANTIO	SIM	TAXA VARIÁVEL	SIM	CORTE DE SEÇÃO/LINHA		SIM
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO		NÃO							

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA			CAIXA DE PASTAGEM		SIM
CORRENTE/CARDAN			TANQUE INOCULAÇÃO		NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO			DESGASTADO		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA COM PONTOS DO FERRUGEM NO CHASSI.
DISCOS DUPLOS DE SEMENTES COM DESGASTE MODERADO.
MANGUEIRAS DO CONDUÇÃO DO SEMENTES RESSECADAS E SEM MANGOTES DO CONDUÇÃO DO ADUBO.
FUNDO DA CAIXA DE SEMENTES NECESSITA DE AJUSTES.
RODAS LIMITADORAS E COBRADORAS DO SULCO COM DESGASTE MODERADO.
PINTURA DESBOTADA.
PNEUS EM BOM ESTADO.

LOTE 130 COM

VENDEDOR:COMAK LS

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ENSILADEIRA

MARCA

NOGUEIRA

MODELO

EN-12 B

CHASSI

AICD-018489

ANO

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA

LOTE
131 COM

VENDEDOR:COMAK LS



TRATADOR DO SEMENTES	
MARCA	
GRAZMEC	
MODELO	
MTS-120 ESPECIAL	
CHASSI	
169/21	
ANO	CONDIÇÃO
2021	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
CAMPO GRANDE - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO EQUIPADO COM MOTOR EBERLE 220V.
RESERVATÓRIO DESTINADO SOMENTE PARA LÍQUIDO.

LOTE 132 COM

VENDEDOR:COMAK LS

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATADOR DO SEMENTES

MARCA

GRAZMEC

MODELO

SPRAY SYSTEM 120

CHASSI

097/21

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

CONJUNTO COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS EM TENSÃO 220V, SENDO UMA UNIDADE DA MARCA EBERLE E UMA UNIDADE DA MARCA WEG

LOTE 133 COM

VENDEDOR:COMAK LS

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRATADOR DO SEMENTES

MARCA

GRAZMEC

MODELO

MTS-120 ESPECIAL

CHASSI

170/21

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

MOTOR ELÉTRICO EBERLE EM TENSÃO 220V. IMPLEMENTO TOTALMENTE NOVO, SEM USO E EM PERFEITO ESTADO, PRONTO PARA SER INSTALADO E COLOCADO EM OPERAÇÃO

LOTE 135 COM

VENDEDOR:COMAK LS

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

EMBOLSADORA

MARCA

MARCHER

MODELO

INGRAIN 100

CHASSI

CM656100JP1630507

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

IMPLEMENTO NOVO, SEM USO FREIO A DISCO

--

LOTE 136 COM

VENDEDOR:COMAK LS

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

EXTRATORA DO GRÃOS

MARCA

MARCHER

MODELO

OUTGRAIN 220

CHASSI

9MBEX220CP1490239

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

IMPLEMENTO NOVO, SEM USO

--

LOTE 139 COM

VENDEDOR:COMAK LS

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR ARRASTO

MARCA

METALFOR

MODELO

FUTUR 3000

CHASSI

0408

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR COM BARRAS DE 25 METROS, DIVIDIDO EM 5 SEÇÕES.
EQUIPADO COM CONTROLE DO VAZÃO, ABERTURA HIDRÁULICA DAS BARRAS, BOMBA DO MEMBRANA UDOR E INCORPORADOR DO CALDA.
POSSUI MOTOR BRANCO A GASOLINA PARA ABASTECIMENTO.
PNEUS NOVOS.

LOTE

173 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

GRADE ARADORA
INTERMEDIÁRIA

MARCA

TATU

MODELO

GAICR

CHASSI

0102260120-38953

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA DE CONTROLE REMOTO, MODELO COM 24 DISCOS DE 28 POLEGADAS E ESPAÇAMENTO DE 270 MM. IMPLEMENTO INDICADO PARA TRATORES COM POTÊNCIA ACIMA DE 150 CV. EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO, SEM USO E PRONTO PARA O TRABALHO NO CAMPO.

LOTE

174 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ROÇADEIRA

MARCA

PANTER

MODELO

1500

CHASSI

SÉRIE: ACCG-004008

ANO

2026

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ROÇADEIRA A CARDAN COM ÁREA DE CORTE DE 1,50 M E SISTEMA DE DUAS FACAS. EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, APENAS COM MARCAS DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM PÁTIO, PRONTO PARA O TRABALHO NO CAMPO.

LOTE 175 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

**DISTRIBUIDOR DE ADUBO
ORGÂNICO LÍQUIDO**

MARCA

INCOMAGRI

MODELO

DELM 2000A

CHASSI

-

ANO

2002

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

TANQUE DE CHORUME COM CAPACIDADE DE 2000 LITROS

1 EIXO SIMPLES

BOMBA A VACUO

LOTE

176 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



COLHEDORA DE FORRAGEM	
MARCA	
SILTOMAC	
MODELO	
A-6	
CHASSI	
AWL76	
ANO	CONDIÇÃO
2008	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SÃO CARLOS - SP	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
FORRAGEIRA CATA CAPIM 2 METROS DE CORTE COM REPLICADOR BICA HIDRAULICA AJUSTE DE CORTE HIDRAULICO	

LOTE **177 CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

GRADE INTERMEDIÁRIA

MARCA

TATU

MODELO

GAIM

CHASSI

-

ANO

2009

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

GRADE ARADORA INTERMEDIARIA MECANICA

16 DISCOS DE 22 POLEGADAS

ESPAÇAMENTO 270MM

LOTE 178 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TERRACEADOR

MARCA

TATU

MODELO

TSTA

CHASSI

6920624

ANO

1993

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



LANCE AQUI!
CONSULTE AS
CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

TERRACEADOR 22 DISCOS
ESPAÇAMENTO DE 400MM
DISCOS 26 POLEGADAS
POTENCIA RECOMENDADA: ACIMA DE 160CV

LOTE 180 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ENSILADEIRA

MARCA

JF

MODELO

C-120

CHASSI

07418

ANO

2019

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

COLHEDORA DE FORRAGEM JF C-120 DE 1 LINHA COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA E BICA HIDRÁULICA. EQUIPAMENTO DE EXCELENTE DESEMPENHO, PRONTO PARA OTIMIZAR O TRABALHO DE COLHEITA NO CAMPO.

LOTE 181 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRITURADOR DE GALHO

MARCA

TRAPP

MODELO

600T

CHASSI

-

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

TRITURADOR DE GALHOS COM CAPACIDADE PARA MATERIAL DE ATÉ 10 CM DE DIÂMETRO, ACIONADO VIA CARDAN

LOTE	182 CTR
------	---------

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ENSILADEIRA

MARCA

MENTA

MODELO

PREMIUM ATM 1.3

CHASSI

SÉRIE 18245

ANO

2018

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ENSILADEIRA DE 2 LINHAS COM ÁREA DE CORTE DE 1,30 M, EQUIPADA COM BICA E QUEBRA-JATO HIDRÁULICOS. ACOMPANHA RODA DE APOIO DE FÁBRICA E É RECOMENDADA PARA USO EM TRATORES COM POTÊNCIA ACIMA DE 85 CV

LOTE 183 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ENSILADEIRA

MARCA

JF

MODELO

C-120 AT

CHASSI

1599

ANO

2015

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

COLHEDORA DE FORRAGEM JF C-120 AT (ÁREA TOTAL), EQUIPADA COM ACIONAMENTO POR CARDAN E BICA HIDRÁULICA. RECOMENDADA PARA USO EM TRATORES COM POTÊNCIA ACIMA DE 70 CV

LOTE

184 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

VAGÃO FORRAGEIRO

MARCA

CASALE

MODELO

ROTORMIX 1.6 MINI

CHASSI

09911

ANO

2016

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

VAGÃO FORRAGEIRO AUTOCARREGÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,6 M³, EQUIPADO COM MISTURADOR DE ROSCA HORIZONTAL, ESTEIRA DE VAZÃO REGULÁVEL, BALANÇA, DESINSILADOR E COMANDO POR CABO. CONTA AINDA COM REGULAGEM HIDRÁULICA DOS PNEUS

LOTE

186 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

CARRETA TANQUE

MARCA

FIDO

MODELO

SUPER JATO 6500

CHASSI

92933

ANO

2026

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CARRETA TANQUE NOVA, SEM USO, COM CAPACIDADE PARA 6.500 LITROS E ESTRUTURA REFORÇADA DE DOIS EIXOS. EQUIPAMENTO DE ALTA DURABILIDADE PARA TRANSPORTE DE LÍQUIDOS, COMERCIALIZADO SEM OS PNEUS.

LOTE 188 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

**PULVERIZADOR DE
ARRASTO**

MARCA

JACTO

MODELO

COLUMBIA AD 18

CHASSI

711238

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS**

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR DE 2.000 LITROS EQUIPADO COM BARRAS DE 18 METROS E ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS DE 50 CM. CONTA COM BOMBA JP100, COMANDO ELETRO-HIDRÁULICO E RODADO 11.2-28. MÁQUINA 100% REVISADA.

LOTE**191 CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**CARRETA BASCULANTE**

MARCA

FIDO

MODELO

-

CHASSI

784820

ANO

2010

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

CARRETA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 30 METROS CÚBICOS, CONSTRUÍDA SOBRE 2 EIXOS FILIPADOS PARA 8 PNEUS. POSSUI SISTEMA DE BASCULAMENTO ACIONADO POR 2 PISTÕES HIDRÁULICOS DE LEVANTE E CONTA COM GUARDAS REMOVÍVEIS

LOTE 192 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ARADO

MARCA

IKEDA

MODELO

MF3P

CHASSI

113003

ANO

2018

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ARADO DE AIVECA

TRÊS BACIAS

RODA DE APOIO

DESARME AUTOMATICO

POTENCIA RECOMENDADA: ACIMA 135CV

LOTE **193 CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ARADO

MARCA

TATU

MODELO

AAP

CHASSI

3880262

ANO

1992

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ARADO DE AIVECA

DUAS BACIAS

RODA DE APOIO

POTENCIA RECOMENDADA: ACIMA 80CV

LOTE 194 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

TRINCHA

MARCA

JAN

MODELO

TRITTON 2300

CHASSI

076694

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

TRINCHA COM ÁREA DE TRABALHO DE 2,30 M

LOTE 195 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

SUBSOLADOR

MARCA

TATU

MODELO

AST/MATIC 450

CHASSI

0101170006-5130

ANO

2019

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

SUBSOLADOR DE 7 HASTES COM DISCOS DE CORTE

ROLO DESTORRADOR

POSSUI SISTEMA DE DESARME AUTOMÁTICO

COM PNEUS

RECOMENDAÇÃO: ACIMA DE 105CV

LOTE 196 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ESCARIFICADOR

MARCA

PICCIN

MODELO

EPCR 300

CHASSI

22/02970

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ESCARIFICADOR DE 9 HASTES
DISCOS DE CORTE
ROLO DESTORRADOR
SISTEMA DE DESARME AUTOMÁTICO
COM PNEUS
RECOMENDAÇÃO: ACIMA DE 110CV

LOTE 197 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

VAGÃO FORRAGEIRO

MARCA

IPACOL

MODELO

TRATORMIX 4.0

CHASSI

1480-13

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

VAGÃO FORRAGEIRO MISTURADOR AUTOCARREGAVEL

4 METROS CÚBICOS

COMANDO A CABO

LOTE 198 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

**DISTRIBUIDOR DE ADUBO
ORGÂNICO LÍQUIDO**

MARCA

INOVA

MODELO

-

CHASSI

-

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

TANQUE DE CHORUME
CAPACIDADE DE 6000 LITROS
1 EIXO FILIPADO
BOMBA A VACUO
NOVO DE PATIO

LOTE 199 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ENXADA ROTATIVA

MARCA

MEC-RUL

MODELO

ERBMV 350

CHASSI

0706 14985

ANO

2010

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ENXADA ROTATIVA DE 3,5 METROS DE LARGURA

LOTE 200 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ENXADA ROTATIVA

MARCA

MEC-RUL

MODELO

ER 400

CHASSI

0307 11740

ANO

2010

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ENXADA ROTATIVA DE 4 METROS DE LARGURA

--

LOTE

200 RM

VENDEDOR: RANCHO DA MATINHA

4º REMATE

SELECT

MÁQUINAS

REMATE

AGROSHOP

SUV			
CATEGORIA		VEÍCULO	
MARCA		LAND ROVER	
MODELO		D300	
VERSÃO		3.0 LE HIBRIDO	
PLACA		TCE-8G09	
ANO	2024	KM	33966
CHASSI		SALRA2BW8R2501973	
COR		BRANCA	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		UBERABA - MG	



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

FIRME

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	BOM ESTADO	CORREIA DENTADA	BOM ESTADO
EMBREAGEM	BOM ESTADO	SUSPENSÃO	BOM ESTADO		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	EXCELENTE	PNEUS TRASEIROS	EXCELENTE	ESTEPE	NÃO
------------------	-----------	-----------------	-----------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	SEM ALERTAS ACESOS	MULTIMIDIA	FUNCIONANDO
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO
LANTERNAS	FUNCIONANDO
LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
SETAS	FUNCIONANDO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

EXCEPCIONAL ESTADO
MOTOR: 925 CC
CAPACIDADE: 4 LUGARES
UTILIZADO APENAS PARA TEST DRIVE
AMORTECEDORES FOX
GPS OFF-ROAD RIDE COMMAND INTEGRADO EM DISPLAY DO 7" COM CÂMERA TRASEIRA
SISTEMA DO ÁUDIO ROCKFORD FOSGATE
TRANSMISSÃO PVT AUTOMÁTICA – P/R/N/L/H

LOTE

220 S

VENDEDOR: SUPREMA



UTV			
CATEGORIA		VEÍCULO	
MARCA		POLARIS	
MODELO		RANGER DIESEL HD ESP	
VERSÃO		DIESEL 4 X4	
PLACA			
ANO	2026	KM	305.01
CHASSI		VINTAPRRD4XRK02128	
COR		VERDE MUSGO	
CONDIÇÃO		NOVO	
LOCALIZAÇÃO		SORRISO - MT	



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

FIRME

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	BOM ESTADO	CORREIA DENTADA	BOM ESTADO
EMBREAGEM	BOM ESTADO	SUSPENSÃO	BOM ESTADO		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	NÃO
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	NÃO POSSUI
PAINEL	SEM ALERTAS ACESOS	MULTIMIDIA	NÃO POSSUI
VIDROS ELÉTRICOS	NÃO POSSUI	AR-CONDICIONADO	NÃO POSSUI

ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO
LANTERNAS	FUNCIONANDO
LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
SETAS	FUNCIONANDO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

- VEÍCULO USADO PARA DEMONSTRAÇÃO - CAÇAMBA BASCULANTE

LOTE

224 S

VENDEDOR:SUPREMA



UTV	
MARCA	
POLARIS	
MODELO	
RANGER REW SP 570 PREMIUM	
CHASSI	
3NSM4E579SE5085924	
ANO	CONDIÇÃO
2026	NOVO
LOCALIZAÇÃO	



VEÍCULO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DADOS TÉCNICOS

REFERÊNCIA: FABRICANTE POLARIS - RANGER CREW SP 570 PREMIUM (ANO 2026).

- FABRICANTE: POLARIS
- MODELO: RANGER CREW SP 570 PREMIUM
- ANO: 2026
- CHASSI (VIN): 3NSM4E579SE5085924
- TIPO: UTV / VEICULO UTILITARIO SIDE-BY-SIDE
- LUGARES: 4 (2 FILEIRAS, BANCOS REBATÍVEIS, CINTO DO 3 PONTOS)
- MOTOR: PROSTAR 4T, 1 CILINDRO DOHC, 567 CC, ARREF. LÍQUIDO
- POTÊNCIA: 44 HP (~44 CV)
- ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA (EFI)
- TRANSMISSÃO: AUTOMÁTICA PVT (H/L/N/R/P), TRACÇÃO POR EIXO
- TRACÇÃO: AWD SOB DEMANDA / 2WD / TURF MODE
- DIREÇÃO: ELÉTRICA (EPS)
- SUSPENSÃO DIANTEIRA: MACPHERSON, CURSO 9" (22,9 CM)
- SUSPENSÃO TRASEIRA: DUPLO BRACO INDEPENDENTE (IRS), CURSO 10" (25,4 CM)
- FREIOS: DISCO HIDRÁULICO NAS 4 RODAS
- RODAS / PNEUS: ARO 12" ALUMÍNIO / PNEUS 25 X 8-12
- VAO LIVRE DO SOLO: 11" (~28 CM)
- LARGURA: 56" (~1,42 M)
- CAPACIDADE DO REBOQUE: 1.500 LB (~680 KG)
- CACAMBA BASCULANTE: 500 LB (~227 KG), ASSISTIDA A GAS
- SISTEMA ELÉTRICO: BATERIA 575 CCA, POLARIS PULSE; PAINEL LCD 4"

LOTE
301 BAV

VENDEDOR: BAVÁRIA



SEMEADORA

MARCA

SEMEATO

MODELO

SSM23

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2000

USADO

23

CHASSI

BAVSSM23012026

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO

17

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CIDADE

ROLANDIA

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO VERTICAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

BOM

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

NÃO SEAPLICA

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

NADA COSSTA

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A SEMEADORA MÚLTIPLA SEMEATO SSM 23 DESTACA-SE NO PLANTIO DIRETO PELA ROBUSTEZ ESTRUTURAL, ALTA VERSATILIDADE PARA ALTERNAR ENTRE CULTURAS DE INVERNO E VERÃO, E EXCELENTE UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO E SEMENTES; COM CAPACIDADE DE 1500KG ADUBO E 800 KG DE SEMENTE NAS CAIXAS RESERVATÓRIAS, NÃO VEM COM O KIT VERÃO, SOMENTE COM 23 LINHAS DE ESPAÇAMENTO DE 0,17CM PARA CULTURA DE INVERNO(CULTURA DE TRIGO/AVEIA)

LOTE

312 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA

MARCA	KUHN	
MODELO	GRAN PRIME 35 35X45	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	USADO	35
CHASSI		
KBRA1045V90B00030		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	TANGARÁ DA SERRA - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	-----------------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DO CORTE				PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
QUANTIDADE	22"	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
CONDIÇÃO		CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	
MARCADOR DE LINHAS	NÃO			CORTE SEÇÃO/LINHA	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	SIM	MARCA / MODELO	ISOBUS		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL		CORTE DE SEÇÃO/LINHA	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO							

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO	
-----------------------------------	--

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
---------------------------------------	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA APENAS PARA SEMENTES
SISTEMA PRECISION PLANTING
TAXA VARIÁVEL
LINHAS DO PLANTIO PANTOGRÁFICAS, COM 45 CM DE AMPLITUDE DE FLUTUAÇÃO
DISCOS DO CORTE DO 22"
35 LINHAS, COM ESPAÇAMENTO DO 0,45 M ENTRE LINHAS
6 PNEUS SEMINOVOIS
2 CAIXAS CENTRAIS DE SEMENTES (CAPACIDADE DO 2.600 L OU 2.100 KG)
COM LONA PARA A CAIXA CENTRAL
CARRINHOS EM BOM ESTADO
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO
MANGUEIRAS DE SEMENTES EM BOM ESTADO
NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DO CORTE
RECOMENDADA REVISÃO BÁSICA PARA O PLANTIO
EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE

319 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA		
MARCA	JOHN DEERE	
MODELO	DB50	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2011	USADO	30
CHASSI		
1AODB50BHBD40106		
MARCADOR DE LINHAS		MECÂNICO
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	50	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	CENTRAL	



CIDADE	SANTA CARMEM - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	-------------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO			TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE			TAXA VARIÁVEL		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE			SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO			ROSCA SEM FIM		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		30	TIPO DE LINHA DE ADUBO			
			DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO		BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	SIM
MARCADOR DE LINHAS		MECÂNICO	MÉDIO		CORTE SEÇÃO/LINHA	SIM

MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	SIM	MARCA / MODELO	JOHN DEERE 2020		MONITORAMENTO DE SEMENTES
TAXA DE PLANTIO		NÃO	MAPA DE PLANTIO	SIM	TAXA VARIÁVEL
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO		GERENCIAMENTO COMPLETO DO PLANTIO, INTEGRAÇÃO COM PILOTO AUTOMÁTICO E AGRICULTURA DE PRECISÃO			

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
ELETTRICO		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

SISTEMA HIDRÁULICO EM BOM ESTADO
PLANTOU MILHO ESTE ANO
TANQUES DE SEMENTES BEM CONSERVADOS
SISTEMA PRECISION PLANTING
50 SEMENTES
NÃO TRANSPORTÁVEL
8 PNEUS EM BOM ESTADO
FAZER REVISÃO PERIÓDICA

LOTE

320 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLANTADEIRA		
MARCA	CASE IH	
MODELO	EASY RYSE 3228	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2017/2018	USADO	28
CHASSI		
PRCY1228LHP000889		
MARCADOR DE LINHAS		HIDRÁULICO
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	CENTRAL	



CIDADE	IPIRANGA DO NORTE - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	------------------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO			TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DO CORTE, FACÃO NA LINHA DO ADUBO, DISCO NA LINHA DO ADUBO			TAXA FIXA, TAXA VARIÁVEL		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE			SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO			ROSCA SEM FIM		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		32				
CONDIÇÃO		BOM		TIPO DE LINHA DE ADUBO		
				FACÃO		
MARCADOR DE LINHAS			CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	
		HIDRÁULICO		BOM		SIM
				CORTE SEÇÃO/LINHA		SIM

MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	SIM	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES	SIM
TAXA DE PLANTIO	SIM	MAPA DE PLANTIO	SIM	TAXA VARIÁVEL	SIM
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO	NÃO				

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	SIM
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

MANGUEIRAS DO DISTRIBUIÇÃO EM BOM ESTADO.
SISTEMA PRECISION PLANTING.
PLANTADEIRA TANDEM.
POSSUI 2 TANQUES INOCULANTES PRO SOLUS COM CAPACIDADE DO 650 LITROS CADA.
RESERVATÓRIO DO ÁGUA POTÁVEL COM CAPACIDADE DO 1.000 LITROS.
TANQUES DO SEMENTES E ADUBO EM BOM ESTADO.
RODAS COMPACTADORAS E LIMITADORAS EM BOM ESTADO.
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO.
PNEUS EM BOM ESTADO, COM REFRIGERADOR PARA O SISTEMA HIDRÁULICO.
POSSUI 2 CABEÇALHOS MANUAIS.
TANDEM COMPLETO.
MICRON COM TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA.
DESLIGAMENTO LINHA A LINHA.

LOTE

400 S

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PA CARREGADEIRA

MARCA	SINOMACH
MODELO	938
CHASSI	253281
ANO FAB.	TRAÇÃO
2026	4X4
HORAS MOTOR	2
POTÊNCIA CV	125
MODELO MOTOR	DEVIZ
CONDIÇÃO	NOVO
LOCALIZAÇÃO	JUARA - MT
TIPO ESTRUTURA	CABINADO

LINHA AMARELA



TRANSMISSÃO	POWERSHIFT	CILINDROS / CILINDRADAS	6
-------------	------------	-------------------------	---

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

ESTRUTURA GERAL		ILUMINAÇÃO			
TRINCAS		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FERRUGEM		FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO
AMASSADOS		TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPOSTO
PINTURA DESBOTADA					NÃO
PINTURA COM BOLHAS					
DESCASCADOS		MODELO GPS			

CABINE					
ALAVANCAS	SIM	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE
------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

COMPONENTES	POSSUI IMPLEMENTOS	NÃO	
-------------	--------------------	-----	--

GIRO DA TORRE	ARTICULAÇÃO	PINOS E BUCHAS
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	SEM FOLGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

POSSUI CAMERA DE RE CARREGADEIRA DE CONCHA 11TONELADAS ENGATE RAPIDO

LOTE

401 S

VENDEDOR: SUPREMA



UTV			
CATEGORIA		VEÍCULO	
MARCA		CHEVROLET	
MODELO		S10	
VERSÃO		CABINE SIMPLES A DIESEL	
PLACA		PYA1878	
ANO	2016	KM	230475
CHASSI			
COR		BRANCA	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		ALTA FLORESTA - MT	



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	MANUAL	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	--------	----------------------	-----

DIREÇÃO

FIRME

ÍTENS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	BOM ESTADO	CORREIA DENTADA	BOM ESTADO
EMBREAGEM	BOM ESTADO	SUSPENSÃO	BOM ESTADO		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	SIM
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	SEM ALERTAS ACESOS	MULTIMIDIA	FUNCIONANDO
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO
LANTERNAS	FUNCIONANDO
LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
SETAS	FUNCIONANDO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

VEICULO COM INSUFILME VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS E MULTIMIDIA FUNCIONANDO
--

LOTE

402 S

VENDEDOR: USAGRO



ESCAVADEIRA

MARCA	LOVOL
MODELO	FR 215E
CHASSI	FTC003HCPH002019
ANO FAB.	TRAÇÃO
2024	ESTEIRA
HORAS MOTOR	1780
POTÊNCIA CV	175
MODELO MOTOR	WEICHAİ
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ALTA FLORESTA
TIPO ESTRUTURA	CABINADO

LINHA AMARELA



TRANSMISSÃO	HIDROSTÁTICA	CILINDROS / CILINDRADAS	4
-------------	--------------	-------------------------	---

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

ESTRUTURA GERAL		ILUMINAÇÃO			
TRINCAS		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FERRUGEM		FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO
AMASSADOS		TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPOSTO
PINTURA DESBOTADA					NÃO
PINTURA COM BOLHAS					
DESCASCADOS		MODELO GPS			

CABINE					
ALAVANCAS	SIM	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ESTEIRA	TRASEIROS	ESTEIRA
------------------------------	------------	---------	-----------	---------

COMPONENTES	POSSUI IMPLEMENTOS	NÃO	
-------------	--------------------	-----	--

GIRO DA TORRE	ARTICULAÇÃO	PINOS E BUCHAS
SEM FOLGA	NORMAL	SEM FOLGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	-
---------------------------------------	---

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	-
--	---

OBSERVAÇÕES

POSSUI RÁDIO
21,3 TONELADAS
1,1M³

LOTE

414 S

VENDEDOR:



UTV			
CATEGORIA		VEÍCULO	
MARCA		VOLKSWAGEN	
MODELO		TRACTOR 26.420	
VERSÃO		-	
PLACA		QBC 5122	
ANO	2015	KM	390450
CHASSI			
COR		BRANCO	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		ALTA FLORESTA - MT	



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

FIRME

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	BOM ESTADO	CORREIA DENTADA	BOM ESTADO
EMBREAGEM	BOM ESTADO	SUSPENSÃO	BOM ESTADO		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	SIM	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	ATENÇÃO	PNEUS TRASEIROS	ATENÇÃO	ESTEPE	NÃO
------------------	---------	-----------------	---------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	TUDO APAGADO	MULTIMIDIA	NÃO POSSUI
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO
LANTERNAS	FUNCIONANDO
LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
SETAS	FUNCIONANDO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

PARALAMAS TRASEIROS ESTÃO QUEBRADOS TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE ALUMÍNIO VAI SEM KIT HIDRÁULICO
--

LOTE

438 S

VENDEDOR: SUPREMA



UTV			
CATEGORIA		VEÍCULO	
MARCA		VOLVO	
MODELO		FH 540	
VERSÃO		DIESEL	
PLACA		QBI - 1720	
ANO	2014	KM	662110
CHASSI			
COR		BRANCA	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		ALTA FLORESTA - MT	



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

FIRME

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	BOM ESTADO	CORREIA DENTADA	BOM ESTADO
EMBREAGEM	BOM ESTADO	SUSPENSÃO	BOM ESTADO		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	SIM
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	REGULAR	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	SEM ALERTAS ACESOS	MULTIMIDIA	NÃO POSSUI
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO
LANTERNAS	FUNCIONANDO
LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
SETAS	FUNCIONANDO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	REVISÃO PREVENTIVA
--	--------------------

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	R\$ 12.000,00
--	---------------

OBSERVAÇÕES

- FH SÉRIE 20 (EDIÇÃO DE 20 ANOS) DETALHES DE MADEIRA NO PAINEL. - TRACÇÃO 6X4 NO CAVALO - CABINE GLOBETROTTER - RADIO DE FÁBRICA AM/FM - SUSPENSÃO BIXIGÃO - COM EXTINTOR DE INCENDIO E TRIÂNGULO - PNEUS FORAM RECATADOS DA TRACÇÃO - TANQUE DE ALUMINIO ORIGINAL DE FÁBRICA - KIT HIDRAULICO HYVA - ÚNICO DONO - SEM QUEBRA SOL. PEQUENA AVARIA NA CARENAGEM NA ESCADA DO CARONA - REVISAR BANCO DO MOTORISTA - VEÍCULO EM BOM ESTADO
--

LOTE

439 S

VENDEDOR: SUPREMA



UTV			
CATEGORIA		VEÍCULO	
MARCA		SCANIA	
MODELO		R 440	
VERSÃO		DIESEL	
PLACA		MKN 9H12	
ANO	2013/2013	KM	872729
CHASSI			
COR		BRANCA	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		ALTA FLORESTA - MT	



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	AUTOMÁTICO	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	------------	----------------------	-----

DIREÇÃO

FIRME

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	BOM ESTADO	CORREIA DENTADA	BOM ESTADO
EMBREAGEM	BOM ESTADO	SUSPENSÃO	BOM ESTADO		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	SIM
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	SEM ALERTAS ACESOS	MULTIMIDIA	NÃO POSSUI
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO
LANTERNAS	FUNCIONANDO
LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
SETAS	FUNCIONANDO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	REVISÃO PREVENTIVA EM DIA
--	---------------------------

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	APROXIMADAMENTE DE 11/R\$ 12.000,00 MOTOR FEITO COMPLETO VALOR GASTO APROXIMADAMENTE R\$ 100.000,00 NÃO RODOU 200 KM DEPOIS DE FEITO.
--	--

OBSERVAÇÕES

-PNEUS TRACÃO MEU VIDA - TANQUE DE ALUMÍNIO ORIGINAL DE FÁBRICA - KIT HIDRÁULICO HYVA OK - CAMINHÃO TODO SELADO DE FÁBRICA - SUSPENSÃO BIXIGÃO - MANGUEIRAS HIDRÁULICA OK - TRACÃO DO CAVALO 6X4 - RÁDIO DE FÁBRICA AM/FM - VEÍCULO EM BOM ESTADO

LOTE

504 S

VENDEDOR: SUPREMA

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

**DISTRIBUIDOR DO
FERTILIZANTES**

MARCA

KUHN

MODELO

ACCURA 10000

CHASSI

KBR1045H60B00285

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

NOVA MONTE VERDE - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS**

--

OBSERVAÇÕES

DISTRIBUIDOR DO ADUBOS E FERTILIZANTES
SISTEMA DE DUPLO DISCO
CAPACIDADE: 10.000 L
LARGURA DO ESPALHAMENTO: 24 A 36 M (PODENDO CHEGAR A 40 M, CONFORME O DISCO)
APLICAÇÃO DO CALCÁRIO: ATÉ 14 M, SISTEMA DO TAXA FIXA
4 PNEUS NOVOS
EQUIPAMENTO NOVO, NUNCA UTILIZADO

LOTE

510 S

VENDEDOR: SUPREMA

DISTRIBUIDOR

MARCA	KUHN		
MODELO	ACCURA 4.0 BX		
CHASSI	KMBA1076H30A00014		
ANO	2023	POTÊNCIA CV	190CV
HORAS MOTOR	571		
LARGURA DE APLICAÇÃO (M)	30-36M		
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (KG)	4000L		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	RONDONÓPOLIS - MT		



TRAÇÃO	4X4	MARCA MOTOR		CILINDROS	
--------	-----	-------------	--	-----------	--

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		SISTEMA DE ACIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO	EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO
TIPO	TAXA FIXA, TAXA VARIÁVEL	HIDRÁULICO	HIDROSTÁTICA

SISTEMA DE APLICAÇÃO	RESERVATÓRIO / MATERIAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DISCO DUPLO (CENTRÍFUGO)	INOX	BOM ESTADO

CONTROLE DE TAXA	ILUMINAÇÃO			
AUTOMÁTICO	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO

CONTROLE DE SEÇÃO	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
SIM	MODELO GPS	AGREES			

SISTEMA DE ESTEIRAS/ DISCOS	ESTEIRA	BOA	DISCOS	BONS	PALHETAS	BAS
-----------------------------	---------	-----	--------	------	----------	-----

CABINE					
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	ESTADO DO ASSENTO	BOM		

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
---------------------------------------	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

LOTE

511 S

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINASREMATE
AGROSHOPDISTRIBUIDOR DO
FERTILIZANTES (REBOCADO)

MARCA

KUHN

MODELO

ACCURA 15000

CHASSI

KBRA1075H70A00121

ANO

2026

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DADOS TÉCNICOS

REFERÊNCIA: FABRICANTE KUHN - DISTRIBUIDOR DO FERTILIZANTES ACCURA 15000.

- FABRICANTE: KUHN (KUHN DO BRASIL)
- MODELO: ACCURA 15000
- CHASSI / N. SÉRIE: KBRA1075H70A00121
- ANO: 2026
- TIPO: DISTRIBUIDOR REBOCADO DO FERTILIZANTES, SEMENTES E CORRETIVOS
- CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 7,5 M3 (AÇO INOXIDÁVEL)
- LARGURA DO TRABALHO (FERTILIZANTE): 24 A 40 M
- LARGURA DO TRABALHO (CORRETIVOS/CALCÁRIO): 14 M
- DISCOS DO FERTILIZANTE: S6 (24-36 M), S8 (30-36 M), S10 (36-40 M)
- SISTEMA DO DISTRIBUIÇÃO: DISCOS DUPLOS COM PALHETAS + DEFLETORES AIRFIN
- ALIMENTAÇÃO: ESTEIRA (CORREIA) COM COMPORTA REGULÁVEL
- COMPATIBILIDADE: ISOBUS (PRONTO PARA TAXA VARIÁVEL)
- RODADO: TANDEM, DIRIGÍVEL NA SEGUNDA RODA
- PNEUS: 14.9 X 24 (OPCIONAL 16.9 X 24)
- BITOLA REGULÁVEL: 2,00 A 2,80M (EIXO 3,20 M) OU 2,00 A 3,20 M (EIXO 3,60 M)
- ÂNGULO DO ARTICULAÇÃO DO RODADO: 14 GRAUS
- ÂNGULO DO ARTICULAÇÃO LATERAL: 20 GRAUS
- PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO: LONA LATERAL + GRADES MODULARES (4 TELAS)
- ILUMINACAO: KIT LED (2 FARÓIS SUP., 1 INTERNO, 2 SINALEIRAS)

LOTE

513 S

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	4040		
CHASSI	JNW4040MJ150190019		
ANO	2019	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	275		
HORAS MOTOR	5521		
TAMANHO DE BARRAS (M)	30		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	4000		
ESP. BITOLA	0.5		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0.5		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO
		LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS
MATERIAL	AÇO INOX	TRIJET	FIBRA DO CARBONO
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)
			4

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONTO	
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO			

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA		HIDRÁULICO					
------------------	--	------------	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO					
SUSPENSÃO MOLA/PNEUMÁTICA		CENTRÍFUGA					

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

PILOTO STAR FIRE 6000

LOTE

514 S

VENDEDOR:SUPREMA



CARRETA GRANELEIRA	
MARCA	AGRICULTE
MODELO	AGRI-2600
CHASSI	7206704
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CARRETA GRANELEIRA MULTIÚSO NOVA DE PÁTIO, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE PARA 26.000 LITROS (APROXIMADAMENTE 345 SACAS). EQUIPAMENTO ACIONADO VIA CARDAN, MONTADO SOBRE 2 EIXOS COM SISTEMA BALANCIM E 4 RODADOS EM ÓTIMO ESTADO. CONTA COM LONA FÁCIL, CABEÇALHO COM DESCANSO E EXIGE POTÊNCIA REQUERIDA DE 150 CV A 160 CV PARA OPERAÇÃO.

LOTE

515 S

VENDEDOR: SUPREMA

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

KUHN

MODELO

GRAIN MÁX 1900

CHASSI

0150072CC70A571

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

CARRETA GRANELEIRA NOVA DE PÁTIO COM CAPACIDADE PARA 19.000 LITROS (APROXIMADAMENTE 250 SACAS) E TUBO DE DESCARGA DE 475 MM, CAPAZ DE DESCARREGAR CERCA DE 150 SACAS POR MINUTO. EQUIPAMENTO ACIONADO A CARDAN, EQUIPADO COM LONA FÁCIL, MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM PERFEITO ESTADO, CABEÇALHO COM PÉ DE DESCANSO E RODADO SIMPLES COM 2 PNEUS EM ÓTIMO ESTADO.

LOTE
522 S

VENDEDOR:SUPREMA



VAGÃO MISTURADOR KUHN	
MARCA	
KUHN	
MODELO	
REEL AUGGIE 3130	
CHASSI	
KBRA1048J90A00338	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MISTURADOR COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 8,5 M³, EQUIPADO COM SISTEMA DE MISTURA POR ROTOR VERTICAL. EQUIPAMENTO EFICIENTE E FÁCIL DE OPERAR, EXIGINDO POTÊNCIA MÍNIMA RECOMENDADA DE APENAS 50 CV NA TDP DO TRATOR.

LOTE

523 S

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

VAGÃO MISTURADOR

MARCA

KUHN

MODELO

REEL AUGGIE RA 12

CHASSI

KBRA1081A60B00002

ANO

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

RONDONOPOLIS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

DADOS TECNICOS

REFERENCIA: FABRICANTE KUHN - VAGAO MISTURADOR REEL AUGGIE RA 12 (RA SERIE 100).

- FABRICANTE: KUHN (KUHN DO BRASIL)
- MODELO: REEL AUGGIE RA 12 (RA SERIE 100)
- CHASSI / N. SERIE: KBRA1081A60B00002
- TIPO: VAGAO MISTURADOR DE RACAO (TMR) POR TOMBAMENTO
- CAPACIDADE DE MISTURA: 12 M3
- SISTEMA DE MISTURA: ROTOR TOMBADOR (REEL) + ROSCAS (SEM FINS) LATERAIS
- ACIONAMENTO (TDP/CARDAN): 540 RPM
- POTENCIA MINIMA NO CARDAN: 90 HP
- NECESSIDADE HIDRAULICA: 2 VALVULAS DE DUPLA ACAO (CONTROLE DIRETO)
- COMPRIMENTO TOTAL: 6,00 M
- ALTURA TOTAL: 2,80 M
- LARGURA DO RODADO: 2,40 M
- LARGURA DE TRANSPORTE: 2,60 M
- PESO: ENTRE 5.100 E 5.800 KG
- DIAMETRO DO ROTOR TOMBADOR: 1,72 M
- NUMERO DE BRACOS DO ROTOR: 5
- VELOCIDADE DE ROTACAO DO ROTOR: 6,30 RPM
- DIAMETRO DOS SEM FINS (SUP./INF.): 50 CM
- RODADO: TANDEM
- BICA DE DESCARGA (ALCANCE MAX.): 98 CM

LOTE

552 V

VENDEDOR: GUILHERME AUGUSTO ÂMBAR AMARAL



PULVERIZADOR

MARCA	VALTRA		
MODELO	BS3330H		
CHASSI	3330542452		
ANO	2018/2019	CILINDROS	4
POTÊNCIA CV	200		
HORAS MOTOR	5200		
TAMANHO DE BARRAS (M)	30		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	3000		
ESP. BITOLA	0,50		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0.5		
TIPO	CABINADO		



CONDIÇÃOUSADOLocalizaçãoPONTES E LACERDA - MT

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS
MATERIAL	POLIETILENO	SEM BICO	AÇO
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	PRESSÃO	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	NÃO
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	TOP.COM.AGRICULTURE		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	HIDRÁULICO						
------------------	------------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE
------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO MOLA							

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO FOI REVISADO

LOTE

600 S

VENDEDOR:SUPREMA



PLATAFORMA DO MILHO	
MARCA	
CASE IH BY GTS	
MODELO	
IH1050-62	
CHASSI	
FPM0892580201	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPADA COM TRANSMISSÃO BANHADA A ÓLEO E SISTEMA DE EMBREAGEM INDIVIDUAL POR LINHA.

LOTE

601 S

VENDEDOR:SUPREMA



PLATAFORMA DO MILHO	
MARCA	
GTS	
MODELO	
CHASSI	
FPM097574203	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
15X50 EQUIPADA COM TRANSMISSÃO BANHADA A ÓLEO E SISTEMA DE EMBREAGEM INDIVIDUAL POR LINHA	

LOTE
602 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLATAFORMA DRAPER	
MARCA	
GTS	
MODELO	
FLEX XPS 35 PÉS	
CHASSI	
FPC 1009740116	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA GTS DRAPER 35 PÉS
 BARRA DO CORTE FLEXÍVEL
 PLATAFORMA NOVA DO PÁTIO

LOTE
604 S

VENDEDOR:SUPREMA



PLATAFORMA DE MILHO	
MARCA	
INDUTAR	
MODELO	
MAGNA 24750 (24X50)	
CHASSI	
PM1205320622	
ANO	CONDIÇÃO
2022	USADO
LOCALIZAÇÃO	
NOVO PROGRGRESSO - PA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA 29750

LOTE
606 S

VENDEDOR: SUPREMA



PLATAFORMA DO MILHO	
MARCA	
CASE IH BY GTS	
MODELO	
151550	
CHASSI	
FPM0730070101	
ANO	CONDIÇÃO
2023	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
MATUPÁ - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA DO MILHO 15X50
 SISTEMA CARACOL CASE BY GTS
 EQUIPAMENTO NOVO DO PÁTIO

LOTE

612 S

VENDEDOR:SUPREMA



PLATAFORMA	
MARCA	
GREENSYSTEM	
MODELO	
IS1550-G2	
CHASSI	
FPM007301101001	
ANO	CONDIÇÃO
2023	USADO
LOCALIZAÇÃO	
NOVO PROGRESSO - PA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
EQUIPAMENTO REVISADO 12 X50 EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO	

LOTE

707 S

VENDEDOR: SUPREMA

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ESCARIFICADOR

MARCA

KUHN

MODELO

STINGER 7

CHASSI

KBRA1073H30A00113

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

RONDONÓPOLIS - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ESCARIFICADOR STINGER COM 7 HASTES, ALTURA DO 0,60 M E ESPAÇAMENTO DO 0,60 CM ENTRE HASTES
7 DISCOS DO CORTE LISOS DO 22", COM ESPAÇAMENTO DO 0,66 CM ENTRE DISCOS
AJUSTE DO LARGURA DO TRABALHO E PROFUNDIDADE
3 ROLOS DESTROÇADORES COM 1,59M DO COMPRIMENTO CADA
4 PNEUS BALÃO NOVOS
2 CAIXAS DO FERRAMENTAS
PODE OPERAR DO ARRASTO OU ACOPLADO AO 3 PONTOS DO HIDRÁULICO DO TRATOR
POSSUI SISTEMA DO DESARME AUTOMÁTICO
EQUIPAMENTO NOVO DO PÁTIO

LOTE

709 S

VENDEDOR: SUPREMA

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

ESCARIFICADOR

MARCA

KUHN

MODELO

SKRAFIC 15

CHASSI

KBRAA1064P70A00120

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

RONDONÓPOLIS - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

- ESCARIFICADOR SKRAFIC DO 15 HASTES DO 0,83 CM DO ALTURA COM ESPAÇAMENTO DO 0,56 CM ENTRE HASTES
- COM 14 DISCOS LISOS DO 18" COM 0,27 CM DO ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS
- COM CABEÇALHO MANUAL
- COM 1 CAIXA DO FERRAMENTAS
- COM 3 ROLOS DESTROÇADOR, COM 1,41 MTS DO COMPRIMENTO CADA
- COM 4 PNEUS SEMI NOVOS
- SISTEMA DO DESARME AUTOMÁTICO
- COM SISTEMA PARA PLANTIO DO SEMENTES
- COM 2 CAIXAS DO SEMENTES, COMPRIMENTO 2,38 LARGURA 0,44 CM E ALTURA DO 0,45
- COM 15 SAÍDAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO SEMENTES
- FAZER REVISÃO NAS CATRACAS DO ACIONAMENTO DOS ROLOS
- SISTEMA HIDRÁULICO OK
- AUTO TRANSPORTÁVEL
- EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

LOTE
752 S

VENDEDOR: SUPREMA



ROLO FACA	
MARCA	
HORSCH	
MODELO	
CULTRO 12 TC	
CHASSI	
28241544	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
SORRISO - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO DO PÁTIO

LOTE

753 S

VENDEDOR:SUPREMA



ADUBADORA	
MARCA	HORSCH
MODELO	EVO CS
CHASSI	22171257
ANO	CONDIÇÃO
2024	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SORRISO - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

POSSIBILITA APLICAÇÃO DO TRÊS OPERAÇÕES: APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, DESCOMPACTAÇÃO DO SOLO E SEMEADURA RESERVATÓRIO DE 9000L
ATÉ 35CM DE PROFUNDIDADE TAXA VARIÁVEL HORSCH CONNECT - MONITOR EOST-10
17 HASTES E 17 DISCOS, ESPAÇAMENTO DO 45CM

LOTE

757 S

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

SUBSOLADOR

MARCA

GTS DO BRASIL

MODELO

TERRUS DXS-SF - 7 HASTES

CHASSI

FDC1058730105

ANO

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DADOS TECNICOS

REFERENCIA: MANUAL DO FABRICANTE GTS DO BRASIL - LINHA TERRUS (CONFIGURACAO DE 7 HASTES).

- FABRICANTE: GTS DO BRASIL LTDA. (LAGES - SC)
- MODELO: TERRUS DXS-SF
- CHASSI / N. SERIE: FDC1058730105
- NUMERO DE HASTES: 7
- TIPO DE ENGATE: 30 PONTO (VERSAO DE ARRASTO OPCIONAL)
- LARGURA ESTRUTURAL DO CHASSI: 2.980 MM + COMPLEMENTO LATERAL DE 730 MM
- ESPACAMENTO ENTRE HASTES: REGULAVEL - 60, 65 E 70 CM (DE FABRICA: 65 CM)
- PROFUNDIDADE MAXIMA DE TRABALHO: ATE 450 MM (45 CM)
- DISCOS DE CORTE: LISOS DE 24", COM REGULAGEM INDIVIDUAL DE PRESSAO
- PRESSAO DO SISTEMA DE CORTE NO SOLO: APROX. 700 KGF
- REARME DAS HASTES (MOLAS): APROX. 3.175 KGF POR HASTE
- PONTA DA HASTE / FACA DORSAL: ACO FUNDIDO COM TRATAMENTO TERMICO (AMPULHETA REVERSIVEL)
- ROLO DESTORROADOR: INDIVIDUAL POR HASTE, COM AJUSTE DE PRESSAO
- PNEUS DA RODA LIMITADORA: 11L-15, 10 LONAS
- PRESSAO DOS PNEUS: 40 PSI
- PESO APROXIMADO: ~2.750 KG (COM ROLOS DESTORROADORES)
- POTENCIA REQUERIDA DO TRATOR: 210 A 280 CV
- VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADA: 4 A 6 KM/H
- GRAXA RECOMENDADA: NLGI II
- GARANTIA DE FABRICA: 12 MESES (CONFORME MANUAL GTS)

LOTE

817 S

VENDEDOR:SUPREMA



CARRETA GRANELEIRA	
MARCA	
KUHN	
MODELO	
GRAIN MÁX 25000	
CHASSI	
KBRA1079K20A00011	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ALTA FLORESTA - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

BAZUCA KUHN 25.000
COM PORTA HIGIÊNICA
COM LONA DE FÁCIL MANUSEIO
COM CAIXA DE FERRAMENTAS
COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA BICA DE DESCARGA HIDRÁULICA
ACIONAMENTO POR CARDAN
4 PÉS DE APOIO
CABEÇALHO MANUAL DE ENGATE
VAZÃO MÉDIA SUPERIOR A 150 SACAS POR MINUTO
ROSCA SEM-FIM PARA MELHOR DESEMPENHO NO DESCARREGAMENTO

LOTE

902 S

VENDEDOR:SUPREMA



CARRETA GRANELEIRA	
MARCA	KUHN
MODELO	GRAIN MAX 11.000
CHASSI	OIH0053C0301185
ANO	CONDIÇÃO
2026	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
SANTARÉM - PA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
CARRETA GRANELEIRA KUHN COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS, EQUIPADA COM DOIS PNEUS NOVOS E SISTEMA DE LONA FÁCIL.	

LOTE

903 S

VENDEDOR:SUPREMA



CARRETA GRANELEIRA	
MARCA	
KUHN	
MODELO	
GRAIN MÁX 19.000	
CHASSI	
KBRA1077C50A00010	
ANO	CONDIÇÃO
2025	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SANTARÉM - PA	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
CARRETA GRANELEIRA COM CAPACIDADE DE 19.000 LITROS, EQUIPADA COM PNEUS NOVOS E SISTEMA DE LONA FÁCIL.	

LOTE**A2456**

VENDEDOR: SUPREMA

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**PLATAFORMA DO MILHO**

MARCA

JAN

MODELO

SUPRA 6000

CHASSI

OMS120021600800

ANO

2016

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA - MT

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PLATAFORMA DO MILHO COM 12 LINHAS (12X50)
SISTEMA CARACOL
EQUIPAMENTO REFORMADO, EM BOM ESTADO
PRONTO PARA A COLHEITA

LOTE**A2462**

VENDEDOR: SUPREMA

**4º REMATE
SELECT**
MÁQUINAS**REMATE**
AGROSHOP**TERRACEADOR**

MARCA

BALDAN

MODELO

TACR 24 X 28 X 450

CHASSI

61096839001001

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUÍNA - MT

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

TERRACEADOR BALDAN FIXO, COM 24 DISCOS DO 28"
ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DO 45 CM
COM LIMPADORES DO DISCOS (RASPadeiras PARA EVITAR ENTUPIMENTO)
2 PNEUS BALÃO NOVOS (MAIOR FLUTUAÇÃO E ESTABILIDADE EM SOLOS MACIOS)
CABEÇALHO MANUAL
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO
3 PISTÕES SEM VAZAMENTOS

LOTE

A2469

VENDEDOR: SUPREMA

4º REMATE
SELECT
MÁQUINAS

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	JACTO		
MODELO	UNIPORT 2030		
CHASSI	1301511		
ANO	2015	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	198		
HORAS MOTOR	6100		
TAMANHO DE BARRAS (M)	24MTS		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2000L		
ESP. BITOLA	2,60-3,15 M		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	35CM		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO
		LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS
MATERIAL	POLIETILENO	BIJET	AÇO CARBONO
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)
			03

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	OMNI		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	HIDRÁULICO						
------------------	------------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	JP 150 - 190						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES



4^o REMATE SELECT MÁQUINAS

REALIZAÇÃO:



ASSESSORIAS COMERCIAIS:



LEILOEIRO:

AGÊNCIA:



PATROCÍNIO:

