

CATÁLOGO

LEILÃO

Máquinas do Cerrado

VERSÃO 06



08 a 12 de SETEMBRO



Somafertil



PIVOT
MÁQUINAS E IRRIGAÇÃO

• TRATORES • COLHEITADEIRAS • PULVERIZADORES
• PLANTADEIRAS • IMPLEMENTOS

INFORMAÇÕES:

(43) 99997-3000

REALIZAÇÃO:



LOTE

001 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



TRATOR

MARCA	JOHN DEERE
MODELO	JD 6205J
ANO FAB.	2016
POTÊNCIA CV	205
HORAS MOTOR	6473
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	1BM6205JAGD000315
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	GOIÂNIA - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	JOHN DEERE	AUTOMÁTICA	16X16	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	SIM
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS					JOHN DEERE		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

-

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

-

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO
RODADO DUPLO TRASEIRO

LOTE

002 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	T230CVT
ANO FAB.	2022
POTÊNCIA CV	230
HORAS MOTOR	5383
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	9AGT2020JKM000626
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	GOIÂNIA - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO	CVT (CONTÍNUA)	AUTOMÁTICO	SIM	4 PARES
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO				
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

LEVANTE COM MARCAS DE USO, PRIMEIRO DEGRAU DA ESCADA AMASSADO, PNEUS PRECISAM DE ATENÇÃO PILOTO TRIMBLE POSSUI ISOBUS

LOTE

003 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES

Máquinas
do
CerradoREMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	A134
ANO FAB.	2017
POTÊNCIA CV	135
HORAS MOTOR	4414.8
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	*9AGT2021EHC000268*
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	GOIÂNIA - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	AGCO	MECÂNICA	12X12	SIM	4

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	SIM	DESCRIÇÃO	SEM CONCHA E LAMINA TATU PCA 800
--------------------	-----	-----------	----------------------------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	RUIM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

-

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

-

OBSERVAÇÕES GERAIS

BANCO DE OPERADOR APRESENTA RASGOS, MARCAS DE USO COMPATÍVEIS AO ANO E TRABALHO ,POSSUI SISTEMA DE PLAINA.,SEM CONCHA E LAMINA

LOTE

004 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	7415
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	215
HORAS MOTOR	9126
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AAATOO23KECOO1311
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	GOIÂNIA - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO SISU	AUTOMÁTICA	24X24	SIM	8
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	SIM
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS		AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	TOPCON	
PINTURA DESBOTADA					
PINTURA COM BOLHAS					
DESCASCADOS					

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

REVISADO AR CONDICIONADO E BOMBA INJETORA

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

SEM OS BRAÇOS DE LEVANTE, APRESENTA MARCAS DE USO COMPATÍVEIS COM O ANO

LOTE

006 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	7722 DYNA-6
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	230
HORAS MOTOR	5013
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	9AGT0030CJC000175
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO POWER	AUTOMÁTICA	24X24	SIM	8
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	SIM	TRASEIROS	SIM
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO	FALTA		
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TOMADA ISO, POSSUI BRAÇOS DE LEVANTE

LOTE

008 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	680HD
ANO FAB.	2007
POTÊNCIA CV	173
HORAS MOTOR	16360.7
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	000T680407C004773
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	PERKINS	SINCRONIZADA	12X5	SIM	6
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	SIM		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	SIM			
AMASSADOS	SIM	BOM		
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	SIM	FUNCIONANDO		
DESCASCADOS	SIM			
	AR CONDICIONADO	VENTILANDO		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

MARCAS DE USO COMPATÍVEIS COM ANO E HORAS, AR CONDICIONADO NECESSITA REVISÃO

LOTE

009 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	7390 DYNA 6
ANO FAB.	2012
POTÊNCIA CV	190
HORAS MOTOR	-
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	BX18343558
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO POWER	AUTOMÁTICA	24X24	SIM	8
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	SIM		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	SIM			
AMASSADOS	SIM	BOM		
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	SIM	FUNCIONANDO		
DESCASCADOS	SIM			
	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

MARCAS COMPATÍVEIS COM ANO

LOTE

010 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BH194 HITECH
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	195
HORAS MOTOR	4006.8
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	9AGT2019VJM001745
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO POWER	MECÂNICA	12X12 POWERSHIFT	SIM	6
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

POSSUI OS BRAÇOS DE LEVANTE HIDRÁULICO, TRATOR COM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
--

LOTE

011 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	MAGNUM 260
ANO FAB.	2012
POTÊNCIA CV	250
HORAS MOTOR	16818.4
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	MB26C400030MX260
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE- GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X5 FULL POWER-SHIFT	SIM	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		SIM
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS		RUIM	PRÉ-DISPOSTO		
FERRUGEM	SIM	ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS	SIM	AR CONDICIONADO		VENTILANDO			
PINTURA DESBOTADA	SIM						
PINTURA COM BOLHAS	SIM						
DESCASCADOS	SIM				CASE		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR NÃO ESTÁ LIGANDO
NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA

LOTE 012 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL

Máquinas
do
Cerrado

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	7415 DYNA 6
ANO FAB.	2016
POTÊNCIA CV	215
HORAS MOTOR	4605
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AAAT00023VG0002224
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO POWER	AUTOMÁTICA	24X24	SIM	6
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	MF	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE

014 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BH185I
ANO FAB.	2011
POTÊNCIA CV	180
HORAS MOTOR	5102
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	CHASSI APAGADO - N DE SÉRIE B286588
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	JUSSARA - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO POWER	MECÂNICA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

COMPATÍVEL COM ANO E HORA

LOTE 015 PVC

VENDEDOR: PIVOT CASE



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	PUMA 225
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	225
HORAS MOTOR	14051
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCZZC225LDRCR14806
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	GOIÂNIA - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X6	SIM	8

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		SIM
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS		REGULAR	PRÉ-DISPOSTO		SIM
FERRUGEM	SIM	ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS	NÃO						
PINTURA DESBOTADA	SIM	AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO	CASE		
PINTURA COM BOLHAS	NÃO						
DESCASCADOS	SIM						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

NECESSÁRIO REVISAR ÓLEOS, MARCAS DE USO COMPATÍVEIS COM ANO E HORAS TOMADA DE FORÇA COM PROBLEMA
NÃO ACOMPANHA BRAÇOS HIDRÁULICOS

LOTE

016 PVC

VENDEDOR: PIVOT CASE



TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	PUMA 205
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	205
HORAS MOTOR	6461.9
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZC205ADCR10210
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	GOIÂNIA - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X6	SIM	8
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	CASE	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR COM BOA CONSERVAÇÃO

LOTE

018 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	7180
ANO FAB.	2012
POTÊNCIA CV	180
HORAS MOTOR	9700
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AAAT0017JBC001133
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	GOIÂNIA - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO POWER	SINCRONIZADA	12X5	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	EXCELENTE

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS							
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS		AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

POSSUI BRAÇOS DE LEVANTE

COLHEITADEIRA			
MARCA		CASE IH	
MODELO		8230	
CHASSI		JHFY02304DJB04292	
ANO FAB.	2013	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV		455	
HORAS MOTOR		4412.87	
HORAS TRILHA		2863.34	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		RIO VERDE - GO	



PLATAFORMA			
MARCA	CASE IH	MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NECESSITA REVISÃO PREVENTIVA	
TIPO	DRAPER		
TAMANHO	40		

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	4	6

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM			MARCA / MODELO	
AMASSADOS				
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

DRAPER CNH 40 PÉS

LOTE 102 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	MASSEY FERGUSON		
MODELO	MF32		
CHASSI	AAAC1002PAS000004		
ANO FAB.	2010	MOTOR	AGCO POWER
POTÊNCIA CV	200		
HORAS MOTOR	4818		
HORAS TRILHA	4041		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE - GO		



PLATAFORMA

MARCA	MASSEY FERGUSON	PLATAFORMA PRECISA DE REVISÃO	
TIPO	CARACOL	TAMANHO	20

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA		NÃO	HIDROSTÁTICA		3	6
TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM	ROTOR	NÃO

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
VENTILANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COM PROBLEMAS NA PARTIDA
NECESSITA REVISÃO COMPLETA
AR SÓ VENTILANDO, NECESSITA REVISÃO

LOTE

104 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



COLHEITADEIRA			
MARCA		MASSEY FERGUSON	
MODELO		9790	
CHASSI		AAAC100JAA5000201	
ANO FAB.	2012	MOTOR	AGCO POWER
POTÊNCIA CV		304	
HORAS MOTOR		2070	
HORAS TRILHA		1326	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		RIO VERDE - GO	



PLATAFORMA			
MARCA	MASSEY FERGUSON	NECESSITA REVISÃO NA PLATAFORMA	
TIPO	CARACOL		
TAMANHO	30		

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)
---------------------------------	------------------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	4	6

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
VENTILANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	SIM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	SIM				
AMASSADOS	SIM	MARCA / MODELO			
PINTURA DESBOTADA	SIM				
PINTURA COM BOLHAS	SIM				
DESCASCADOS	SIM				
		ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
---------------------------------------	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

PROBLEMAS NA PARTIDA
NECESSITA REVISÃO GERAL

COLHEITADEIRA

MARCA		MASSEY FERGUSON	
MODELO		9795	
CHASSI		9AGC1010VJ9000997	
ANO FAB.	2019	MOTOR	AGCO POWER
POTÊNCIA CV		405	
HORAS MOTOR		2676	
HORAS TRILHA		1950	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		RIO VERDE - GO	



PLATAFORMA			
MARCA	MASSEY FERGUSON	NECESSITA REVISÃO	
TIPO	DRAPER	TAMANHO	35

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	4	6

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	TOPCOM	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

NECESSITA REVISÃO

LOTE

109 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	MASSEY FERGUSON		
MODELO	9790		
CHASSI	- SEM PLAQUETA		
ANO FAB.	2013	MOTOR	AGCO POWER
POTÊNCIA CV	355		
HORAS MOTOR	615 HORAS MOTOR REFEITO		
HORAS TRILHA	-		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	ITABERÁI - GO		



PLATAFORMA

MARCA	MASSEY FERGUSON	NECESSITA DE REVISÃO	
TIPO	DRAPER		
TAMANHO	30		

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		4		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	-
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	-

OBSERVAÇÕES

NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. NÃO ESTAVA LIGANDO ATÉ O MOMENTO DA GRAVAÇÃO

LOTE

137 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



PULVERIZADOR

MARCA	VALTRA		
MODELO	R530		
CHASSI	9AGSO302TPM000166		
ANO	2023	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	200		
HORAS MOTOR	692		
TAMANHO DE BARRAS (M)	32		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	3000		
ESP. BITOLA	2.8		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50CM		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO
		LOCALIZAÇÃO	JUSSARA - GO



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS
MATERIAL	POLIETILENO	5	ALUMÍNIO
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico) 9 PNEUMÁTICA 36 ELÉ-TRICAS

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	TRIMBLE		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	HIDRÁULICO						
------------------	------------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE
------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	CENTRÍFUGA						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	-						
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	-						
--	---	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR EXTREMAMENTE CONSERVADO
ACOMPANHA PILOTO E GPS

LOTE

140 SME

VENDEDOR:SOMA FERTIL



GRADE ARADORA	
MARCA	
BALDAN	
MODELO	
GTCR 20X32	
CHASSI	
SÉRIE: 61095119006001	
ANO	CONDIÇÃO
2022	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ITABERAÍ-GO	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO
GRADE PESADA DE CONTROLE REMOTO
20 DISCOS X 32 POLEGADAS
340MM DE ESPAÇAMENTO
9MM DE ESPESSURA
RODADO DUPLO

LOTE

141 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



PLANTADEIRA

MARCA	JUMIL	
MODELO	JM3080	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2018	USADO	22
CHASSI		
362891-2 362891-1		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	50	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	SIM	



CIDADE	RIO VERDE - GO	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	----------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE		TAXA FIXA		2	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		DOSADOR HELICOIDAL		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL NÃO	
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	DESGASTADO		CORTE SEÇÃO/LINHA NÃO	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
TIPO DE DISTRIBUIÇÃO		MECÂNICA	ALGUMA OUTRA FUNÇÃO			
ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA				CAIXA DE PASTAGEM		NÃO
CORRENTE/CARDAN				TANQUE INOCULAÇÃO		NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO				NÃO SE APLICA		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DUAS 11 LINHAS UNIDAS PELO TANDER

LOTE

142 SME

VENDEDOR:SOMAFERTIL



GRADE NIVELADORA	
MARCA	
BALDAN	
MODELO	
NVFT 72X22	
CHASSI	
01621650005001001	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
RIO VERDE - GO	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

NOVA DE PÁTIO GRADE BALDAN NVFT 72X22 ANO 2024 É UMA GRADE NIVELADORA FLUTUANTE TUBULAR DE ALTA PERFORMANCE, PROJETADA PARA DESTORROAR E NIVELAR O SOLO COM EFICIÊNCIA, EXIGINDO TRATORES DE 180 A 216 CV. POSSUI 72 DISCOS DE 22", LARGURA DE TRABALHO DE 7,1 METROS E PESO APROXIMADO DE 3.030 KG.

LOTE

143 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



PLANTADEIRA

MARCA	TATU	
MODELO	USAP	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2013	USADO	26
CHASSI		
USAP3335		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	50	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	SIM	

LANCE AQUI!
CONSULTE AS
CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

CIDADE

RIO VERDE- GO

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE		TAXA FIXA		2	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		DOSADOR HELICOIDAL		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL NÃO	
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	DESGASTADO		CORTE SEÇÃO/LINHA NÃO	
MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO	-		MONITORAMENTO DE SEMENTES NÃO
TAXA DE PLANTIO	NÃO	MAPA DE PLANTIO	NÃO	TAXA VARIÁVEL NÃO	CORTE DE SEÇÃO/LINHA NÃO
TIPO DE DISTRIBUIÇÃO	MECÂNICA	ALGUMA OUTRA FUNÇÃO	NÃO		
ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA				CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN				TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO				DESGASTADO	
DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)					
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS					
OBSERVAÇÕES					

NECESSITA DE REPAROS, CHICOTE DANIFICADO

LOTE

144 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



PLANTADEIRA

MARCA	JOHN DEERE	
MODELO	DB50	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2013	USADO	28
CHASSI		
1CQDB50AHD0090023		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	SIM	



CIDADE	RIO VERDE - GO	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	----------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE		TAXA FIXA		2	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO		VÁCUO		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	DISCO DUPLO			
CONDICÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL		NÃO	
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	DESGASTADO		CORTE SEÇÃO/LINHA	
				NÃO	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
TIPO DE DISTRIBUIÇÃO		MECÂNICA		ALGUMA OUTRA FUNÇÃO		

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM		NÃO
ELÉTRICO		TANQUE INOCULAÇÃO		NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO			NÃO SE APLICA	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

SEM CHICOTE
NECESSITA REVISÃO POSSUI OS CARRINHOS

LOTE

146 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



PULVERIZADOR

MARCA	VALTRA		
MODELO	BS3330H		
CHASSI	9AGS0300LNM001503		
ANO	2025	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	200		
HORAS MOTOR	190		
TAMANHO DE BARRAS (M)	30		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	3300		
ESP. BITOLA	2.8		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50CM		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO



LOCALIZAÇÃO

ITUMBIARA - GO

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS
MATERIAL	FIBRA	5	ALUMÍNIO
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)
			9

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	AUTO-GUIDE		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	HIDRÁULICO						
------------------	------------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE
------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	CENTRÍFUGA						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	-						
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	-						
--	---	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR DE DEMONSTRAÇÃO, ESTADO DE NOVO
ACOMPANHA PILOTO E GPS

LOTE

146 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



PLANTADEIRA

MARCA	CASE IH	
MODELO	EASY RISER 3213	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2018	USADO	12
CHASSI		
SEM PLAQUETA		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO	SIM	



CIDADE	RIO VERDE - GO	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	----------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		2	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO		VÁCUO		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	DESGASTADO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
				CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO	--		MONITORAMENTO DE SEMENTES		NÃO	
TAXA DE PLANTIO		NÃO	MAPA DE PLANTIO	NÃO	TAXA VARIÁVEL	NÃO	CORTE DE SEÇÃO/LINHA	NÃO
TIPO DE DISTRIBUIÇÃO		MECÂNICA		ALGUMA OUTRA FUNÇÃO		NÃO		

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		DESGASTADO	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

CHICOTE AVARIADO
NECESSITA DE REVISÃO GERAL

LOTE**147 PLT**

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES

**REMATE**
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

JAN

MODELO

TANKER 15000

CHASSI

TPQP00043100A00

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ITUMBIARA - GO

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

MARCAS DE USO COMPATÍVEIS CARRETA GRANELEIRA RODADO MEDIDA 23.1.30, TUBO ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE 187 SACAS OU 15MIL KG, TUBO FRONTAL DE 150 SACOS POR MINUTOS

LOTE **147 PLT**

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	SP3500		
CHASSI	PRCY5350JCPC00335		
ANO	2012	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	200		
HORAS MOTOR	10819.3		
TAMANHO DE BARRAS (M)	30		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	3500		
ESP. BITOLA	2.7		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO		



CONDIÇÃO **USADO** LOCALIZAÇÃO **ITABERAÍ - GO**

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET	BARRA DE AÇO CARBONO, PONTEIRA EM ALUMÍNIO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)	6

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONÍVEL	NÃO
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	-		

CABINE					
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	HIDRÁULICO				
------------------	------------	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO				
SUSPENSÃO MOLA	CENTRÍFUGA				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	-
---------------------------------------	---

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	-
--	---

OBSERVAÇÕES

NECESSITA REVISÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
ACOMPANHA PILOTO E GPS

LOTE

148 PLT

VENDEDOR:PLANALTO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

CARRETA GRANELEIRA

MARCA

JAN

MODELO

TANKER 15000

CHASSI

389

ANO

2017

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ITUMBIARA - GO



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

INTEIRA REFORMADA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL SE DESPRENDEU, APENAS NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA CARRETA GRANELEIRA RODADO MEDIDA 23.1.30, TUBO ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE 187 SACAS OU 15MIL KG, TUBO FRONTAL DE 150 SACOS POR MINUTOS

LOTE 148A PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES

**REMATE**
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

JAN

MODELO

TANKER 15000

CHASSI

385

ANO

2017

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ITUMBIARA - GO

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

INTEIRA REFORMADA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL SE DESPRENDEU, APENAS NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA CARRETA GRANELEIRA RODADO MEDIDA 23.1.30, TUBO ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE 187 SACAS OU 15MIL KG, TUBO FRONTAL DE 150 SACOS POR MINUTOS

LOTE 148B PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA JUMIL

MODELO 3080

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2017	USADO	12

CHASSI

384947-1

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 50

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

ITABERAÍ - GO

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DE ADUBO

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

QUANTIDADE

CONDIÇÃO

DESGASTADO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

SISTEMA DE DOSAGEM

DOSADOR HELICOIDAL

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

DESGASTADO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

2

SISTEMA DOSADOR

SISTEMA A VÁCUO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO

MECÂNICA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

SIM

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

DESGASTADO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

LOTE
149 SME

VENDEDOR:SOMAFERTIL



DRONE	
MARCA	
DJI	
MODELO	
T100	
CHASSI	
ASHCN5H00100L3	
ANO	CONDIÇÃO
2025	USADO
LOCALIZAÇÃO	
GOIÂNIA - GO	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

HORAS DE VÔO: 19.71HORAS 384HA COBERTOS 270 VOOS
CARREGADOR LACRADO C1200
3 BATERIAS RESFRIADOR
SÓ USADO ÁGUA PARA DEMONSTRAÇÃO UMA BATERIA COM 45 CICLOS UMA BATERIA COM 48 CICLOS
UMA BATERIA COM 31 CICLOS

LOTE

150 SME

VENDEDOR:SOMAFERTIL



GUINCHO TRASEIRO	
MARCA	SOLLUS
MODELO	GT2000
CHASSI	S031124
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
GOIÂNIA - GO	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
NOVO DE PÁTIO GUINCHO MARCA SOLLUS, MODELO 2.000KG, ABERTURA DE BITOLA E RODA LOUCA, COM GIRO 180°, NOVO DE PÁTIO SEM USO.	

LOTE

150A SME

VENDEDOR:SOMAFERTIL



GUINCHO TRASEIRO	
MARCA	SOLLUS
MODELO	GT2000
CHASSI	S031123
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
GOIÂNIA - GO	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
NOVO DE PÁTIO GUINCHO MARCA SOLLUS, MODELO 2.000KG, ABERTURA DE BITOLA E RODA LOUCA, COM GIRO 180°, NOVO DE PÁTIO SEM USO.	

LEILÃO

Máquinas do Cerrado

REALIZAÇÃO:



LEILOEIRO:

AGÊNCIA:



PATROCÍNIO:

