

CATÁLOGO

LEILÃO

GRUPO SHARK

15, 16, 17 E 19
DE SETEMBRO

VERSÃO 06

GRANDES OPORTUNIDADES!



TRATORES



COLHEITADEIRAS



IMPLEMENTOS



PULVERIZADORES



LINHA AMARELA

INFORMAÇÕES:

(43) 99997-3000

REALIZAÇÃO:



LOTE
002 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	T6-130
ANO FAB.	2018
POTÊNCIA CV	130
HORAS MOTOR	8635
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ6330AJCG80837
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	PARANAÍ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	CÂMBIO DUAL POWER (HI-LO)	18X6	SIM	3
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	SUBSTITUIR	TRASEIROS	ATENÇÃO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	VENTILANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

MECÂNICA TODA REVISADA PELA AGÊNCIA.
NECESSITA DE REPAROS NO AR-CONDICIONADO.POSSUI REVERSOR POWER SHUTLE.

LOTE

003 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	T8-270
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	270
HORAS MOTOR	10900
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	ZCCN41471
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	NAVIRAÍ - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X4	SIM	4
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	SIM	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	TRIMBLE	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
TRANSMISSÃO REALIZADA EM 2025
POSSUI OS BRAÇOS HIDRÁULICOS GUARDADOS E 10 PESOS DIANTEIROS.
PNEUS DIANTEIROS 600/65 R28 E PNEUS TRASEIROS FILIPADOS 520/85 R42.
NECESSITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA.

LOTE

004 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TM 7010
ANO FAB.	2011
POTÊNCIA CV	140
HORAS MOTOR	10000
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	ZBCC91023
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	NAVIRAÍ - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	MECÂNICA	18X18	SIM	4
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

LOTE 005 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF8737
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	370
HORAS MOTOR	5090
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	8737574524
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	NAVIRAÍ - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO	CVT (CONTÍNUA)	CONTINUA	SIM	5
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
POSSUI PILOTO E GPS AGCO.
EQUIPADO COM PNEUS TRELLEBORG NA DIANTEIRA E TRASEIRA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

LOTE

006 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	MAGNUM 340
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	340
HORAS MOTOR	6400
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ3M34JKCM85929
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	DOURADOS - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X4	SIM	5
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	SIM	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	VENTILANDO	NAVE TRIMBLE	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA ATIVADA.

LOTE
007 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BH165
ANO FAB.	2012
POTÊNCIA CV	165
HORAS MOTOR	9560
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AAAT2010LCH005580
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	JARDIM - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	MECÂNICA	12X4	SIM	3
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR		
	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO		
	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

NECESSITA DE RETIRADA DE VAZAMENTOS NO SISTEMA VCRS E NO MOTOR. VERIFICAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COM NECESSIDADE DE COMPLETAR O GÁS. PNEUS RECAPADOS EM MÉDIO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

LOTE

009 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	T7-240
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	197 A 234
HORAS MOTOR	9840
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ7240HDCP01054
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	PONTA PORÃ - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X6	SIM	4

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	SIM
----------------	------------	-----	-----------	-----

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	---------	-----------	------------

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
----------------	-----------	-------------	--------------	--------------

FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO
-------------------	-------------	------------------	-------------

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA NO SISTEMA DOS BRAÇOS HIDRÁULICOS E NA PARTE ELÉTRICA.

LOTE 010 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	MAGNUM 340
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	340
HORAS MOTOR	7750
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZM340JDCM11775
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	PONTA PORÃ - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X4	NÃO	4

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	SIM	TRASEIROS	SIM
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO	REGULAR		
AMASSADOS	NÃO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
	AR CONDICIONADO	VENTILANDO		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR NECESSITA DE REVISÃO GERAL, PARTE ELÉTRICA E NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. TDP NÃO FUNCIONA. NÃO TEM LEVANTE HIDRÁULICO. VAZAMENTOS NO SISTEMA DIESEL.

LOTE

012 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TL100
ANO FAB.	2002
POTÊNCIA CV	100
HORAS MOTOR	8797
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	280620
TIPO	CABINADO ADAPTADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARECHAL RONDON - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	IVECO	MECÂNICA	12X12	SIM	4

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
----------------	------------	-----	-----------	-----

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
----------------	-----------	---------------	--------------	--------------

FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM
-------------------	---------------	------------------	---------------

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	RUIM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	VENTILANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

NECESSITA DE REVISÃO NO AR-CONDICIONADO E NO SISTEMA ELÉTRICO.
NECESSITA REVISÃO PREVENTIVA, COM TROCA DE ÓLEOS E FILTROS.

LOTE
013 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF4275
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	75
HORAS MOTOR	8850
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AAAT0003HEC028889
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MEDIANEIRA - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	MECÂNICA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	SIM	DESCRIÇÃO	CONCHA
--------------------	-----	-----------	--------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA.

LOTE

014 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF275
ANO FAB.	1984
POTÊNCIA CV	75
HORAS MOTOR	6085
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2160032516
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MEDIANEIRA - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	MECÂNICA	8X2	SIM	2
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	SUBSTITUIR	TRASEIROS	ATENÇÃO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

NECESSITA DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA.

LOTE 016 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF5320
ANO FAB.	2004
POTÊNCIA CV	120
HORAS MOTOR	5398
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	5320400382
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MEDIANEIRA - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	PERKINS	MECÂNICA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		REGULAR	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		NÃO POSSUI			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

ESTÁ SENDO REVISADO A PARTE ELÉTRICA, PINTURA GERAL, TROCA DE ÓLEO.

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

ESTÁ SENDO REALIZADA REVISÃO NA PINTURA, PARTE ELÉTRICA, REVESTIMENTO DO BANCO E PINTURA DAS RODAS.

LOTE

017 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	FARMALL 110A
ANO FAB.	2021
POTÊNCIA CV	122 CV
HORAS MOTOR	2164.9
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ3F11TMCG21911
TIPO	CABINADO ADAPTADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	PARANAVAÍ



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	FPT	AUTOMÁTICA	16X8 - PS HI-LO	SIM	2
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	RUIM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

INVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO, SEM ASSENTO DO INSTRUTOR, CABINE PARALELA: MS CABINES

LOTE
030 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	MAGNUM 340
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	340
HORAS MOTOR	6848
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ3M34EKCM87965
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SINOP - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X4	SIM	6
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	AFS PRO - 700	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

FAROL LADO ESQUERDO QUEIMADO.
PNEUS BALÃO.

LOTE
031 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



TRATOR

MARCA	JOHN DEERE
MODELO	5078E
ANO FAB.	2016
POTÊNCIA CV	80
HORAS MOTOR	4379
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	1BM5078EHG4012783
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	UBERLÂNDIA



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	JOHN DEERE	MECÂNICA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

FAZER TROCA DE OLEO

LOTE

032 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	4707
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	79
HORAS MOTOR	2500
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	4707596459
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	CANOINHAS - SC



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
3	AGCO	MECÂNICA	12	SIM	2
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	SIM		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	NÃO			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
ESTADO DOS ASSENTOS	BOM			
ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO			
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO			

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	FOI FEITA REVISÃO BÁSICA DE SERVIÇO FEITA TROCA DE ÓLEO E FILTROS
--	---

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	4000
--	------

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

- 4 PESOS FRONTAIS DE 40 KG
- PNEUS TRASEIROS: 18.4 - 30
- PNEUS DIANTEIROS: 12.4 - 24

LOTE

033 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



TRATOR

MARCA	JOHN DEERE
MODELO	5078E
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	78
HORAS MOTOR	807
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	1BM5078EKJ4018033
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MAFRA - SC



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	JOHN DEERE	MECÂNICA	VERIFICAR	SIM	2

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO		LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO			FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

6 PESOS FRONTAIS DE 40 KG.

LOTE

052 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	8120		
CHASSI	JHFY8120EDJB02210		
ANO FAB.	2013	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	420		
HORAS MOTOR	7115		
HORAS TRILHA	5225		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	PONTA PORÃ - MS		



PLATAFORMA

MARCA	CASE IH			MÁQUINA EM BOM ESTADO, COM ESTEIRAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO TROCADAS AS CHAPAS INFERIORES DA PLATAFORMA.
TIPO	DRAPER	TAMANHO	40	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	NÃO				
AMASSADOS	NÃO	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
PINTURA DESBOTADA	SIM			NAVE TRIMBLE	
PINTURA COM BOLHAS	NÃO				
DESCASCADOS	NÃO				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

ESTÁ PASSANDO POR MANUTENÇÃO, COM TROCA DE ÓLEOS E FILTROS DO MOTOR E DO SISTEMA HIDRÁULICO, ALÉM DE POLIMENTO E SERVIÇOS DE ESTÉTICA. ESTÁ SENDO REALIZADA A TROCA DE TODA A TAPEÇARIA DA CABINE, A TROCA DAS CHAPAS INFERIORES DA PLATAFORMA E A REVISÃO ELÉTRICA.

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO, CONSIDERANDO O ANO E AS HORAS DE USO.

LOTE
053 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	TC 57		
CHASSI	7U1051		
ANO FAB.	1994	MOTOR	GENESIS
POTÊNCIA CV	170		
HORAS MOTOR	11650		
HORAS TRILHA	11650		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	PONTA PORÃ - MS		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND		NECESSITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		15	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)
---------------------------------	------------------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
MECÂNICA	NÃO	MECÂNICA	3	6

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM	ROTOR	NÃO
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
NÃO POSSUI	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR		
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO JÁ CONSAGRADO, COM MAIS DE 30 ANOS DE USO. IDEAL PARA PEQUENAS PROPRIEDADES OU PARA A ABERTURA DE BORDADURAS, FACILITANDO A ENTRADA DE MÁQUINAS DE MAIOR PORTE.
A MÁQUINA NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA.

LOTE 056 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA PLANTICENTER

MODELO FRAGATA 15/14 P

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	NOVO	15

CHASSI

T15FRAGATAG6PN00009FR010

MARCADOR DE LINHAS HIDRÁULICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

CAMPO MOURÃO - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO

NOVO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

QUANTIDADE

CONDIÇÃO

BOM

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

SISTEMA DE DOSAGEM

DOSADOR HELICOIDAL

TIPO DE LINHA DE ADUBO

FACÃO, DISCO DUPLO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

BOM

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

SISTEMA DOSADOR

SISTEMA A VÁCUO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA ARTICULADA E PNEUMÁTICA, NOVA E SEM USO. POSSUI CAIXA DE SEMENTES SUSPensa, FERTISYSTEM NAS LINHAS DE ADUBO E LINHAS PANTOGRÁFICAS. CONTA COM 08 PNEUS NA MEDIDA 700 X 10, DISCOS DE CORTE DE 20 POLEGADAS E FACÃO NAS LINHAS DE ADUBO. POSSUI SISTEMA DE DESLIGAMENTO ELÉTRICO DE MEIA PLANTADEIRA E FECHAMENTO POR SEÇÕES.

LOTE
057 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

COLHEITADEIRA

MARCA		NEW HOLLAND	
MODELO		TC 5070	
CHASSI		HCCY357SLKCG08683	
ANO FAB.	2019	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV		180 A 200	
HORAS MOTOR		5320	
HORAS TRILHA		4100	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		MEDIANEIRA - PR	



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND			PLATAFORMA DE 20 PÉS. NECESSITA DE REVISÃO PREVENTIVA, INCLUINDO A PLATAFORMA.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	20	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3	6

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM	ROTOR	NÃO
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS		FUNCIONAM	
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS		NÃO FUNCIONAM	
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM		
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO.
NECESSITA DE REVISÃO PREVENTIVA.

LOTE 058 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	S440		
CHASSI	1CQS440AEJ0125118		
ANO FAB.	2018	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	240 A 260		
HORAS MOTOR	2385		
HORAS TRILHA	1300		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MEDIANEIRA - PR		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE		PLATAFORMA DE 20 PÉS. NECESSITA DE REVISÃO.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		20	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	JD	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

NECESSITA DE REVISÃO NOS SISTEMAS HIDRÁULICO E ELÉTRICO, ALÉM DE REVISÃO CORRETIVA.

LOTE

060 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	TC 5090		
CHASSI	HCCY3595HHCG05408		
ANO FAB.	2017	MOTOR	CUMMINS
POTÊNCIA CV	240		
HORAS MOTOR	3250		
HORAS TRILHA	2700		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	UBIRATÃ - PR		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND		PLATAFORMA DE 25 PÉS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ESTÁ SENDO REALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		25	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	4	6
TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM
			ROTOR	NÃO

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	NÃO			
PINTURA DESBOTADA	NÃO			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	NÃO			
	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM		
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO, POSSUI MANUAL.
NECESSITA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

LOTE
061 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	TC5090		
CHASSI	Y8C525918		
ANO FAB.	2008	MOTOR	GENESIS
POTÊNCIA CV	240		
HORAS MOTOR	8000		
HORAS TRILHA	5570		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	UBERLÂNDIA		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND		DESGASTE NOS DEDOS DO MOLINETE E PINTURA
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		25	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)
---------------------------------	------------------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
MECÂNICA	NÃO	MECÂNICA	3	6

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	SIM	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
VENTILANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	SIM		PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	SIM			
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
	ESTADO DOS ASSENTOS	RUIM		
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
			MARCA / MODELO	
			TC5090	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

APRESENTA VAZAMENTOS DE AR E HIDRÁULICOS EM ALGUNS PONTOS.

LOTE 062 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	1470		
CHASSI	1CQ1470BAD0091395		
ANO FAB.	2013	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	193		
HORAS MOTOR	5144		
HORAS TRILHA	3158		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	UBERABA/MG		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE		PLATAFORMA DE CORTE MARCA JOHN DEERE MODELO 620A ANO 2013 (CHASSI: 1CQ0620AAD0091087)	
TIPO	CARACOL	TAMANHO	20	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		4		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	SIM	ROTOR	NÃO			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS			N/A	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

MOTOR E BOMBA INJETORA RETIFICADOS.

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

R\$70.000,00

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA DE CORTE JOHN DEERE, MODELO 620A, ANO 2013. CHASSI: 1CQ0620AAD0091087.

NECESSITA DE REVISÃO, COM TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA GERAL.

APRESENTA ALGUNS REPAROS NECESSÁRIOS NO CHICOTE ELÉTRICO DA CABINE, COMO MAU CONTATO PARA ACIONAMENTO DA PLATAFORMA E SISTEMA DE FLUTUAÇÃO.

LOTE 063 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	TC57		
CHASSI	Y5C521868		
ANO FAB.	2005	MOTOR	GENESIS
POTÊNCIA CV	170		
HORAS MOTOR	5995		
HORAS TRILHA	5995		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	UBERABA/MG		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND		PLATAFORMA DE CORTE MARCA NEW HOLLAND TAMANHO 19 PÉS (CHASSI: Y5C721929)	
TIPO	CARACOL	TAMANHO	19	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	SIM	ROTOR	NÃO			

AR CONDICIONADO

ESTADO DOS PNEUS

ELÉTRICA GERAL

VENTILANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM	
	TRASEIROS	SUBSTITUIR	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM	
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	SIM			
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	NÃO			
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
			MARCA / MODELO	N/A

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

NECESSITA REALIZAR TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIAS, ALÉM DE REVISÃO DOS ROLAMENTOS.

APRESENTA VAZAMENTO NA BOMBA HIDRÁULICA E NÃO POSSUI O PISTÃO DO NIVELANTE DAS PENEIRAS.

NECESSITA DE OUTROS AJUSTES E REVISÕES PARA TRABALHO.

LOTE 074A GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	TC 5070		
CHASSI	HCCY5070HDC500546		
ANO FAB.	2013	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	200		
HORAS MOTOR	5900		
HORAS TRILHA	3970		
CONDIÇÃO	NOVO		
LOCALIZAÇÃO	CIANORTE		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND			PLATAFORMA EM BOM ESTADO, NECESSITA DE REPAROS NO PISTÃO DO ACIONAMENTO DO MOLINETE.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	20	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	AUTOMÁTICA	3	6
TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM
			ROTOR	NÃO

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	SUBSTITUIR	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	EXCELENTE	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS			NAO TEM	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA BEM CUIDADA PARA O ANO, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E COM REVISÃO CORRETIVA EM ORDEM.
EQUIPADA COM PENEIRA NIVELANTE.
NECESSITA DE REPARO NO PISTÃO DO MOLINETE E TROCA DOS PNEUS DIANTEIROS.

LOTE 075 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	CR 6.80		
CHASSI	JHFY6080AHJ208937		
ANO FAB.	2017	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	313		
HORAS MOTOR	2164		
HORAS TRILHA	APROXIMADAMENTE 1.600		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MAFRA - SC		



PLATAFORMA

MARCA	NÃO POSSUI PLATAFORMA	NÃO POSSUI PLATAFORMA
TIPO	CARACOL	TAMANHO -

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		4		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO

ESTADO DOS PNEUS

ELÉTRICA GERAL

FUNCIONANDO			FARÓIS DIANTEIROS		FUNCIONAM	
	BOM ESTADO		FARÓIS TRASEIROS		FUNCIONAM	
	TRASEIROS	BOM ESTADO	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS			TRIMBLE	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

NÃO ACOMPANHA PLATAFORMA.

LOTE

076 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	2799		
CHASSI	YBC625689 - HCC0036645		
ANO FAB.	2011	MOTOR	CDC
POTÊNCIA CV	330		
HORAS MOTOR	6042		
HORAS TRILHA	4029		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	CORNELIO PROCOPIO - PR		



PLATAFORMA

MARCA	CASE IH		NAO
TIPO	CARACOL	TAMANHO	30

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3	6

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	NAO	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

LOTE

103 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



PLANTADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND	
MODELO	PL 6011	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2023	NOVO	11
CHASSI		
PRCY6011JPPD05108		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	NAVIRAÍ - MS	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	--------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	BOM		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	SIM	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		SIM	
TAXA DE PLANTIO	NÃO	MAPA DE PLANTIO	NÃO	TAXA VARIÁVEL	NÃO	CORTE DE SEÇÃO/LINHA	NÃO
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO	NÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DISCO DE CORTE DE 20", COM DISCO DUPLO E FACÃO NAS LINHAS DE ADUBO. POSSUI SENSORES DE SEMENTE NAS LINHAS, SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CARDÃ E SISTEMA PANTOGRÁFICO.

LOTE

103A GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



PLANTADEIRA

MARCA	TATU	
MODELO	PST PLUS FLEX	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	NOVO	09
CHASSI		
011138043401		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		

CIDADE

CIANORTE - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO

NOVO

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	BOM		TAXA VARIÁVEL	NÃO
				CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO
MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES	
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA					
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO					
ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA				CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN				TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO				NÃO SE APLICA	
DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)					
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS					

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA NOVA E SEM USO, COM 09 LINHAS DE 45 CM, CAIXAS DE SEMENTES SUSPENSAS E SISTEMA PANTOGRÁFICO. POSSUI SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACIONADO PELO CARDÂ E DISCOS DE CORTE DE 20 POLEGADAS.

LOTE

105 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



PLANTADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND	
MODELO	PC6011	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2023	NOVO	11
CHASSI		
PRCY6011KPPD04832		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	JARDIM - MS	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	-------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO VERTICAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO, DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	BOM			

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	SIM	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		SIM	
TAXA DE PLANTIO	NÃO	MAPA DE PLANTIO	NÃO	TAXA VARIÁVEL	NÃO	CORTE DE SEÇÃO/LINHA	NÃO
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO	NÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DISCO DE CORTE DE 20", COM DISCO DUPLO E FACÃO NAS LINHAS DE ADUBO. POSSUI SENSORES DE SEMENTE NAS LINHAS, SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CARDÃ E SISTEMA PANTOGRÁFICO.

LOTE 105A GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA NEW HOLLAND

MODELO PL 7027 PLANTER

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2023	USADO	24

CHASSI

PRCY7024HPPD05199

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO 50

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

PONTA PORÃ - MS

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DE ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA VARIÁVEL

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

ONDULADO

SISTEMA DE DOSAGEM

DOSADOR HELICOIDAL

SISTEMA DOSADOR

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

SIM

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

SIM

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

ELÉTRICO

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. TRABALHA INTEGRADA AO SISTEMA DE DOSADORES DE ALTA PRECISÃO, COMO O VSET2 DA PRECISION PLANTING, ACIONADOS POR MOTORES ELÉTRICOS INTELIGENTES DESENVOLVIDOS EM PARCERIA COM A BOSCH. O SISTEMA PERMITE O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO LINHA A LINHA, EVITANDO A SOBREPOSIÇÃO DE SEMENTES EM ARREMATES E PROPORCIONANDO ECONOMIA DE INSUMOS. O CHASSI DA PL7027 É DIVIDIDO EM 03 SEÇÕES ARTICULADAS. O SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PERMITE QUE AS ABAS LATERAIS SE DOBREM TOTALMENTE PARA A FRENTE, POR COMANDO HIDRÁULICO DIRETO DA CABINE DO TRATOR. ISSO REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE A LARGURA DA MÁQUINA PARA TRANSPORTE, MANTENDO-A DENTRO DOS PADRÕES DE TRÁFEGO EM ESTRADAS E PORTEIRAS, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR AS LINHAS.

LOTE 107 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA PLANTICENTER

MODELO FRAGATA SELENIUM G6

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	NOVO	15

CHASSI

G6PN00010FR01

MARCADOR DE LINHAS HIDRÁULICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

PALOTINA - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO

NOVO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

DOSADOR HELICOIDAL

SISTEMA DOSADOR

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

FACÃO, DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA DE 15 LINHAS DE 45 CM, CONHECIDA PELO SISTEMA DE ARTICULAÇÃO QUE PERMITE COPIAR O TERRENO DURANTE O PLANTIO. POSSUI FECHAMENTO HIDRÁULICO E SISTEMA AUTO TRANSPORTÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E A MOVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS DE DIFÍCIL ACESSO. POSSUI SISTEMA DE DESLIGAMENTO ELÉTRICO DE MEIA PLANTADEIRA, MARCADOR DE LINHA HIDRÁULICO, CAIXA SUSPensa DE SEMENTES E SISTEMA DE PLANTIO A VÁCUO. POSSUI OPÇÃO DE DISCO DUPLO E FACÃO NAS LINHAS DE ADUBO.

LOTE 107A GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

TATU

MODELO

PST PLUS FLEX S

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE DE LINHAS

2022

NOVO

9

CHASSI

011138018104

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO

45

RESERVATÓRIO DE ADUBO

CIDADE

PALOTINA - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO

NOVO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO,
DISCO NA LINHA DE ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO VERTICAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

FACÃO, DISCO DUPLO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

BOM

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

NÃO SE APLICA

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA PANTOGRÁFICA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CARDÃ NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES. POSSUI DISCO DUPLO E FACÃO NAS LINHAS DE ADUBO, 04 RODADOS 700 X 10 E CAIXA DE SEMENTES SUSPensa.

LOTE 108 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	S440		
CHASSI	1CQS440APH0120158		
ANO FAB.	2017	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	240 A 260		
HORAS MOTOR	1740		
HORAS TRILHA	1300		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARECHAL RONDON - PR		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE			PLATAFORMA EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NECESSITA DE REVISÃO PREVENTIVA.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	22	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS			JD	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO, COM BAIXAS HORAS DE USO, CONSIDERANDO O ANO E O ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
NECESSITA DE REVISÃO PREVENTIVA.

LOTE

108A GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



PLANTADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND	
MODELO	PL 6011	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	NOVO	11
CHASSI		
PRCY6011TNPD3674		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	PALOTINA - PR	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	---------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		DOSADOR HELICOIDAL		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO, DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	BOM		TAXA VARIÁVEL	NÃO
				CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	SIM	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		SIM	
TAXA DE PLANTIO	NÃO	MAPA DE PLANTIO	NÃO	TAXA VARIÁVEL	NÃO	CORTE DE SEÇÃO/LINHA	NÃO
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO	NÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DISCO DE CORTE DE 20 POLEGADAS, COM FACÃO E DISCO NAS LINHAS DE ADUBO. POSSUI FERTISYSTEM NO ADUBO E SISTEMA PRECISION PLANT.

LOTE

110 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK



PLANTADEIRA

MARCA	TATU	
MODELO	PST DUO FLEX	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	NOVO	13
CHASSI		
011124035901		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	PALOTINA - PR	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	---------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO VERTICAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO, DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS		HIDRÁULICO			
		BOM			
				TAXA VARIÁVEL	NÃO
				CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO PARA COPIAR O SOLO, CAIXA DE SEMENTES SUSPensa E SISTEMA PANTOGRAFICO. POSSUI 06 RODADOS 700 X 10 E DISCOS DE CORTE DE 20 POLEGADAS. POSSUI OPÇÃO DE DISCO DUPLO E FACÃO NAS LINHAS DE ADUBO.

LOTE 110A GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

TATU

MODELO

PSTDUO FLEX

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2018

USADO

11

CHASSI

0111240345025

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO

45

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CIDADE

UBIRATÃ - PR

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO,
DISCO NA LINHA DE ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

DOSADOR HELICOIDAL

SISTEMA DOSADOR

DISCO VERTICAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

FACÃO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA ARTICULADA, COM 11 LINHAS DE 45 CM, SISTEMA PANTOGRÁFICO E CAIXA DE SEMENTES SUSPensa. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA DEMONSTRAÇÃO. FALTAM PEÇAS EM 02 LINHAS.

LOTE

111 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARKREMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	CR 6080		
CHASSI	JFFY6080IDJ204060		
ANO FAB.	2014	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	280 A 300		
HORAS MOTOR	5551		
HORAS TRILHA	4721		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	CAMPO MOURÃO - PR		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND		PLATAFORMA DE 30 PÉS CARACOL SUPERFLEX, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		30	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		4		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	PARA TRIMBLE	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EXTREMAMENTE BEM CUIDADA, COM PARTE INTERNA IMPECÁVEL E ORIGINAL. EQUIPAMENTO INDUSTRIAL EM ORDEM, COM ESPARRAMADORES EM BOM ESTADO. MÁQUINA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

A LATARIA APRESENTA ALGUNS DETALHES.

ACOMPANHA PLATAFORMA DE MILHO 13 X 45 E PLATAFORMA DE CORTE 30 PÉS CARACOL.

LOTE**151 GSK**

VENDEDOR:GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK****REMATE**
AGROSHOP**DISTRIBUIDOR DE SÓLIDOS**

MARCA

JAN

MODELO

LANCER 10.000 U

CHASSI

02LMD44

ANO

2004

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SINOP - MT

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

EQUIPAMENTO DESTINADO À APLICAÇÃO DE CALCÁRIO, GESSO, ADUBO E SEMENTES, ACOPLADO PELA BARRA DE TRAÇÃO E ACIONADO POR CARDAN.

LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO: 6 A 25 M
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 5,3 M³

POSSUI 4 PNEUS EM BOM ESTADO.

APRESENTA ALGUNS PONTOS DE FERRUGEM NOS PRATOS DE DISTRIBUIÇÃO E NO PARA-CHOQUE TRASEIRO.

LOTE

152 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

DISTRIBUIDOR

MARCA	MONTANA		
MODELO	PARRUDA MA3027		
CHASSI	03I450014		
ANO	2004	POTÊNCIA CV	180
HORAS MOTOR	500 HS (MOTOR FEITO)		
LARGURA DE APLICAÇÃO (M)	32		
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (KG)	6000		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	SAPEZAL MT		



TRAÇÃO	4X4	MARCA MOTOR	MWM	CILINDROS	6
--------	-----	-------------	-----	-----------	---

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		SISTEMA DE ACIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO		EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
TIPO	TAXA VARIÁVEL	HIDRÁULICO		HIDROSTÁTICA	

SISTEMA DE APLICAÇÃO		RESERVATÓRIO / MATERIAL		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
DISCO DUPLO (CENTRÍFUGO)		INOX		BOM ESTADO	

CONTROLE DE TAXA	ILUMINAÇÃO				
AUTOMÁTICO	LANTERNAS	NÃO FUNCIONA	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO	
	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

CONTROLE DE SEÇÃO	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
SIM	MODELO GPS		TRIMBLE		

SISTEMA DE ESTEIRAS/ DISCOS	ESTEIRA	BOM ESTADO	DISCOS	BONS	PALHETAS	BOM ESTADO
-----------------------------	---------	------------	--------	------	----------	------------

CABINE					
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		REGULAR

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO
------------------------------	------------	---------	-----------	---------

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	PARRUDA COM DISTRIBUIDOR DE ADUBO MP AGRO 6.0 INOX
---------------------------------------	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	20000
--	-------

OBSERVAÇÕES

NECESSITA DA SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS.

LOTE 201 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	KUHN		
MODELO	BOXER HIDRO 2000		
CHASSI	KMBA1062E40B00096		
ANO	2023	CILINDROS	4
POTÊNCIA CV	190		
HORAS MOTOR	33		
TAMANHO DE BARRAS (M)	27		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2000		
ESP. BITOLA	2,50 / 3,30		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0.5		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	NOVO
		LOCALIZAÇÃO	SINOP - MT



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET	AÇO CARBONO
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)
			7

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	AGRIS		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	MANUAL						
------------------	--------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE
------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	CENTRÍFUGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	-
---------------------------------------	---

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	-
--	---

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO, APENAS COM MARCAS DE TEMPO DE PÁTIO.

LOTE
203 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

PULVERIZADOR

MARCA	KUHN		
MODELO	BOXER 2000		
CHASSI	KMBA1075JQ0A00037		
ANO	2023	CILINDROS	4
POTÊNCIA CV	130		
HORAS MOTOR	25		
TAMANHO DE BARRAS (M)	27		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2000		
ESP. BITOLA	2.5		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0.5		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	NOVO
		LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	FIBRA	TRIJET		AÇO CARBONO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	7

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	MECÂNICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X2	MARCA E MODELO	AGRIS		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	FIXA						
------------------	------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE
------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	CENTRÍFUGA						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	-						
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	-						
--	---	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO, APENAS COM MARCAS DE TEMPO DE PÁTIO.

LOTE**251 GSK**

VENDEDOR:GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK****REMATE**
AGROSHOP**PULVERIZADOR DE
ARRASTO**

MARCA

JACTO

MODELO

ADVANCE 3000

CHASSI

824315

ANO

2014

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

NAVIRAÍ - MS

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

PULVERIZADOR COM CAPACIDADE DE 3.000 L DE CALDA, SISTEMA ELETROELETRÔNICO, BITOLA DE 2,70 M E BARRAS COM 21 M, SENDO EM AÇO-CARBONO E COM PONTEIRAS EM ALUMÍNIO. POSSUI BICOS TRIJET, BOMBA DE PISTÃO/MEMBRANA COM VAZÃO DE 150 L/MIN E PNEUS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EQUIPAMENTO NECESSITA DE REVISÃO E APRESENTA NECESSIDADE DE REPAROS NOS BARRAMENTOS.

LOTE
252 GSK

VENDEDOR: SHARK



PULVERIZADOR

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	SP 2500		
CHASSI	PRCYS250KEPC01769		
ANO	2015	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	175		
HORAS MOTOR	5145		
TAMANHO DE BARRAS (M)	24		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA	3		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0.5		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO
		LOCALIZAÇÃO	PONTA PORÃ - MS



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	BIJET		AÇO CARBONO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	05 SEÇÕES DE CORTE, SEM BICO A BICO
MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA	
CLASSIFICAÇÃO	PRESSÃO	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	PREDISPOSTO
CABINE					
ALAVANCAS	NÃO FUNCIONA	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES		SIM	VOLANTE
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM
ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO		LUZ DE FREIO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS		NÃO FUNCIONA
AJUSTE DE BITOLA		MANUAL			
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO			
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA		CENTRÍFUGA			
DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)					

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COMPATÍVEL COM O ANO E AS HORAS DE USO. POSSUI 24 M DE BARRA E PREDISPOSIÇÃO PARA PILOTO. EQUIPAMENTO PRONTO PARA USO.

LOTE 253 GSK

VENDEDOR: SHARK

GRUPO SHARK

REMATE AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	SP 2500		
CHASSI	PRCYS250LDPC01129		
ANO	2013	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	175		
HORAS MOTOR	6156		
TAMANHO DE BARRAS (M)	24		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA	3MTS		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0.5		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	BIJET	FIBRA DE CARBONO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)	5

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
CONDIÇÃO	COM VAZAMENTO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	TRIMBLE NAVE		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	MANUAL						
------------------	--------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	CENTRÍFUGA						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	SERÁ FEITO REPARO EM MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA BOMBA, E QUADRO CENTRAL DA BARRAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	NÃO PASSADO						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EQUIPADO COM PILOTO.

NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA NAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E NO SISTEMA ELÉTRICO.

RECOMENDA-SE TAMBÉM VERIFICAR O SISTEMA HIDRÁULICO, O SISTEMA RODANTE E O BARRAMENTO, COM REVISÃO PREVENTIVA.

LOTE
301 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



EMBOLSADORA DE GRÃOS	
MARCA	
MARCHER	
MODELO	
INGRAIN 100	
CHASSI	
9MBEB100CR2910549	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ITUIUTABA - MG	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO, APENAS COM TEMPO DE PÁTIO.
UTILIDADE: SOJA, MILHO, TRIGO, AVEIA, AZEVÉM, SORGO, CEVADA E PELLETS CÍTRICOS.

LOTE

302 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA	
MARCA	
ASUS IMPLEMENTOS	
MODELO	
ROMHA I.CR	
CHASSI	
GRI01159/24	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ITUIUTABA - MG	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA
EQUIPAMENTO NOVO, APENAS COM TEMPO DE PÁTIO.

- 16 DISCOS DE 28 POLEGADAS
- LARGURA DE TRABALHO: 2.000 MM
- PROFUNDIDADE DE CORTE: 120 A 200 MM
- POTÊNCIA EXIGIDA PELO FABRICANTE: 95 A 105 CV
- PEQUENOS PONTOS DE FERRUGEM, DEVIDO AO TEMPO DE PÁTIO.

LOTE

303 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK**

REMATE
AGROSHOP

**VAGÃO FORRAGEIRO
DESENSILADOR**

MARCA

REALMAQ

MODELO

REALMIX 1500H

CHASSI

4628/25

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

ITUIUTABA - MG



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS**

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO, APENAS COM TEMPO DE PÁTIO.
TRABALHO 3 EM 1:
• DESENSILAMENTO ÁGIL
• MISTURA HOMOGÊNEA COM OUTROS CONCENTRADOS/RAÇÕES
• DISTRIBUIÇÃO DIRETA NO COCHO DOS ANIMAIS
CAPACIDADE DE CARGA: 1,5 M³.

LOTE
304 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



DESCOMPACTADOR DE SOLO	
MARCA	
AGROSS	
MODELO	
VOLLVERINI 3000 PRO	
CHASSI	
0371/25	
ANO	CONDIÇÃO
2025	USADO
LOCALIZAÇÃO	
ITUIUTABA - MG	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO UTILIZADO APENAS PARA DEMONSTRAÇÃO.

- TRABALHO COM HASTES DE ATÉ 45 CM DE PROFUNDIDADE
- LARGURA DE TRABALHO: 3 M
- VELOCIDADE DE TRABALHO INDICADA PELO FABRICANTE: 6 A 7 KM/H
- EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

LOTE
307 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA	
MARCA	
ASUS	
MODELO	
ROMHA I.CR 18×28	
CHASSI	
GR101341/25	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
UBERABA/MG	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA ASUS, MODELO ROMHA I.CR 18X28, COM CONTROLE REMOTO E COMANDO HIDRÁULICO A ÓLEO. ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS: 270 MM.

LOTE

308 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



GUICHO BAG GIRATÓRIO	
MARCA	
SÃO JOSÉ	
MODELO	
BAG 2000	
CHASSI	
P4465901	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
UBERABA/MG	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

GUINCHO BAG TRASEIRO SÃO JOSÉ, MODELO BIGBAG 2000, GIRATÓRIO, COM BITOLA AJUSTÁVEL E LANÇA TELESCÓPICA MECÂNICA. CAPACIDADE DE CARGA DE 2.000 KG E RODA OSCILANTE.

LOTE

309 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



PULVERIZADOR BARRAS 12 METROS MECÂNICO	
MARCA	
JLS	
MODELO	
NADJA 0.6 K	
CHASSI	
011-022025-2057	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
POUSO ALEGRE - MG	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

SEM AVARIAS

LOTE	310 GSK
------	---------

VENDEDOR:GRUPO SHARK



SUBSOLADOR

MARCA

BECKER

MODELO

ASA DELTA / 7

CHASSI

78720

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CANOINHAS - SC



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO APENAS COM MARCAS DE TEMPO DE PÁTIO.

NÚMERO DE HASTES: 7
PROFUNDIDADE DE TRABALHO: 25 A 35 CM
LARGURA DE TRABALHO: 3 M.

LOTE
311 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



GRADE NIVELADORA	
MARCA	
BALDAN	
MODELO	
NVP 36 DISCOS COM 22 POLEGADAS	
CHASSI	
61079361001001	
ANO	CONDIÇÃO
2021	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
CANOINHAS - SC	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO, APENAS COM MARCAS DE TEMPO DE PÁTIO.

LOTE

312 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



GRADE NIVELADORA	
MARCA	
BALDAN	
MODELO	
SP DE 36 DISCOS COM 22 POLEGADAS	
CHASSI	
01055821002001	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
CANOINHAS - SC	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO, APENAS COM MARCAS DE TEMPO DE PÁTIO.	

LOTE**313 GSK**

VENDEDOR:GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK****REMATE**
AGROSHOP**DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO****MARCA**

VICON

MODELO

GIRO 600

CHASSI

11300

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CANOINHAS - SC

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO, APENAS COM MARCAS DE TEMPO DE PÁTIO.

DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO PARA SEMENTES OU ADUBO, MONODISCO.

LOTE
315 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



ENSILADEIRA	
MARCA	
JF	
MODELO	
60MAX	
CHASSI	
ACCD-001170	
ANO	CONDIÇÃO
2023	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
MAFRA - SC	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO, APENAS COM MARCAS DE TEMPO DE PÁTIO.
APRESENTA PEQUENOS PONTOS DE FERRUGEM, DECORRENTES DO TEMPO DE PÁTIO.

LOTE
316 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



PULVERIZADOR HIDRÁULICO	
MARCA	
GAURUSS	
MODELO	
GA800	
CHASSI	
6184	
ANO	CONDIÇÃO
2022	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
MAFRA - SC	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO, APENAS COM MARCAS DE TEMPO DE PÁTIO.
RECOMENDA-SE REALIZAR PEQUENA REVISÃO PARA TRABALHO.

LOTE

317 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



PLATAFORMA TRASEIRA	
MARCA	
IBL	
MODELO	
RB2000	
CHASSI	
200760	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
MAFRA - SC	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO, APENAS COM MARCAS DE TEMPO DE PÁTIO. APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM DECORRENTES DO TEMPO DE PÁTIO.	

LOTE
318 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



PULVERIZADOR HIDRÁULICO	
MARCA	
JACTO	
MODELO	
CONDOR 800	
CHASSI	
22313	
ANO	CONDIÇÃO
2011	USADO
LOCALIZAÇÃO	
CANOINHAS - SC	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM E MANGUEIRAS RESSECADAS.

NECESSITA DE PEQUENA REVISÃO PARA TRABALHO.

LOTE

400 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TERRACEADOR

MARCA

BALDAN

MODELO

TACR FIXO 30 DISCOS

CHASSI

61118701003001

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

PARANAVAÍ - PR



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO EM ÓTIMO ESTADO.
02 PNEUS TRELLEBORG 600X50X225. SISTEMA HIDRÁULICO DE LEVANTE E ABERTURA NO CABEÇALHO.
EQUIPAMENTO SEM USO, APRESENTANDO APENAS DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO EM PÁTIO.

LOTE
401 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



DISTRIBUIDOR LINEA 6.0	
MARCA	
JAN	
MODELO	
LINEA 6.0	
CHASSI	
LIN00141400A00	
ANO	CONDIÇÃO
2022	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
NAVIRAÍ - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO COM KIT CANAVIAIS, COM 05 LINHAS DE 1,5 M.

LOTE

403 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



SUBSOLADOR

MARCA

GTS

MODELO

TERRUS DXS

CHASSI

FDC0196620202

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

MARACAJU - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

SUBSOLADOR COM DESTORROADOR, COM 06 HASTES, NOVO E SEM USO.

LOTE
404 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



PLAINA NIVELADORA	
MARCA	
GTS	
MODELO	
PLANNER 3/0	
CHASSI	
FPL013913023	
ANO	CONDIÇÃO
2022	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
JARDIM - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO E SEM USO, COM LÂMINA DE TRABALHO DE 4,24 M, PERMITINDO O USO ADEQUADO NO TERRENO. POSSUI ACIONAMENTO HIDRÁULICO RÁPIDO E É INDICADO PARA TRATORES A PARTIR DE 75 CV DE POTÊNCIA.

LOTE

405 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK

GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

CARRETA BASCULANTE

MARCA

TECMESTEL

MODELO

CEBETEC8000

CHASSI

TC23020994

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JARDIM - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO, EM CHAPA DE AÇO, COM PISTÃO DE LEVANTE HIDRÁULICO PARA 8.000 KG DE CARGA. TAMPA TRASEIRA COM DOIS ACIONAMENTOS, COM ABERTURA VERTICAL E HORIZONTAL. POSSUI SISTEMA RODANTE TANDEM COM PNEUS FLUTUANTES, MEDIDA 400/60/15.5, E MACACO APOIADOR NO CABEÇALHO.

LOTE

406 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK**

**REMATE
AGROSHOP**

CARRETA TRANSPORTE PLATAFORMA

MARCA

TURIM

MODELO

CTP302E

CHASSI

CTP24030521

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

PONTA PORÃ - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

CARRETA PARA TRANSPORTE DE PLATAFORMAS DE SOJA OU MILHO, COM ACIONAMENTO DOS BRAÇOS REGULÁVEIS. POSSUI SISTEMA COM DOIS EIXOS, SENDO TANDEM E DIRECIONAL, ALÉM DE SINALEIRAS ELÉTRICAS TRASEIRAS.

LOTE	407 GSK
------	---------

VENDEDOR:GRUPO SHARK



CARRETA GRANELEIRA

MARCA	
TURIM	
MODELO	
VULCANO 27000	
CHASSI	
GRN03710823	
ANO	CONDIÇÃO
2023	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
PONTA PORÃ - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

CARRETA SEM USO, COM SISTEMA DE 04 RODAS E PNEUS TRELLEBORG DE ALTA FLUTUAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE ARTICULAÇÃO NO EIXO DIANTEIRO E TUBO DE DESCARGA DIANTEIRO COM VAZÃO DE 400 MM.

LOTE**409 GSK**

VENDEDOR:GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK****REMATE**
AGROSHOP**PLATAFORMA DE MILHO****MARCA**

GERINCGROFF

MODELO

MS 07 X090

CHASSI

101130975790

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

PONTA PORÃ

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PLATAFORMA PARA MILHO COM 7 LINHAS, ESPAÇAMENTO DE 0,90 M, CHASSI TUBULAR E UM CARDAN LATERAL.
COCHO LATERAL EM ALUMÍNIO.
LATERAIS E CAPÔS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

LOTE**410 GSK**

VENDEDOR:GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK****REMATE**
AGROSHOP**ROLO FACA****MARCA**

ATRIA

MODELO

7 MTS

CHASSI

NÃO INFORMADO

ANO**CONDIÇÃO**

NÃO INFORMADO

USADO

LOCALIZAÇÃO

PONTA PORÃ - MS

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

EQUIPAMENTO POUCO USADO, UTILIZADO PARA DEMONSTRAÇÃO. ATRIA RFA 7000, MODELO DE GRANDE PORTE COM 7 M DE LARGURA DE TRABALHO. POSSUI SISTEMA AUTO TRANSPORTÁVEL, COM SEÇÕES QUE DOBRAM E ARTICULAM POR MEIO DE COMANDO HIDRÁULICO, FACILITANDO O TRANSPORTE EM ESTRADAS E PORTÕES.

LOTE

411 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



PLAINA ARRASTO	
MARCA	
GTS	
MODELO	
PLANNER 310 HD	
CHASSI	
FPL01947703	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
PALOTINA - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLAINA DE ARRASTO, COM 06 PESOS DE 70 KG, TOTALMENTE HIDRÁULICA, 02 PNEUS GOODYEAR E LÂMINA DE 4,24 M. ANO 2024.

LOTE**412 GSK**

VENDEDOR:GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK****REMATE**
AGROSHOP**PLATAFORMA DE MILHO****MARCA**

NEW HOLLAND

MODELO

A11

CHASSI

A11BG100010 - (1390)

ANO

2012

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

PALOTINA - PR

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PLATAFORMA COM ESTRUTURA EM BOM ESTADO, SEM FERRUGEM E COM DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO DE USO. POSSUI 11 LINHAS DE 50 CM, BICOS DE PLÁSTICO E CARENAGEM DE AÇO.
NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA NOS TORPEDOS.
COMPATÍVEL COM TC57, 5070, 5090, 1175 JD, 1450 JD, 1550 JD, S440 JD, CASE 2366, 2388 OU 2566, MF 5690, MF 6690 HÍBRIDA, MF 34, MF 38 E MODELOS MAIS ANTIGOS.

LOTE**413 GSK**

VENDEDOR:GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK****REMATE**
AGROSHOP**PLATAFORMA MILHO**

MARCA

GTS

MODELO

1S1545 PRODUTIVA

CHASSI

FPM0572510101

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

TOLEDO - PR

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

EQUIPAMENTO NOVO E SEM USO, CONSTRUÍDO COM ESTRUTURA TUBULAR INTELIGENTE, O QUE PROPORCIONA MENOR PESO EM COMPARAÇÃO AOS CHASSIS TRADICIONAIS DE FERRO MACIÇO. POSSUI ACOPLAMENTO UNIVERSAL, SENDO COMPATÍVEL COM QUALQUER MARCA DE C.A.

LOTE**415 GSK**

VENDEDOR:GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK****REMATE**
AGROSHOP**PLATAFORMA DE MILHO****MARCA**

NEW HOLLAND

MODELO

BM 09

CHASSI

5915

ANO

2001

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

UBIRATÃ - PR

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PLATAFORMA DE MILHO NEW HOLLAND, COM 09 LINHAS DE 45 CM, 01 CARDÃ LATERAL, LATERAIS EM CHAPA DE AÇO, PONTEIRAS COM BICOS DE PLÁSTICO E CAPÔS DE AÇO.
NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA GERAL.

LOTE
416 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK



Plataforma de Milho	
MARCA	
GTS	
MODELO	
PR1545	
CHASSI	
FPM0596310201	
ANO	CONDIÇÃO
2022	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
GOIOERÊ - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO E SEM USO, SEM DETALHES, COM 15 LINHAS DE 45 CM.

LOTE**417 GSK**

VENDEDOR:GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK****REMATE**
AGROSHOP**PLATAFORMA DE MILHO**

MARCA

METALC

MODELO

PM 13X45

CHASSI

0684

ANO

2015

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

GOIOERÊ - PR

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PLATAFORMA METAL C, ANO 2015, EM ÓTIMO ESTADO, COM 12 LINHAS DE 50 CM. POSSUI CARENAGEM LATERAL EM POLIETILENO, BICOS E CARENAGEM CENTRAL TAMBÉM EM POLIETILENO, ALÉM DE 01 CARDÃ LATERAL.

LOTE **444 GSK**

VENDEDOR: GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK**

**REMATE
AGROSHOP**

444 GSK

MARCA	CASE
MODELO	580N
CHASSI	HBZN580NAMA27113
ANO FAB.	TRAÇÃO
2021/2021	4X4
HORAS MOTOR	5896
POTÊNCIA CV	97
MODELO MOTOR	FPT S8000
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	PASSO FUNDO - RS
TIPO ESTRUTURA	CABINADO

LINHA AMARELA



TRANSMISSÃO	SEMI-POWERSHIFT 4X4	CILINDROS / CILINDRADAS	94
-------------	---------------------	-------------------------	----

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

ESTRUTURA GERAL		ILUMINAÇÃO			
TRINCAS	NÃO	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FERRUGEM	SIM	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO
AMASSADOS	SIM	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONTO
PINTURA DESBOTADA	SIM				SIM
PINTURA COM BOLHAS	NÃO				
DESCASCADOS	SIM	MODELO GPS	CASE SITEWATCH		

CABINE					
ALAVANCAS	SIM	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		REGULAR

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	ATENÇÃO
------------------------------	------------	------------	-----------	---------

COMPONENTES	POSSUI IMPLEMENTOS	NÃO	
-------------	--------------------	-----	--

GIRO DA TORRE	ARTICULAÇÃO	PINOS E BUCHAS
COM FOLGA	NÃO SE APLICA	COM FOLGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

TRINCA DO VIDRO TRASEIRO NECESSITA DE REPARO. TRINCO DA PORTA TAMBÉM NECESSITA DE REPARO.
NECESSITA DA TROCA DO FILTRO DO AR-CONDICIONADO DA CABINE.

LOTE **449 GSK**

VENDEDOR: GRUPO SHARK

GRUPO SHARK

REMATE
AGROSHOP

449 GSK

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	W170B
CHASSI	NMAE12971
ANO FAB.	TRAÇÃO
2021	4X4
HORAS MOTOR	7157
POTÊNCIA CV	180
MODELO MOTOR	FPT
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	CURITIBA - PR
TIPO ESTRUTURA	CABINADO

LINHA AMARELA



TRANSMISSÃO	POWERSHIFT	CILINDROS / CILINDRADAS	6
-------------	------------	-------------------------	---

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

ESTRUTURA GERAL		ILUMINAÇÃO			
TRINCAS	NÃO	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FERRUGEM	SIM	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO
AMASSADOS	SIM	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONTO
PINTURA DESBOTADA	SIM				NÃO
PINTURA COM BOLHAS	NÃO				
DESCASCADOS	SIM	MODELO GPS	NÃO SE APLICA		

CABINE					
ALAVANCAS	SIM	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	VENTILANDO	ESTADO DO ASSENTO	REGULAR		

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

COMPONENTES	POSSUI IMPLEMENTOS	SIM	CONCHA
-------------	--------------------	-----	--------

GIRO DA TORRE	ARTICULAÇÃO	PINOS E BUCHAS
NÃO SE APLICA	NORMAL	SEM FOLGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

- PESO OPERACIONAL: 14.156 KG
- CAPACIDADE DA CONCHA: 1,9 A 4,0 M³
- MÁQUINA NECESSITA DE PEQUENA REVISÃO GERAL (MECÂNICA E HIDRÁULICA).
- PARTE INTERNA EM ESTADO REGULAR.

LOTE **450 GSK**

VENDEDOR: GRUPO SHARK

**GRUPO
SHARK**

**REMATE
AGROSHOP**

450 GSK

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	E175C EVO
CHASSI	NMAA03943
ANO FAB.	TRAÇÃO
2021	ESTEIRA
HORAS MOTOR	8524
POTÊNCIA CV	120
MODELO MOTOR	ISUZU AI-4JJ1X
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	CURITIBA - PR
TIPO ESTRUTURA	CABINADO

LINHA AMARELA



TRANSMISSÃO	HIDROSTÁTICA	CILINDROS / CILINDRADAS	4
-------------	--------------	-------------------------	---

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

ESTRUTURA GERAL		ILUMINAÇÃO			
TRINCAS	NÃO	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FERRUGEM	SIM	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONA
AMASSADOS	SIM	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONTO
PINTURA DESBOTADA	SIM				NÃO
PINTURA COM BOLHAS	NÃO				
DESCASCADOS	SIM	MODELO GPS	NÃO SE APLICA		

CABINE					
ALAVANCAS	SIM	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ESTEIRA	TRASEIROS	ESTEIRA
------------------------------	------------	---------	-----------	---------

COMPONENTES	POSSUI IMPLEMENTOS	SIM	CONCHA
-------------	--------------------	-----	--------

GIRO DA TORRE	ARTICULAÇÃO	PINOS E BUCHAS
SEM FOLGA	NÃO SE APLICA	SEM FOLGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

- PESO DE TRANSPORTE: 17.540 KG
- PESO OPERACIONAL: 17.850 KG
- CAPACIDADE DA CONCHA: 0,55 A 0,98 M³
- NECESSITA DE PEQUENA REVISÃO MECÂNICA E HIDRÁULICA.
- FALTA UMA VÁLVULA DE GIRO.

LEILÃO GRUPO SHARK

START RURAL



REALIZAÇÃO:



LEILOEIRO:

AGÊNCIA:



PATROCÍNIO:

