

CATÁLOGO

2º LEILÃO

DGF

REMATE
AGROSHOP



START RURAL

25 e 26 de SETEMBRO

OPORTUNIDADES!

- COLHEITADEIRAS • PULVERIZADORES
- AUTOPROPELIDOS • TRATORES • PLATAFORMAS
- PLANTADEIRAS • IMPLEMENTOS • VEÍCULOS

VERSÃO 02

INFORMAÇÕES:
(43) **99997-3000**

REALIZAÇÃO:

REMATE
AGROSHOP

PROGRAMA
LEILÕES

LOTE

001 DGF

VENDEDOR: DGF



TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	MAGNUM 340
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	340
HORAS MOTOR	13334.7
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZM340OLECM26991
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?		SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)			
CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18 X 4	SIM	5
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	SIM	TRASEIROS	SIM
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	
POSSUI KIT FRONTAL		NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI	
ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO
FERRUGEM	NÃO	ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO
AMASSADOS	NÃO	AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO	PRÓ 700
PINTURA DESBOTADA	SIM				
PINTURA COM BOLHAS	NÃO				
DESCASCADOS	NÃO				
DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)		NÃO TEM			
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS		NÃO TEM			

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO. POSSUI PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS GUARDADOS (DUAL).

LOTE

002 DGF

VENDEDOR: DGF



TRATOR

MARCA	JOHN DEERE
MODELO	6600
ANO FAB.	2000
POTÊNCIA CV	121
HORAS MOTOR	4388.9
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	*CO6600A0080*
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	JOHN DEERE	MECÂNICA	16X16	SIM	4

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	SIM		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	NÃO			
	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM		
	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO		
	AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

PRONTO PARA O SERVIÇO.

LOTE

003 DGF

VENDEDOR: DGF



TRATOR

MARCA	VALMET
MODELO	128
ANO FAB.	1997
POTÊNCIA CV	122
HORAS MOTOR	7699.5
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	NT 3950
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	MWM	MECÂNICA	12 X 4	NÃO	4

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS	SIM	ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM	SIM	ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS	SIM						
PINTURA DESBOTADA	SIM	AR CONDICIONADO		NÃO POSSUI			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO						
DESCASCADOS	SIM						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TANQUE DE COMBUSTÍVEL ADAPTADO.

LOTE

101 DGF

VENDEDOR: DGF



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	8230 AXIAL FLOW		
CHASSI	JHFY82300DJB04399*		
ANO FAB.	2014	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	455CV		
HORAS MOTOR	4958.61		
HORAS TRILHA	3285.81		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT		



PLATAFORMA

MARCA	CASE IH	EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. CHASSI YDHO30266, ANO 2014. NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA.
TIPO	DRAPER	
TAMANHO	TERRA FLEX 40PES	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		4		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	AFS ACCUSTAR	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COLHEITADEIRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AUTO TRANSPORTÁVEL.

LOTE

102 DGF

VENDEDOR: DGF



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	8230 AXIAL FLOW		
CHASSI	JHFY823008EJBO4		
ANO FAB.	2014	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	455 CV		
HORAS MOTOR	5131.56		
HORAS TRILHA	3458.08		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT		



PLATAFORMA

MARCA	CASE IH	PLATAFORMA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E AUTO TRANSPORTÁVEL. NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA.
TIPO	DRAPER	
TAMANHO	40	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		4		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
VENTILANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS			PRO 700	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COLHEITADEIRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA.

LOTE

103 DGF

VENDEDOR: DGF



COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	8230 AXIAL FLOW		
CHASSI	JHFY82300EJB04713		
ANO FAB.	2014	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	455 CV		
HORAS MOTOR	3918.71		
HORAS TRILHA	2542.92		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT		



PLATAFORMA				
MARCA	CASE IH		PLATAFORMA AUTO TRANSPORTÁVEL, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NECESSITA DE REVISÃO.	
TIPO	DRAPER	TAMANHO		

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	4	6

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS			PRÓ 700	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

COLHEITADEIRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA.

LOTE

104 DGF

VENDEDOR: DGF



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	9770STS		
CHASSI	ICQ9770ACC009156		
ANO FAB.	2012	MOTOR	POWER TECH PLUS
POTÊNCIA CV	378 CV		
HORAS MOTOR	6587		
HORAS TRILHA	4228		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE			PLATAFORMA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NECESSITA DE REVISÃO NOS DENTES DO MOLINETE E NAS FACAS DE CORTE. SÉRIE IH0640FDP0745548.
TIPO	DRAPER	TAMANHO	40	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS			STARFIRE 3000	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COLHEITADEIRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA.

LOTE

105 DGF

VENDEDOR: DGF



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	9770 STS		
CHASSI	ICQ9770ACC0091541		
ANO FAB.	2012	MOTOR	POWER TECH PLUS
POTÊNCIA CV	378 CV		
HORAS MOTOR	6848		
HORAS TRILHA	4522		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE			PLATAFORMA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM BARRA DE CORTE E DENTES DO MOLINETE EM BOM ESTADO. NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA. SÉRIE IH0640FDH00745544.
TIPO	DRAPER	TAMANHO	40	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	STARFIRE 3000	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COLHEITADEIRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA.

LOTE 106 DGF

VENDEDOR: DGF



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	9770 STS		
CHASSI	ICQ9770AKD0092381		
ANO FAB.	2013	MOTOR	POWER TECH PLUS
POTÊNCIA CV	378 CV		
HORAS MOTOR	6145		
HORAS TRILHA	4176		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE			PLATAFORMA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NECESSITA DE REVISÃO NO MOLINETE E NOS DENTES DO MOLINETE, ALÉM DE REVISÃO NA BARRA DE CORTE. NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA.
TIPO	DRAPER	TAMANHO	40	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS			STARFIRE 3000	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COLHEITADEIRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA.

LOTE

107 DGF

VENDEDOR: DGF



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	9770 STS		
CHASSI	ICQ9770AHD0092356		
ANO FAB.	2013	MOTOR	POWER TECH PLUS
POTÊNCIA CV	378 CV		
HORAS MOTOR	6540		
HORAS TRILHA	4341		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE			PLATAFORMA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NECESSITA DE REVISÃO NO MOLINETE E NOS DENTES DO MOLINETE, ALÉM DE REVISÃO NA BARRA DE CORTE. NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA
TIPO	DRAPER	TAMANHO	40	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COLHEITADEIRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA.

LOTE

108 DGF

VENDEDOR: DGF



COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	9770 STS		
CHASSI	ICQ9770ATE0092735		
ANO FAB.	2014	MOTOR	POWER TECH PLUS
POTÊNCIA CV	378 CV		
HORAS MOTOR	5950		
HORAS TRILHA	3861		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	SORRISO - MT		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE			PLATAFORMA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NECESSITA DE REVISÃO NO MOLINETE E NOS DENTES DO MOLINETE, ALÉM DE REVISÃO NA BARRA DE CORTE. NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA.
TIPO	DRAPER	TAMANHO	40	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3	6

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS			STARFIRE 3000	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

COLHEITADEIRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NECESSITA DE REVISÃO PERIÓDICA.

LOTE	109B DGF
------	----------

VENDEDOR:DGF



REMATE
AGROSHOP

BASEBOY

MARCA

BUSA

MODELO

CTA-450

CHASSI

104787

ANO

2001

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SORRISO - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE DE PLUMA DE ALGODÃO, EM BOM ESTADO.
PRENSA BUSA CB-11, COM CAPACIDADE DE 11 TONELADAS, UTILIZADA PARA PRENSAGEM DE PLUMA DE ALGODÃO, COM FARDO DE 10.000 A 12.000 KG. POSSUI 02 BOMBAS HIDRÁULICAS, ACIONAMENTO POR CARDÃ E BOMBA HIDRÁULICA COM SISTEMA DE COMANDO PARA PRENSAGEM.
NECESSITA DE REVISÃO.

LOTE	151 DGF
------	---------

VENDEDOR:DGF



REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA DE MILHO

MARCA

VENCE TUDO

MODELO

PM 17 L

CHASSI

065315

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SORRISO - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA DE MILHO COM 17 LINHAS, COM ESPAÇAMENTO DE 45 CM, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM E NECESSITA DE REVISÃO COMPLETA.

LOTE

201 DGF

VENDEDOR: DGF



PLANTADEIRA

MARCA	SEMEATO	
MODELO	PSM 132	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2003	SUCATA	13
CHASSI		
03100119A		
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	SORRISO - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	SUCATA
--------	--------------	-----------------------	--------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	DESGASTADO		CORTE SEÇÃO/LINHA	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA		SIM				
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		NÃO SE APLICA	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COMPROMETIDO, COM DANOS DECORRENTES DO TEMPO DE USO. EQUIPAMENTO SEM CONDIÇÕES DE USO.

LOTE

202 DGF

VENDEDOR: DGF



PLANTADEIRA

MARCA	SEMEATO	
MODELO	PSM 132	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2003	SUCATA	13
CHASSI		
0310D125A		
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	SORRISO - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	SUCATA
--------	--------------	-----------------------	--------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	DESGASTADO		CORTE SEÇÃO/LINHA	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA		NÃO				
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		NÃO SE APLICA	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COMPROMETIDO, COM DANOS DECORRENTES DO TEMPO DE USO. EQUIPAMENTO SEM CONDIÇÕES DE USO.

LOTE

203 DGF

VENDEDOR: DGF



PLANTADEIRA

MARCA	CASE	
MODELO	SOLT 15	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2013	USADO	15
CHASSI		
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	SORRISO - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	--------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	DESGASTADO		CORTE SEÇÃO/LINHA	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA		NÃO				
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		NÃO SE APLICA	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA TANDER, EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COMPROMETIDO, COM DANOS DECORRENTES DO TEMPO DE USO. EQUIPAMENTO SEM CONDIÇÕES DE USO.

LOTE

206 DGF

VENDEDOR: DGF



PLANTADEIRA

MARCA	SEMEATO	
MODELO	CSM 132	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2003	SUCATA	13
CHASSI		
03100120A		
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	SORRISO - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	SUCATA
--------	--------------	-----------------------	--------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	DESGASTADO		CORTE SEÇÃO/LINHA	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA		NÃO				
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		NÃO SE APLICA	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COMPROMETIDO, COM DANOS DECORRENTES DO TEMPO DE USO. EQUIPAMENTO SEM CONDIÇÕES DE USO.

LOTE

207 DGF

VENDEDOR: DGF



PLANTADEIRA

MARCA	SEMEATO	
MODELO	PSI 1011	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2004	USADO	11
CHASSI		
0410H283A		
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	SORRISO - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	--------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	DESGASTADO		CORTE SEÇÃO/LINHA	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA		NÃO				
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		NÃO SE APLICA	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COMPROMETIDO. EQUIPAMENTO SEM CONDIÇÕES DE USO.

LOTE

208 DGF

VENDEDOR: DGF



PLANTADEIRA

MARCA	SEMEATO	
MODELO	CSM	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
1998	USADO	9
CHASSI		
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	SORRISO - MT	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	--------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	DESGASTADO	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	MECÂNICO	DESGASTADO		CORTE SEÇÃO/LINHA	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA		NÃO				
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		NÃO SE APLICA	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COMPROMETIDO.
EQUIPAMENTO SEM CONDIÇÕES DE USO.

LOTE	300 DGF
------	---------

VENDEDOR:DGF



REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR DE RAÇÃO

MARCA

JUMIL

MODELO

10000

CHASSI

ANO

2011

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SORRISO - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DISTRIBUIDOR DE RAÇÃO COM CAPACIDADE DE 10.000 KG, COM PNEUS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM E NECESSITA DE REVISÃO COMPLETA.

LOTE
301 DGF

VENDEDOR:DGF



TRITURADOR	
MARCA	
JAN	
MODELO	
TRITON	
CHASSI	
ANO	CONDIÇÃO
2012	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SORRISO - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

TRITURADOR MARCA TRITON PARA SOQUEIRA DE ALGODÃO, COM 4,5 M DE LARGURA DE CORTE. EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM ACIONAMENTO POR CARDÃ E JOGO DE FACAS EM BOM ESTADO. POSSUI 04 PNEUS, SENDO 03 EM BOM ESTADO E 01 NECESSITANDO DE ATENÇÃO. NECESSITA DE REVISÃO PARA FICAR PRONTO PARA TRABALHAR.

LOTE
302 DGF

VENDEDOR:DGF



GRADE NIVELADORA	
MARCA	
CIVEMASA	
MODELO	
72X22	
CHASSI	
ANO	CONDIÇÃO
	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SORRISO - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

GRADE NIVELADORA COM 72 DISCOS DE 22", COM CABEÇALHO. NECESSITA DE REVISÃO, INCLUINDO A TROCA DAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS. APRESENTA 01 PISTÃO COM VAZAMENTO, PONTOS DE FERRUGEM E PNEUS EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

LOTE
303 DGF

VENDEDOR:DGF



TRATADOR DE SEMENTES	
MARCA	
MEC MAQ	
MODELO	
TURBOLIO	
CHASSI	
2665	
ANO	CONDIÇÃO
2010	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SORRISO - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA PARA TRATAMENTO DE SEMENTES, COM MOTOR ELÉTRICO.
NECESSITA DE REVISÃO.

LOTE
304 DGF

VENDEDOR:DGF



TRATADOR DE SEMENTES	
MARCA	
MEQ MAQ	
MODELO	
TUBÃO	
CHASSI	
170529-1689	
ANO	CONDIÇÃO
2017	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SORRISO - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

TRATADOR DE SEMENTES COM MOTOR ELÉTRICO.
 NECESSITA DE REVISÃO.

LOTE
305 DGF

VENDEDOR:DGF



MÁQUINA PARA LIMPEZA	
MARCA	
GRAZMEC	
MODELO	
CS 3000	
CHASSI	
001-12	
ANO	CONDIÇÃO
2015	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SORRISO - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA PARA LIMPEZA DE SEMENTES, COM JOGO DE PENEIRAS PARA VÁRIOS TIPOS DE SEMENTES E MOTOR ELÉTRICO. EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO. NECESSITA DE REVISÃO.

LOTE
306 DGF

VENDEDOR:DGF



TRITURADOR	
MARCA	
NOGUEIRA	
MODELO	
DPM-2C/UPB	
CHASSI	
NUPAPS37730	
ANO	CONDIÇÃO
2013	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SORRISO - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

TRITURADOR PARA GRÃOS E FORRAGEIRA, COM MOTOR ELÉTRICO. NECESSITA DE REVISÃO.

LOTE
307 DGF

VENDEDOR:DGF



ESCARIFICADOR	
MARCA	
VALTANA	
MODELO	
ASA 5000	
CHASSI	
0176	
ANO	CONDIÇÃO
2007	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SORRISO - MT	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ARRANCADOR DE SOQUEIRA DE ALGODÃO, COM 12 DISCOS DE 28 POLEGADAS.
APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM E NECESSITA DE REVISÃO PARA FICAR PRONTO PARA TRABALHAR.

LOTE	601 DGF
------	---------

VENDEDOR:DGF



BALSA

MARCA

MODELO

CHASSI

ANO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SORRISO - MT



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

BALSA NÁUTICA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO VIA CABO DE AÇO.

2º LEILÃO

DGF

REMATE
AGROSHOP



REALIZAÇÃO:



LEILOEIRO:



AGÊNCIA:



PATROCÍNIO:

