

CATÁLOGO

START RURAL



MAIS DE
500 LOTES

27/09 A 08/10

MAIOR OFERTA DA
HISTÓRIA EM LEILÕES

VERSÃO 01

OFERTA DE:

TRATORES, COLHEITADEIRAS, CAMINHÕES
E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

DE NORTE A SUL DE LESTE A OESTE
O AGRO NÃO TEM FRONTEIRAS

LOTE

001 LG

VENDEDOR: LUIZ GONZAGA MIRANDA PANIZA

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TL75E
ANO FAB.	2009
POTÊNCIA CV	75 CV
HORAS MOTOR	5400
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	B1N447192
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	BRAGANÇA PAULISTA - SP



REMATE
AGROSHOP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	MWM	MECÂNICA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		NÃO POSSUI			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM PERFEITO ESTADO COM MECÂNICA E ELÉTRICA EM ORDEM.

LOTE 001 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	STARA
MODELO	ST MAX 105
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	105
HORAS MOTOR	4146
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	00160
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	CASCADEL - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	MECÂNICA	12X12 COM REVERSOR MECÂNICO	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

12X12 COM REVERSOR MECÂNICO
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 002 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	JOHN DEERE
MODELO	6600
ANO FAB.	1998
POTÊNCIA CV	120
HORAS MOTOR	5665
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	CQ6600APPP161
TIPO	CABINADO ADAPTADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	TOLEDO - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	JOHN DEERE	AUTOMÁTICA	POWERQUAD 16X16	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM		PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO	
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM		PRÉ-DISPOSTO		NÃO	
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		NÃO FUNCIONAM		MARCA / MODELO			
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		NÃO POSSUI					
PINTURA DESBOTADA									
PINTURA COM BOLHAS									
DESCASCADOS									

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

CABINE ADAPTADA
TDP E LEVANTE HIDRÁULICO NÃO ESTÃO FUNCIONANDO
TRANSMISSÃO NECESSITA DE ATENÇÃO

LOTE 003 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	4409
ANO FAB.	2021
POTÊNCIA CV	95
HORAS MOTOR	1345
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	9AGT2006HNM1015209
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	REALEZA - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
3	AGCO POWER	MECÂNICA	12X12 COM REVERSOR	SIM	2
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPONTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRANSMISSÃO 12X12
REVERSOR MECÂNICO
ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 008 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	680HD
ANO FAB.	2007
POTÊNCIA CV	173
HORAS MOTOR	16360.7
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	000T680407C004773
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	PERKINS	SINCRONIZADA	12X5	SIM	6
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	SIM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	SIM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM				
PINTURA DESBOTADA	SIM	AR CONDICIONADO	VENTILANDO		
PINTURA COM BOLHAS	SIM				
DESCASCADOS	SIM				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

MARCAS DE USO COMPATÍVEIS COM ANO E HORAS, AR CONDICIONADO NECESSITA REVISÃO

LOTE 011 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	MAGNUM 260
ANO FAB.	2012
POTÊNCIA CV	250
HORAS MOTOR	16818.4
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	MB26C400030MX260
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE- GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X5 FULL POWERSHIFT	SIM	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS	RUIM	PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM	SIM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM	AR CONDICIONADO	VENTILANDO	CASE	
PINTURA DESBOTADA	SIM				
PINTURA COM BOLHAS	SIM				
DESCASCADOS	SIM				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR NÃO ESTÁ LIGANDO
NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA

LOTE 012 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	7415 DYNA 6
ANO FAB.	2016
POTÊNCIA CV	215
HORAS MOTOR	4605
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AAAT00023VG0002224
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE - GO



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO POWER	AUTOMÁTICA	24X24	SIM	6
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS		AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	MF	
PINTURA DESBOTADA					
PINTURA COM BOLHAS					
DESCASCADOS					

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 026 COM

VENDEDOR: COMAK LS



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	LANDINI
MODELO	LANDPOWER 175
ANO FAB.	2023
POTÊNCIA CV	171
HORAS MOTOR	41
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	SA3LN07030
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	NOVO
LOCALIZAÇÃO	CAMPO GRANDE - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DO CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	MECÂNICA	36X36	SIM	3
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	EXCELENTE	TRASEIROS	EXCELENTE

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		NÃO POSSUI			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR NOVO, SEM USO

LOTE 045 CTR

VENDEDOR: CAMPO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	285
ANO FAB.	1978
POTÊNCIA CV	85
HORAS MOTOR	-
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2152005195
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SÃO CARLOS - SP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	MECÂNICA	8	SIM	NÃO SE APLICA
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS					
PINTURA DESBOTADA					
PINTURA COM BOLHAS					
DESCASCADOS		AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR COM MOTOR ZERO RECÉM-RETIFICADO, TOTALMENTE SECO E SEM VAZAMENTOS. EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA

LOTE 055 CTR

VENDEDOR: CAMPO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	290 - PAVT
ANO FAB.	1982
POTÊNCIA CV	90
HORAS MOTOR	7216
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2287014366
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SÃO CARLOS - SP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	MECÂNICA	8	SIM	NÃO SE APLICA
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM					
AMASSADOS		ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
PINTURA DESBOTADA					
PINTURA COM BOLHAS		AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
DESCASCADOS					

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MOTOR SECO E SEM VAZAMENTOS. EQUIPADO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE BITOLA NO EIXO TRASEIRO.

LOTE 059 CTR

VENDEDOR: CAMPO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALMET
MODELO	88
ANO FAB.	1983
POTÊNCIA CV	80
HORAS MOTOR	-
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2290453263
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	SÃO CARLOS - SP



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	MWM	MECÂNICA	8	SIM	NÃO SE APLICA
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	SIM	DESCRIÇÃO	CONCHA
--------------------	-----	-----------	--------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS					
PINTURA DESBOTADA		AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
PINTURA COM BOLHAS					
DESCASCADOS					

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR REVISADO E EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. EQUIPADO COM O CONSAGRADO MOTOR MWM 229 SECO E SEM VAZAMENTOS, ALÉM DE CONJUNTO DE CONCHA SUPER TATU. APENAS O HORÍMETRO ENCONTRA-SE INOPERANTE.

LOTE 065 BAV

VENDEDOR: BAVÁRIA



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BH 210I
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	210
HORAS MOTOR	12820
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AVTT2016CEM000417
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	ROLANDIA



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO	MECÂNICA	12X4	NÃO	3

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	VENTILANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM ESTADO GERAL REGULAR, NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA, MOTOR ,CAMBIO SEM VAZAMENTOS, POSSUI O SISTEMA HIDRÁULICO PORÉM NÃO TEM OS BRAÇOS DO HIDRÁULICO, FAZER REVISÃO EM AR CONDICIONADO E ESTÉTICA INTERNA

LOTE **073 COC**

VENDEDOR:



REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BH 194
ANO FAB.	2017
POTÊNCIA CV	195
HORAS MOTOR	8200
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	9AGT2019JHM000084
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO	MECÂNICA	18X18	SIM	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	
--------------------	-----	-----------	--

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO	
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS		REGULAR		PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM	NÃO	ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO		MARCA / MODELO		
AMASSADOS	SIM	AR CONDICIONADO		VENTILANDO				
PINTURA DESBOTADA	SIM							
PINTURA COM BOLHAS	NÃO							
DESCASCADOS	SIM							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR PRECISA DE REVISÃO EM PARTE ELÉTRICA CHICOTE MESTRE ACW30, REVISÃO PREVENTIVA (TROCA DE ÓLEOS, FILTROS), REVISÃO EM AR CONDICIONADO.

LOTE 076 COC

VENDEDOR:



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA PLANTICENTER

MODELO PCA 13 BIG FARM

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2008	USADO	13 LINHAS

CHASSI

PCA1300003FR002

MARCADOR DE LINHAS HIDRÁULICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45 CM

RESERVATÓRIO DE ADUBO INDIVIDUAL POR LINHA



CIDADE MARINGÁ - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

FACÃO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

13

TIPO DE LINHA DE ADUBO

FACÃO

CONDIÇÃO

MÉDIO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

MÉDIO

CORTE SEÇÃO/LINHA

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

MÉDIO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA NOS EMBUCHAMENTOS, SISTEMA ELÉTRICO, ROLAMENTOS DE DISCOS DE CORTE, APRESENTA DESGASTE NATURAL DE USO, MAS EM BOA CONDIÇÃO PELO ANO.

LOTE **077 COC**

VENDEDOR:



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	STS 9570		
CHASSI	CQ9570A090097		
ANO FAB.	2009	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	270 A 295 CV		
HORAS MOTOR	7300		
HORAS TRILHA	4800		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE		PRECISA DE REVISÃO CORRETIVA.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		22	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM	NÃO			
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	NÃO			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	NÃO			
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
			MARCA / MODELO	
			JD	

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MAQUINA FILIPADA, PRÉ DISPOSTA A PILOTO, PLATAFORMA 22 PES, FAZER REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. (TROCA DE POLIA/ CORREIRA/ROLAMENTO) .

LOTE **078 COC**

VENDEDOR:



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA		IMPLEMENTO	
MODELO		PLATAFORMA DE MILHO	
CHASSI			
ANO FAB.	GTS	MOTOR	0810057-52
POTÊNCIA CV		PRODUTIVA PRIMER	
HORAS MOTOR		2012	
HORAS TRILHA			
CONDIÇÃO			
LOCALIZAÇÃO			



PLATAFORMA

MARCA		
TIPO		TAMANHO

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
PLATAFORMA NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA NOS TORPEDOS. CARENAGENS EM BOM ESTADO. MAQUINA COM 12 CARDANS. 14 X 50	USADO	MARINGÁ - PR		

TRILHA	CÔNCAVO		SACA PALHAS		ROTOR	
--------	---------	--	-------------	--	-------	--

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
	DIANTEIROS		FARÓIS DIANTEIROS			
	TRASEIROS		FARÓIS TRASEIROS			
			LANTERNAS		LUZ FREIO	

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		PILOTO AUTOMÁTICO	
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

LOTE**081 COC**

VENDEDOR:

**REMA TE**
AGROSHOP**PLATAFORMA DE MILHO**

MARCA

GTS

MODELO

PRODUTIVA IS1145

CHASSI

0800412

ANO

2011

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MARINGÁ - PR

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

PLATAFORMA GTS , MOD. PRODUTIVA COM 12 LINHAS DE 45CM , COM CARENAGEM EM BOAS CONDIÇÕES, 02 CARDANS.

LOTE 098 COC

VENDEDOR:



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	S440		
CHASSI	1CQS440ACH0120190		
ANO FAB.	2017	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	238		
HORAS MOTOR	2400		
HORAS TRILHA	2100		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR		



PLATAFORMA

MARCA		NÃO ACOMPANHA A PLATAFORMA DE SOJA	
TIPO		TAMANHO	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS			POSSUI APENAS O MONITOR SEM A ANTENA	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA SENDO VENDIDA SEM A PLATAFORMA DE CORTE, NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO CORRETIVA /TROCA ÓLEOS FILTROS

LOTE 101 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE

PULVERIZADOR

MARCA	STARA		
MODELO	IMPERADOR 3.0 TOP		
CHASSI	I30-CB10851		
ANO	2021	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	223		
HORAS MOTOR	2631		
TAMANHO DE BARRAS (M)	30		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2400		
ESP. BITOLA			
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO		



CONDIÇÃO USADO LOCALIZAÇÃO SÃO MIGUEL DO OESTE - SC

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET		AÇO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	BICO A BICO

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	TOPPER 5500		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA		HIDRÁULICO					
------------------	--	------------	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO					
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA		CENTRÍFUGA					

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

2.400 LITROS E 3 METROS CÚBICOS SÓLIDOS
30 METROS
BICO A BICO
TOPPER 5500
GIRO NAS 4 RODAS
SISTEMA SOBE E DESCE
4X4 COM CONTROLE DE TRAÇÃO
SISTEMA RECIRCULANTE

LOTE 102 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	STARA		
MODELO	IMPERADOR 3.0		
CHASSI	130-BI10252		
ANO	2018	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	223		
HORAS MOTOR	4710		
TAMANHO DE BARRAS (M)	30		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2400L		
ESP. BITOLA	50		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO		



CONDIÇÃO USADO **LOCALIZAÇÃO** MANGUEIRINHA - PR

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET		AÇO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	7

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	TOPPER 5500		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA		HIDRÁULICO					
------------------	--	------------	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO					
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA		CENTRÍFUGA					

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	REVISÃO GERAL						
---------------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS 60 MIL

OBSERVAÇÕES

4X4 HIDRO
30 METROS DE BARRA
TANQUE DE 2.400 LITROS
DISTRIBUIDOR DE 3 M³
TOPPER 5500
7 SEÇÕES
REVISADO: SISTEMA HIDRÁULICO E BARRAS
ÓLEOS E 3 FILTROS NOVOS
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 102 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	MASSEY FERGUSON		
MODELO	MF32		
CHASSI	AAAC1002PAS000004		
ANO FAB.	2010	MOTOR	AGCO POWER
POTÊNCIA CV	200		
HORAS MOTOR	4818		
HORAS TRILHA	4041		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE - GO		



PLATAFORMA

MARCA	MASSEY FERGUSON		PLATAFORMA PRECISA DE REVISÃO
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		20	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3	6
TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM
			ROTOR	NÃO

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
VENTILANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COM PROBLEMAS NA PARTIDA
NECESSITA REVISÃO COMPLETA
AR SÓ VENTILANDO, NECESSITA REVISÃO

LOTE 103 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	STARA		
MODELO	IMPERADOR 3100		
CHASSI	00/0339		
ANO	2013	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	215		
HORAS MOTOR	500		
TAMANHO DE BARRAS (M)	27		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	3100		
ESP. BITOLA	50		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO		CONDICÃO



USADO

LOCALIZAÇÃO

MANGUEIRINHA - PR

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET		AÇO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	7

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	MECÂNICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	TOPPER 4500		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	MANUAL						
------------------	--------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO
------------------------------	------------	---------	-----------	---------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	CENTRÍFUGA						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

4X4 HIDRO
BITOLA MANUAL
27 METROS DE BARRA
7 SEÇÕES
BARRAS COM FERRUGEM
NECESSITA DE REVISÃO
MOTOR MWM NOVO, COM 500 HORAS
HORÍMETRO MARCAVA 5.450 HORAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO MOTOR

LOTE 104 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	MONTANA		
MODELO	PARRUDA 2027		
CHASSI	819800409		
ANO	2008	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	155		
HORAS MOTOR	7119		
TAMANHO DE BARRAS (M)	27		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2000		
ESP. BITOLA			
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	PLATAFORMADO	CONDIÇÃO	USADO
		LOCALIZAÇÃO	MANGUEIRINHA - PR



TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET	AÇO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)	5

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	TRIMBLE		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		REGULAR		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	NÃO FUNCIONA	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONA		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONA	

AJUSTE DE BITOLA	MANUAL						
------------------	--------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO MOLA/PNEUMÁTICA	CENTRÍFUGA						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

2.000 LITROS
27 METROS DE BARRA
5 SEÇÕES
PILOTO TRIMBLE
CONTROLADOR DE VAZÃO ARAG
4X4 HIDRO
MOTOR MWM

LOTE 104 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	MASSEY FERGUSON		
MODELO	9790		
CHASSI	AAAC100JAA5000201		
ANO FAB.	2012	MOTOR	AGCO POWER
POTÊNCIA CV	304		
HORAS MOTOR	2070		
HORAS TRILHA	1326		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE - GO		



PLATAFORMA

MARCA	MASSEY FERGUSON	NECESSITA REVISÃO NA PLATAFORMA	
TIPO	CARACOL	TAMANHO	30

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		4		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
VENTILANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	SIM		PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	SIM		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	SIM			
DESCASCADOS	SIM			
	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM		
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PROBLEMAS NA PARTIDA
NECESSITA REVISÃO GERAL

LOTE 105 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	MACROJET		
MODELO	MILLENIUM 2000		
CHASSI	1451009		
ANO	2001	CILINDROS	4
POTÊNCIA CV	105		
HORAS MOTOR	NÃO FUNCIONA		
TAMANHO DE BARRAS (M)	23		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2800		
ESP. BITOLA	50		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO ADAPTADO		



CONDIÇÃO USADO **LOCALIZAÇÃO** MANGUEIRINHA - PR

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS
MATERIAL	POLIETILENO	BIJET	AÇO
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	MECÂNICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	NÃO
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X2	MARCA E MODELO	AGRES		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	VENTILANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	FIXA						
------------------	------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	ATENÇÃO
------------------------------	------------	------------	-----------	---------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO		
SUSPENSÃO MOLA	PISTÃO		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR MONTADO MF 292
4X2
BOMBA JACTO JP-150
23 METROS DE BARRA
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
3.539 HORAS – ÚLTIMA MARCAÇÃO DO HORÍMETRO ANTES DE PARAR DE FUNCIONAR

LOTE 105 BAV

VENDEDOR: BAVÁRIA



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	JACTO		
MODELO	STAR 2500		
CHASSI	322837		
ANO	2009	CILINDROS	4
POTÊNCIA CV	139		
HORAS MOTOR	6250		
TAMANHO DE BARRAS (M)	24		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA	2.7		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO	CONDIÇÃO	USADO



LOCALIZAÇÃO

ROLÂNDIA

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	TRIJET		AÇO CARBONO, COM PONTEIRAS EM ALUMINIO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	8

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	PRESSÃO	EMBREAGEM	MECÂNICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X2	MARCA E MODELO	TRIMBLE 750		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	VENTILANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONA	

AJUSTE DE BITOLA		HIDRÁULICO					
------------------	--	------------	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO					
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA		CENTRÍFUGA					

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR EM FUNCIONAMENTO, NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA, AR CONDICIONADO, LIMPEZAS NO SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO CORRENTES ASA 120, BATERIA FRACA

LOTE 106 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE

PULVERIZADOR

MARCA	JAN		
MODELO	POWER JET 2500		
CHASSI	PAP00058500B00		
ANO	2011	CILINDROS	4
POTÊNCIA CV	130		
HORAS MOTOR	NÃO FUNCIONA		
TAMANHO DE BARRAS (M)	24		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA			
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	50		
TIPO	CABINADO		



CONDIÇÃO USADO LOCALIZAÇÃO SÃO MIGUEL DO OESTE - SC

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS		BARRAS	
MATERIAL	POLIETILENO	BIJET		AÇO	
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO			SEÇÃO (bico a bico)	5 SESSÕES

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	HIDRÁULICA	EMBREAGEM	MECÂNICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPONÍVEL	NÃO
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X2	MARCA E MODELO	VERION		

CABINE							
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		REGULAR		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO		LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO			FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONA	

AJUSTE DE BITOLA		FIXA					
------------------	--	------	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO		
------------------------------	--	------------	------------	-----------	------------	--	--

SUSPENSÃO		BOMBA DE PULVERIZAÇÃO					
SUSPENSÃO MOLA/PNEUMÁTICA		SEM INFORMAÇÃO					

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

2.500 LITROS
4X2
5 MARCHAS
24 METROS DE BARRAS
GPS VERION
CORTE DE SEÇÃO AUTOMÁTICO
HORÍMETRO DIGITAL NÃO ESTÁ FUNCIONANDO

LOTE 106 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	MASSEY FERGUSON		
MODELO	9795		
CHASSI	9AGC1010VJ9000997		
ANO FAB.	2019	MOTOR	AGCO POWER
POTÊNCIA CV	405		
HORAS MOTOR	2676		
HORAS TRILHA	1950		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	RIO VERDE - GO		



PLATAFORMA

MARCA	MASSEY FERGUSON	NECESSITA REVISÃO	
TIPO	DRAPER	TAMANHO	35

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		4		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS			TOPCOM	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

NECESSITA REVISÃO

LOTE 108 BAV

VENDEDOR: BAVÁRIA



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA KHUN METASA

MODELO KHUN PDM/ PG 1200

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2007	USADO	11

CHASSI

6407011307

MARCADOR DE LINHAS HIDRÁULICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

ROLÂNDIA

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

MARCA FERTISYSTEM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

PLANTADEIRA TOTALMENTE REVISADA ,TROCA DE DISCOS DE CORTE DE 20'',DISCO DE ADUBO DUPLO, RODAS COBRIDORA DAS SEMENTES, CORRENTES DA MOVIDA ,E PLANTIO REVISADAS, POSSUE OS DOIS MARCADORES HIDRÁULICOS (UM ESTÁ GUARDADO).

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

25 A 30 MIL

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM EXCELENTE ESTADO , SÓ PLANTAR AGORA!

LOTE 109 BAV

VENDEDOR: BAVÁRIA



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA METASA

MODELO PM9810

ANO CONDIÇÃO QUANTIDADE DE LINHAS

ANO 2004 USADO 9

CHASSI

6001185506

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

ROLÂNDIA

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

FACÃO

CONDIÇÃO

MÉDIO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

NÃO SE APLICA

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA COM DESGASTE NATURAL PELO ANO, NÃO POSSUE SOLDAS, CAIXAS SEMENTE EM BOM ESTADO DE ADUBO OK, FAZER UMA REVISÃO CORRETIVA EM ROLAMENTOS E EMBUCHAMENTOS.

LOTE**110 BAV**

VENDEDOR:BAVÁRIA

**REMATE**
AGROSHOP**PULVERIZADOR****MARCA**

MONTANA

MODELO

RANGER 2000

CHASSI

14J3601697

ANO

2014

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ROLÂNDIA

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PULVERIZADOR COM 2000LTS DE CALDA, COM 21 MTS DE BARRA EM AÇO CARBONO, LIMPADOR DE FRASCO, RESERVATORIO DE AGUA LIMPA,GPS ,CORTE DE SEÇÃO, BICO TRIJETELETROELETRÔNICO EM EXELENTE ESTADO.

LOTE

111 COC

VENDEDOR:

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	JD 1550		
CHASSI	CQ1550A0463		
ANO FAB.	2004	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	225		
HORAS MOTOR	7760		
HORAS TRILHA	6600		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE			FAZER REVISÃO GERAL, TROCA DE DEDOS, FACAS, CORREIRA, REVISAR MANGUEIRAS.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	25	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA		NÃO	HIDROSTÁTICA		3	6
TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM	ROTOR	NÃO

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
VENTILANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM		NAO TEM	
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MAQUINA NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REVISAR SISTEMA TODO ELETRICO DA C.A E PLATAFORMA, REVISÃO AR CONDICIONADO, TROCA DE OLEOS FILTROS. MÁQUINA COM ANO 2004 E PLATAFORMA 2011

LOTE 126 ME

VENDEDOR: MARIA EUGÊNIA



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA

KF

MODELO

HYPER PLUSS

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE
DE LINHAS

2021

USADO

11

CHASSI

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO

45

RESERVATÓRIO
DE ADUBO

CENTRAL

CIDADE

NOVA ANDRADINA - MS

ESTADO DO
EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DO CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

11

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

MÉDIO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

MÉDIO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

TERRUS (SOMENTE OS SENSORES DO LINHA)

MONITORAMENTO DE SEMENTES

SIM

TAXA DE PLANTIO

NÃO

MAPA DE PLANTIO

NÃO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

DESGASTADO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA EQUIPADA COM DOSADOR TITANIUM.
DISCOS DUPLOS DE SEMENTES EM BOM ESTADO.
RODAS LIMITADORAS DE PROFUNDIDADE E FECHAMENTO DO SULCO EM BOM ESTADO.
APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM EM ALGUMAS PARTES, PRINCIPALMENTE NA PASSARELA.
SEM ROSCAS SEM-FIM DE ADUBO.
DISCOS DUPLOS DE ADUBO COM DESGASTE AVANÇADO.
POSSUI 7 UNIDADES DE FACÃO PARA ADUBO.
PNEUS EM BOM ESTADO.
MARCADOR DO LADO DIREITO DESMONTADO.

LOTE 130 COM

VENDEDOR:COMAK LS



REMA TE
AGROSHOP

ENSILADEIRA

MARCA

NOGUEIRA

MODELO

EN-12 B

CHASSI

AICD-018489

ANO

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA

--

LOTE 131 COM

VENDEDOR:COMAK LS



REMA TE
AGROSHOP

TRATADOR DO SEMENTES

MARCA

GRAZMEC

MODELO

MTS-120 ESPECIAL

CHASSI

169/21

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO EQUIPADO COM MOTOR EBERLE 220V.
RESERVATÓRIO DESTINADO SOMENTE PARA LÍQUIDO.

LOTE 132 COM

VENDEDOR:COMAK LS



REMA TE
AGROSHOP

TRATADOR DO SEMENTES

MARCA

GRAZMEC

MODELO

SPRAY SYSTEM 120

CHASSI

097/21

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CONJUNTO COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS EM TENSÃO 220V, SENDO UMA UNIDADE DA MARCA EBERLE E UMA UNIDADE DA MARCA WEG

LOTE 133 COM

VENDEDOR:COMAK LS



REMA TE
AGROSHOP

TRATADOR DO SEMENTES

MARCA

GRAZMEC

MODELO

MTS-120 ESPECIAL

CHASSI

170/21

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MOTOR ELÉTRICO EBERLE EM TENSÃO 220V. IMPLEMENTO TOTALMENTE NOVO, SEM USO E EM PERFEITO ESTADO, PRONTO PARA SER INSTALADO E COLOCADO EM OPERAÇÃO

LOTE 135 COM

VENDEDOR:COMAK LS



REMATE
AGROSHOP

EMBOLSADORA

MARCA

MARCHER

MODELO

INGRAIN 100

CHASSI

CM656100JP1630507

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

IMPLEMENTO NOVO, SEM USO FREIO A DISCO

--

LOTE 136 COM

VENDEDOR:COMAK LS



REMATE
AGROSHOP

EXTRATORA DO GRÃOS

MARCA

MARCHER

MODELO

OUTGRAIN 220

CHASSI

9MBEX220CP1490239

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

IMPLEMENTO NOVO, SEM USO

LOTE 139 COM

VENDEDOR:COMAK LS



REMA TE
AGROSHOP

PULVERIZADOR ARRASTO

MARCA

METALFOR

MODELO

FUTUR 3000

CHASSI

0408

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR COM BARRAS DE 25 METROS, DIVIDIDO EM 5 SEÇÕES.
EQUIPADO COM CONTROLE DO VAZÃO, ABERTURA HIDRÁULICA DAS BARRAS, BOMBA DO MEMBRANA UDOR E INCORPORADOR DO CALDA.
POSSUI MOTOR BRANCO A GASOLINA PARA ABASTECIMENTO.
PNEUS NOVOS.

LOTE 141 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA JUMIL

MODELO JM3080

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2018	USADO	22

CHASSI

362891-2 362891-1

MARCADOR DE LINHAS HIDRÁULICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 50

RESERVATÓRIO DE ADUBO SIM



CIDADE RIO VERDE - GO

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

DOSADOR HELICOIDAL

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

DESGASTADO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

DESGASTADO

TAXA VARIÁVEL

CORTE SEÇÃO/LINHA

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

NÃO SE APLICA

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DUAS 11 LINHAS UNIDAS PELO TANDER

LOTE 143 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA TATU

MODELO USAP

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2013	USADO	26

CHASSI

USAP3335

MARCADOR DE LINHAS HIDRÁULICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 50

RESERVATÓRIO DE ADUBO SIM



CIDADE RIO VERDE- GO

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

DOSADOR HELICOIDAL

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

DESGASTADO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

DESGASTADO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

-

MONITORAMENTO DE SEMENTES

NÃO

TAXA DE PLANTIO

NÃO

MAPA DE PLANTIO

NÃO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

DESGASTADO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

NECESSITA DE REPAROS, CHICOTE DANIFICADO

LOTE 144 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA JOHN DEERE

MODELO DB50

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2013	USADO	28

CHASSI

1CQDB50AHD0090023

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO SIM



CIDADE RIO VERDE - GO

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

ONDULADO

SISTEMA DE DOSAGEM

VÁCUO

SISTEMA DOSADOR

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

DESGASTADO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

DESGASTADO

CORTE SEÇÃO/LINHA

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

ELÉTRICO

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

NÃO SE APLICA

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

SEM CHICOTE
NECESSITA REVISÃO POSSUI OS CARRINHOS

LOTE 146 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA CASE IH

MODELO EASY RISER 3213

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2018	USADO	12

CHASSI

SEM PLAQUETA

MARCADOR DE LINHAS HIDRÁULICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO SIM



CIDADE RIO VERDE - GO

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO

TIPO DE DISCO DE CORTE

ONDULADO

QUANTIDADE

CONDIÇÃO

DESGASTADO

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

SISTEMA DE DOSAGEM

VÁCUO

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

DESGASTADO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

SISTEMA DOSADOR

SISTEMA A VÁCUO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

--

MONITORAMENTO DE SEMENTES

NÃO

TAXA DE PLANTIO

NÃO

MAPA DE PLANTIO

NÃO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

DESGASTADO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CHICOTE AVARIADO
NECESSITA DE REVISÃO GERAL

LOTE 150 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR ARRASTO

MARCA

KUHN

MODELO

RANGER 3000 S

CHASSI

KMBA1059K10A00080

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MANGUEIRINHA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

3.000 LITROS
24 METROS DE BARRA
TRIJET
7 SEÇÕES
COMANDO ELÉTRICO DAS BARRAS
BOMBA DE PISTÃO

LOTE
150A SME

VENDEDOR:SOMAFERTIL



GUINCHO TRASEIRO	
MARCA	SOLLUS
MODELO	GT2000
CHASSI	S031123
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
GOIÂNIA - GO	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

NOVO DE PÁTIO GUINCHO MARCA SOLLUS, MODELO 2.000KG, ABERTURA DE BITOLA E RODA LOUCA, COM GIRO 180°, NOVO DE PÁTIO SEM USO.

LOTE	151 MAQ
------	---------

VENDEDOR:MAQFORTE



REMA TE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR

MARCA

STARA

MODELO

TWISTER 1500 APS

CHASSI

TWIBF10289

ANO

2015

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

CASCADEL



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
TAXA VARIÁVEL
TOPPER 4500
ALGUNS PONTOS DE FERRUGEM
DUAS SEÇÕES

LOTE 152 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR HIDRÁULICO

MARCA

JACTO

MODELO

CONDOR 800

CHASSI

309

ANO

2004

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

CASCADEL



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

800 LITROS
18 METROS
BARRAS AGRIMASTER 2024
BOMBA JACTO JP-75
BARRA EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO
MARCAS DE USO NO CHASSI E NO TANQUE
NECESSITA DE REVISÃO

LOTE 153 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR ARRASTO

MARCA

JACTO

MODELO

COLUMBIA AD-18

CHASSI

375663

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

CASCADEL



LANCE AQUI!
CONSULTE AS
CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO

IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

18 METROS DE BARRA, EM BOM ESTADO
TANQUE DE 2.000 LITROS
BOMBA JACTO JP-100
COMANDO HIDRÁULICO A CABO
PNEUS COM MÉDIO DESGASTE

LOTE 154 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMA TE
AGROSHOP

PLATAFORMA

MARCA

GTS

MODELO

PRODUTTIVA SÉRIE S 1145

CHASSI

FPM0726390101

ANO

2023

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

CASCADEL



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

11X45
CAIXA DE TRANSMISSÃO BANHADA A ÓLEO
CORRENTES E TORPEDOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
POUCAS MARCAS DE USO

LOTE
155 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO	
MARCA	
JAN	
MODELO	
LANCER 1350	
CHASSI	
MTC00237900A00	
ANO	CONDIÇÃO
2011	USADO
LOCALIZAÇÃO	
CASCAVEL	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
NADA CONSTA	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEÇÃO DE DESLIGAMENTO A CABO	

LOTE 156 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMA TE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

MARCA

STARA

MODELO

TWISTER 1500

CHASSI

2934312

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

CASCADEL



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DESLIGAMENTO DE SEÇÃO HIDRÁULICO

LOTE 158 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR ARRASTO

MARCA

KUHN

MODELO

ACCURA 10000

CHASSI

KBRA1045C60B00040

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

TOLEDO



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

ISOBUS
TAXA VARIÁVEL
RESERVATÓRIO EM INOX
FAIXA DE DISTRIBUIÇÃO: 24 A 40 METROS

LOTE 159 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

MARCA

STARA

MODELO

TORNADO 1300

CHASSI

SEM INFORMAÇÃO

ANO

2010

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

TOLEDO



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

TORNADO 1300
ABERTURA/FECHAMENTO DA COMPORTA ELÉTRICO ADAPTADO

LOTE 160 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

MARCA

TRITON

MODELO

ROTAX DUPLO 1300H

CHASSI

95639

ANO

2019

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

REALEZA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

REVISÃO GERAL

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

3 MIL

OBSERVAÇÕES

1.300 LITROS
ACIONAMENTO DA COMPORTA HIDRÁULICA
REVISADO GERAL

LOTE 161 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

MARCA

INCOMAGRI

MODELO

SEMBRA 1000

CHASSI

INCO1285

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

REALEZA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

REVISÃO GERAL

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

3 MIL

OBSERVAÇÕES

1.000 LITROS
DISCO DUPLO
ACIONAMENTO DA COMPORTA HIDRÁULICO
REVISADO

LOTE 162 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

MARCA

JAN

MODELO

LANCER MASTER 1200

CHASSI

DDM00610300A00

ANO

2017

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

REALEZA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

REVISÃO GERAL

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

3 MIL REAIS

OBSERVAÇÕES

1.200 LITROS
COMPORTA COM FECHAMENTO HIDRÁULICO
DISTRIBUIDOR REVISADO

LOTE 163 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR ARRASTO

MARCA

JACTO

MODELO

AD-18

CHASSI

SEM INFORMAÇÃO

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

REALEZA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

2.000 LITROS
BOMBA JACTO JP-100
BIJET – SEM OS BICOS
COMANDO DE VÁLVULAS E HIDRÁULICO A CABO
QUADRO E BARRAS DE PULVERIZAÇÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 164 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR ARRASTO

MARCA

JACTO

MODELO

ADVANCE 2000

CHASSI

737258

ANO

2014

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

REALEZA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

2.000 LITROS
18 METROS DE BARRA
BOMBA JACTO JP-100
CONTROLADOR DE VAZÃO ELETROELETRÔNICO JACTO
ABERTURA ELETRO-HIDRÁULICA
BARRAS COM PONTOS DE FERRUGEM E SOLDAS
PNEUS EM BOM ESTADO
FALTANDO ALGUNS BICOS

LOTE 165 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR HIDRÁULICO

MARCA

RIO SUL

MODELO

800

CHASSI

RS800

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

REALEZA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

800 LITROS
18 METROS
COMANDO ELÉTRICO DAS VÁLVULAS
COMANDO HIDRÁULICO DAS BARRAS
TRIJET
BOMBA JP-75
INCORPORADOR
BARRAS E CHASSI EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 166 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR HIDRÁULICO

MARCA

JACTO

MODELO

CONDOR 800

CHASSI

755804

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

REALEZA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

800 LITROS
18 METROS DE BARRA
COMANDO ELÉTRICO DAS VÁLVULAS
COMANDO ELETRO-HIDRÁULICO DAS BARRAS
INCORPORADOR
CHASSI COM ALGUNS PONTOS DE FERRUGEM
BARRAS SULAMÉRICA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
BIJET

LOTE 168 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR HIDRÁULICO

MARCA

ALLIKON

MODELO

VELOSTER 850

CHASSI

5848

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

REALEZA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

850 LITROS
18 METROS DE BARRA
BOMBA DE MEMBRANA BERTOLINI
COMANDO ELÉTRICO
COMANDO ELETRO-HIDRÁULICO DAS BARRAS
INCORPORADOR
PINTURA DESBOTADA
FERRUGEM MODERADA NAS BARRAS E NO CHASSI

LOTE 169 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

MARCA

STARA

MODELO

TORNADO 1300

CHASSI

TOR-0415

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO MIGUEL DO OESTE



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

REVISÃO GERAL

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

3 MIL

OBSERVAÇÕES

1.300 LITROS
COMPORTA COM ACIONAMENTO A CABO
DISCOS DUPLOS NOVOS
REVISÃO GERAL

LOTE 170 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

MARCA

STARA

MODELO

TWISTER 1500

CHASSI

00/0877

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO MIGUEL DO OESTE



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

REVISÃO GERAL

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

3 MIL

OBSERVAÇÕES

1.500 LITROS
ACIONAMENTO DA COMPORTA HIDRÁULICO
DISCOS DUPLOS NOVOS
REVISÃO GERAL

LOTE
171 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

MARCA	
JAN	
MODELO	
LANCER MASTER 1200	
CHASSI	
DDM00103600A00	
ANO	CONDIÇÃO
2008	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SÃO MIGUEL DO OESTE	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

REVISÃO COMPLETA

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	3 MIL
--	-------

OBSERVAÇÕES

1.200 LITROS COMPORTA COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO DISCOS DUPLOS REVISADO
--

LOTE 172 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

MARCA

SÃO JOSÉ

MODELO

DSD 1300H

CHASSI

18234

ANO

2019

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO MIGUEL DO OESTE



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

REVISÃO GERAL

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

3 MIL

OBSERVAÇÕES

1.300 LITROS
ACIONAMENTO DA COMPORTA HIDRÁULICO
DISCOS DUPLOS NOVOS
REVISÃO GERAL

LOTE 173 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

MARCA

TRITON

MODELO

ROTAX DUPLO 1300 H

CHASSI

91870

ANO

2018

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO MIGUEL DO OESTE



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

RESVISADO

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

R\$ 3.000,00 MIL

OBSERVAÇÕES

1300 L
DISCO DUPLO
ACIONAMENTO POR COMANDO HIDRÁULICO
REVISADO

LOTE 174 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR ARRASTO

MARCA

JACTO

MODELO

ADVANCE 2000

CHASSI

671477

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

PATO BRANCO



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

2.000 LITROS
18 METROS DE BARRA
BOMBA JACTO JP-100
COMANDO ELÉTRICO DAS VÁLVULAS
COMANDO ELETRO-HIDRÁULICO DAS BARRAS
REVISADO

LOTE 175 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

SUBSULADOR

MARCA

JAN

MODELO

JUMBO

CHASSI

JMS00012700B00

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

PATO BRANCO



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

7 HASTES
DESARME AUTOMÁTICO

LOTE **175 CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMA TE
AGROSHOP

**DISTRIBUIDOR DE ADUBO
ORGÂNICO LÍQUIDO**

MARCA

INCOMAGRI

MODELO

DELM 2000A

CHASSI

-

ANO

2002

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

TANQUE DE CHORUME COM CAPACIDADE DE 2000 LITROS

1 EIXO SIMPLES

BOMBA A VACUO

LOTE 176 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

COLHEDORA DE FORRAGEM

MARCA	
SILTOMAC	
MODELO	
A-6	
CHASSI	
AWL76	
ANO	CONDIÇÃO
2008	USADO
LOCALIZAÇÃO	
SÃO CARLOS - SP	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

FORRAGEIRA CATA CAPIM
2 METROS DE CORTE
COM REPLICADOR
BICA HIDRAULICA
AJUSTE DE CORTE HIDRAULICO

LOTE

176 MAQ

VENDEDOR:MAGPARANÁ



REMA TE
AGROSHOP

CONJUNTO FRONTAL	
MARCA	STARA
MODELO	PAD 1000
CHASSI	07/2366
ANO	CONDIÇÃO
2003	USADO
LOCALIZAÇÃO	
PATO BRANCO	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
REFORMADO PARA TRATOR JOHN DEERE 6 CC	

LOTE 177 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

CONJUNTO FRONTAL

MARCA

BALDAN

MODELO

BALDAN

CHASSI

SEM INFORMAÇÃO

ANO

2011

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

PATO BRANCO



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

CONCHA E LÂMINA
JOYSTICK
PARA TRATOR JOHN DEERE 75 CV

LOTE

177 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

GRADE INTERMEDIÁRIA

MARCA

TATU

MODELO

GAIM

CHASSI

-

ANO

2009

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS**

--

OBSERVAÇÕES

GRADE ARADORA INTERMEDIARIA MECANICA

16 DISCOS DE 22 POLEGADAS

ESPAÇAMENTO 270MM

LOTE**178 CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**REMATE**
AGROSHOP**TERRACEADOR****MARCA**

TATU

MODELO

TSTA

CHASSI

6920624

ANO

1993

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

TERRACEADOR 22 DISCOS

ESPAÇAMENTO DE 400MM

DISCOS 26 POLEGADAS

POTENCIA RECOMENDADA: ACIMA DE 160CV

LOTE 178 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA PLANTI CENTER

MODELO PE 6/4

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2013	USADO	6

CHASSI

PC64PE00100FR003

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DO ADUBO, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

QUANTIDADE

CONDIÇÃO

DESGASTADO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

DESGASTADO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

TERRIS

MONITORAMENTO DE SEMENTES

SIM

TAXA DE PLANTIO

NÃO

MAPA DE PLANTIO

NÃO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

NÃO SE APLICA

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

6X45
PIVOTADA
MONITOR DE SEMENTES
DISCO DUPLO E FACÃO ADUBO
FERRUGENS NO CHASSIS E LINHA DE PLANTIO

LOTE 179 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA JOHN DEERE

MODELO 2113

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2017	USADO	12

CHASSI

1CQ2113AEH0115234

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO 50

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

SÃO MIGUEL DO OESTE - SC

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DO ADUBO, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

QUANTIDADE

CONDIÇÃO

MÉDIO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

TIPO DE LINHA DE ADUBO

FACÃO, DISCO DUPLO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

BOM

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

SISTEMA DOSADOR

DISCO VERTICAL

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

AUTEC

MONITORAMENTO DE SEMENTES

SIM

TAXA DE PLANTIO

NÃO

MAPA DE PLANTIO

NÃO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

12X50 (LINHA EXTRA)
PNEUMÁTICA
CAIXA CENTRAL DE SEMENTES
DOSADORES DE SEMENTES AUTEC
FACÃO E DISCO DUPLO PARA ADUBO
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 180 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA KUHN

MODELO PG PRIME

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2020	USADO	9

CHASSI

KBRA1050L000B00005

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

SÃO MIGUEL DO OESTE - SC

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO VERTICAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

PM 400

MONITORAMENTO DE SEMENTES

SIM

TAXA DE PLANTIO

NÃO

MAPA DE PLANTIO

NÃO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CABO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

9X45
PNEUMÁTICA
FERTISYSTEM
DISCO SIMPLES PARA ADUBO
MONITOR DE SEMENTES PM400
DOSADORES DE SEMENTES PRECISION PLANTING
CAIXA SUSPensa DE SEMENTES
CATRACA ELÉTRICA DE SEÇÃO
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 180 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

ENSILADEIRA

MARCA

JF

MODELO

C-120

CHASSI

07418

ANO

2019

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

COLHEDORA DE FORRAGEM JF C-120 DE 1 LINHA COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA E BICA HIDRÁULICA. EQUIPAMENTO DE EXCELENTE DESEMPENHO, PRONTO PARA OTIMIZAR O TRABALHO DE COLHEITA NO CAMPO.

LOTE**181 CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**REMATE**
AGROSHOP**TRITURADOR DE GALHO**

MARCA

TRAPP

MODELO

600T

CHASSI

-

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

TRITURADOR DE GALHOS COM CAPACIDADE PARA MATERIAL DE ATÉ 10 CM DE DIÂMETRO, ACIONADO VIA CARDAN

LOTE 181 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA JOHN DEERE

MODELO 1113

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2017	USADO	12

CHASSI

1CQ1113AVH0115580

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 50

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES	TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA	PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM	SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM	DISCO VERTICAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO	TAXA VARIÁVEL	NÃO
CONDIÇÃO	MÉDIO	DISCO DUPLO	CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		
		BOM		

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	SIM	MARCA / MODELO	AUTC		MONITORAMENTO DE SEMENTES		SIM
TAXA DE PLANTIO	NÃO	MAPA DE PLANTIO	NÃO	TAXA VARIÁVEL	NÃO	CORTE DE SEÇÃO/LINHA	NÃO
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO	NÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CABO	CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
	TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

12X50
DISCO DUPLO PARA ADUBO
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 182 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA STARA

MODELO VICTORIA TOP CONTROL

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2016	USADO	9

CHASSI

VIC-BG10409

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

QUANTIDADE

CONDIÇÃO

BOM

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA VARIÁVEL

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

BOM

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

SISTEMA DOSADOR

DISCO VERTICAL

TAXA VARIÁVEL

SIM

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

TOPPER

MONITORAMENTO DE SEMENTES

SIM

TAXA DE PLANTIO

SIM

MAPA DE PLANTIO

SIM

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CABO

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

9X45
PNEUMÁTICA
BOMBA HIDRÁULICA INDEPENDENTE
TAXA VARIÁVEL DE ADUBO
FERTISYSTEM
CAIXA SUSPensa
EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE**182 CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**REMA TE**
AGROSHOP**ENSILADEIRA****MARCA**

MENTA

MODELO

PREMIUM ATM 1.3

CHASSI

SÉRIE 18245

ANO

2018

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)

--

**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS**

--

OBSERVAÇÕES

ENSILADEIRA DE 2 LINHAS COM ÁREA DE CORTE DE 1,30 M, EQUIPADA COM BICA E QUEBRA-JATO HIDRÁULICOS. ACOMPANHA RODA DE APOIO DE FÁBRICA E É RECOMENDADA PARA USO EM TRATORES COM POTÊNCIA ACIMA DE 85 CV

LOTE**183 CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**REMATE**
AGROSHOP**ENSILADEIRA**

MARCA

JF

MODELO

C-120 AT

CHASSI

1599

ANO

2015

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

COLHEDORA DE FORRAGEM JF C-120 AT (ÁREA TOTAL), EQUIPADA COM ACIONAMENTO POR CARDAN E BICA HIDRÁULICA. RECOMENDADA PARA USO EM TRATORES COM POTÊNCIA ACIMA DE 70 CV

LOTE 183 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA STARA
MODELO VICTORIA 4050

ANO 2011
CONDIÇÃO USADO
QUANTIDADE DE LINHAS 9

CHASSI

SEM INFORMAÇÃO

MARCADOR DE LINHAS MECÂNICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 50

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

REALIZA - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

MARCADOR DE LINHAS

MECÂNICO

MÉDIO

CORTE SEÇÃO/LINHA

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

NÃO SE APLICA

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

9X45
FERTISYSTEM
DISCO DUPLO PARA ADUBO
MARCAS DE USO MODERADAS
FERRUGEM MODERADA NO CHASSI

LOTE 184 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMA TE
AGROSHOP

VAGÃO FORRAGEIRO

MARCA

CASALE

MODELO

ROTORMIX 1.6 MINI

CHASSI

09911

ANO

2016

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

VAGÃO FORRAGEIRO AUTOCARREGÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,6 M³, EQUIPADO COM MISTURADOR DE ROSCA HORIZONTAL, ESTEIRA DE VAZÃO REGULÁVEL, BALANÇA, DESINSILADOR E COMANDO POR CABO. CONTA AINDA COM REGULAGEM HIDRÁULICA DOS PNEUS

LOTE 185 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA VENCE TUDO

MODELO SM 7040

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2004	USADO	7

CHASSI

1324

MARCADOR DE LINHAS MECÂNICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

REALIZA - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

MÉDIO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

MARCADOR DE LINHAS

MECÂNICO

DESGASTADO

CORTE SEÇÃO/LINHA

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

NÃO SE APLICA

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

7X45
PIVOTADA
DISCO DUPLO PARA ADUBO

LOTE 186 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA SEMEATO

MODELO SOL TOWER

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2014	USADO	9

CHASSI

1463C546A

MARCADOR DE LINHAS MECÂNICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

REALIZA - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

MECÂNICO

MÉDIO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

CTM

MONITORAMENTO DE SEMENTES

SIM

TAXA DE PLANTIO

NÃO

MAPA DE PLANTIO

NÃO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

NÃO SE APLICA

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

9X45
PANTOGRAFICA
MONITOR DE SEMENTES
DISCO DUPLO PARA ADUBO
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 186 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

CARRETA TANQUE

MARCA

FIDO

MODELO

SUPER JATO 6500

CHASSI

92933

ANO

2026

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CARRETA TANQUE NOVA, SEM USO, COM CAPACIDADE PARA 6.500 LITROS E ESTRUTURA REFORÇADA DE DOIS EIXOS. EQUIPAMENTO DE ALTA DURABILIDADE PARA TRANSPORTE DE LÍQUIDOS, COMERCIALIZADO SEM OS PNEUS.

LOTE 187 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

SEMEADORA

MARCA BALDAN

MODELO SPD 3000

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2005	USADO	16

CHASSI

1722008004

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO 17

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

REALIZA - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

NÃO POSSUI

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

DESGASTADO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

DESGASTADO

TAXA VARIÁVEL

CORTE SEÇÃO/LINHA

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

NÃO SE APLICA

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

16X17
SPEED BOX
PONTOS DE FERRUGEM PELO CHASSI
NECESSITA DE REVISÃO

LOTE 188 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

**PULVERIZADOR DE
ARRASTO**

MARCA

JACTO

MODELO

COLUMBIA AD 18

CHASSI

711238

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR DE 2.000 LITROS EQUIPADO COM BARRAS DE 18 METROS E ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS DE 50 CM. CONTA COM BOMBA JP100, COMANDO ELETRO-HIDRÁULICO E RODADO 11.2-28. MÁQUINA 100% REVISADA.

LOTE 189 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	VENCE TUDO	
MODELO	SM 9000	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2019	USADO	9
CHASSI		
PANT010618		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE

REALIZA - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DO ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	
CONDIÇÃO	BOM	FACÃO			
		CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		CORTE SEÇÃO/LINHA	
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	MÉDIO			
MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	SIM	MARCA / MODELO	PRO SOLLUS - PSX	MONITORAMENTO DE SEMENTES	SIM
TAXA DE PLANTIO	NÃO	MAPA DE PLANTIO	NÃO	TAXA VARIÁVEL	NÃO
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO		NÃO			
ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA				CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN				TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO			NÃO SEAPLICA		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

9X45
MONITOR DE SEMENTES PRO SOLLUS
PANTOGRÁFICA
PULA-PEDRA
DISCOS DUPLOS DE SEMENTES COM DESGASTE MODERADO
FERTISYSTEM
POUCOS PONTOS DE FERRUGEM NO CHASSI
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 190 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA STARA

MODELO VICTORIA 4050

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2009	USADO	9

CHASSI

30104

MARCADOR DE LINHAS MECÂNICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

REALIZA - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

MARCADOR DE LINHAS

MECÂNICO

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

NÃO SE APLICA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

45 MIL

OBSERVAÇÕES

9X45
DISCOS DE CORTE NOVOS
DISCOS DUPLOS PARA ADUBO NOVOS
DISCOS DUPLOS PARA SEMENTES NOVOS
PINTURA NOVA
REVISADA COMPLETAMENTE

LOTE**191 CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**REMATE**
AGROSHOP**CARRETA BASCULANTE**

MARCA

FIDO

MODELO

-

CHASSI

784820

ANO

2010

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

CARRETA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 30 METROS CÚBICOS, CONSTRUÍDA SOBRE 2 EIXOS FILIPADOS PARA 8 PNEUS. POSSUI SISTEMA DE BASCULAMENTO ACIONADO POR 2 PISTÕES HIDRÁULICOS DE LEVANTE E CONTA COM GUARDAS REMOVÍVEIS

LOTE 192 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA STARA

MODELO VICTORIA 4950

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2013	USADO	11

CHASSI

001436

MARCADOR DE LINHAS MECÂNICO

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO CENTRAL



CIDADE TOLEDO - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO VERTICAL

QUANTIDADE

11

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

MARCADOR DE LINHAS

MECÂNICO

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

TERRIS

MONITORAMENTO DE SEMENTES

SIM

TAXA DE PLANTIO

NÃO

MAPA DE PLANTIO

NÃO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

11X45
PNEUMÁTICA
DOSADOR FERTISYSTEM
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 193 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA JOHN DEERE

MODELO 1113

ANO 2018
CONDIÇÃO USADO
QUANTIDADE DE LINHAS 24

CHASSI

1CQ1113AEJ0120144 / 1CQ1113AJJ0125125

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 50

RESERVATÓRIO DE ADUBO CENTRAL

CIDADE

CASCADEL

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO



SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA VARIÁVEL

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

PNEUMÁTICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO VERTICAL

QUANTIDADE

24

TIPO DE LINHA DE ADUBO

FACÃO, DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

SIM

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

SIM

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

ROW COMMAND

MONITORAMENTO DE SEMENTES

SIM

TAXA DE PLANTIO

SIM

MAPA DE PLANTIO

SIM

TAXA VARIÁVEL

SIM

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

SIM

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

ELETRICO

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

SIM

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

BOM

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

24X50
TANDEM GREEN SYSTEM
ROW COMMAND - TAXA VARIÁVEL E DESLIGAMENTO LINHA A LINHA
PULVERIZADOR DE SULCO SAFRAMAX 1.300 LITROS
DISCOS DE CORTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
FACÃO E DISCO DUPLO PARA ADUBO
LIMPADOR DE RODA E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE
POSSUI TODOS OS ACESSÓRIOS ORIGINAIS DA PLANTADEIRA

LOTE	193 CTR
------	---------

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMA TE
AGROSHOP

ARADO

MARCA

TATU

MODELO

AAP

CHASSI

3880262

ANO

1992

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

ARADO DE AIVECA

DUAS BACIAS

RODA DE APOIO

POTENCIA RECOMENDADA: ACIMA 80CV

LOTE 194 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMA TE
AGROSHOP

TRINCHA

MARCA

JAN

MODELO

TRITTON 2300

CHASSI

076694

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

TRINCHA COM ÁREA DE TRABALHO DE 2,30 M

LOTE**195 CTR**

VENDEDOR:CAMPO TRATORES

**REMATE**
AGROSHOP**SUBSOLADOR**

MARCA

TATU

MODELO

AST/MATIC 450

CHASSI

0101170006-5130

ANO

2019

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

SUBSOLADOR DE 7 HASTES COM DISCOS DE CORTE

ROLO DESTORRADOR

POSSUI SISTEMA DE DESARME AUTOMÁTICO

COM PNEUS

RECOMENDAÇÃO: ACIMA DE 105CV

LOTE 196 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

ESCARIFICADOR

MARCA

PICCIN

MODELO

EPCR 300

CHASSI

22/02970

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ESCARIFICADOR DE 9 HASTES
DISCOS DE CORTE
ROLO DESTORRADOR
SISTEMA DE DESARME AUTOMÁTICO
COM PNEUS
RECOMENDAÇÃO: ACIMA DE 110CV

LOTE 196 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA BALDAN
MODELO TOPOGRAFIC 6500

ANO 2017
CONDIÇÃO USADO
QUANTIDADE DE LINHAS 15

CHASSI

6099902203001

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO CENTRAL



CIDADE CASCAVEL - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

15

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

DESGASTADO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

15X45
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
SPEED BOX
DISTRIBUIDOR DE SEMENTES TITANIUM
PONTO CENTRAL DE LUBRIFICAÇÃO
DISCO DE CORTE 22 POLEGADAS
DISCO DUPLO E FACÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
FERTISYSTEM
PISTÃO PARA RECOLHIMENTO DO CABEÇALHO
DISCOS DUPLOS DE SEMENTES COM DESGASTE MÉDIO
POUCOS PONTOS DE FERRUGEM

LOTE 197 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA BALDAN

MODELO SP 4500 TOPOGRAFIC

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2015	USADO	10

CHASSI

60341212001001

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO 50

RESERVATÓRIO DE ADUBO CENTRAL



CIDADE CASCAVEL - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

10

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

DESGASTADO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

MÉDIO

CORTE SEÇÃO/LINHA

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

DESGASTADO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

10X50
PANTOGRÁFICA
DOIS PONTOS DE ARTICULAÇÃO
PONTO CENTRAL DE LUBRIFICAÇÃO
SPEED BOX
PONTOS DE FERRUGEM NO CHASSI

LOTE 197 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

VAGÃO FORRAGEIRO

MARCA

IPACOL

MODELO

TRATORMIX 4.0

CHASSI

1480-13

ANO

2013

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

VAGÃO FORRAGEIRO MISTURADOR AUTOCARREGAVEL

4 METROS CÚBICOS

COMANDO A CABO

LOTE 198 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA VENCE TUDO

MODELO SM 9000

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2014	USADO	9

CHASSI

011284

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO CENTRAL



CIDADE CASCAVEL - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

9

TIPO DE LINHA DE ADUBO

FACÃO

TAXA VARIÁVEL

CONDIÇÃO

MÉDIO

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

MÉDIO

CORTE SEÇÃO/LINHA

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

DESGASTADO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

9X45
CAIXA EXTRA PARA SEMENTES
MANGOTES DE SEMENTES E ADUBO
ALGUNS PONTOS DE FERRUGEM
ALGUNS RESERVATÓRIOS DE SEMENTES TRINCADOS

LOTE

198 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMA TE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR DE ADUBO
ORGÂNICO LÍQUIDO

MARCA	
INOVA	
MODELO	
-	
CHASSI	
-	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
SÃO CARLOS - SP	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

TANQUE DE CHORUME
CAPACIDADE DE 6000 LITROS
1 EIXO FILIPADO
BOMBA A VACUO
NOVO DE PATIO

LOTE 199 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMA TE
AGROSHOP

ENXADA ROTATIVA

MARCA

MEC-RUL

MODELO

ERBMV 350

CHASSI

0706 14985

ANO

2010

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ENXADA ROTATIVA DE 3,5 METROS DE LARGURA

LOTE 200 MAQ

VENDEDOR: MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA VALTRA

MODELO BP 905 M

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2012	USADO	9

CHASSI

SFL065291

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO CENTRAL



CIDADE CASCAVEL - PR

ESTADO DO EQUIPAMENTO USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

9

TIPO DE LINHA DE ADUBO

FACÃO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

MÉDIO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

PRO SOLLUS

MONITORAMENTO DE SEMENTES

SIM

TAXA DE PLANTIO

NÃO

MAPA DE PLANTIO

NÃO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

NÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

CORRENTE/CARDAN

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

DESGASTADO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

9X45
5 DISCOS DE CORTE DE 18" NOVOS
DISCO DUPLO E FACÃO PARA ADUBO
DISCOS DUPLOS DE SEMENTES COM DESGASTE MODERADO
DOSADOR DE SEMENTES PLANTSISTEM
MONITOR DE SEMENTES PRO SOLLUS
DOSADOR DE ADUBO FERTISYSTEM
ALGUNS PONTOS DO CHASSI PINTADOS
ALGUNS PONTOS DE FERRUGEM

LOTE 200 CTR

VENDEDOR:CAMPO TRATORES



REMATE
AGROSHOP

ENXADA ROTATIVA

MARCA

MEC-RUL

MODELO

ER 400

CHASSI

0307 11740

ANO

2010

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SÃO CARLOS - SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ENXADA ROTATIVA DE 4 METROS DE LARGURA

LOTE 201 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA

MARCA

GTS

MODELO

PRODUTTIVA

CHASSI

FOM0434980100

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MANGUEIRINHA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

11X45
CARDAN DUPLO
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 202 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA

MARCA

STARA

MODELO

BRAVA 4080

CHASSI

205641

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MANGUEIRINHA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

9X45
CAIXA DE ENGRENAGENS BANHADA A ÓLEO
CARDAN DUPLO
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 203 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA

MARCA

STARA

MODELO

BRAVA 6850

CHASSI

205169

ANO

2012

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MANGUEIRINHA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

15X45
CAIXA BANHADA A ÓLEO
CARDAN DUPLO

LOTE 204 MAQ

VENDEDOR:MAQFORTE



REMATE
AGROSHOP

PLATAFORMA

MARCA

BALDAN

MODELO

POTENZA

CHASSI

60564759001001

ANO

2016

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MANGUEIRINHA



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

NADA CONSTA

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

11X45
CARDAN DUPLO
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE 301 BAV

VENDEDOR: BAVÁRIA



REMATE
AGROSHOP

SEMEADORA

MARCA SEMEATO

MODELO SSM23

ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2000	USADO	23

CHASSI

BAVSSM23012026

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO 17

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

ROLANDIA

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

MECÂNICA

TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

SISTEMA DE DOSAGEM

ROSCA SEM FIM

SISTEMA DOSADOR

DISCO VERTICAL

QUANTIDADE

TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

CONDIÇÃO

BOM

CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

TAXA VARIÁVEL

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

BOM

CORTE SEÇÃO/LINHA

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

NÃO

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

NÃO SE APLICA

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

NADA COSSTA

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A SEMEADORA MÚLTIPLA SEMEATO SSM 23 DESTACA-SE NO PLANTIO DIRETO PELA ROBUSTEZ ESTRUTURAL, ALTA VERSATILIDADE PARA ALTERNAR ENTRE CULTURAS DE INVERNO E VERÃO, E EXCELENTE UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO E SEMENTES; COM CAPACIDADE DE 1500KG ADUBO E 800 KG DE SEMENTE NAS CAIXAS RESERVATÓRIAS, NÃO VEM COM O KIT VERÃO, SOMENTE COM 23 LINHAS DE ESPAÇAMENTO DE 0,17CM PARA CULTURA DE INVERNO(CULTURA DE TRIGO/AVEIA)

LOTE 408 ING

VENDEDOR: INGA VEICULOS



REMATE
AGROSHOP

CAMINHÃO

CATEGORIA		VEÍCULO	
MARCA		MERCEDES BENZ	
MODELO		ATEGO	
VERSÃO		3030	
PLACA		RKZ3A30	
ANO	21/22	KM	01276215689
CHASSI		9BM958186NB235192	
COR		BRANCA	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO			



ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO	MANUAL	VAZAMENTOS APARENTES	NÃO
--------	--------	----------------------	-----

DIREÇÃO

FIRME

ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)	SIM	FREIO (RESPOSTA E PEDAL)	BOM ESTADO	CORREIA DENTADA	BOM ESTADO
EMBREAGEM	BOM ESTADO	SUSPENSÃO	BOM ESTADO		

ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS	NÃO	FERRUGEM/CORROSÃO	NÃO
------------------	-----	-------------------	-----

RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS	BOM ESTADO	PNEUS TRASEIROS	BOM ESTADO	ESTEPE	SIM
------------------	------------	-----------------	------------	--------	-----

INTERIOR

BANCOS	BOM ESTADO	TRAVAS	FUNCIONANDO
PAINEL	SEM ALERTAS ACESOS	MULTIMIDIA	NÃO POSSUI
VIDROS ELÉTRICOS	FUNCIONANDO	AR-CONDICIONADO	FUNCIONANDO

ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO
LANTERNAS	FUNCIONANDO
LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
SETAS	FUNCIONANDO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES



REALIZAÇÃO:



LEILOEIRO:



AGÊNCIA:



PATROCÍNIO:

